



BOSCH

GLM Professional

50 C | 5000 C

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 5E3 (2020.03) 0 / 140



1 609 92A 5E3



en Original instructions

zh 正本使用说明书

zh 原始使用說明書

ko 사용 설명서 원본


th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ



id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan
Orisinal

vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng





English	Page 9
中文	页 33
繁體中文	頁 49
한국어	페이지 65
ไทย	หน้า 82
Bahasa Indonesia.....	Halaman 103
Tiếng Việt	Trang 121






A**B**

5 |


C**D**

6 |

E**F**


G

180°



90°

180°



(17)

2 607 001 391



(18)

1 608 M00 05B



(19)

BT 150

0 601 096 B00



**GLM 50 C Professional
GLM 5000 C Professional**

English

Safety Instructions



All instructions must be read and observed in order for the measuring tool to function safely. The safeguards integrated into the measuring tool may be compromised if the measuring tool is not used in accordance with these instructions. Never make warning signs on the measuring tool unrecognisable. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD PARTY.**

- ▶ **Warning!** If operating or adjustment devices other than those specified here are used or other procedures are carried out, this can lead to dangerous exposure to radiation.
- ▶ The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in the illustration of the measuring tool on the graphics page).
- ▶ If the text of the laser warning label is not in your national language, stick the provided warning label in your national language over it before operating for the first time.



Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the direct or reflected laser beam yourself. You could blind somebody, cause accidents or damage your eyes.

- ▶ If laser radiation hits your eye, you must close your eyes and immediately turn your head away from the beam.
- ▶ Do not make any modifications to the laser equipment.
- ▶ Do not use the laser goggles as protective goggles. The laser goggles make the laser beam easier to see; they do not protect you against laser radiation.
- ▶ Do not use the laser goggles as sunglasses or while driving. The laser goggles do not provide full UV protection and impair your ability to see colours.
- ▶ Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only original replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained.
- ▶ Do not let children use the laser measuring tool unsupervised. They could accidentally dazzle someone.

- ▶ **Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable liquids, gases or dust.** Sparks may be produced inside the measuring tool, which can ignite dust or fumes.
- ▶ **Caution! Using the measuring tool with Bluetooth® can cause faults to occur in other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids).** Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. **Do not use the measuring tool with Bluetooth® in the vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere and in blasting areas.** **Do not use the measuring tool with Bluetooth® on aeroplanes.** Avoid using the product near your body for extended periods.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.

Product Description and Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, clearances and inclines, and for calculating areas and volumes.

The measuring results can be transferred to other devices via **Bluetooth®**.

The measuring tool is suitable for indoor use.

Product features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the measuring tool on the graphic page.

- (1) Display
- (2) Measuring button [▲]
- (3) Plus button [+]
- (4) Reference level selection button
- (5) On/off button [○]
- (6) **Bluetooth®** button
- (7) Function button [**Func**]
- (8) Minus button [-]

- (9) Battery compartment cover
- (10) Locking mechanism of the battery compartment cover
- (11) Serial number
- (12) Laser warning label
- (13) 1/4" tripod socket
- (14) Reception lens
- (15) Laser beam output
- (16) Protective bag
- (17) Laser target plate^{A)}
- (18) Laser viewing glasses^{A)}
- (19) Tripod^{A)}

A) The accessories illustrated or described are not included as standard delivery.

Display elements

- (a) Bluetooth® status
 -  Bluetooth® activated, no connection established
 -  Bluetooth® activated, connection established
- (b) Reference level of measurement
- (c) Battery indicator
- (d) Measured value lines
- (e) Result line
- (f) Measuring functions
- (g) Slope angle display
- (h) Status bar
- (i) Basic settings

Technical data

Digital laser measure	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Article number	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
Measuring range (typical)	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}

Digital laser measure	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Measuring range (typical, unfavourable conditions)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Measuring accuracy (typical)	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}
Measuring accuracy (typical, unfavourable conditions)	±3.0 mm ^{B)}	±3.0 mm ^{B)}	±3.0 mm ^{B)}
Smallest display unit	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
Indirect distance measurement and level			
Measuring range	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
Grade measurement			
Measuring range	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
Measuring accuracy (typical)	±0.2° ^{C,D)}	±0.2° ^{C,D)}	±0.2° ^{C,D)}
Smallest display unit	0.1°	0.1°	0.1°
General			
Operating temperature	-10 °C to +45 °C ^{E)}	-10 °C to +45 °C ^{E)}	-10 °C to +45 °C ^{E)}
Storage temperature	-20 °C to +70 °C	-20 °C to +70 °C	-20 °C to +70 °C
Relative air humidity max.	90 %	90 %	90 %
Max. altitude	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}
Pollution degree according to IEC 61010-1	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}
Laser class	2	2	2
Laser type	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Approx. laser beam diameter (at 25 °C)			
- 10 m distance	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}
- 50 m distance	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}
Automatic switch-off after approx.			
- Laser	20 s	20 s	20 s
- Measuring tool (without measurement)	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	0.10 kg	0.10 kg	0.10 kg

Digital laser measure	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Dimensions	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm
Protection rating	IP 54 (dust and splash-proof) ^{l)}	IP 54 (dust and splash-proof) ^{l)}	IP 54 (dust and splash-proof) ^{l)}
Batteries	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Rechargeable batteries	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Unit of measurement setting	m	m, ft, in	m

Data transmission

Bluetooth®	Bluetooth® (4.0 Classic and Low Energy) ^{j)}	Bluetooth® (4.0 Classic and Low Energy) ^{j)}	Bluetooth® (4.0 Classic and Low Energy) ^{j)}
Operating frequency band	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. transmission power	2.5 mW	2.5 mW	2.5 mW

- A) For measurements from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the target (e.g. a white-painted wall), weak backlighting and 25 °C operating temperature. In addition, a deviation of ±0.05 mm/m must be taken into account.
 - B) For measurements from the rear edge of the measuring tool, applies to low reflectivity of the target (e.g. a dark-painted wall), strong backlighting and –10 °C to +45 °C operating temperature. In addition, a deviation of ±0.15 mm/m must be taken into account.
 - C) After user calibration at 0 ° and 90 °: An additional grade error of ±0.01 °/degree to 45 ° (max.) has to be taken into account. The left-hand side of the measuring tool serves as the reference level for grade measurement.
 - D) At an operating temperature of 25 °C
 - E) In continuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.
 - F) An additional error of measuring accuracy of ±0.5 mm has to be taken into account.
 - G) non-conductive soiling only, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected
 - H) Bluetooth® deactivated
 - I) Except battery compartment
 - J) When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection depending on the model and operating system. Bluetooth® devices must support the SPP profile.
- The serial number (11) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

Assembly

Inserting/changing the batteries

It is recommended that you use alkaline manganese or rechargeable batteries to operate the measuring tool.

With 1.2 V batteries fewer measurements may be possible than with 1.5 V batteries.

Press the locking mechanism (10) to open the battery compartment cover (9) and remove the battery compartment cover. Insert the batteries. When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the illustration on the inside of the battery compartment.

When the empty battery symbol first appears on the display, approx. 100 measurements are still possible. When the battery symbol is empty and flashes red, no further measurements are possible. Replace the batteries.

Always replace all the batteries at the same time. Only use batteries from the same manufacturer and which have the same capacity.

- **Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a prolonged period of time.** The batteries can corrode and self-discharge during prolonged storage.

Operation

Start-Up

- **Never leave the measuring tool unattended when switched on, and ensure the measuring tool is switched off after use.** Others may be dazzled by the laser beam.
- **Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.**
- **Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in temperature.** For example, do not leave it in a car for extended periods of time. In case of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. The precision of the measuring tool may be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.
- **Avoid subjecting the measuring tool to violent jolts and falls.** Always carry out an accuracy check before continuing work if the measuring tool has been subjected to severe external influences (see "Accuracy Check of the Distance Measurement", page 24).

Switching on/off

- To **switch on** the measuring tool and the laser, briefly press the measuring button (2) [▲].
- To **switch on** the measuring tool without the laser, briefly press the on/off button (5) [◊].
- **Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the laser beam yourself (even from a distance).**

To **switch off** the measuring tool, press and hold the on/off button (5) [◊].

The measured values and device settings in the memory are retained when you switch the measuring tool off.

Measuring process

Once switched on, the measuring tool is in the length measurement function. For a different measuring function, press the [Func] button (7). Use the [+] button (3) or the [-] button (8) to select the required measuring function (see "Measuring functions", page 16). Activate the measuring function with the [Func] button (7) or with the measuring button (2) [▲].

Once the measuring tool has been switched on, the rear edge of the measuring tool is selected as the reference level for measurement. To change the reference level (see "Selecting the reference level (see figure A)", page 15).

Apply the measuring tool to the point at which you want to start the measurement (e.g. wall).

Note: If the measuring tool has been switched on using the on/off button (5) [◊], briefly press the measuring button (2) [▲] to switch the laser on.

To initiate the measurement, briefly press the measuring button (2) [▲]. Then the laser beam is switched off. For a further measurement, repeat this process.

- **Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the laser beam yourself (even from a distance).**

Note: The measured value typically appears within half a second, and no later than approximately four seconds. The duration of the measurement depends on the distance, the lighting conditions and the reflective properties of the target surface. Upon completion of the measurement, the laser beam is automatically switched off.

Selecting the reference level (see figure A)

You can choose between three different reference levels for the measurement:

- The rear edge of the measuring tool (e.g. when placing against walls)

- The front edge of the measuring tool (e.g. when measuring from a table edge)
- The centre of the thread (**13**) (e.g. for tripod measurements)

To select the reference level, press the button **(4)**. Use the [+] button **(3)** or the [-] button **(8)** or the button **(4)** to select the required reference level. The rear edge of the measuring tool is preset as the reference level every time the measuring tool is switched on.

Basic settings menu

To enter the basic settings menu **(i)**, press and hold the [**Func**] button **(7)**.

Select the respective basic setting and choose your setting.

To exit the basic settings menu, press the on/off button **(5)** [\circ].

Display illumination

The display illumination is continuously switched on. When no button is pressed, the display illumination is dimmed after approx. 20 seconds to preserve the batteries.


Measuring functions

Measuring length

Select the length measurement mode $\text{I} \text{---} \text{I}$.

To switch on the laser beam, briefly press the measuring button **(2)** [\blacktriangle].

To measure, briefly press the measuring button **(2)** [\blacktriangle]. The measured value will be shown at the bottom of the display.



Repeat the above steps for each subsequent measurement. The last measured value is at the bottom of the display, the penultimate measured value is above it, and so on.


Continuous measurement

In continuous measurement mode, the measuring tool can be moved relative to the target, during which the measured value will be updated every half a second. You can, for example, move a required distance away from a wall while reading off the current distance at all times.

Select the continuous measurement mode $\text{I} \text{---} \text{I}$.

To switch on the laser beam, briefly press the measuring button **(2)** [\blacktriangle].

Move the measuring tool until the required distance is shown at the bottom of the display.



Briefly pressing the measuring button (2) [▲] will interrupt the continuous measurement. The current measured value will be shown at the bottom of the display. The maximum and minimum measured value appear above it. Pressing the measuring button (2) [▲] once more will start the continuous measurement again.


Continuous measurement automatically switches off after

five minutes.

Area measurement

Select the area measurement mode .

Then measure the width and length one after the other as with a length measurement. The laser beam remains switched on between the two measurements. The distance to be measured flashes in the indicator for area measurement .




The first measured value is shown at the top of the display.

After the second measurement has been completed, the area will be automatically calculated and displayed. The end result is shown at the bottom of the display, while the individual measured values are shown above it.

Volume measurement

Select the volume measurement mode .

Then measure the width, length and depth one after the other as with a length measurement. The laser beam remains switched on between the three measurements. The distance to be measured flashes in the indicator for volume measurement .



The first measured value is shown at the top of the display.

After the third measurement has been completed, the volume will be automatically calculated and displayed. The end result is shown at the bottom of the display, while the individual measured values are shown above it.

Indirect distance measurement

For indirect length measurements, three measuring modes are available. Each measuring function can be used for determining different distances.

The indirect distance measurement is used to determine distances that cannot be measured directly, due to an obstacle that would impede the path beam or the absence of a

target surface that could serve as a reflector. This measuring procedure can only be employed vertically. Any horizontal deviation will lead to measurement errors.


Note: Indirect distance measurement is always less accurate than direct distance measurement. For application-related reasons, measuring errors can be greater than with direct distance measurement. To improve the accuracy of measurement, we recommend the use of a tripod (accessory).

The laser beam remains switched on between the individual measurements.

a) Indirect height measurement (see figure B)

Select the indirect height measurement mode 

Ensure that the measuring tool is at the same height as the lower measuring point. Then tilt the measuring tool around the reference level and measure distance **1** as for a length measurement (displayed as a red line).




Once the measurement is complete, the result for the required distance **X** is displayed in the result line (**e**). The measured values for distance **1** and angle **a** can be found in the measured value rows (**d**).

b) Double indirect height measurement (see figure C)

The measuring tool can indirectly measure all distances that lie in the vertical level of the measuring tool.

Select the double indirect height measurement mode 

Measure distances **1** and **2** in succession as for a length measurement.




Once the measurement is complete, the result for the required distance **X** is displayed in the result row (**e**). The measured values for distances **1** and **2** and angle **a** can be found in the measured value rows (**d**).

Ensure that the reference level for the measurement (e.g. the rear edge of the measuring tool) remains in exactly the same place for all the individual measurements in a single measuring process.

c) Indirect length measurement (see figure D)

Select the indirect length measurement mode 

Ensure that the measuring tool is at the same height as the required measuring point. Then tilt the measuring tool around the reference level and measure distance **1** as for a length measurement.




Once the measurement is complete, the result for the required distance **X** is displayed in the result row (**e**). The measured values for distance **1** and angle **a** can be found in the measured value row (**d**).

Wall area measurement (see figure E)

The wall area measurement is used to determine the sum of multiple individual areas with a common height. In the illustrated example, the total area of several walls that have the same ceiling height **H** but different lengths **L** is to be determined.

Select the wall area measurement mode .

Measure the ceiling height **H** as for a length measurement. The measured value is displayed in the top measured-value line. The laser remains switched on.



Then measure the length **L₁** of the first wall. The area is automatically calculated and displayed in the result line (**e**). The last measured value for length can be found in the bottom measured value line (**d**). The laser remains switched on.

Now measure the length **L₂** of the second wall. The individual measured value displayed in the measured value line (**d**) is added to the length **L₁**. The sum of the two lengths (displayed in the middle measured value line (**d**)) is multiplied by the saved height **H**. The total area value is displayed in the result line (**e**).

You can measure any number of lengths **L_n**, which will be automatically added and multiplied by the height **H**. The requirement for a correct area calculation is that the first measured length (for example the ceiling height **H**) is identical for all sub-areas.

Stake out function (see figure F)

The stake out function repeatedly measures a defined length (distance). These lengths can be transferred to a surface, for example to enable material to be cut into pieces of equal length or to install stud walls in a drywall construction. The minimum adjustable length is 0.1 m and the maximum length is 50 m.

Note: The distance from the marking is shown in the display in the stake out function. The reference is **not** the edge of the measuring tool.

Select the stake out function .

Set the required length. Select the corresponding digit/position with the **(7) [Func]** button and change the value with the **(3) [+]** or **(8) [-]** button.

Begin the stake out function by pressing the measuring button **(2) [▲]** and slowly move away from the starting point.



The measuring tool continuously measures the distance to the starting point. The defined length and the current measured value are thereby displayed. The lower or upper arrow displays the shortest distance to the next or last marking.

Note: When measuring continuously, you can set a measured value as a defined length by pressing the button (4).

The left factor specifies how many times the defined length has already been reached. The green arrows on either side of the display indicate the reaching of a length for marking purposes.

Red arrows or red text indicate the actual value when the reference is outside of the display.

Grade measurement/digital spirit level


Select the inclination measurement/digital spirit level

The measuring tool automatically switches between two states.



The digital spirit level is used to check the horizontal or vertical alignment of an object (e.g. washing machine, refrigerator, etc.).

When the inclination exceeds 3°, the ball in the display lights up red.



Inclination measurement is used to measure a slope or incline (e.g. of stairs, railings, when fitting furniture, laying pipes, etc.).

The left-hand side of the measuring tool serves as the reference level for inclination measurement. If the display flashes during measurement, the measuring tool has been tipped too heavily to the side.


Memory functions

The value or end result of each completed measurement is automatically saved.

Memory value display

Maximum 30 values (measured values or end results) can be retrieved.

Select the memory function



The number of the memory value is shown at the top of the display, the corresponding memory value is shown at the bottom, and the corresponding measuring function is shown on the left.

Press the (3)[+] button to browse forwards through the saved values.

Press the (8) [-] button to browse backwards through the saved values.

If there is no value available in the memory, "0.000" is shown at the bottom of the display and "0" at the top.

The oldest value is located in position 1 in the memory, while the newest value is in position 30 (when 30 memory values are available). If a further value is saved, the oldest value in the memory is always deleted.

Deleting the memory

To delete the contents of the memory, press the (7)[Func] button and select the memory function []. Then briefly press the on/off button (5) [] to delete the displayed value.

Press the (4) button and the on/off button (5) [] simultaneously to delete all measured values in the memory.


Adding/subtracting values

Measured values or end results can be added or subtracted.

Adding values

The following example describes the addition of areas:

Measure an area as described in the "Area measurement" section (see "Area measurement", page 17).



Press the [+] button (3). The calculated area and the + symbol will be displayed.

Press the measuring button (2) [\blacktriangle] to start another area measurement. Measure the area as described in the "Area measurement" section (see "Area measurement", page 17). Once the second measurement is completed, the result of the second area measurement is displayed below. To show the end result, press the measuring button (2) [\blacktriangle] once more.

Note: In the case of a length measurement, the end result is displayed immediately.

Subtracting values

To subtract values, press the button (8) [-]. The subsequent steps are the same as for the section on adding values.

Deleting measured values

Briefly pressing the on/off button (5) [] will delete the last measured value in all measuring functions. Repeatedly pressing the on/off button (5) [] briefly will delete the measured values in reverse order.

Changing the unit of measurement

The default unit of measurement is "m" (metres).

Switch on the measuring tool.

To enter the "Basic settings" menu, press and hold the [Func] button (7). Select "m/cm" (for 3 601 K72 C40 and 3 601 K72 C80) or "ft/m" for (3 601 K72 C00).

Press the (3) [+] button or the (8) [-] button to change the unit of measure.

To exit the menu item, press the on/off button (5) [Ø]. The selected setting remains saved after you switch off the measuring tool.

Bluetooth® interface

Transmitting data to other devices

The measuring tool is fitted with a Bluetooth® module which enables wireless data transfer to certain mobile devices with a Bluetooth® interface (e.g. smartphone, tablet).

Information about the system requirements for a Bluetooth® connection can be found on the Bosch website at www.bosch-pt.com

► **For more information, visit the Bosch product page, see QR code, page 8.**

When transmitting data by means of Bluetooth®, time lags may occur between the mobile device and the measuring tool. This can be due to the distance between the two devices or the measurement object itself.

Activating the Bluetooth® interface for transmitting data to a mobile device

To activate the Bluetooth® interface, press the Bluetooth® button (6) on the measuring tool. To activate the Bluetooth® signal, press the Bluetooth® button (6) or the (3) [+] button once again. Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your mobile device.

To expand the functionality of the mobile device and to simplify data processing, special Bosch applications (apps) are available. These can be downloaded in the respective stores, depending on the device.

The connection between the mobile device and the measuring tool is established after the Bosch application has started. If multiple active measuring tools are found, select the appropriate measuring tool using the serial number. You can find the serial number (11) on your measuring tool's type plate.

The connection status and the active connection (a) connection are displayed in the status bar (h) of the measuring tool.

Deactivating the *Bluetooth®* interface

To deactivate the *Bluetooth®* connection, press the *Bluetooth®* button (6). To deactivate the *Bluetooth®* signal, press the *Bluetooth®* button (6) once again or the [-] button (8) or switch off the measuring tool.

Practical advice

- ▶ For more information, visit the Bosch product page, see QR code, page 8.
- ▶ The measuring tool is equipped with a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.

General advice

The reception lens (14) and the laser beam output (15) must not be covered during the measuring process.

The measuring tool must not be moved while a measurement is being taken. For this reason, place the measuring tool against or on a firm surface whenever possible.

Influences on the measuring range

The measuring range depends on the lighting conditions and the reflective properties of the target surface. For better visibility of the laser beam in bright extraneous light, use the laser viewing glasses (18) (accessory) and the laser target plate (17) (accessory) or shade the target area.

Influences on the measurement result

Due to physical effects, the possibility of inaccurate measurements when measuring various surfaces cannot be excluded. These include:

- Transparent surfaces (e.g. glass, water)
- Reflective surfaces (e.g. polished metal, glass)
- Porous surfaces (e.g. insulating materials)
- Structured surfaces (e.g. roughcast, natural stone).

If necessary, use the laser target plate (17) (accessory) on these surfaces.

Inaccurate measurements are also possible where the laser is pointed at target surfaces diagonally.

Layers of air at different temperatures and indirectly received reflections can also influence the measured value.

Checking accuracy and calibrating the grade measurement (see figure G)

Regularly check the accuracy of the grade measurement. This is accomplished by means of a reverse measurement. To do this, lay the measuring tool on a table and measure the

inclination. Turn the measuring tool by 180° and measure the inclination again. The difference between the displayed values must not exceed 0.3°.

In the event of larger deviations, you have to recalibrate the measuring tool. To do so, select  in the settings. Follow the instructions on the display.

We recommend that you perform an accuracy check and if necessary a calibration of the measuring tool after extreme temperature variations and after impact to the tool. After a temperature variation, the measuring tool must adjust to the ambient temperature for a while before calibration is performed.

Accuracy Check of the Distance Measurement

You can check the accuracy of the measuring tool as follows:

- Choose a measuring section of approx. 3–10 m in length that is permanently unchanged, the exact length of which is known to you (e.g. room width, door opening). The measurement should be taken under favourable conditions, i.e. the measuring section should be indoors and the target surface for the measurement should be smooth and reflect well.
- Measure the section ten times in succession.

The deviation of the individual measurements from the mean value must not exceed ± 4 mm over the entire measuring section in favourable conditions. Record the measurements in order to be able to compare the accuracy at a later date.

Working with the tripod (accessory)

The use of a tripod is particularly necessary for larger distances. Place the measuring tool with the 1/4" thread (13) on the quick-release plate of the tripod (19) or a conventional camera tripod. Tighten it using the locking screw of the quick-release plate.

Set the reference level for measurements with a tripod by pressing the button (4) accordingly (thread reference level).

Error message

If a measurement cannot be performed correctly, the "Error" message appears in the display. Switch the measuring tool off and back on, and start the measurement again.



The measuring tool monitors correct functioning in every measurement. If a defect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite and the measuring tool switches itself off. In this case, have the measuring tool checked by an after-sales service agent for Bosch power tools.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

Take particular care of the reception lens (**14**), which must be handled with the same level of care you would give to a pair of glasses or a camera lens.

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag (**16**).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd
Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong
Khan 7 Makara, Phnom Penh
VAT TIN: 100 169 511
Tel.: +855 23 900 685
Tel.: +855 23 900 660
www.bosch.com.kh

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.
Bosch Service Center
567, Bin Kang Road
Bin Kang District
Hangzhou, Zhejiang Province
China 310052
Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#

E-Mail: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

India

Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai-600077
Phone: (044) 64561816
Bosch Service Center
18, Community Center
Phase 1, Mayapuri
New Delhi-110064
Phone: (011) 43166190

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (21) 3005-5800
www.bosch-pt.co.id

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5
Lahore, 54810
Phone: +92(303)4444311
Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc.
11th Floor Ten West Campus
20 LeGrand Ave., McKinley West
Fort Bonifacio, Taguig City 1634
Tel.: (+632) 8703871
www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Pte Ltd
Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace
Singapore 569628
Tel.: 6452 1770
Fax: 6452 1760
E-Mail: ask@powerwellsc.com
www.powerwellsc.com
www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.
FYI Center Tower 1, 5th Floor,
2525 Rama IV Road, Klongtoei,
Bangkok 10110
Tel.: 02 0128888
Fax: 02 0645802
www.bosch.co.th
Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540

Tel.: 02 7587555

Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC
14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel.: (028) 6258 3690
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694
Hotline: (028) 6250 8555
Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn

Bahrain

EA Juffali and Brothers for Technical Equipment Company.
Kingdom of Bahrain, Al Aker - Block 0624 - Road 2403 - Building 0055D
Phone: +97317704537
Fax: +973177045257
Email: h.berjas@eajb.com.sa

Egypt

RBEG-LLC
22 Kamal Eldin Hussein
Sheraton Heliopolis
11799 Cairo
E-mail: boschegypt.powertools@eg.bosch.com

Iran

Robert Bosch Iran
3rd Floor, No 3, Maadiran Building
Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.
Tehran 1994834571
Phone: +9821- 86092057

Iraq

Sahba Technology Group
Al Muthana airport road
Baghdad
Phone Bagdad: +964 (0) 7 901 930366
Phone Dubai: +971 (0) 4 422 1898
Email: duraid@sahbatechnology.com

Jordan

Roots Arabia – Jordan
Al-Hurriyah Street, Al-Muqabalein
Amman 11623, Jordan
P.O. Box: 110068
Tel. : +962 6 4398990
E-mail: bosch@rootsjordan.com

Kuwait

Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd
P.O. Box 164 – Safat 13002
Phone: +965 - 2496 88 88
Fax: +965 - 2481 08 79
E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Lebanon

Tehini Hana & Co. S.A.R.L.
P.O. Box 90-449
Jdeideh 1202 2040
Dora-Beirut
Phone: +9611255211
Email: service-pt@tehini-hana.com

Libya

El Naser for Workshop Tools
Swanee Road, Alfalalah Area
Tripoli
Phone: +218 21 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC
P.O. Box 131, Ruwi, Muscat
Postal Code: 112, Sultanate of Oman
Phone: +968 2479 4035/4089/4901
Mob: +968-91315465
Fax: +968 2479 4058
E-Mail: sudhirkumar@malatan.net

Qatar

International Construction Solutions W L L
P. O. Box 51, Doha
Phone: +974 40065458

Fax: +974 4453 8585
Email: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)
P.O.Box: 1049 – Jeddah 21431 – KSA
Jeddah: 00966 (0) 12 692 0770 – Ext 433
Riyadh: 00966 (0) 11 409 3976 – Ext-30/34/39
Dammam: 00966 (0) 13 833 9565
E-mail: M.Zreik@eajb.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools
Damascus. Baramkeh street - Ibn Amer street,
Phone: +963112241006 or 009631122414009
Mobile: 00963991141005
Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment,
P.O. Box 26255, Dubai
Dubai: 00971 (0) 4 3090920/3090930
Abu Dhabi: 00971 (0) 2 4017745
Sharjah: 00971 (0) 6 5932777
Al Ain: 00971 (0) 3 7157419
E-Mail: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

Yemen

Abu Alrejal Trading Corporation
P.O. Box : 17024 , Zubeiry St.
Sana'a, Yemen
Tel: +967-1-20 20 10
Fax: +967-1-47 19 17
E-mail: tech-tools@abualrejal.com/yahya@abualrejal.com

Ethiopia

Forever plc
Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa
Phone: +251 111 560 600
Email: foreverplc@ethionet.et

Ghana

Robert Bosch Ghana Limited
21 Kofi Annan Road Airport Residential Area Accra
Tel. +233 (0)3027 94616

Kenya

Robert Bosch East Africa Ltd
Mpaka Road P.O. Box 856
00606 Nairobi

Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd.
52–54 Isaac John Street P.O. Box
GRA Ikeja – Lagos

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd.
117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839
Vingunguti 12109, Dar Es Salaam
Phone: +255 222 861 793/794

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Myanmar

Asia Era Company Limited
No.(40/44), Parami Road, 4th Quarter, South Okkalapa Tsp,
Yangon, Myanmar

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia

Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61

0102 Tbilisi, Georgia

Tel. +995322510073

www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service

Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com
 Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Disposal

Measuring tools, battery packs/batteries, accessories and packaging should be sorted for environmentally friendly recycling.



Do not dispose of the measuring tools or rechargeable/non-rechargeable batteries with household waste.

中文

安全规章



必须阅读并注意所有说明，以安全可靠地操作测量仪。如果不按照给出的说明使用测量仪，可能会影响集成在测量仪中的保护功能。测量仪上的警戒牌应保持清晰可读的状态。请妥善保存本说明书，并在转交测量仪时将本说明书一起移交。

- ▶ 小心 – 如果使用了与此处指定的操作或校准设备不同的设备，或执行了不同的过程方法，可能会导致危险的光束泄露。
- ▶ 本测量仪交付时带有一块激光警戒牌（在测量仪示意图的图形页中标记）。
- ▶ 如果激光警戒牌的文字并非贵国语言，则在第一次使用前，将随附的贵国语言的贴纸贴在警戒牌上。



不得将激光束指向人或动物，请勿直视激光束或反射的激光束。可能会致人炫目、引发事故或损伤眼睛。

- ▶ 如果激光束射向眼部，必须有意识地闭眼，立即从光束位置将头移开。
- ▶ 请不要对激光装置进行任何更改。
- ▶ 激光视镜不得用作护目镜。激光视镜用于更好地识别激光束；然而对激光束并没有防护作用。



- ▶ **激光视镜不得用作太阳镜或在道路交通中使用。** 激光视镜并不能完全防护紫外线，还会干扰对色彩的感知。
- ▶ **仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理测量仪。** 如此才能够确保测量仪的安全性能。
- ▶ **不得让儿童在无人看管的情况下使用激光测量仪。** 可能意外地让人炫目
- ▶ **请勿在有易燃液体、气体或粉尘的潜在爆炸性环境中使用测量仪。** 测量仪器内可能产生火花并点燃粉尘和气体。
- ▶ **注意！在使用配有Bluetooth®（蓝牙）的测量仪时，其它装置和设备、飞机和医疗器械（例如心脏起搏器、助听器）可能会出现故障。** 同样不能完全排除周围的人和动物会受到伤害。请不要在医疗设备、加油站、化工厂、有爆炸危险的地区附近和在爆破区内使用配有Bluetooth®（蓝牙）的测量仪。请不要在飞机上使用配有Bluetooth®（蓝牙）的测量仪。请避免在身体附近较长时间使用。

蓝牙文字标记和图形符号（标志）是Bluetooth SIG公司的注册商标和财产。Robert Bosch Power Tools GmbH根据许可使用这些文字标记/图形符号。

产品和性能说明

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本测量仪用于测量距离、长度、高度、间距和倾角以及用于计算面积和体积。

测量结果可以通过Bluetooth®（蓝牙）传递给其它设备。

本测量仪器适合在室内使用。

插图上的机件

机件的编号和仪器详解图上的编号一致。

- (1) 显示器
- (2) 测量键[▲]
- (3) 加号键[+]
- (4) 选择基准面
- (5) 电源开关[○]

- (6) 蓝牙®键
- (7) 功能键[Func]
- (8) 减号键[-]
- (9) 电池盒盖
- (10) 电池盒盖的固定扳扣
- (11) 序列号
- (12) 激光警戒牌
- (13) 1/4英寸三脚架螺纹
- (14) 接收透镜
- (15) 激光束出口
- (16) 保护袋
- (17) 激光靶^{A)}
- (18) 激光护目镜^{A)}
- (19) 三脚架^{A)}

A) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。

显示元件

(a) 蓝牙®状态

⌘ 蓝牙®已激活，未建立连接

⌘ ⚡ 蓝牙®已激活，已建立连接

- (b) 测量的基准面
- (c) 电池指示灯
- (d) 测量值行
- (e) 测量结果行
- (f) 测量功能
- (g) 倾角显示
- (h) 状态栏
- (i) 基本设置

技术参数

数字式激光测距仪	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
物品代码	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
测量范围 (一般)	0.05-50米 ^{A)}	0.05-50米 ^{A)}	0.05-50米 ^{A)}
测量范围 (一般, 不利的条件)	20米 ^{B)}	20米 ^{B)}	20米 ^{B)}
测量精度 (一般)	±1.5毫米 ^{A)}	±1.5毫米 ^{A)}	±1.5毫米 ^{A)}
测量精度 (一般, 不利的条件)	±3.0毫米 ^{B)}	±3.0毫米 ^{B)}	±3.0毫米 ^{B)}
最小显示单位	0.5毫米	0.5毫米	0.5毫米
间接距离测量和水准仪			
测量范围	0度-360度 (4x90度)	0度-360度 (4x90度)	0度-360度 (4x90度)
倾斜度测量			
测量范围	0度-360度 (4x90度)	0度-360度 (4x90度)	0度-360度 (4x90度)
测量精度 (一般)	±0.2度 ^{C D)}	±0.2度 ^{C D)}	±0.2度 ^{C D)}
最小显示单位	0.1度	0.1度	0.1度
常规			
工作温度	-10摄氏度至 +45摄氏度 ^{E)}	-10摄氏度至 +45摄氏度 ^{E)}	-10摄氏度至 +45摄氏度 ^{E)}
仓储温度	-20摄氏度至 +70摄氏度	-20摄氏度至 +70摄氏度	-20摄氏度至 +70摄氏度
最大相对空气湿度	90 %	90 %	90 %
基准高度以上的最大使用高度	2000米 ^{F)}	2000米 ^{F)}	2000米 ^{F)}
脏污程度符合 IEC 61010-1	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}
激光等级	2	2	2
激光种类	635纳米 , < 1毫瓦	635纳米 , < 1毫瓦	635纳米 , < 1毫瓦
激光束直径 (在25摄氏度时) 约			

数字式激光测距仪	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
- 距离10米远	9毫米 ^{d)}	9毫米 ^{d)}	9毫米 ^{d)}
- 距离50米远	45毫米 ^{d)}	45毫米 ^{d)}	45毫米 ^{d)}
自动断开时间约			
- 激光	20秒	20秒	20秒
- 测量仪 (不测量)	5分钟 ^{h)}	5分钟 ^{h)}	5分钟 ^{h)}
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	0.10公斤	0.10公斤	0.10公斤
尺寸	106 x 45 x 24毫米	106 x 45 x 24毫米	106 x 45 x 24毫米
防护类型	IP 54 (防尘、防溅) ⁱ⁾	IP 54 (防尘、防溅) ⁱ⁾	IP 54 (防尘、防溅) ⁱ⁾
电池	2 x 1.5伏特 LR03 (AAA)	2 x 1.5伏特 LR03 (AAA)	2 x 1.5伏特 LR03 (AAA)
电池数目	2 x 1.2伏特 HR03 (AAA)	2 x 1.2伏特 HR03 (AAA)	2 x 1.2伏特 HR03 (AAA)
尺寸单位设置	米	米 , 英尺 , 英寸	米
数据传输			
蓝牙®	蓝牙® (4.0经典和低能耗) ^{j)}	蓝牙® (4.0经典和低能耗) ^{j)}	蓝牙® (4.0经典和低能耗) ^{j)}
工作频带	2402-2480兆赫	2402-2480兆赫	2402-2480兆赫

数字式激光测距仪	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
----------	----------	----------	------------

最大发送功率	2.5毫瓦	2.5毫瓦	2.5毫瓦
--------	-------	-------	-------

- A) 从测量仪的前缘起测量时，适用于目标反射能力强（例如涂刷白色的墙壁）、背景照明显且工作温度为25摄氏度的情况。此外要考虑到 ± 0.05 毫米/米的偏差。
- B) 在从测量仪的后缘起测量时，适用于目标反射能力弱（例如涂刷暗色的墙壁）、背景照明显且工作温度在-10至+45摄氏度时。此外要考虑到 ± 0.15 毫米/米的偏差。
- C) 在0度和90度用户校准之后，必须注意 ± 0.01 度/度至45度（最大）的螺距误差。测量仪的左侧面用作倾斜度测量的基准面。
- D) 在工作温度为25摄氏度时
- E) 在持续测量功能中，最大工作温度为+40摄氏度。
- F) 此外要考虑到测量精度 ± 0.5 毫米的偏差。
- G) 非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性
- H) 蓝牙®已禁用
- I) 电池盒除外
- J) 对于蓝牙®低能耗设备，视型号和操作系统而定可能不能建立连接。蓝牙®设备必须支持SPP规范。

型号铭牌上的序列号(11)用于唯一识别您的测量仪。

安装

装入/更换电池

操作仪器时最好使用碱性锰电池或充电电池。

使用1.2伏电池可能比使用1.5伏电池的测量次数要少一些。

按下止动件(10)以打开电池盒盖(9)，然后取下电池盒盖。安装好电池或充电电池。根据电池盒内部的图示，注意电极是否正确。

当显示屏上首次出现空电池符号时，还能够进行约100次测量。当电池符号为空且呈红色闪烁时，无法再进行测量。必须更换电池或蓄电池。

务必同时更换所有的电池或充电电池。请使用同一制造厂商，容量相同的电池或充电电池。

► **长时间不用时，请将蓄电池或充电电池从测量仪中取出。** 经过长期搁置，电池会腐蚀或自行放电。

工作

投入使用

► **测量仪接通后应有人看管，使用后应关闭。** 激光可能会让旁人炫目。

- ▶ 不可以让湿气渗入仪器中，也不可以让阳光直接照射在仪器上。
- ▶ 请勿在极端温度或温度波动较大的情况下使用测量仪。比如请勿将测量仪长时间放在汽车内。温度波动较大的情况下，使用测量仪之前先使其温度稳定下来。如果仪器曝露在极端的气候下或温差相当大的环境中，会影响仪器的测量准确度。
- ▶ 避免测量仪遭受重击或坠落。测量仪遭到强烈的外力冲撞后，在继续加工前应先进行精度检查(参见“距离测量精度检查”，页 47)。

接通/关闭

- 如要接通测量仪和激光，短促按压测量键(2)[▲]。
- 如要接通测量仪而不接通激光，短促按压电源开关(5)[○]。
- ▶ 不得将激光束对准人或动物，也请勿直视激光束，即使和激光束相距甚远也不可以做上述动作。

如要关闭测量仪，请按住电源开关(5)[○]。

关闭测量仪时，存储器中的数值和设备设置继续保留。

测量过程

开机后，测量仪处于长度测量功能中。如要选择另一项测量功能，请按压按键(7)[Func]。用按键(3)[+]或按键(8)[-]选择所需的测量功能(参见“测量功能”，页 40)。用按键(7)[Func]或测量键(2)[▲]激活测量功能。

开机后的测量基准面已选为测量仪的后缘。用于切换基准面(参见“选择基准面(参见插图A)”，页 39)。

将测量仪放到需要的开始点(如墙壁)上。

提示：如果已用电源开关(5)[○]接通了测量仪，短促按压测量键(2)[▲]就会接通激光。

启动测量时，请短促按压测量键(2)[▲]。然后关闭激光束。如要进行下一次测量，请重复这个过程。

- ▶ 不得将激光束对准人或动物，也请勿直视激光束，即使和激光束相距甚远也不可以做上述动作。

提示：测量值通常在0.5秒内、最晚约4秒后出现。测量时长取决于距离、照明条件和目标面的反射特性。测量结束后，激光束自动关闭。

选择基准面(参见插图A)

测量时可以选择三个不同的固定参考点：

- 测量仪的后边缘(比如贴靠在墙上时)，
- 测量仪的前缘(例如在从台面棱边开始测量时)，
- 螺纹(13)的中心(例如用三脚架测量时)



40 | 中文

选择基准面时按压按键**(4)**。通过按键**(3)[+]**或按键**(8)[-]**或按键**(4)**选择所需的基准面。每次接通测量仪后，测量仪的后缘都已预设为基准面。

“基本设置”菜单

如要进入“基本设置”**(i)**菜单，请按住按键**(7)[Func]**。

请选择各个基本设置及其设置。

如要离开菜单“基本设置”，请按压电源开关**(5)[①]**。

显示屏照明

显示屏照明一直接通。如果不按压按键，显示屏照明会在约20秒后暗下来，以节约蓄电池/充电电池。


测量功能

长度测量

请选择长度测量**|—|**。

如要接通激光束，请短促按压测量按键**(2)[▲]**。

如要测量，请短促按压测量按键**(2)[▲]**。测量结果会出现在显示屏的下端。



如要进行下一次测量，请重复上述步骤。最后一个测量值显示在显示屏下部，倒数第二个测量值显示在其上方，然后依次类推。


连续测量

持续测量时，测量仪可相对于目标进行运动，同时，测量值每0.5秒更新一次。例如，您可以从一堵墙出发，移动所需的距离，这样将随时可以读取当前的距离。

请选择持续测量**|---|**。

如要接通激光束，请短促按压测量按键**(2)[▲]**。

移动仪器至需要的距离出现在显示屏下端为止。




短促按压测量按键**(2)[▲]**可中断持续测量。当前测量值显示在显示屏下部。最大和最小测量值位于其上方。再次按压测量键**(2)[▲]**可从头重新启动持续测量。

持续测量在5分钟后自动关闭。

面积测量

请选择面积测量 。

然后像长度测量一样依次测量宽度和长度。在两次测量之间激光束保持接通。要测量的线段在面积测量显示 中闪烁。




第一个测量值显示在显示屏上部。

两次测量结束后会自动计算和显示面积。最终结果显示在显示屏下部，在各个测量值上方。

体积测量

请选择体积测量 。

然后像测量长度一样依次测量宽度、长度和深度。在三次测量之间激光束保持接通。要测量的线段在体积测量显示 中闪烁。



第一个测量值显示在显示屏上部。

当您完成第三个测量步骤后，仪器会自动进行运算并显示运算所得的体积。最终结果显示在显示屏下部，在各个测量值上方。

间接距离测量

间接距离测量有三种测量功能可用，通过这些相应的功能可以确定不同的线段。

间接距离测量用于确定无法直接测量的距离，例如有障碍物阻挡了光路或者没有目标表面可以充当反射体时。该测量方法只适用于垂直方向。任何水平方向的偏差都会导致测量错误。


提示：间接距离测量始终不及直接距离测量精确。由使用情况决定，测量误差可能比直接距离测量时大。为了提高测量精度，我们建议使用三脚架（附件）。

在各个单一测量之间激光保持接通。

a) 间接高度测量（参见插图B）

请选择间接高度测量 。

请确保测量仪处在与下部测量点相同的高度上。然后使测量仪绕基准面倾斜，与长度测量时一样测量线段“1”（在显示屏上显示成红线）。




测量完成后，在结果行(e)中显示所求线段“X”的结果。
线段“1”和角度“ α ”的测量值位于测量值行(d)中。

b) 双重间接高度测量（参见插图C）

测量仪可以间接测量与测量仪垂直的平面上的所有线段。

请选择双重间接高度测量 \square 。

像长度测量一样，以这样的顺序测量线段“1”和“2”。




测量完成后，在结果行(e)中显示所求线段“X”的结果。
线段“1”“2”和角度“ α ”的测量值位于测量值行(d)中。

请注意，测量的基准面（例如测量仪的后缘）在同一个测量过程中的所有单一测量时应处于完全相同的位置。

c) 间接长度测量（参见插图D）

请选择间接长度测量 \square 。

请确保测量仪处在与找寻的测量点相同的高度上。然后使测量仪绕基准面倾斜，与长度测量时一样测量线段“1”。




测量完成后，在结果行(e)中显示所求线段“X”的结果。
线段“1”和角度“ α ”的测量值位于测量值行(d)中。

墙壁面积测量（参见插图E）

墙壁面积测量是用来计算高度相同的数个单一墙面的总面积。在图示的例子中要测定空间高度H相同但长度L不同的多个墙面的总面积。

请选择墙壁面积测量 \square 。

请与长度测量时一样测量空间高度H。测量值在上部的测量值行中显示。激光保持接通状态。



然后测量第一堵墙的长度 L_1 。面积自动计算出来并在结果行 (e) 中显示。最后一个长度测量值位于下部的测量值行 (d) 中。激光保持接通状态。

现在测量第二堵墙的长度 L_2 。测量值行 (d) 中显示的测量值被加到长度 L_1 上。两个长度的总和 (显示在中部的测量值行 (d) 中) 被乘以存储的高度 H 。总面积值在结果行 (e) 中显示。

您可以测量任意多个其它长度 L_x ，它们将自动相加，然后乘以高度 H 。间接面积计算的前提条件是，第一个测得的长度 (在本例中是空间高度 H) 对于所有子面积都相同。

放样功能 (参考插图F)

放样功能重复测量某个定义的长度 (线段)。这些长度可以传递到某个表面上，例如能够将材料剪切成相同长度的工件或建立干墙式墙架结构。可调节的最小长度为 0.1 米，最大长度为 50 米。

提示：在放样功能中将在显示屏上显示与标记之间的距离。基准不是测量仪的边缘。

请选择放样功能

设定所需长度。对此通过按键 (7) [Func] 选择相应的数字/位置，然后通过按键 (3) [+]/(8) [-] 更改数值。

通过按压测量键 (2) [] 启动放样功能，然后缓慢离开起始点。



测量仪连续测量到起始点的间距。同时显示定义的长度以及当前的测量值。下部或上部箭头指示到下一个或上一个标记的最小距离。

提示：在连续测量时，您也可以通过按压按键 (4) 将一个测量值规定为定义的长度。



左侧的系数表明，定义的长度已经达到多少次。显示屏上侧面的绿色箭头指示达到一个用于标记的长度。

如果参考值超出显示屏，则红色箭头或红色字样指示实际值。

倾斜度测量/数字式水平仪


请选择倾斜度测量/数字式水平仪

测量仪自动在两种状态之间切换。



数字式水平仪用于检测一个目标（例如洗衣机、冰箱等）的水平或垂直定位。

如果倾角超过3度，则显示屏中的球呈红色亮起。



倾斜度测量用于测量（例如楼梯、栏杆，以及装配家具时或敷设管道时等）的斜度或倾角。

测量仪的左侧面用作倾斜度测量的基准面。测量过程中如果显示开始闪烁，说明测量仪过度侧向侧倾。


储存功能

每个结束的测量的数值或最终结果都会自动存储。

记忆值显示

可以调出最多30个数值（测量值或最终结果）。

请选择储存功能 \blacksquare 。



显示屏上部显示保存值的编号，下部显示相应的保存值，而左侧显示相应的测量功能。

按压按键(3)[+]，可以向前查阅储存的数值。

按压按键(8)[-]，可以向后查阅储存的数值。

如果存储器中没有数值可用，则显示屏下部显示“0.000”而上部显示“0”。

最早的数值位于存储器中位置1上，最新的数值位于位置30上（有30个可用的保存值时）。在保存另一个数值时，总是删除存储器中最早的数值。

删除所有记忆

如要删除存储器内容，请按压按键(7) [Func]，然后选择储存功能 \blacksquare 。然后短促按压电源开关(5) \circlearrowleft ，就能删除显示的数值。

通过同时按压按键(4)和电源开关(5) \circlearrowleft 可以删除存储器中的所有数值。


加/减数值

测量值或最终结果可以进行加或减操作。

加数值

下个例子描述面积的加法：

根据章节“面积测量”确定面积（参见“面积测量”，页 41）。



按压按键**(3)[+]**。显示计算出的面积和图标“+”。按压测量键**(2)[▲]**，即可启动下一个面积测量。根据章节“面积测量”确定面积（参见“面积测量”，页 41）第二次测量一结束，就会在显示屏下部显示第二次面积测量的结果。如要显示最终结果，请再次按压测量键**(2)[▲]**。

提示：在长度测量时会立即显示最终结果。

减去数值

如要进行数值减法计算，请按压按键**(8)[-]**。后续操作类似于“数值相加”。

删除测量值

短促按压电源开关**(5)[○]**，可以在所有测量功能中删除最后那个测量值。反复短促按压电源开关**(5)[○]**，可按倒序删除测量值。

变换测量单位

基本设置为尺寸单位“m”（米）。

接通测量仪。

如要进入“基本设置”菜单，请按住按键**(7)[Func]**。选择“米/厘米”（针对3 601 K72 C40和3 601 K72 C80）或“英尺/米”（针对3 601 K72 C00）。

按压按键**(3)[+]**或按键**(8)[-]**，即可切换尺寸单位。

要离开菜单项时，请按压电源开关**(5)[○]**。测量仪关闭后，选择的设置继续保存。

蓝牙®接口

与其它设备之间的数据传输

测量仪装备了蓝牙®模块，通过蓝牙®接口将数据无线传输给特定的移动终端设备（比如智能手机、平板电脑）。

关于建立蓝牙®连接所需的系统前提条件的信息，可在博世网站上找到：www.bosch-pt.com。

► **更多信息请查阅博世产品页，参见二维码，页面8。**

在借助蓝牙®进行数据传输时，在移动终端设备与测量仪之间可能出现时间延迟。原因可能在于两个设备之间的距离或测量物体本身。



激活蓝牙®接口以便将数据传输到一个移动终端设备上

如要激活蓝牙®接口，请按压测量仪的蓝牙®按键**(6)**。如要激活蓝牙®信号，请重新按压蓝牙®按键**(6)**或按键**(3)[+]**。请确保移动终端设备上的蓝牙®接口已激活。

可提供博世专用的应用程序 (App) 来扩展移动终端设备的功能范围并简化数据处理。这些应用程序可以根据终端设备在相应的软件商店中下载。

在启动博世应用程序后，会在移动终端设备和测量仪之间建立连接。如果找到多个激活的测量仪，请根据序列号选择合适的测量仪。序列号**(11)**在测量仪的型号铭牌上。

在测量仪的状态栏**(h)**中显示连接状态和激活的连接**(a)**。

停用蓝牙®接口

如要禁用蓝牙®连接，请按压蓝牙®按键**(6)**。如要禁用蓝牙®信号，请重新按压蓝牙®按键**(6)**或按键**(8)[-]**或关闭测量仪。

工作提示

- ▶ 更多信息请查阅博世产品页，参见二维码，页面**8**。
- ▶ 本测量仪装备了一个无线接口。必须注意本地运行限制，例如在飞机上或医院里。

一般性指示

测量时，不得遮挡接收镜头**(14)**和激光束出口**(15)**。

测量期间不允许移动测量仪。因此将测量仪尽可能放在固定的止档面或支承面上。

影响测量范围的因素

测量范围取决于照明条件和目标面的反射特性。外来光线过强时，为了更好地看清激光束，可使用激光束护目镜**(18)** (附件) 和激光目标靶**(17)** (附件)，或遮暗目标面。

影响测量结果的因素

基于物理原理，无法避免在不同的表面上进行测量时产生的误差。例如：

- 透明表面 (例如玻璃、水)，
- 反光表面 (例如抛光金属、玻璃)，
- 多孔表面 (例如绝缘材料)，
- 有纹路的表面 (例如粗糙的灰泥墙、天然石)。

必要时，在这些表面上使用激光靶（17）（附件）。

如果未正确地瞄准好目标点，也可能产生误测。

此外有温差的空气层和间接的反射都可能影响测量值。

倾斜度测量的精度检查和校准（参见插图G）

定期检查倾斜度测量的精度。这可通过包络测量进行。为此将测量仪置于一个桌面上并测量倾斜度。将测量仪旋转180度，然后再次测量倾斜度。显示值之差最大允许为0.3度。

如果有更大的偏差，必须重新校准测量仪。为此请在设置中选择 。请遵照显示屏上的指示操作。

在温度剧烈变化后和在发生碰撞后，我们建议进行精度检查，并在必要时校准测量仪。发生温度变化后，在校准前必须等待一些时间，让测量仪温度稳定下来。

距离测量精度检查

您可以按照如下方式检查测量仪的精度：

- 选择一个您确切知道的一直不变的测量距离，大约3至10米（例如房间宽度、门洞）。测量应在条件良好的情况下进行，即测量距离应在室内且测量目标面应光滑且反射效果好。
- 连续测量距离10次。

在条件良好情况下，整个测量距离上的单次测量值与平均值的误差最大为±4 mm。要做好测量记录，以便日后充当检查仪器精确度的根据

使用三脚架（附件）工作

如果距离较远，特别有必要使用三脚架。将测量仪用1/4英寸螺纹（13）安装到三脚架（19）或市售摄影三脚架的快拆板上。用快拆板的固定螺丝拧紧。

按下按键（4），对用三脚架进行测量的基准面进行相应调节（基准面螺纹）。

故障信息

如果测量无法正确进行，则显示屏上会显示故障信息“Error”。请关闭测量仪再重新接通，然后再次启动测量。



每次测量时，测量仪都会监控功能是否正常。如果发现故障，则显示屏只显示正文旁边的图标，并且测量仪会自动关闭。在这种情况下请将测量仪通过经销商交给博世客户服务部。

维修和服务

维护和清洁

测量仪器必须随时保持清洁。

不可以把仪器放入水或其它的液体中。

使用潮湿，柔软的布擦除仪器上的污垢。切勿使用任何清洁剂或溶剂。

必须特别小心地维护接收镜头(**14**)、处理目镜或摄像机透镜。

需要修理时，请将测量仪装入保护袋(**16**)邮寄。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

香港和澳门特别行政区

罗伯特博世有限公司

香港北角英皇道625号， 21楼

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电子邮件：info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

废弃处理

应对测量仪、蓄电池/电池、附件和包装进行环保的回收利用。



请勿将测量仪和电池/蓄电池扔到生活垃圾里。

繁體中文

安全注意事項



為確保能夠安全地使用本測量工具，您必須完整詳讀本說明書並確實遵照其內容。若未依照現有之說明內容使用測量工具，測量工具內部所設置的防護措施可能無法發揮應有功效。謹慎對待測量工具上的警告標示，絕對不可讓它模糊不清而無法辨識。請妥善保存說明書，將測量工具轉交給他人時應一併附上本說明書。

- ▶ 小心 - 若是使用非此處指明的操作設備或校正設備，或是未遵照說明的操作方式，可能使您暴露於危險的雷射光照射環境之下。
- ▶ 本測量工具出貨時皆有附掛雷射警示牌（即測量工具詳解圖中的標示處）。
- ▶ 雷射警示牌上的內容若不是以貴國語言書寫，則請於第一次使用前將隨附的當地語言說明貼紙貼覆於其上。



請勿將雷射光束對準人員或動物，您本人亦不可直視雷射光束或使雷射光束反射。因為這樣做可能會對他人眼睛產生眩光，進而引發意外事故或使眼睛受到傷害。

- ▶ 萬一雷射光不小心掃向眼睛，應立刻閉上眼睛並立刻將頭轉離光束範圍。
- ▶ 請勿對本雷射裝備進行任何改造。
- ▶ 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡使用。雷射眼鏡是用來讓您看清楚雷射光束：但它對於雷射光照射並沒有保護作用。
- ▶ 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡使用，或在道路上行進間使用。雷射眼鏡無法完全阻隔紫外線，而且還會降低您對於色差的感知能力。

- ▶ 本測量工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能夠確保本測量工具的安全性能。
- ▶ 不可放任兒童在無人監督之下使用本雷射測量工具。他們可能會不小心對他人眼睛產生眩光。
- ▶ 請不要在存有易燃液體、氣體或粉塵等易爆環境下操作本測量工具。測量工具內部產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 小心！使用測量工具時若開啟 Bluetooth®（藍牙）功能，將可能對其他裝置或設備、飛機以及醫療器材（例如心律調節器、助聽器等）產生干擾。同樣亦無法完全排除對鄰近之人員或動物造成身體危害的可能性。請勿在醫療器材、加油站、化學設備、爆炸危險場所以及易爆環境等處附近，使用測量工具的 Bluetooth® 功能。請勿在飛機上使用測量工具的

Bluetooth® 功能。應避免直接貼靠在身體部位旁的長時間持續操作。

Bluetooth® 一詞及其標誌（商標）為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之註冊商標。Robert Bosch Power Tools GmbH 對於此詞彙／標誌之任何使用均已取得授權。

產品和規格

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

該測量工具是用來測量距離、長度、高度、間距、傾角，並具有計算面積及體積之功能。

測量結果可透過 Bluetooth® 功能傳送至其他裝置。

本測量工具適合在室內使用。

插圖上的機件

機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。

- (1) 顯示器
- (2) 測量按鈕 [▲]
- (3) 加號按鈕 [+]
- (4) 基準點選擇按鈕
- (5) 電源按鈕 [○]
- (6) 藍牙® 按鈕

- (7) 功能按鈕 [Func]
- (8) 減號按鈕 [-]
- (9) 電池盒蓋
- (10) 電池盒蓋鎖扣
- (11) 序號
- (12) 雷射警示牌
- (13) 供三腳架使用的 1/4" 螺紋孔
- (14) 接收點
- (15) 雷射光束出口
- (16) 保護套袋
- (17) 雷射標靶^{A)}
- (18) 雷射眼鏡^{A)}
- (19) 三腳架^{A)}

A) 圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。

指示元件

- (a) 藍牙® 狀態
 -  藍牙® 功能已啟用，未建立連線
 -  藍牙® 功能已啟用，已成功連線
- (b) 測量基準點
- (c) 電池電量指示器
- (d) 測量值顯示列
- (e) 測量結果顯示列
- (f) 測量功能
- (g) 傾角指示器
- (h) 狀態列
- (i) 基本設定

技術性數據

數位雷射測距儀	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
產品機號號	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80

52 | 繁體中文

數位雷射測距儀	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
測量範圍 (標準值)	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}
測量範圍 (標準值，在不利條件下)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
測量準確度 (標準值)	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}
測量準確度 (標準值，在不利條件下)	±3.0 mm ^{B)}	±3.0 mm ^{B)}	±3.0 mm ^{B)}
最小顯示單位	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
間接距離測量和水平儀			
測量範圍	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)
傾角測量			
測量範圍	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)
測量準確度 (標準值)	±0.2 ^{C)D)}	±0.2 ^{C)D)}	±0.2 ^{C)D)}
最小顯示單位	0.1°	0.1°	0.1°
一般資訊			
操作溫度	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}
儲藏溫度	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
空氣相對濕度最大值	90 %	90 %	90 %
從基準點高度算起的最大可測量高度	2,000 m ^{F)}	2,000 m ^{F)}	2,000 m ^{F)}
依照 IEC 61010-1，污染等級為	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}
雷射等級	2	2	2
雷射種類	635 nm , < 1 mW	635 nm , < 1 mW	635 nm , < 1 mW
雷射光束直徑 (當 25 °C 時) 約略值			
- 距離為 10 m	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}
- 距離為 50 m	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}
自動關機的執行時間點			
- 雷射	20 秒	20 秒	20 秒
- 測量工具 (未進行測量)	5 分鐘 ^{H)}	5 分鐘 ^{H)}	5 分鐘 ^{H)}

數位雷射測距儀	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	0.10 kg	0.10 kg	0.10 kg
尺寸	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm
防護等級	IP 54 (防塵防潑濺) ^{j)}	IP 54 (防塵防潑濺) ^{j)}	IP 54 (防塵防潑濺) ^{j)}
電池	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
電池數量	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
測量單位調整	m	m, ft, in	m
資料傳輸			
藍牙®	藍牙® (4.0 Classic 和低功耗) ^{j)}	藍牙® (4.0 Classic 和低功耗) ^{j)}	藍牙® (4.0 Classic 和低功耗) ^{j)}
工作頻率範圍	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
最大發射功率	2.5 mW	2.5 mW	2.5 mW

- A) 以測量工具前緣為測量起點、目標物反射率高（例如白漆牆）、背景照明微弱、操作溫度為 25 °C。應額外再將誤差 $\pm 0.05 \text{ mm/m}$ 列入計算。
- B) 以測量工具後緣為測量起點、目標物的反射率低（例如深色漆牆）、背景照明強烈、操作溫度為 -10 °C 至 +45 °C。應額外再將誤差 $\pm 0.15 \text{ mm/m}$ 列入計算。
- C) 使用者在進行 0° 與 90° 校正後，45°（最大值）以下必須另外加上每度 $\pm 0.01^\circ$ 的螺距誤差。測量工具的左側為傾角測量的基準點。
- D) 在操作溫度 25 °C 下
- E) 使用連續測量功能時的操作溫度最高為 +40 °C。
- F) 應額外再將誤差 $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ 列入測量準確度計算。
- G) 只產生非導傳性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電
- H) 藍牙® 為停用狀態
- I) 電池盒除外
- J) 具有藍牙® 低功耗功能之工具裝置，視其機型和作業系統，可能會有無法建立連線之情形。藍牙® 裝置必須支援 SPP 模式。

從產品銘牌的序號 (11) 即可確定您的測量工具機型。

安裝

裝入／更換電池

建議使用鹼性錳電池或充電電池做為測量工具的電源。

使用 1.2 伏特充電電池時的可測量次數可能會比使用 1.5 伏特電池來得少。若要打開電池盒蓋 (9)，請按壓鎖扣 (10) 並取下電池盒蓋。裝入拋棄式電池或充電電池。此時請您注意是否有依照電池盒內側上的電極標示正確放入。

螢幕中的電池符號一變成無格數後，您大約還可以進行 100 次測量。當電池符號處於無格數並呈紅色閃爍狀態時，則無法再進行測量。請您更換拋棄式電池或充電電池。

務必同時更換所有的拋棄式電池或充電電池。請使用同一製造廠商、容量相同的拋棄式電池或充電電池。

- ▶ **長時間不使用時，請將測量工具裡的拋棄式電池或充電電池取出。**經過長期存放，電池會腐蝕或自行放電。

操作

操作機器

- ▶ **不可放任啟動的測量工具無人看管，使用完畢後請關閉測量工具電源。**雷射可能會對旁人的眼睛產生眩光。
- ▶ **不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。**
- ▶ **勿讓測量工具暴露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境。**例如請勿將它長時間放在車內。測量工具歷經較大溫度起伏時，請先讓它回溫後再使用。如果儀器曝露在極端溫度下或溫差較大的環境中，會影響儀器的測量準確度。
- ▶ **測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。**測量工具遭受外力衝擊後，一律必須先檢查其精準度，確認後才能繼續使用。(參見「**檢查測距精準度**」，頁 63)。

啟動／關閉

- 若要啟動測量工具並同時開啟雷射功能，請按一下測量按鈕 (2) [▲]。
- 若要啟動測量工具但不需要開啟雷射功能，則請按一下電源開關 (5) [○]。
- ▶ **雷射光束不可以對準人或動物，操作人本身也不要直視光束，即使和光束相距甚遠也不可以做上述動作。**

若要關閉測量工具，請按住電源開關 (5) [\circ] 不放。

即使測量工具已關機，記憶體中的測量值及裝置設定將繼續留存。

探測程序

測量工具開機後的模式為長度測量功能。如欲使用其他測量功能，按一下按鈕 (7) [Func]。請利用按鈕 (3) [+] 或按鈕 (8) [-] 選擇所需的測量功能(參見「測量功能」，頁 56)。若要啟用該測量功能，請按一下按鈕 (7) [Func] 或測量按鈕 (2) [\blacktriangle]。

啟動後，測量工具後緣即被選取做為測量基準點。若要切換基準點(參見「選擇基準點 (請參考圖 A)」，頁 55)。

將測量工具置於所需的測量起點上 (例如：牆壁)。

提示：利用電源開關 (5) [\circ] 啟動測量工具後，按一下測量按鈕 (2) [\blacktriangle] 即可開啟雷射功能。

短按一下測量按鈕 (2) [\blacktriangle] 即可開始測量。隨後，雷射光束即自動關閉。若要進行另一次測量，請重複此程序。

► **雷射光束不可以對準人或動物，操作人本身也不要直視光束，即使和光束相距甚遠也不可以做上述動作。**

提示：原則上 0.5 秒鐘內就會出現測量值，最遲為 4 秒鐘左右。測量時間取決於距離、光線情況和目標物表面的反射特性。結束測量後，雷射光束會自動關閉。

選擇基準點 (請參考圖 A)

測量時共有三個不同基準點供您選擇：

- 測量工具後緣 (例如貼靠在牆面上時) 、
- 測量工具前緣 (例如：以桌緣做為測量起點) 、
- 螺紋孔中心點 (13) (例如：使用三腳架進行測量)

若要選擇基準點，請按下按鈕 (4)。請利用按鈕 (3)[+] 或按鈕 (8)[-] 或按鈕 (4) 選擇所需基準點。測量工具每次啟動之後一律以測量工具後緣為預設基準點。

「基本設定」功能表

若要進入「基本設定」(i) 功能表，請按住按鈕 (7) [Func] 不放。

請選擇相應的基本設定及其設定內容。

若要離開「基本設定」功能表，請按一下電源開關 (5) [\circ]。

螢幕照明

螢幕照明的設定為持續亮起。若未操作按鈕，螢幕照明會在約 20 秒鐘後變暗，以維護電池/充電電池的壽命。


測量功能

長度測量

請選擇長度測量 。

若要啟動雷射光束，請按一下測量按鈕 (2) [**▲**]。

按一下測量按鈕 (2) [**▲**] 即可開始測量。測量結果會出現在螢幕下方。


每一次想要重新進行測量時，請重複上述步驟。最新測量值將出現在螢幕下方，而前一次的測量值則位於其上，依此類推。


連續測量

進行連續測量時，可針對目標物讓測量工具進行相對移動，期間系統將每 0.5 秒左右更新一次測量值。舉例來說，您可從某一個牆面離開，走到相隔所需距離的位置，期間可隨時看到當下的實際距離。

請選擇連續測量 。

若要啟動雷射光束，請按一下測量按鈕 (2) [**▲**]。

移動測量工具，直至所需距離出現在螢幕下方為止。




再按一下測量按鈕 (2) [**▲**] 即可中斷連續測量功能。目前的測量值將顯示於螢幕下方。而最大及最小測量值則是位於其上。若是再按一次測量按鈕 (2) [**▲**]，則連續測量將重頭開始。

連續測量功能將於 5 分鐘後自動關閉。

面積測量

請選擇面積測量 。

接著按照進行長度測量之方式，測量寬度、長度即可。進行這兩次測量之間，雷射光束將保持開啟。面積測量指示器  中即將進行測量的長度以閃爍方式顯示。




第一個測量值顯示於螢幕上方。

完成第二次測量後，將自動計算出面積並於畫面中顯示該值。最後的計算結果位於螢幕下方，而個別測量值則位於其上方。

體積測量

請選擇體積測量 。

接著按照進行長度測量之方式，測量寬度、長度及深度即可。進行這三次測量之間，雷射光束將保持開啟。體積測量指示器 中即將進行測量的長度以閃爍方式顯示。



第一個測量值顯示於螢幕上方。

完成第三次測量後，測量工具將自動計算出體積並於畫面中顯示該值。最後的計算結果位於螢幕下方，而個別測量值則位於其上方。

間接長度測量

間接距離測量共分為三種測量功能供您選用，它們分別可用來量測不同類型的距離。

無法進行直接測量時（例如有障礙物會阻擋雷射，或者沒有目標物可充當反射體時），則必須以間接的方式測量。此一測量方式僅適用於垂直方向。任何水平方向的偏差都會導致測量誤差。


提示：間接距離測量的精準度永遠不如直接距離測量。視運用方式而定，其測量誤差可能大於直接距離測量。為改善測量準確度，建議您使用三腳架（配件）。

雷射將在各次單一測量之間的空檔保持開啟。

a) 間接高度測量（請參考圖 B）

請選擇間接高度測量 。

請注意：測量工具應位於與下方測量點一致的高度上。接著將測量工具沿基準點側傾，依照進行長度測量之方式來測量「1」線段（即螢幕上以紅線顯示者）。




完成測量後，測量結果顯示列 (e) 中顯示的測量結果即為您想要確認的「X」線段。「1」線段及「a」角的測量值則是位於測量值顯示列 (d) 中。

b) 雙重間接高度測量（請參考圖 C）

本測量工具可以間接測量位於測量工具垂直平面上的任何長度。

請選擇雙重間接高度測量

依照進行長度測量之方式依序測量線段「1」和「2」。




完成測量後，測量結果顯示列 (e) 中顯示的測量結果即為您想要確認的「X」線段。線段「1」、線段「2」及「a」角的測量值則是位於測量值顯示列 (d) 中。

請注意：在同一個測量流程中進行每一次測量時，測量基準點（例如：測量工具後緣）都必須精準地保持在同一位置上。

c) 間接長度測量（請參考圖 D）

請選擇間接長度測量

請注意：測量工具必須與您想要確認的測量點位在同一高度上。接著將測量工具沿基準點側傾，依照進行長度測量之方式來測量「1」線段。




完成測量後，測量結果顯示列 (e) 中顯示的測量結果即為您想要確認的「X」線段。「1」線段及「a」角的測量值則是位於測量值顯示列 (d) 中。

牆面面積測量（請參考圖 E）

牆面面積測量是用來計算相同高度之數個單一牆面的總面積。插圖範例中所測量的是：空間高度 H 相同但長度不同 L 之多個牆面加總起來的總面積。

請選擇牆面測量

依照進行長度測量之方式來測量空間高度 H。測量值將顯示於上方測量值列。雷射功能將保持開啟。



隨後請測量第一面牆的長度 L_1 。將自動計算出面積並於測量結果顯示列 (e) 中顯示該值。最新得出的長度測量值位於下方測量值列 (d)。雷射功能將保持開啟。

現在請您測量第二面牆的長度 L_2 。測量值列 (d) 中所顯示的單次測量值將累加於長度 L_1 中。兩個長度（顯示於中間測量值列 (d)）加總後再乘以之前儲存的高度 H 。所得的總面積值將顯示於測量結果顯示列 (e) 中。

您可以繼續測量任意多個長度 L_x ，系統會自動相加這些值後再乘以高度 H 。為求正確計算面積，其前提是：所有區塊面積的第一個測量長度要一致（在本範例中即為空間高度 H ）。

放樣功能（請參考圖 F）

放樣功能可重複測量一個自訂長度（距離）。您可將此長度移植到任一表面上，以便將材料切成相同長度或建構石膏隔間牆等等。可設定的最小長度為 0.1 m，可設定的最大長度為 50 m。

提示：使用放樣功能時，所顯示的是到螢幕中標記處的距離。基準點不是測量工具的邊緣。

請選擇放樣功能

請視需要調整長度。此時可利用按鈕 (7) [Func] 選擇合適的數字／位數，然後利用按鈕 (3) [+] 或按鈕 (8) [-] 變更數值。

按一下測量按鈕 (2) [\blacktriangle] 即可啟動放樣功能，接下來請您慢慢從起點往前走。



測量工具將持續測量目前與起點之間的間距。此時將同時顯示您的自訂長度以及目前測量值。向下或向上箭頭表示：到下一個或最後一個記號的最短距離。

提示：持續測量時，只要按下按鈕 (4)，亦可將目前測得的數值設為自訂長度。



位於左邊的系數代表目前可換算成幾個完整自訂長度。螢幕兩旁的綠色箭頭則是告知還有多長距離就應標設下一個記號。

當參照值不在螢幕範圍上，則紅色箭頭所指位置或紅色字樣代表實際值。

傾角測量／數位水平儀

請選擇傾角測量／數位水平儀

測量工具將於這兩種顯示之間自動切換。



數位水平儀是用來檢查某一物體的水平或垂直定位（例如洗衣機、冰箱等等）。

傾斜度若超過 3°，螢幕上的圓球將以紅色顯示。



傾角測量則是用來測量坡度或傾斜度（例如用於樓梯、欄杆、家具榫接、管路鋪設等等）。

測量工具的左側為傾角測量的基準點。測量中途如果此符號開始閃爍，代表測量工具過度側傾。


儲存功能

每次完成測量後，將自動儲存測量值或最後的計算結果。

儲存值顯示器

最多可叫出 30 個數值（測量值或最後的計算結果）。

請選擇儲存功能 **[■]**。



螢幕上方所顯示的是所儲存之數值的編號，下方是所屬之儲存值，而左方是所屬之測量功能。

請按一下按鈕 **(3) [+]**，即可往前翻頁至其他儲存值。

請按一下按鈕 **(8) [-]**，即可往後翻頁至其他儲存值。

如果記憶體中沒有數值，螢幕下方將出現「0.000」而上方則是出現「0」。

最舊數值位於記憶體中的第 1 筆資料；最新數值則是位於第 30 筆資料（儲存值達 30 筆時）。如果還要儲存其他筆數值資料，則將一律刪除記憶體中的最舊數值。

刪除所有記憶

若要刪除儲存內容，請按一下按鈕 **(7) [Func]**，並選擇儲存功能 **[■]**。接著再按一下電源開關 **(5) [○]**，即可刪除目前顯示的測量值。

同時按下按鈕 **(4)** 和電源開關 **(5) [○]** 即可刪除現存於記憶體中的所有數值。


數值相加／相減

測量值或最後的計算結果可進行加減。

數值相加

以下範例將說明如何累加面積：

請依照「面積測量」小節進行「面積測量」。（參見「面積測量」，頁 56）。



請按一下按鈕 (3) [+]。隨即出現計算後得出的面積並加註「+」符號。

按一下測量按鈕 (2) [▲]，即可開始其他面積測量。請依照「面積測量」小節進行「面積測量」。(參見「面積測量」，頁 56)第二次測量完成後，螢幕下方會立即顯示第二次面積測量的結果。若要顯示最後的計算結果，請再按一下測量按鈕 (2) [▲]。

提示：進行長度測量時，將立即顯示最後的計算結果。

數值相減

若要將數值相減，請按一下按鈕 (8) [-]。後續步驟請比照「數值相加」。

刪除測量值

在所有測量功能中，只要按一下電源開關 (5) [\circ]，即可刪除您所測得的最後一項測量值。重複按壓電源開關 (5) [\circ]，即能反序刪除測量值。

切換尺寸單位

基本設定中的尺寸單位為「m」（公尺）。

啟動測量工具。

請按住按鈕 (7) [Func] 不放，以便進入「基本設定」功能表。請選擇「m/cm」（適用於 3 601 K72 C40 和 3 601 K72 C80）或「ft/m」（適用於 3 601 K72 C00）。

按一下按鈕 (3) [+] 或按鈕 (8) [-]，即可切換尺寸單位。

若要離開此功能表項目，請按一下電源開關 (5) [\circ]。測量工具關機後，所選之設定仍將保留。

藍牙® 介面

將資料傳輸至其他裝置

本測量工具配備藍牙® 模組，透過此一無線技術即可與具有藍牙® 介面的特定行動終端裝置進行資料傳輸（例如智慧型手機、平板電腦）。

如需 藍牙® 連線的最低系統需求相關資訊，請至博世網站：
www.bosch-pt.com。

► 如需其他資訊，請參考博世產品說明頁，詳見 QR-Code，頁碼 8。

透過藍牙® 進行資料傳輸時，行動終端裝置與測量工具之間可能會有時間遲滯的現象。問題可能是出在兩個裝置的距離或是出在測量目標物本身。



啟用行動終端裝置的藍牙® 介面，以便進行資料傳輸

若要啟用藍牙® 介面，請按一下測量工具的藍牙® 按鈕 (6)。請重新按一下藍牙®按鈕 (6) 或按鈕 (3) [+]，即可啟用藍牙® 訊號。請確認：行動終端裝置上的藍牙® 介面已啟用。

為了擴充行動終端裝置的功能並簡化資料處理，本公司另外開發了專用的博世應用程式 (App) 供您選用。您可到相關商店按照所使用的終端裝置下載該程式。

博世應用程式啟動之後，將為您在終端行動裝置與測量工具之間自動建立連線。萬一同時找到多個啟用的測量工具，請您根據序號選擇相符的那一個測量工具。序號 (11) 位於測量工具的產品銘牌上。

連線狀態以及啟用之連線 (a) 將顯示於測量工具的狀態列 (h) 中。

停用藍牙® 介面

若要停用藍牙® 連接，請按一下藍牙® 按鈕 (6)。若要停用藍牙® 訊號，請重新按一下藍牙® 按鈕 (6) 或按鈕 (8) [-] 或關閉測量工具電源。

作業注意事項

- ▶ 如需其他資訊，請參考博世產品說明頁，詳見 QR-Code，頁碼 8。
- ▶ 本測量工具配備無線介面。請您務必遵守不同場所的使用限制條件，例如在飛機或醫院內。

一般注意事項

測量時，接收點 (14) 和雷射光束出口 (15) 不得有遮蓋物。

進行測量期間，測量工具不得有任何移動。因此，請將測量工具儘可能放置在固定的擋塊或托架平面上。

影響測量範圍的因素

測量範圍取決於光線情況和目標物表面的反射特性。有強烈外來燈光影響時，使用雷射眼鏡 (18) (配件) 和雷射標靶 (17) (配件) 可提高雷射光束的能見度，或遮住目標物表面的光線。

影響測量結果的因素

由於物理作用之故，無法排除在不同類型表面上進行測量時出現誤差的狀況。表面的類型可分為：

- 透明表面（例如玻璃、水）
- 反射表面（例如拋光金屬、玻璃）
- 多孔狀表面（例如具有阻隔特性的材料）

- 結構性表面（例如毛胚、天然石材）。

必要時請將雷射標靶（17）（配件）放到表面上。

如果未正確地瞄準好目標物表面，也可能會出現測量誤差。

此外有溫差的空氣層和間接反射都可能影響測量值。

檢查傾角測量準確度及進行相關校正（請參考圖 G）

請定期檢查傾角測量準確度。其做法是執行一次反轉測量。請將測量工具放到桌上，然後進行傾角測量。將測量工具旋轉 180°，然後再測量一次傾角。顯示值最多可相差 0.3°。

如果差距超出規定則必須重新校正測量工具。若要這麼做，請至設定中選擇 **CAL**。並遵照螢幕上的指示。

本測試工具經歷溫度劇烈變化或碰撞之後，建議您進行準確度測試，並視需要執行校正。本測試工具經歷溫度劇烈變化或碰撞之後，必須先回溫一段時間然後才進行校正。

檢查測距精準度

可如下檢查測量工具的準確度：

- 選擇一個您本人非常熟悉且長度不會改變的測量線段，線段長度大概在 3 到 10 公尺之間（例如房間的寬度，門孔等）。該測量應在有利條件下進行，亦即該測量位置位於室內，待測量的目標物表面光滑，且具有良好的反射性。
- 連續測量該長度 10 次。

在有利的測量條件下，每一次的測量結果與平均值的不得相差超過 ±4 mm。記錄測量結果，以便後續可比較其準確度

使用三腳架（配件）進行測量

當測量目標位於遠處時，必須使用三腳架。請利用 1/4" 螺紋孔（13）將測量工具安裝到三腳架（19）或一般市售相機三腳架的快拆座上。請使用快拆座的止付螺絲來固定測量工具。

請按一下按鈕（4）以便配合情況改設為使用三腳架時的測量基準點（螺紋孔基準點）。

故障訊息

如果無法正確執行測量程序，螢幕上將出現故障訊息「Error」。請將測量工具關機然後再重新啟動，接著再次開始該項測量。



測量工具在進行每次測量時會監控功能是否正常。若確認出現故障，螢幕上僅會出現左側符號，隨後測量工具將自動關機。發生這種情況時，請將該測量工具交由您的經銷商轉送至博世顧客服務處。

維修和服務

保養與清潔

測量儀器必須隨時保持清潔。

不可以把儀器放入水或其它的液體中。

使用柔軟濕布擦除儀器上的污垢。切勿使用清潔劑或溶液。

進行保養時需格外小心接收點（14），務必請您比照眼鏡或攝影鏡頭的處置方式。

如需送修，請將測量工具放入保護套袋（16）內後，再轉交給相關單位。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com 如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

中國香港和澳門特別行政區

羅伯特·博世有限公司

香港北角英皇道625號21樓

客戶服務熱線：+852 2101 0235

傳真：+852 2590 9762

電子郵件：info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段90 號6 樓

台北市10491

電話：(02) 7734 2588

傳真: (02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
 羅伯特·博世電動工具有限公司
 70538 Stuttgart / GERMANY
 70538 斯圖加特/ 德國

廢棄物處理

測量工具、充電電池／拋棄式電池、配件以及包裝材料須遵照環保相關法規進行資源回收。



不得將本測量工具與充電電池／拋棄式電池丟入家庭垃圾中！

NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

한국어

안전 수칙



측정공구의 안전한 사용을 위해 모든 수칙들을 숙지하고 이에 유의하여 작업하시기 바랍니다. 측정공구를 해당 지침에 따라 사용하지 않으면, 측정공구에 내장되어 있는 안전장치에 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 측정공구의 경고판을 절대로 가려서는 안 됩니다. 안전 수칙을 잘 보관하고 공구 양도 시 측정공구와 함께 전달하십시오.

- ▶ 주의 - 여기에 제시된 조작 장치 또는 조정 장치 외의 용도로 사용하거나 다른 방식으로 작업을 진행하는 경우, 광선으로 인해 폭발될 위험이 있습니다.
- ▶ 본 측정공구는 레이저 경고 스티커가 함께 공급됩니다(그림에 측정공구의 주요 명칭 표시).
- ▶ 처음 사용하기 전에 함께 공급되는 한국어로 된 레이저 경고 스티커를 독문 경고판 위에 붙이십시오.



사람이나 동물에게 레이저 광선을 비추거나, 광선을 직접 또는 반사시켜 보지 마십시오. 이로 인해 눈이 부시게 만들어 사고를 유발하거나 눈에 손상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 눈으로 레이저 광선을 쳐다본 경우, 의식적으로 눈을 감고 곧바로 고개를 돌려 광선을 피하십시오.
- ▶ 레이저 장치를 개조하지 마십시오.
- ▶ 레이저 보안경을 일반 보안경으로 사용하지 마십시오. 레이저 보안경은 레이저 광선을 보다 잘 감지하지만, 그렇다고 해서 레이저 광선으로부터 보호해주는 것은 아닙니다.
- ▶ 레이저 보안경을 선글라스 용도 또는 도로에서 사용하지 마십시오. 레이저 보안경은 자외선을 완벽하게 차단하지 못하며, 색상 분별력을 떨어뜨립니다.
- ▶ 측정공구의 수리는 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 순정 부품만 사용하십시오. 이 경우에만 측정공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.
- ▶ 어린이가 무감독 상태로 레이저 측정공구를 사용하는 일이 없도록 하십시오. 의도치 않게 사람의 눈이 부시게 할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체나 가스 혹은 분진 등 폭발 위험이 있는 곳에서 측정공구를 사용하지 마십시오. 측정공구에 분진이나 증기를 점화하는 스파크가 생길 수 있습니다.
- ▶ 주의! 측정공구의 *Bluetooth®* 사용은 다른 기기나 설비, 비행기 및 의료 기기(예: 심박 조정기, 보청기) 등에 장애를 가져올 수 있습니다. 마찬가지로 근처에 있는 동물이나 사람에게도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 측정공구의 *Bluetooth®* 사용은 의료 기기, 주유소, 화학설비 및 폭발 위험이 있는 주변에서는 삼가하십시오. 비행기에서 측정공구의 *Bluetooth®* 사용은 삼가하십시오. 오랜 시간 신체에 직접 접촉하여 작동하는 것을 삼가하십시오.
- ▶ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Bluetooth® 글자와 그림(로고)은 **Bluetooth SIG, Inc.**의 등록상표입니다.
Robert Bosch Power Tools GmbH는 허가를 받아 이를 사용하고 있습니다.

제품 및 성능 설명

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

본 측정공구는 거리, 길이, 높이, 간격, 경사도를 측정하고 면적 및 체적을 계산하는 데 사용됩니다.

측정 결과는 **Bluetooth®**를 통해 다른 장치로 전송할 수 있습니다.

측정공구는 실내용입니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 측정공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 디스플레이
- (2) 측정 버튼 [▲]
- (3) 플러스 버튼 [+]
- (4) 기준 레벨 선택 버튼
- (5) 전원 버튼 [○]
- (6) 블루투스® 버튼
- (7) 기능 버튼 [Func]
- (8)マイ너스 버튼 [-]
- (9) 배터리 케이스 덮개
- (10) 배터리 케이스 덮개 잠금쇠
- (11) 일련 번호
- (12) 레이저 경고판
- (13) 1/4" 삼각대 소켓
- (14) 수신 렌즈
- (15) 레이저빔 발사구
- (16) 안전 케이스
- (17) 레이저 표적판^{A)}

68 | 한국어

(18) 레이저 보안경^{A)}

(19) 삼각대^{A)}

A) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다.

디스플레이 내용

(a) 블루투스® 상태

* 블루투스® 작동, 연결되지 않음

* 🔍 블루투스® 작동, 연결됨

(b) 측정 기준 레벨

(c) 배터리 표시

(d) 측정치 표시열

(e) 결과 표시열

(f) 측정 기능

(g) 경사각도 표시

(h) 상태 바

(i) 기본 설정

제품 사양

디지털 레이저 거리 측정 기	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
제품 번호	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
측정 영역(표준)	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}	0.05–50 m ^{A)}
측정 영역(표준, 부적절한 조건)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
측정 정확도(표준)	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}	±1.5 mm ^{A)}
측정 정확도(표준, 부적절한 조건)	±3.0 m ^{B)}	±3.0 m ^{B)}	±3.0 m ^{B)}
최소 표시 단위	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm

간접 거리 측정 및 수준기

측정 영역 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°)

경사 측정

측정 영역 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°)

디지털 레이저 거리 측정 기	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
측정 정확도(표준)	±0.2 ^(D)	±0.2 ^(D)	±0.2 ^(D)
최소 표시 단위	0.1°	0.1°	0.1°
일반 사항			
작동 온도	-10 °C ... +45 °C ^(E)	-10 °C ... +45 °C ^(E)	-10 °C ... +45 °C ^(E)
보관 온도	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
상대 습도 최대	90 %	90 %	90 %
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이	2000 m ^(F)	2000 m ^(F)	2000 m ^(F)
IEC 61010-1에 따른 오염도	2 ^(G)	2 ^(G)	2 ^(G)
레이저 등급	2	2	2
레이저 유형	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
레이저빔 직경(25 °C일 때) 약			
- 10 m 떨어진 거리	9 mm ^(D)	9 mm ^(D)	9 mm ^(D)
- 50 m 떨어진 거리	45 mm ^(D)	45 mm ^(D)	45 mm ^(D)
자동 꺼짐 기능이 활성화되는 대략적인 시간			
- 레이저	20초 후	20초 후	20초 후
- 측정 공구(측정 미 포함)	5분 ^(H)	5분 ^(H)	5분 ^(H)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	0.10 kg	0.10 kg	0.10 kg
치수	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm
보호 등급	IP 54(먼지 및 분무수 침투 방지) ^(I)	IP 54(먼지 및 분무수 침투 방지) ^(I)	IP 54(먼지 및 분무수 침투 방지) ^(I)
배터리	1.5 V LR03 (AAA) 2개	1.5 V LR03 (AAA) 2개	1.5 V LR03 (AAA) 2개
총전용 배터리	1.2 V HR03 (AAA) 2개	1.2 V HR03 (AAA) 2개	1.2 V HR03 (AAA) 2개
측정 단위 설정	m	m, ft, in	m

디지털 레이저 거리 측정기	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
----------------	----------	----------	------------

데이터 전송

블루투스®	블루투스®(4.0 Classic 및 Low Energy) ^{J)}	블루투스®(4.0 Classic 및 Low Energy) ^{J)}	블루투스®(4.0 Classic 및 Low Energy) ^{J)}
작동 주파수 대역	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
최대 송신 출력	2.5 mW	2.5 mW	2.5 mW
A) 측정 공구의 앞 모서리부터 측정할 경우, 표적물(예: 흰색으로 칠한 벽)의 반사율을 높게, 배경 조명을 약하게 조성해야 합니다. 작동 온도는 25 °C입니다. 그 외에도 ± 0.05 mm/m 정도 차이가 있을 수 있음을 고려해야 합니다.			
B) 측정 공구의 뒷 모서리부터 측정할 경우, 표적물(예: 어둡게 칠한 벽)의 반사율을 낮게, 배경 조명을 강하게 조성해야 합니다. 작동 온도는 - 10 °C ~ +45 °C입니다. 그 외에도 ± 0.15 mm/m 정도 차이가 있을 수 있음을 고려해야 합니다.			
C) 0° 및 90°에서 사용자가 캘리브레이션한 후 ± 0.01° / 도 ~ 45°(최대) 정도의 경사 오류가 추가로 있을 수 있음을 고려해야 합니다. 측정 공구의 좌측은 경사 측정을 위한 기준점 역할을 합니다.			
D) 작동 온도 25 °C			
E) 연속 측정 기능의 경우 최고 작동 온도는 +40 °C입니다.			
F) 그 외에도 측정 정확도에서 ± 0.5 mm 정도 차이가 있을 수 있음을 고려해야 합니다.			
G) 비전도성 오염의 경우만, 가끔씩 일시적으로 이슬로 인해 전도성이 유발될 수 있음			
H) 블루투스® 비활성화됨			
I) 배터리 케이스 달거됨			
J) 블루투스® Low-Energy 기기의 경우, 모델과 작동 시스템에 따라 연결 구성이 불가능할 수 있습니다. 블루투스® 기기가 SPP 프로토콜을 지원해야 합니다.			
형식판에 적힌 일련 번호 (11)를 통해 측정공구를 식별할 수 있습니다.			

조립

배터리 삽입하기/교환하기

측정 공구 작동에는 알칼리 망간 배터리 또는 충전용 배터리를 사용할 것을 권장합니다.

1.2 V 충전용 배터리를 사용할 경우 1.5 V 배터리를 사용할 때 보다 측정 가능 횟수가 줄어들 수 있습니다.

배터리 케이스 덮개 (**9**)를 열려면 잠금쇠 (**10**)를 누른 뒤 배터리 케이스 덮개를 빼냅니다. 배터리 또는 충전용 배터리를 끼웁니다. 이때 배터리 케이스 안쪽 면에 나온 표시대로 제대로 전극을 맞추어 끼우십시오.

비어 있는 배터리 기호가 처음으로 디스플레이에 나타난 경우, 약 100 회의 측정이 가능합니다. 비어 있는 배터리 기호가 적색으로 깜박이는 경우, 더 이상 측정할 수 없습니다. 배터리나 재충전 배터리 팩을 교환하십시오.

항상 배터리나 충전용 배터리는 모두 동시에 교환해 주십시오. 한 제조사의 동일한 용량의 배터리나 충전용 배터리만을 사용하십시오.

▶ **측정공구를 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리 또는 충전용 배터리를 측정공구에서 분리하십시오.** 장기간 보관할 경우 배터리나 충전용 배터리가 부식되거나 저절로 방전될 수 있습니다.

작동

기계 시동

- ▶ **측정공구가 켜져 있는 상태에서 자리를 비우지 말고, 사용 후에는 측정공구의 스위치를 고십시오.** 레이저빔으로 인해 다른 사람의 눈을 일시적으로 안 보이게 할 수 있습니다.
- ▶ **측정공구가 물에 젖거나 직사 광선에 노출되지 않도록 하십시오.**
- ▶ **극한의 온도 또는 온도 변화가 심한 환경에 측정공구를 노출시키지 마십시오.** 예를 들어 장시간 차량 안에 측정공구를 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 측정공구를 작동시키기 전에 먼저 온도에 적응할 수 있게 하십시오. 극한 온도에서나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하면 측정공구의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- ▶ **측정공구가 외부와 세게 부딪히거나 떨어지지 않도록 주의하십시오.** 측정공구에 외부 요인이 가해진 경우에는 재작업하기 전에 항상 정확도를 점검하십시오(참조 „거리 측정 정확도 점검“, 페이지 80).

전원 스위치 작동

- 측정공구와 레이저의 **스위치를 켜려면** 측정 버튼 (**2**) [**▲**]을 짧게 누릅니다.
- 레이저 없는 측정공구의 **스위치를 켜려면** 전원 버튼 (**5**) [**○**]을 짧게 누릅니다.
- ▶ **레이저빔이 사람이나 동물에 향하지 않도록 하고, 먼 거리에서라도 레이저빔 안을 들여다 보지 마십시오.**
- 측정공구의 전원을 끄려면** 전원 버튼 (**5**) [**○**]을 누르고 계십시오.



72 | 한국어

측정공구의 스위치를 끌 경우 메모리에 저장된 값들과 장치 설정은 그대로 유지됩니다.

측정 과정

스위치를 켜면 측정공구는 길이 측정 기능에 위치합니다. 다른 측정 기능을 사용하려면 버튼 (7) [Func]을 누르십시오. 버튼 (3) [+] 또는 버튼 (8) [-]을 눌러 원하는 측정 기능을 선택하십시오 (참조 „측정 기능“, 페이지 73). 버튼 (7) [Func] 또는 측정 버튼 (2) [▲]을 눌러 측정 기능을 활성화시키십시오.

전원을 켜면 측정용 기준 레벨로 측정공구의 뒷 모서리가 사전 설정되어 있습니다. 기준 레벨을 변경하려면 (참조 „기준 레벨 선택하기(그림 A 참조)“, 페이지 72).

측정공구를 원하는 측정 시작점(예: 벽)에 두십시오.

지침: 전원 버튼 (5) [⑥]을 눌러 측정공구를 켰으면 측정 버튼 (2) [▲]을 짧게 눌러 레이저를 겁니다.

측정을 위해 측정 버튼 (2) [▲]을 짧게 누릅니다. 그러면 레이저빔이 꺼집니다. 다시 측정하려면 상기 과정을 반복하십시오.

▶ 레이저빔이 사람이나 동물們에 향하지 않도록 하고, 먼 거리에서라도 레이저빔 안을 들어다 보지 마십시오.

지침: 측정값은 탑입별로 0.5 초 내에, 늦어도 대략 4 초 후에 디스플레이 됩니다. 측정 시간은 거리, 조명 상태 그리고 표적면의 반사 정도에 따라 좌우됩니다. 측정을 끝낸 뒤 레이저빔은 자동으로 꺼집니다.

기준 레벨 선택하기(그림 A 참조)

측정할 경우 세 가지의 다양한 기준 레벨 중에 선택할 수 있습니다:

- 측정공구의 뒷 모서리(예: 벽면에 설치할 경우),
- 측정공구의 앞 모서리(예: 책상 가장자리에서부터 측정할 경우),
- 나사부 (13) 의 중간(예: 삼각대를 이용하여 측정할 경우)

기준 레벨을 선택하려면 버튼 (4) 을 누르십시오. 버튼 (3) [+] 또는 버튼 (8) [-] 또는 버튼 (4) 을 눌러 원하는 기준 레벨을 선택하십시오. 측정공구를 켜면 항상 측정공구의 뒷 모서리가 기준 레벨로 사전 설정되어 있습니다.

“기본 설정” 메뉴

“기본 설정” (i) 메뉴로 이동하려면, 버튼 (7) [Func]을 누른 상태로 유지합니다.

해당되는 기본 설정 및 본인의 설정을 선택하십시오.

메뉴 “기본 설정”에서 벗어나려면, 전원 버튼 (5) [⑥]을 누르십시오.

디스플레이 조명

디스플레이 조명은 계속 켜져 있습니다. 버튼을 누르지 않으면, 디스플레이 조명은 약 20 초 후 배터리/충전용 배터리 절약을 위해 어두워집니다.


측정 기능

길이 측정

길이 측정  을 선택하십시오.

레이저빔을 켜려면 측정 버튼 (2) [**▲**]를 짧게 누르십시오.

측정을 위해 측정 버튼 (2) [**▲**]를 짧게 누릅니다. 측정치가 디스플레이 하단에 나타납니다.



다시 측정할 때마다 상기 제시된 과정을 반복하십시오. 마지막 측정값이 디스플레이 하단에, 마지막에서 두 번째 측정값이 그 위에 차례로 표시됩니다.


연속 측정

연속 측정 시 측정공구가 상대적으로 대상물을 향해 움직일 수 있으며, 측정치는 0.5초마다 업데이트됩니다. 예를 들어 벽면에서 원하는 간격까지 움직일 수 있으며, 현재 거리는 항상 판독 가능합니다.

연속 측정  을 선택하십시오.

레이저빔을 켜려면 측정 버튼 (2) [**▲**]를 짧게 누르십시오.

디스플레이 하단에 원하는 거리값이 보일 때까지 측정공구를 계속 움직입니다.



측정 버튼 (2) [**▲**]를 짧게 누르면 연속 측정이 중단됩니다. 디스플레이 하단에 현재 측정값이 표시됩니다. 최대 측정값 및 최소 측정값이 그 위에 표시됩니다. 측정 버튼 (2) [**▲**]를 다시 누르면 연속 측정이 새로 시작됩니다.


5분이 지나면 자동으로 연속 측정이 꺼집니다.

면적 측정

면적 측정 을 선택하십시오.

이어서 길이 측정 시와 같이 폭 및 길이를 연속으로 측정하십시오. 두 측정을 하는 동안 레이저빔이 계속 켜져 있습니다. 측정해야 할 구간이 면적 측정용 표시기 에서 깜박입니다.

74 | 한국어




첫 번째 측정값이 디스플레이 상단에 표시됩니다.
두 번째 측정을 하고나면 면적이 자동으로 계산되어 나타납니다. 최종 결과가 디스플레이 하단에, 개별 측정값이 그 위에 표시됩니다.

체적 측정

체적 측정 을 선택하십시오.

이어서 길이 측정 시와 같이 폭, 길이 그리고 깊이를 연속으로 측정하십시오. 세 가지 측정이 이루어지는 사이에 레이저빔은 켜진 상태로 유지됩니다. 측정해야 할 구간이 체적 측정용 표시기 에서 깜박입니다.



첫 번째 측정값이 디스플레이 상단에 표시됩니다.
세 번째 측정을 하고나면 체적이 자동으로 계산되어 나타납니다. 최종 결과가 디스플레이 하단에, 개별 측정값이 그 위에 표시됩니다.

간접 거리 측정

간접 거리 측정의 경우 각각 다양한 구간을 측정할 수 있는 세 가지 측정 기능이 있습니다.

간접 거리 측정 기능은 장애물이 있어 레이저빔 측정이 불가능하거나 표적 면을 반사체로 이용할 수 없어 거리를 직접 측정할 수 없을 경우 사용할 수 있습니다. 이 측정방법은 수직 방향으로만 사용할 수 있습니다. 수평 방향으로 사용하면 측정 오류가 발생할 수 있습니다.


지침: 간접적인 거리 측정은 항상 직접적인 거리 측정보다 정확도가 떨어집니다. 측정 오류는 사용에 따라 직접적인 거리 측정 시보다 점점 더 커집니다. 측정 정확도를 높이기 위해 삼각대(부속품)를 사용하면 좋습니다.

개별 측정을 하는 동안 레이저빔은 켜져 있습니다.

a) 간접 높이 측정(그림 B 참조)

간접 높이 측정 을 선택하십시오.

이 때 측정 공구가 아래 측정점과 동일한 위치에 있도록 해야 합니다. 그리고 나서 측정공구를 기준면 둘레에 기울이고 거리 측정할 때와 같이 구간 "1" (디스플레이에 붉은색 라인으로 표시됨)을 측정하십시오.




측정을 마치고 나면 구하려는 구간 "X"가 결과 표시열 (e)에 표시됩니다. 구간 "1"에 대한 측정치 및 각도 "a"는 측정치 표시열 (d)에 표시됩니다.

b) 이중 간접 높이 측정(그림 C 참조)

측정공구를 통해 측정공구의 수직면에 놓인 모든 구간을 간접적으로 측정할 수 있습니다.

이중 간접 높이 측정 을 선택하십시오.

길이 측정할 때와 같이 구간 "1" 및 "2"를 순서대로 측정하십시오.




측정을 마치고 나면 구하려는 구간 "X"가 결과 표시열 (e)에 표시됩니다. 구간 "1", "2"에 대한 측정치 및 각도 "a"는 측정치 표시열 (d)에 표시됩니다.

이때 측정 기준점(측정공구의 뒷 모서리 등)이 측정 과정 중 모든 개별 측정 시에 정확히 동일한 위치에 있어야 합니다.

c) 간접 길이 측정(그림 D 참조)

간접 길이 측정 을 선택하십시오.

이때 측정공구가 구하려는 측정점과 동일한 높이에 있도록 해야 합니다. 그리고 나서 측정공구를 기준면 둘레에 기울이고 길이 측정할 때와 같이 구간 "1"을 측정하십시오.




측정을 마치고 나면 구하려는 구간 "X"가 결과 표시열 (e)에 표시됩니다. 구간 "1"에 대한 측정치 및 각도 "a"는 측정치 표시열 (d)에 표시됩니다.

벽 면적 측정(그림 E 참조)

벽 면적 측정은 높이가 동일한 여러 단면적의 합한 값을 구하는데 사용할 수 있습니다. 제시된 예시에서는 공간의 높이 H는 같지만, 길이 L이 서로 다른 여러 벽의 전체 면적을 산출해야 합니다.

벽 면적 측정 을 선택하십시오.

길이 측정할 때와 같이 공간 높이 H를 측정하십시오. 상단 측정값행에 해당 측정값이 표시됩니다. 레이저는 켜진 상태입니다.



그리고 나서 첫 번째 벽의 길이 L_1 을 측정하십시오. 면적은 자동으로 계산되어 결과 표시열 (e)에 표시됩니다. 마지막 길이 측정값은 하단 측정치 표시열 (d)에 표시됩니다. 레이저는 켜진 상태입니다.

이제 두 번째 벽의 길이 L_2 를 측정하십시오. 측정치 표시열 (d)에 표시된 개별 측정값은 길이 L_1 에 합산됩니다. 두 길이를 합한 값(중간 측정치 표시열 (d)에 표시)에 저장된 높이 **H**가 곱해집니다. 결과 표시열 (e)에 전체 면적 측정값이 표시됩니다.

임의로 여러 개의 다른 길이 L_x 를 측정할 수 있으며, 측정된 값은 자동으로 합산되고 높이 **H**와 곱하여 계산됩니다. 정확하게 면적을 산출하려면 첫 번째로 측정한 길이(예시에서는 공간 높이 **H**)가 모든 측정 부분에서 동일해야 합니다.

분리 기능(그림 F 참조)

분리 기능을 통해 반복하여 정해진 길이(구간)를 측정합니다. 한 표면에서 정해진 길이 전송이 가능하며, 작업 소재를 동일한 길이로 절단하거나 건식 벽에 스터드 월을 설치할 때 등에 활용할 수 있습니다. 설정 가능한 최소 길이는 0.1 m이며, 최대 길이는 50 m입니다.

지침: 분리 기능에서 표시된 부분까지의 간격이 디스플레이에 표시됩니다. 측정 공구의 모서리를 표시합니다.

분리 기능 을 선택하십시오.

원하는 길이로 조정하십시오. 이를 위해 버튼 (7) [Func]을 눌러 해당되는 숫자/자리를 선택한 후 버튼 (3) [+] 또는 버튼 (8) [-]을 눌러 값을 변경하십시오.

측정 버튼 (2) []을 눌러 시작한 후, 시작 지점에서 서서히 벗어나십시오.



측정 공구는 계속해서 시작 지점과의 간격을 측정합니다. 이때 정의된 길이 및 현재 측정값이 표시됩니다. 하단 또는 상단의 화살표는 다음 표시 또는 마지막 표시와의 최소 거리 간격을 표시합니다.

지침: 계속해서 측정을 진행할 경우, 버튼 (4)을 눌러 측정된 값을 정의된 길이로 설정할 수도 있습니다.

좌측의 계수는 정의된 길이에 얼마나 도달했는지 알려줍니다. 디스플레이 측면의 녹색 화살표는 길이에 도달했음을 표시하기 위한 목적으로 나타납니다.

기준값이 디스플레이 영역을 벗어난 경우, 적색 화살표 또는 적색 문자 표시가 실제값을 나타냅니다.

경사 측정/디지털 수준기


경사 측정/디지털 수준기 를 선택하십시오.

측정공구는 두 가지 상태 사이에서 자동으로 전환됩니다.



디지털 수준기는 (예를 들어 세탁기, 냉장고 등) 물체의 수평 또는 수직 방향을 점검하는 데 사용됩니다.

경사가 3°를 초과하면, 디스플레이의 구가 적색으로 점등됩니다.



경사 측정은 (예를 들어 계단, 난간, 가구를 들여올 때, 파이프를 배선할 때 등) 경사 또는 기울기를 측정하는 데 사용됩니다.

측정공구의 좌측은 경사 측정을 위한 기준점 역할을 합니다. 측정 과정 중에 표시기가 깜박이면, 측정공구가 지나치게 옆으로 기울여졌기 때문입니다.


메모리 기능

측정이 종료될 때마다 해당 값 또는 최종 결과는 자동으로 저장됩니다.

메모리값 표시기

최대 30개의 값(측정값 또는 최종 결과)을 불러올 수 있습니다.

저장 기능 **[■]**을 선택하십시오.



디스플레이 상단에 메모리 값의 번호가 표시되고, 하단에는 해당 메모리 값이 그리고 좌측에는 해당 측정 기능이 표시됩니다.

저장된 값을 앞으로 넘기려면 버튼 **(3)** [**+**]을 누릅니다.

저장된 값을 뒤로 넘기려면 버튼 **(8)** [**-**]을 누릅니다.

메모리에 저장된 값이 없으면, 디스플레이 하단에 "**0.000"** 및 상단에 "**0**"이 표시됩니다.

(제공되는 30개의 메모리 값 중에서) 가장 오래된 값은 메모리의 위치 1에, 마지막 값은 위치 30에 위치합니다. 다른 값을 저장하면 항상 메모리에서 가장 오래된 값이 삭제됩니다.

모든 이미지 삭제

메모리 내용을 삭제하려면 버튼 **(7)** [**Func**]을 누른 후 저장 기능 **[■]**을 선택하십시오. 그리고 나서 전원 버튼 **(5)** [**○**]을 짧게 눌러 표시된 값을 삭제합니다.

버튼 **(4)** 및 전원 버튼 **(5)** [**○**]을 동시에 누르면 메모리에 있는 모든 값이 삭제됩니다.


값 더하기/빼기

측정값 또는 최종 결과는 더하거나 뺄 수 있습니다.

값 더하기

다음과 같은 예시는 면적 더하는 방식을 설명합니다:

"면적 측정" 단락에 따라 면적을 산출하십시오 (참조 "면적 측정", 페이지 73).



버튼 (3) [+]을 누르십시오. 산출된 면적 및 기호 "+"가 표시됩니다.

다른 면적 측정을 시작하려면 다시 측정 버튼 (2) [▲]을 누르십시오. "면적 측정" 단락에 따라 면적을 산출하십시오 (참조 "면적 측정", 페이지 73). 두 번째 측정이 완료되면, 두 번째 면적 측정의 결과가 디스플레이 하단에 표시됩니다. 최종 결과를 나타내려면 다시 측정 버튼 (2) [▲]을 누르십시오.

지침: 길이 측정 시에는 결과가 즉시 표시됩니다.

값 빼기

값을 빼려면 버튼 (8) [-]을 누르십시오. 다른 작업 절차는 "값 더하기"와 동일하게 진행됩니다.

측정치 삭제하기

모든 측정 기능에서 전원 버튼 (5) [○]을 짧게 눌러서 마지막으로 측정된 값을 삭제할 수 있습니다. 전원 버튼 (5) [○]을 여러 차례 짧게 누르면 측정값들이 역순으로 삭제됩니다.

단위 변경하기

기본 설정의 측정 단위는 "m" (미터)입니다.

측정공구의 스위치를 겁니다.

"기본 설정" 메뉴로 이동하려면, 버튼 (7) [Func]을 누른 상태로 유지합니다. "m/cm" (3 601 K72 C40 및 3 601 K72 C80의 경우) 또는 "ft/
m" (3 601 K72 C00의 경우)를 선택하십시오.

버튼 (3) [+] 또는 버튼 (8) [-]을 눌러 측정 단위를 바꾸십시오.

메뉴 항목을 벗어나려면 전원 버튼 (5) [○]을 누르십시오. 측정공구를 꾸면 선택한 설정은 그대로 저장됩니다.

블루투스® 인터페이스

다른 기기로의 데이터 전송

본 측정공구에는 블루투스® 모듈이 장착되어 있으며, 이 모듈은 무선 기술을 이용하여 블루투스® 인터페이스가 있는 특정한 모바일 단말기에 데이터를 전송합니다(예: 스마트폰, 태블릿).

블루투스® 연결에 필요한 시스템 전제조건에 관한 정보는 보쉬 인터넷 사이트 www.bosch-pt.com에서 확인할 수 있습니다.

- ▶ 보다 상세한 정보는 보쉬 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다(QR 코드, 8페이지 참조).

블루투스®를 이용하여 데이터를 전송할 경우 모바일 단말기와 측정공구 간에 시간 지연이 있을 수 있습니다. 이는 두 기기 간의 거리 때문일 수도 있고, 측정 대상 자체에 원인이 있을 수도 있습니다.

모바일 단말기로 데이터를 전송하기 위해 블루투스® 인터페이스 활성화

블루투스® 인터페이스를 활성화하려면, 측정공구의 블루투스® 버튼 **(6)**을 누르십시오. 블루투스® 신호를 활성화하려면, 블루투스® 버튼 **(6)** 또는 버튼 **(3) [+]**을 다시 누르십시오. 모바일 단말기에 있는 블루투스® 인터페이스가 활성화되었는지 확인하십시오.

모바일 단말기의 기능 범위를 넓히고 데이터 처리를 간소화하기 위해 전용 보쉬 애플리케이션(앱)을 사용할 수 있습니다. 단말기에 따라 해당 스토어에서 다운받으실 수 있습니다.

보쉬 애플리케이션을 시작하면 모바일 단말기와 측정공구가 연결됩니다. 활성화된 여러 개의 측정공구 중에 일련 번호에 따라 적합한 것을 고르십시오. 일련 번호 **(11)**는 측정공구의 타입 표시판에 적혀 있습니다.

연결 상태 및 활성화된 연결 **(a)**은 측정공구의 상태 바 **(h)**에 표시됩니다.

블루투스® 인터페이스 비활성화

블루투스® 연결을 비활성화하려면, 블루투스® 버튼 **(6)**을 누르십시오. 블루투스® 신호를 비활성화하려면, 블루투스® 버튼 **(6)** 또는 버튼 **(8) [-]**을 다시 누르거나 혹은 측정공구의 전원을 고십시오.

사용 방법

- ▶ 보다 상세한 정보는 보쉬 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다(QR 코드, 8페이지 참조).
- ▶ 측정공구에는 무선 인터페이스가 장착되어 있습니다. 비행기나 병원 등 장소에 따른 제약에 주의하십시오.

일반 사항

측정 시 수신 렌즈 (**14**) 및 레이저빔 발사구 (**15**) 가 가려지지 않도록 하십시오.

측정공구는 측정 중 움직임이 있어서는 안 되므로 최대한 접촉면에 단단히 고정되도록 하십시오.

측정 범위에 미치는 영향

측정 범위는 조명 조건 및 표적면의 반사 정도에 따라 달라질 수 있습니다. 외부 광선이 강한 경우 레이저빔을 더 잘 알아볼 수 있도록 레이저 보안경 (**18**) (액세서리) 및 레이저 표적판 (**17**) (액세서리)을 사용하거나, 대상면을 어둡게 하십시오.

측정 결과에 미치는 영향

다양한 표면에 측정할 경우 물리적인 이유로 인해 측정 오류가 생길 수 있습니다. 예:

- 투명한 표면(예: 유리, 물)
- 반사 표면(예: 광택 처리된 금속, 유리)
- 기공 표면(예: 단열재)
- 구조화된 표면(예: 초벽철, 천연 석재).

이러한 표면에는 필요에 따라 레이저 표적판 (**17**) (액세서리)을 사용하십시오.

표적면에 비스듬히 조준한 경우 측정 오류가 생길 수 있습니다.

또한 공기층의 온도가 상이하거나 혹은 간접적인 반사가 이루어진 경우에도 측정 결과에 지장이 있을 수 있습니다.

정확도 점검 및 경사 측정 보정(그림 G 참조)

경사 측정의 정확도를 정기적으로 검사하십시오. 이는 역측정으로 이루어집니다. 우선 측정공구를 책상 위에 놓고 그 경사를 측정합니다. 측정공구를 180° 돌린 후 다시 경사를 측정합니다. 표시된 숫자의 편차가 최대 0.3° 이하여야 합니다.

편차가 큰 경우에는 측정공구를 다시 캘리브레이션해야 합니다. 이를 위해 설정에서 **CAL** 을 선택하십시오. 디스플레이에 표시된 지침을 따르십시오.

심한 온도 변화를 겪었거나 충격을 받은 경우, 측정공구의 정확도를 점검해 본 후 필요에 따라 보정하기를 권장합니다. 온도 변화 후 측정공구를 보정하기 전에, 일정 시간동안 측정공구가 온도에 적응할 수 있도록 해야 합니다.

거리 측정 정확도 점검

측정공구의 정확도는 다음과 같이 점검 할 수 있습니다.

- 길이가 정확히 알려져 있는 약 3 m에서 10 m 사이의 장기간 변화하지 않는 측정 구간을 선택 하십시오(예: 공간 폭이나 문 크기 등). 측정은 적절한 조건 하에서 이루어져야 합니다. 즉, 측정 구간이 실내 공간에 위치해야 하며 측정 대상면은 매끄럽고 잘 반사되어야 합니다.
- 해당 구간을 10회 연속으로 측정하십시오.

적절한 조건 하의 전체 측정 구간에서 평균값과 개별 측정에서 나타나는 편차는 최대 ± 4 mm 정도 되어야 합니다. 측정한 내용을 기록하여 차후에 정확도를 비교해볼 수 있습니다.

삼각대(액세서리)를 이용해 작업하기

특히 먼거리를 측정할 때 삼각대를 사용하는 것이 필요합니다. 1/4" 나사부 (13) 와 함께 측정공구를 삼각대 (19) 의 순간 교환 플레이트 혹은 일반 카메라 삼각대 위에 놓습니다. 그리고 나서 이를 순간 교환 플레이트의 고정 나사를 사용하여 고정하십시오.

버튼 (4) 을 눌러 측정을 위한 기준 레벨을 설정하십시오(나사부 기준 레벨).

오류 메시지

측정을 정확하게 실행할 수 없는 경우, 디스플레이에 오류 메시지 “Error” 가 표시됩니다. 측정공구를 깼다가 다시 켜 후 측정을 다시 시작하십시오.

본 측정공구는 측정 할 때마다 제대로 작동하는지 감시합니다. 결함이 확인되면, 디스플레이에는 옆에 있는 기호만 표시되고, 측정공구가 꺼집니다. 이 경우 딜러를 통해 보쉬 서비스 센터에 측정공구를 보내십시오.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

항상 측정공구를 깨끗이 유지하십시오.

측정공구를 물이나 다른 액체에 넣지 마십시오.

물기있는 부드러운 천으로 오염된 부위를 깨끗이 닦으십시오. 세척제 또는 용제를 사용하지 마십시오.

특히 수신 렌즈 (14) 는 안경이나 카메라 렌즈를 다루듯이 조심스럽게 관리하십시오.

수리하는 경우 측정공구를 안전 케이스 (16) 에 넣어 보내주십시오.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다.

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터

080-955-0909

처리

측정공구, 충전용 배터리/배터리, 액세서리 및 포장은 친환경적으로 재활용 됩니다.



측정공구 및 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기에 버리지 마십시오!

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

ไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย



สิ่งเครื่องมือวัดให้ร่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ซ้อมและใช้อุปกรณ์เบื้องต้นที่หันหน้าไปทางในเครื่องมือวัด
ตามค่าแนะนำให้หล่อเท่านั้น ระบบป้องกันเมมเบร็จในเครื่องมือวัดอาจได้

รับผลกระทบอย่างร้ายแรงหากใช้เดือนที่อยู่บนเครื่องมือวัดนั้นเลื่อน
เก็บรักษาค่าแนะนำเหล่านี้ไว้ให้ดี และหากเครื่องมือวัดนี้ถูกส่งต่อไปยังผู้อื่น ให้ส่ง
มอบค่าแนะนำเหล่านี้ไปด้วย

- ▶ ข้อควรระวัง - การใช้อุปกรณ์ทำงานหรืออุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ที่ระบุไว้ในที่นี่ หรือการใช้วิธีการอื่นๆ อาจนำไปสู่การล้มหลักกับรั้งสีอันตรายได้
- ▶ เครื่องมือวัดนี้จัดส่งมาพร้อมป้ายเตือนแสงเลเซอร์ (แสดงในหน้าภาพประกอบ ของเครื่องมือวัด)
- ▶ หากข้อความของป้ายเตือนแสงเลเซอร์ไม่ได้เป็นภาษาของท่าน ให้ติดติกกอกอร์ที่ จัดส่งมาที่พิมพ์เป็นภาษาของท่านทันท่วงทันขอความก่อนใช้งานครั้งแรก



อย่าเล่นล้ำแสงเลเซอร์ไปยังคนหรือสัตว์ และดูห่างมองอย่าจ้อง มองเข้าในล้ำแสงเลเซอร์โดยตรงหรือล้ำแสงเลเซอร์สีทึบ ภารก ะทำดังกล่าวอาจทำให้คันดาพร่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้ดวงตา เสียหายได้

- ▶ ถ้าแสงเลเซอร์เข้าตา ต้องปิดตาและหันศีรษะออกจากการล้ำแสงในทันที
- ▶ อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อุปกรณ์เลเซอร์
- ▶ อย่าใช้แวนสำหรับมองแสงเลเซอร์เบี้ยแวนนิรภัย แวนสำหรับมองแสงเลเซอร์ใช้ สำหรับมองล้ำแสงเลเซอร์ให้เท็ชนัดเจนยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันรังสีเลเซอร์
- ▶ อย่าใช้แวนสำหรับมองแสงเลเซอร์เบี้ยแวนกันสะท้อนหรือใส่บานรอยนต์ แวนสำหรับ มองแสงเลเซอร์ไม่สามารถบังกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้อย่างสมบูรณ์ และยัง ลดความสามารถในการมองเห็นสี
- ▶ ส่งเครื่องมือวัดให้ช่างซ่อมบำรุงตรวจสอบและใช้อุปกรณ์เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานเครื่องมือวัดได้อย่างปลอดภัยเสมอ
- ▶ อย่าให้เด็กใช้เครื่องมือวัดด้วยเลเซอร์โดยไม่คำนึงถึงความคุณดูแล เด็กๆ อาจทำให้คันดาพร่า โดยไม่ตั้งใจ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือวัดในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด ซึ่งเป็นที่ทึบของเหลา แก๊ส หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ ในเครื่องมือวัดสามารถเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นละออง หรือไออกซิเจนให้ติดไฟได้
- ▶ ระวัง! การใช้เครื่องมือวัดกับ Bluetooth® อาจรบกวนอุปกรณ์และระบบอื่นๆ เครื่องมิน และอุปกรณ์ทั่วไป (ด. ย. เช่น เครื่องกระดุมหัวใจ เครื่องช่วย หายใจ) นอกจากนี้อาจเกิดความเสียหายต่อคอมและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย อย่า ใช้เครื่องมือวัดกับ Bluetooth® ใกล้ อุปกรณ์ทั่วไป สถานีบริการน้ำมัน โรงงานเคมี พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด และในพื้นที่ทำการระเบิด อย่าใช้เครื่องมือ

วัสดุกับ *Bluetooth®* ในเครื่องมิน หลักเลี้ยงการทำงานเป็นระยะเวลานานตรง
บริการใกล้ร่างกายโดยตรง
เครื่องหมายชื่อความ *Bluetooth®* และโลโก้บีนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ
เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. บริษัท Robert Bosch Power Tools
GmbH ได้รับใบอนุญาตใช้งานเครื่องหมายชื่อความ/โลโก้ดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้งาน

เครื่องมือวัดน้ำเข้าสู่หัวน้ำดูดระบายทาง ความยาว ความสูง ช่องว่าง ความลาดชัน และ
สำหรับคำนวณพื้นที่และปริมาตร

ผลจากการวัดสามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน *Bluetooth®*

เครื่องมือวัดน้ำเข้าสู่หัวน้ำดูดระบายในอาคาร

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

สำหรับรายละเอียดของส่วนประกอบอ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพ
ประกอบ

- (1) จดแสดงผล
- (2) บุ๋มวัด [▲]
- (3) บุ๋มบาก [+]
- (4) บุ๋มสำหรับเลือกรอบอ่างอิง
- (5) บุ๋มเปิด-ปิด [↑]
- (6) บุ๋ม *Bluetooth®*
- (7) บุ๋มฟังก์ชัน [Func]
- (8) บุ๋มลบ [-]
- (9) ฝาซองใส่แบตเตอรี่
- (10) ตัวล็อกฝาซองใส่แบตเตอรี่

- (11) หมายเลขอุปกรณ์
- (12) บัญชีอิเล็กทรอนิกส์
- (13) เกี่ยวข้าด้วยแบบสามขา 1/4"
- (14) เลนส์รับแสง
- (15) ทางออกจำแสงเลเซอร์
- (16) กระป๋าใส่เครื่องมือวัด
- (17) แผ่นแม่ทามายเลเซอร์^{A)}
- (18) วนสำหรับมองแสงเลเซอร์^{A)}
- (19) ขาดดึงแบบสามขา^{A)}

A) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออินไซน์ร่วมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานชิ้นส่วนแสดงผล

(a) สถานะ Bluetooth®

- ✽ Bluetooth® ถูกเรียกใช้งาน ไม่มีการเชื่อมต่อ
- ✽ ✽ Bluetooth® ถูกเรียกใช้งาน มีการเชื่อมต่อ

- (b) ระนาบอ้างอิงของการวัด**
- (c) ไฟแสดงสถานะแบบเตือน**
- (d) บรรทัดแสดงค่าจากการวัด**
- (e) บรรทัดผลลัพธ์**
- (f) พังก์ชันการวัด**
- (g) ลัญลักษณ์ มุมเอียง**
- (h) แอบสถานะ**
- (i) การตั้งค่าพื้นฐาน**

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ แบบดิจิตอล	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
หมายเลขสินค้า	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
ช่วงการวัด (ปกติ)	0.05–50 ม. ^{A)}	0.05–50 ม. ^{A)}	0.05–50 ม. ^{A)}
ช่วงการวัด (ปกติ สภาวะที่ไม่เหมาะสม)	20 ม. ^{B)}	20 ม. ^{B)}	20 ม. ^{B)}
ความแม่นยำการวัด (ปกติ)	±1.5 มม. ^{A)}	±1.5 มม. ^{A)}	±1.5 มม. ^{A)}
ความแม่นยำการวัด (ปกติ สภาวะที่ไม่เหมาะสม)	±3.0 มม. ^{B)}	±3.0 มม. ^{B)}	±3.0 มม. ^{B)}
หน่วยแสดงการวัดต่ำสุด	0.5 มม.	0.5 มม.	0.5 มม.
การวัดระยะทางอ้อมและระดับน้ำ			
ขอบเขตการวัด	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
การวัดความลาดชัน			
ขอบเขตการวัด	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
ความแม่นยำการวัด (ปกติ)	±0.2 ^{oC/D)}	±0.2 ^{oC/D)}	±0.2 ^{oC/D)}
หน่วยแสดงการวัดต่ำสุด	0.1°	0.1°	0.1°
ทั่วไป			
อุณหภูมิใช้งาน	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}
อุณหภูมิเก็บรักษา	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด	90 %	90 %	90 %
ความสูงใช้งานเหนือระดับ อ้างอิง สูงสุด	2000 ม. ^{F)}	2000 ม. ^{F)}	2000 ม. ^{F)}
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ แบบดิจิตอล	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
ระดับเลเซอร์	2	2	2
ชนิดเลเซอร์	635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์	635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์	635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
เส้นผ่าศูนย์กลางสำลังเลเซอร์ (ที่ 25 °C) ประมาณ			
- ที่ระยะ 10 ม.	9 มม. ^{b)}	9 มม. ^{b)}	9 มม. ^{b)}
- ที่ระยะ 50 ม.	45 มม. ^{b)}	45 มม. ^{b)}	45 มม. ^{b)}
ระบบปิดลิขิทธิ์อัตโนมัติ กายในประมาณ			
- เลเซอร์	20 วินาที	20 วินาที	20 วินาที
- เครื่องมือวัด (เมื่อไม่มีการ วัด)	5 นาที ^{H)}	5 นาที ^{H)}	5 นาที ^{H)}
น้ำหนักตามระเบียบการ- EPTA-Procedure 01:2014	0.10 กก.	0.10 กก.	0.10 กก.
ขนาด	106 x 45 x 24 มม.	106 x 45 x 24 มม.	106 x 45 x 24 มม.
ระดับการคุ้มกัน	IP 54 (ป้องกันฝุ่น และน้ำกระเด็น เปียก) ⁱ⁾	IP 54 (ป้องกันฝุ่น และน้ำกระเด็น เปียก) ⁱ⁾	IP 54 (ป้องกันฝุ่น และน้ำกระเด็น เปียก) ⁱ⁾
แบตเตอรี่	2 x 1.5 V LR03 (A AA)	2 x 1.5 V LR03 (A AA)	2 x 1.5 V LR03 (A AA)
แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้	2 x 1.2 V HR03 (A AA)	2 x 1.2 V HR03 (A AA)	2 x 1.2 V HR03 (A AA)
การตั้งค่าหน่วยของการวัด	ม. ม., ม., เป็นหน่วย	ม.	ม.
การถ่ายโอนข้อมูล			

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ แบบดิจิตอล	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Bluetooth®	Bluetooth® (4.0 Classic และ Low Energy) ^{j)}	Bluetooth® (4.0 Classic และ Low Energy) ^{j)}	Bluetooth® (4.0 Classic และ Low Energy) ^{j)}
ย่านความถี่ใช้งาน	2402– 2480 เมกะเฮิรตซ์	2402– 2480 เมกะเฮิรตซ์	2402– 2480 เมกะเฮิรตซ์
กำลังสั่ง สูงสุด	2.5 มิลลิวัตต์	2.5 มิลลิวัตต์	2.5 มิลลิวัตต์

- A) สำหรับการวัดจากขอบหน้าของเครื่องมือวัด ใช้ได้ด้วยแม่หมายที่มีการสะท้อนแสงมาก (ต. ย. เช่น พนักพากสีขาว) แสงไฟพื้นหลังแรง และอุณหภูมิใช้งาน 25 °C นอกจากนี้ต้องนำส่วนเมียง ± 0.05 มม./ม. มาพิจารณาด้วย
- B) สำหรับการวัดจากขอบหลังของเครื่องมือวัด ใช้ได้ด้วยแม่หมายที่มีการสะท้อนแสงน้อย (ต. ย. เช่น พนักพากสีเข้ม) แสงไฟพื้นหลังแรง และอุณหภูมิใช้งาน –10 °C ถึง +45 °C นอกจากนี้ต้องนำส่วนเมียง ± 0.15 มม./ม. มาพิจารณาด้วย
- C) หลังการสอบเทียบของผู้ใช้งานที่ 0° และ 90° ต้องนำข้อผิดพลาดความขั้นเพิ่มเติมจาก ± 0.01 ° องศาถึง 45° (สูงสุด) มาพิจารณา สำหรับการวัดความลาดชัน ให้ใช้ด้านซ้ายของเครื่องมือวัด เป็นระนาบอ้างอิง
- D) ที่อุณหภูมิใช้งาน 25 °C
- E) ในพังค์ขั้นการวัดต่อเนื่องอุณหภูมิใช้งานสูงสุดคือ +40 °C
- F) นอกจากนี้ต้องนำส่วนเมียง ± 0.5 มม. มาพิจารณาด้วย เพื่อความแม่นยำในการวัด
- G) ผลผิดที่ไม่น่าไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งจะกล่าวเป็นนำไฟฟ้าให้ช้าลงเนื่องจากการกลับตัวที่ໄດ คาดว่าจะเกิดขึ้น
- H) Bluetooth® มิติใช้งานอยู่
- I) ยกเว้นช่องไม่ameda เดอะรี่
- J) สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth® Low Energy อาจไม่มีการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Bluetooth® ต้องรองรับการทำงานแบบพอร์ตอนุกรม (SPP)
- หมายเลขอรุ่น (11) บนแผ่นป้ายรุ่นไฟไว้เพื่อระบุเครื่องมือวัดของท่าน

การติดตั้ง

การใส่/การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ข้อแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์-แมงกานิส หรือแบตเตอรี่แพ็คสำหรับการทำงานของเครื่องมือวัด

แบตเตอรี่ในพีซี 1.2 โวลท์ จะวัดได้น้อยกว่าแบตเตอรี่ 1.5 โวลท์

เม็ดฝ้าช่องใส่แบตเตอรี่ (9) โดยดับบนด้าวล็อก (10) และกดฝ้าช่องใส่แบตเตอรี่ออก ให้แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คเข้าไป ขณะใส่แบตเตอรี่ต้องถูกไขขันแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ที่ด้านในช่องใส่แบตเตอรี่

หากสัญลักษณ์แบตเตอรี่ที่ว่าเปล่าปรากฏบนจอแสดงผลเป็นครั้งแรก ยังสามารถวัดได้อีกประมาณ 100 ครั้ง หากสัญลักษณ์แบตเตอรี่ร่างบล็อกและกะหริบล็อก ท่านไม่สามารถทำการวัดได้อีกต่อไป ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็ค

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คทุกหนอมกันเสมอ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรือ แบตเตอรี่ในพีซีของหูฟลิตเดียวกันและมีความจุเท่ากัน

- ▶ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือวัดเมื่อเก็บเป็นเวลานาน แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คจะเกิดการกัดกร่อนและชายประจุไฟออกมาก

การปฏิบัติงาน

การเริ่มนับปฏิบัติงาน

- ▶ อย่าวางเครื่องมือวัดที่เปิดสวิทช์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและปิดสวิทช์เครื่องมือวัดเมื่อเลิกใช้งาน คนอื่นอาจดราพร้าจากแสงเลเซอร์ได้
- ▶ ป้องกันไม่ให้เครื่องมือวัดได้รับความชื้นและโคนแสงแตกหลังจากตากแดด
- ▶ อย่าให้เครื่องมือวัดได้รับอุณหภูมิที่สูงมาก หรือรับอุณหภูมิที่ปล่อยแบลงมาก ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานานในการมีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้เครื่องมือวัดปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิรอบด้านก่อนใช้งาน อุณหภูมิที่สูงมาก หรืออุณหภูมิที่ปล่อยแบลงมากอาจส่งผลต่อความแม่นยำของเครื่องมือวัด

- ▶ อย่าให้เครื่องมือวัดถูกกระแสไฟฟ้ารุนแรงหรืออย่าให้กดหล่นเมื่อเครื่องมือวัดถูกกระแสไฟฟ้าอย่างแรง ท่านควรตรวจสอบความแม่นยำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่อ (ดู "การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องวัดระยะทาง", หน้า 101)

การเปิด-ปิดเครื่อง

- เมื่อต้องการเปิดสวิตช์เครื่องมือวัดและเลเซอร์ให้กดบุ่มวัด (2) [▲] สันฯ
- เมื่อต้องการเปิดสวิตช์เครื่องมือวัดโดยไม่เปิดเลเซอร์ให้กดบุ่มเปิด-ปิด (5) [○] สันฯ
- ▶ อย่าส่องลำแสงเลเซอร์ไปยังคนหรือสัตว์ และอย่าจ้องมองลำแสงเลเซอร์แม้จะอยู่ในระยะใกล้

เมื่อต้องการปิดสวิตช์เครื่องมือวัดให้กดบุ่มเปิด-ปิด (5) [○] ค้างไว้ เมื่อปิดสวิตช์เครื่องมือวัด ค่าที่เก็บไว้ในหน่วยความจำและค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องจะยังคงอยู่

วิธีดำเนินการวัด

เมื่อเปิดสวิตช์ เครื่องมือวัดจะอยู่ในฟังก์ชั่นการวัดความยาว สำหรับฟังก์ชั่นการวัดอื่นๆ ให้กดบุ่ม (7) [Func] เลือกฟังก์ชั่นการวัดที่ต้องการด้วยบุ่ม (3) [+/-] หรือบุ่ม (8) [-/+]
จาก (ดู "ฟังก์ชั่นการวัด", หน้า 91) เรียกใช้งานฟังก์ชั่นการวัดด้วยบุ่ม (7) [Func]
หรือด้วยบุ่มวัด (2) [▲]

เมื่อเปิดสวิตช์ ของกลางของเครื่องมือวัดจะถูกเลือกเป็นระบบอ้างอิง สำหรับการวัด เมื่อต้องการเปลี่ยนระบบอ้างอิง (ดู "การเลือกรอบอ้างอิง (ดูภาพประกอบ A)",
หน้า 91)

วางแผนเครื่องมือวัดที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการวัด (ด. ย. เช่น ผนังห้อง)

หมายเหตุ: หากเปิดสวิตช์เครื่องมือวัดด้วยบุ่มเปิด-ปิด (5) [○] ให้กดบุ่มวัด (2) [▲]
สันฯ เพื่อเปิดแสงเลเซอร์

กดบุ่มวัด (2) [▲] สันฯ เพื่อเริ่มต้นการวัด จากนั้นลำแสงเลเซอร์จะบิดลง สำหรับการวัดต่อไปให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

- ▶ อย่าส่องลำแสงเลเซอร์ไปยังคนหรือสัตว์ และอย่าจ้องมองลำแสงเลเซอร์แม้จะอยู่ในระยะใกล้

หมายเหตุ: โดยทั่วไปค่าจากการวัดจะปรากฏภายใน 0.5 วินาที และ 4 วินาทีเป็นอย่างมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง สภาพแสง และคุณสมบัติการสะท้อนของพื้นผิวน้ำมาย เมื่อเสร็จลิ้นการวัดลำแสงเลเซอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ

การเลือกระบนาอ้างอิง (ดูภาพประกอบ A)

สำหรับการวัดท่านสามารถเลือกระบนาอ้างอิงได้ 3 ลักษณะ:

- ขอบหลังของเครื่องมือวัด (ต. ย. เช่น เมื่อวางบนผนังห้อง)
- ขอบหน้าของเครื่องมือวัด (ต. ย. เช่น เมื่อวัดจากขอบโต๊ะเป็นต้นไป)
- จุดศูนย์กลางเกลียว (13) (ต. ย. เช่น สำหรับการวัดด้วยขาตั้งแบบสามขา)

เมื่อต้องการเลือกระบนาอ้างอิง ให้กดปุ่ม (4) เลือกระบนาอ้างอิงที่ต้องการด้วยปุ่ม (3) [+] หรือปุ่ม (8) [-] หรือปุ่ม (4) หากวังที่เปิดสวิทช์เครื่องมือวัดจะระดับอ้างอิงจะปรับไปอยู่ที่ขอบหลังของเครื่องมือวัด

เมนู "การตั้งค่าพื้นฐาน"

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู "การตั้งค่าพื้นฐาน" (i) ให้กดปุ่ม (7) [Func] ค้างไว้ เลือกการตั้งค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและเลือกรายการที่ต้องการ

เมื่อต้องการออกจากเมนู "การตั้งค่าพื้นฐาน" ให้กดปุ่มเปิด-ปิด (5) [○]

การส่องสว่างหน้าจอแสดงผล

แสงสว่างหน้าจอแสดงผลจะติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ แสงสว่างหน้าจอแสดงผลจะหรี่ลงภายใน 20 วินาที ทั้งนี้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค

ฟังก์ชันการวัด

การวัดความยาว

เลือกการวัดความยาว ←→

เมื่อต้องการเปิดลำแสงเลเซอร์ให้กดปุ่มวัด (2) [▲]

กดปุ่มวัด (2) [▲] เพื่อทำการวัด ค่าจากการวัดแสดงอยู่ที่ด้านล่างของจอแสดงผล

日	---
□	7,620 m
0.0	8,890 m
←→	10,160 m
11.430 m	

สำหรับการวัดเพิ่มเติมแต่ละครั้ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น ค่าจากการวัดครั้งล่าสุดแสดงที่ด้านล่างของจอแสดงผล ค่าจากการวัดก่อนครั้งล่าสุดแสดงที่ด้านบน ฯลฯ


การวัดต่อเนื่อง

สำหรับการวัดต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือนย้ายเครื่องมือวัดเทียบกับเส้นทางโดยที่ค่าจากการวัดจะได้รับการปรับปรุงทุกๆ 0.5 วินาที ด. ย. เช่น ท่านสามารถเดินออกจากผนังไปยังระยะห่างที่ต้องการในขณะที่สามารถอ่านระยะทางจริงได้เสมอ

เลือกการวัดต่อเนื่อง

เมื่อต้องการปิดลำแสงเลเซอร์ให้กดปุ่มวัด (2) [▲]

เลือกเครื่องมือวัดจนค่าระยะที่ต้องการแสดงที่ด้านล่างของจอแสดงผล




กดปุ่มวัด (2) [▲] ล้านๆ เพื่อยุดการวัดต่อเนื่อง ค่าจาก การวัดปัจจุบันแสดงที่ด้านล่างของจอแสดงผล ค่าจากการวัดสูงสุดและค่าสูตรแสดงที่ด้านบน กดปุ่มวัด (2) [▲] อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการวัดต่อเนื่องใหม่

การวัดต่อเนื่องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาที

การวัดพื้นที่

เลือกการวัดพื้นที่

หลังจากนั้นให้วัดความยาวและความกว้างตามลำดับในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว ลำแสงเลเซอร์ยังคงเปิดอยู่ระหว่างการวัดทั้งสองครั้ง ระยะทางที่จะวัดจะกะพริบในจอแสดงผลสีฟ้าหากการวัดพื้นที่




ค่าจากการวัดค่าแรกและแสดงที่ด้านบนของจอแสดงผล

เมื่อการวัดค่าที่สองเสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ผิวจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ และแสดงผล ผลลัพธ์สุดท้ายแสดงที่ด้านล่างของจอแสดงผล ค่าจากการวัดแต่ละค่าแสดงที่ด้านบน

การวัดปริมาตร

เลือกการวัดปริมาตร

หลังจากนั้นให้วัดความกว้าง ความยาว และความลึกตามลำดับในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว ลำแสงเลเซอร์ยังคงเปิดอยู่ระหว่างการวัดทั้งสามครั้ง ระยะทางที่จะวัดจะกะพริบในจอแสดงผลสีฟ้าหากการวัดปริมาตร



ค่าจากการวัดค่าแรกและคงที่ด้านบนของจอยแสดงผล
เมื่อการวัดค่าที่สามเร็จสมบูรณ์ บริมด้วยจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
และแสดงผล ผลลัพธ์จะถูกหटหายแสดงที่ด้านล่างของจอยแสดงผล ค่าจาก
การวัดเดิมค่าคงที่ด้านบน

การวัดระยะทางห้องอ้อม

สำหรับการวัดความยาวทางห้องอ้อม มีฟังก์ชันการวัดสามแบบ แต่ละฟังก์ชันการวัดสามารถ
ใช้หาระยะทางที่แตกต่างกัน


การวัดระยะทางห้องอ้อมใช้วัดระยะทางที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เพราะมีสิ่งกีดขวางที่
อาจขวางจำแสงเลเซอร์หรือไม่มีผิวม้ามายที่เป็นตัวสะท้อนแสง กระบวนการวัดนี้
สามารถใช้ได้เฉพาะในทิศทางแนวตั้งเท่านั้น การเมี่ยงเบนใดๆ ในแนวอน捺นำไปสู่ความผิด
พลาดในการวัด

หมายเหตุ: การวัดระยะทางห้องอ้อมจะแม่นยำกว่าการวัดระยะทางตรงลงเรื่อยๆ ข้อ^ก ผิดพลาดในการวัดอาจมีมากกว่าการวัดระยะทางตรงทึบซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพื่อ^ก ปรับปรุงความแม่นยำการวัด เราขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งแบบสามขา (อุปกรณ์ประกอบ)
ระหว่างการวัดแต่ละครั้งสำหรับชั้งคงบิดอยู่

ก) การวัดความสูงห้องอ้อม (ดูภาพประกอบ B)

เลือกการวัดความสูงห้องอ้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดวางอยู่ระนาบเดียวกับจุดวัดด้านล่าง จากนั้นให้อธิบาย
เครื่องมือวัดรอบระนาบอ้างอิงและวัดระยะทาง "1" ในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว
(บนจอยแสดงผลปรากฏเป็นเส้นสีแดง)




เมื่อการวัดเร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์สำหรับระยะทางที่ต้องการหา "X"
จะแสดงในบรรทัดผลลัพธ์ (e) ค่าจากการวัดสำหรับระยะทาง "1"
และมุม "a" จะแสดงในบรรทัดแสดงค่าจากการวัด (d)

ข) การวัดความสูงทางอ้อมแบบสองครั้ง (คุกภาพประกอบ C)

เครื่องมือวัดสามารถวัดระยะทางที่อยู่ในระนาบแนวตั้งของเครื่องมือวัดโดยทางอ้อมได้ทั้งหมด

เลือกวิธีการวัดความสูงทางอ้อมแบบสองครั้ง □

วัดระยะทาง "1" และ "2" ตามลำดับในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว




เมื่อการวัดเส้นรอบวง ผลลัพธ์สำหรับระยะทางที่ต้องการหา "X" จะแสดงในบรรทัดผลลัพธ์ (e) ค่าจากการวัดสำหรับระยะทาง "1", "2" และมุม "a" จะแสดงในบรรทัดแสดงค่าตัว (d)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระนาบอ้างอิงของการวัด (ด. ย. เช่น ขอบหลังของเครื่องมือวัด) ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันอย่างพอดีบพอดีสำหรับการวัดแต่ละครั้งทั้งหมดในกระบวนการวัด

ค) การวัดความยาวทางอ้อม (คุกภาพประกอบ D)

การวัดความยาวทางอ้อม □

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดดวงอยู่ที่ความสูงเดียวกับจุดวัดที่ต้องการหา จากนั้นให้เลียงเครื่องมือวัดรอบระนาบอ้างอิงและวัดระยะทาง "1" ในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว "1"




เมื่อการวัดเส้นรอบวง ผลลัพธ์สำหรับระยะทางที่ต้องการหา "X" จะแสดงในบรรทัดผลลัพธ์ (e) ค่าจากการวัดสำหรับระยะทาง "1" และมุม "a" จะแสดงในบรรทัดแสดงค่าจากการวัด (d).

การวัดพื้นผิวนั่ง (คุกภาพประกอบ E)

การวัดพื้นผิวนั่งใช้สำหรับคำนวณผลรวมของพื้นผิวแต่ละด้านหลายๆ พื้นผิวที่มีความสูงเท่ากัน ในด้วยอย่างที่แสดงงราดต้องการหาพื้นผิวนั่งทั้งหมดของผนังทรายด้านที่มีความสูงห้อง H เท่ากัน และความยาว L ดังกัน

เลือกวิธีการวัดพื้นผิวนั่ง □

วัดความสูงห้อง H ในลักษณะเดียวกับการวัดความยาว ค่าจากการวัดแสดงในบรรทัดบนของบรรทัดแสดงค่าจากการวัด เลเซอร์รยังคงเปิดอยู่



จากนั้นให้วัดความยาว L_1 ของผนังแรก พื้นที่ผิวจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงในบรรทัดผลลัพธ์ (e) ความยาวจากการวัดครั้งล่าสุดแสดงในบรรทัดล่างของบรรทัดแสดงค่าจากการวัด (d) เลเซอร์ยังคงเปิดอยู่

ต่อไปให้วัดความยาว L_2 ของผนังที่สอง ทำการวัดแต่ละครั้งที่แสดงในบรรทัดแสดงค่าจากการวัด (d) จะรวมกับความยาว L_1 ผลรวมของความยาวทั้งสอง (แสดงในบรรทัดกลางของบรรทัดแสดงค่าจากการวัด (d)) จะคูณกับความสูงที่เก็บไว้ H ค่าพื้นผิวทั้งหมดจะแสดงในบรรทัดผลลัพธ์ (e)

ท่านสามารถวัดความยาว L_x อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งความยาวจะถูกนำมารวมกันโดยอัตโนมัติ แล้วนำมาคูณกับความสูง H เนื่องจากเมืองดันสำหรับการคำนวณพื้นที่อย่างถูกต้องซึ่งความยาวที่วัดครั้งแรก (ในตัวอย่างคือความสูงห้อง H) ต้องเท่ากันในทุกๆ คราว

ฟังก์ชันการกำหนดเขต (คุณภาพรอบ F)

ฟังก์ชันการกำหนดเขตจะวัดชั้นความยาวที่กำหนดไว้แล้ว (ระยะทาง) ความยาวนี้สามารถถ่ายทอดลงบนพื้นผิว ด. ย. เช่น เพื่อจะได้ตัดวัสดุให้มีความยาวเท่าๆ กัน หรือตัดผ่านผนังระยะไกลคราวๆ ในคราวๆ ความยาวต่อส่วนที่สามารถบันทึกได้คือ 0.1 ม. ความยาวสูงสุดคือ 50 ม.

หมายเหตุ: ในฟังก์ชันการกำหนดเขต ระยะห่างจากเครื่องหมายจะแสดงในจอแสดงผลจุดอ้างอิงในชื่อของเครื่องมือวัด

เลือกฟังก์ชันการกำหนดเขต 三

ปรับความยาวตามต้องการ เลือกด้วยเลข/หลักเลขด้วยปุ่ม (7) [Func] และกดปุ่ม (3) [+] เพิ่มและลบ (-)

เริ่มต้นฟังก์ชันการกำหนดเขตโดยกดปุ่ม (2) [▲] และอยู่อุปกรณากุญแจรีโมทอย่างช้าๆ

เครื่องมือวัดจะวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นอย่างต่อเนื่อง ความยาวที่กำหนดไว้รวมทั้งค่าจากการวัดปัจจุบันจะปรากฏขึ้น ลูกศรบนและล่างแสดงให้เห็นระยะทางที่ลับไปยังเครื่องหมายตั้งไว้หรือก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: เมื่อวัดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตั้งค่าที่วัดได้เป็นความยาวที่กำหนดโดยกดปุ่ม (4)




ตัวคุณท่างด้านข่ายระบุจำนวนครั้งที่ถึงความยาวกำหนดแล้ว ลูกศรสีเขียวที่ด้านข้างของจอกลับจะแสดงผลระบุการมาถึงความยาวเพื่อให้ท่านท่าเครื่องหมาย

ลูกศรสีแดงหรือป้ายสีแดงบ่งบอกค่าที่แท้จริง หากค่าอ้างอิงอยู่นอกจอกลับแสดงผล

การวัดความลาดชัน/ระดับน้ำดิจิตอล

เลือกการวัดความลาดชัน/ระดับน้ำดิจิตอล □□

เครื่องมือวัดลับไปมาจะห่วงสองสถานะโดยอัตโนมัติ



ระดับน้ำดิจิตอลใช้สำหรับตรวจสอบการปรับระนาบแนวอนหนือแนวตั้งของลังของ (ต. ย. เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ฯลฯ)

ถ้ามีความลาดชันเกินกว่า 3° ลูกกลมบนจอกลับจะแสดงผลจะส่องสว่างสีแดง



การวัดความลาดชันใช้สำหรับความเอียงหรือความชัน (ต. ย. เช่น ขอบบันได ราวน์บันได สำหรับปรับเพอร์ฟอร์เมิร์โน่ให้เหมาะสม สำหรับติดตั้งท่อ ฯลฯ)

สำหรับการวัดความลาดชัน ให้ใช้ด้านข่ายของเครื่องมือวัดเป็นระนาบอ้างอิง หากล็อกยกยันก์จะพรับในระหว่างกระบวนการวัด และงว่า

เครื่องมือวัดเอียงไปทางด้านข้างมากเกินไป


ฟังก์ชันหน่วยความจำ

ค่าและผลลัพธ์สุดท้ายของการวัดแต่ละครั้งที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติ

การแสดงค่าในหน่วยความจำ

สามารถเรียกคืนได้สูงสุด 30 ค่า (ค่าจากการวัดหรือผลลัพธ์สุดท้าย)

เลือกฟังก์ชันหน่วยความจำ □



หมายเลขอของค่าที่เก็บไว้แสดงที่ด้านบนของจอแสดงผล ค่าที่เก็บไว้ที่สอดคล้องกันแสดงที่ด้านล่าง และพังก์ชั่นการวัดที่สอดคล้องกันแสดงที่ด้านซ้าย

กดปุ่ม (3) [+] เพื่อเลื่อนคุณค่าที่เก็บไว้ไปข้างหน้า

กดปุ่ม (8) [-] เพื่อเลื่อนคุณค่าที่เก็บไว้ไปข้างหลัง

หากไม่มีค่าในหน่วยความจำ "0.000" จะแสดงในบรรทัดล่างของจอแสดงผล "0" ในบรรทัดบน

ค่าเก่าที่สุดจะอยู่ที่ตำแหน่งที่ 1 ในหน่วยความจำ ค่าล่าสุดอยู่ในตำแหน่งที่ 30 (สำหรับค่าในหน่วยความจำ 30 ค่าที่มีอยู่) เมื่อมีการเก็บค่าต่อไป ค่าเก่าที่สุดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำเสมอ

การลบหน่วยความจำ

กดปุ่ม (7) [Func] เพื่อลบเนื้อหาความจำและเลือกพังก์ชั่นหน่วยความจำ [■] จากนั้น จึงกดบุ้มเปิด-ปิด (5) [○] สั้นๆ เพื่อลบค่าที่แสดง

เมื่อกดปุ่ม (4) และบุ้มเปิด-ปิด (5) [○] พร้อมกัน


การเพิ่ม/การลดค่า

ท่านสามารถเพิ่มหรือลดค่าจากการวัดหรือผลลัพธ์สุดท้ายได้

การเพิ่มค่า

ด้วยการดึงตัวไนล่อนขึ้นด้วยการเพิ่มค่าของพื้นที่:

วัดพื้นที่ตามที่อธิบายไว้ในบท "การวัดพื้นที่" (ดู "การวัดพื้นที่", หน้า 92) ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างสั้นๆ



กดปุ่ม (3) [+] พื้นที่ที่คำนวณได้และลัญลักษณ์ "+" จะปรากฏขึ้น

กดปุ่มวัด (2) [▲] เพื่อรีเซ็ตพื้นที่อื่นๆ ด้วย วัดพื้นที่ตามที่อธิบายไว้ในบท "การวัดพื้นที่" (ดู "การวัดพื้นที่", หน้า 92) กันที่ทำการวัดที่สองสรุปผล ผลลัพธ์ของการวัดพื้นที่ที่สองแสดงที่ด้านล่างของจอแสดงผล เมื่อต้องการดูผลลัพธ์สุดท้ายให้กดปุ่มวัด (2) [▲] อีกครั้ง

หมายเหตุ: สำหรับการวัดความยาวผลลัพธ์สุดท้ายจะปรากฏทันที

การลดค่า

เมื่อต้องการลดค่าให้กดปุ่ม (8) [-] ขั้นตอนต่อไปจะเหมือนกับ "การเพิ่มค่า"

การลบทิ้งค่าจาก การวัด

กดปุ่มเบิด-ปิด (5) [๐] ล้านๆ เพื่อลบทิ้งค่าจากการวัดครั้งล่าสุดแต่ละค่าที่กำหนดไว้ในฟังก์ชันการวัดทั้งหมด กดปุ่มเบิด-ปิด (5) [๐] ล้านๆ ซ้ำๆ กันจะลบทิ้งค่าจากการวัดในลำดับย้อนกลับ

การเปลี่ยนหน่วยของการวัด

การตั้งค่าพื้นฐานคือหน่วยของการวัด "ม." (เมตร)

เม็ดสวิทซ์เครื่องมือวัด

กดปุ่ม (7) [Func] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู "การตั้งค่าพื้นฐาน" เลือก "ม./ซม." (สำหรับ 3 601 K72 C40 และ 3 601 K72 C80) หรือ "ฟุต/ม." สำหรับ (3 601 K72 C00)

กดปุ่ม (3) [+] หรือปุ่ม (8) [-] เพื่อเปลี่ยนหน่วยของการวัด

เมื่อต้องการออกจากรายการเมนูให้กดปุ่มเบิด-ปิด (5) [๐] เมื่อปิดสวิทซ์เครื่องมือวัดค่าที่เลือกจะยังคงถูกเก็บไว้

Bluetooth®-อินเตอร์เฟส

การถ่ายทอดข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องมือวัดนี้ติดตั้งโมดูล Bluetooth® ที่ช่วยถ่ายทอดข้อมูลด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุสำหรับเชื่อมโยงสื่อสารแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางบางอย่างที่มี

Bluetooth® อินเตอร์เฟส (ต. ย. เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต)

กรุณาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth® โดยเว็บไซต์ของบอช www.bosch-pt.com

▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูหน้าผลิตภัณฑ์ของ Bosch ดูรหัส ที่หน้า 8

ในระหว่างการถ่ายทอดข้อมูลผ่านทาง Bluetooth® อาจเกิดความล่าช้าในการแพร่สัญญาณระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางและเครื่องมือวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่ลือสารข้อมูลกันหรือวัสดุที่จะวัด

การเรียกใช้งาน Bluetooth®-อินเตอร์เฟสเพื่อกำกับหอดูดข้อมูลไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทาง

เมื่อต้องการเรียกใช้งานอินเตอร์เฟส Bluetooth® ให้กดปุ่ม Bluetooth® (6) ของเครื่องมือวัด เมื่อต้องการเรียกใช้งานลัญญาณ Bluetooth® ให้กดปุ่ม

Bluetooth® (6) หรือปุ่ม (3) [+] ใหม้อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth® อินเตอร์เฟสที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางของท่านถูกเรียกใช้งาน

เพื่อขยายขอบเขตการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางและเพื่อประมวลผลข้อมูลให้จำกัดนี้ เรายัง Bosch และพลิกเคชั่น (App) สำหรับใช้งาน ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพ พลิกเคชั่นเหล่านี้ตามประจุกอุปกรณ์ปลายทางได้จากแหล่งรวมแอพพลิกเคชั่นที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อเริ่มต้น Bosch และพลิกเคชั่น การเรียกอัตโนมัติทั่วไปของอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางและ เครื่องมือวัดจะเกิดขึ้น ถ้าพบเครื่องมือวัดที่ทำงานอยู่ห่างไกลเครื่อง ให้เลือกเครื่องมือวัดที่ เหมาะสมโดยดูจากหมายเลขอธุรกรรมเครื่อง (11) จากแผ่น ป้ายรุ่นของเครื่องมือวัดของท่าน

สถานการณ์เมื่อต้องการเชื่อมต่อและใช้งานอยู่ (a) จะปรากฏบนจอแสดงผล (h) ของ เครื่องมือวัด

การปิดการเรียกใช้งาน Bluetooth®-อินเตอร์เฟส

เมื่อต้องการปิดใช้งานอินเตอร์เฟส Bluetooth® ให้กดปุ่ม Bluetooth® (6) เมื่อ ต้องการปิดการใช้งานลัญญาณ Bluetooth® ให้กดปุ่ม Bluetooth® (6) หรือปุ่ม (8) [-] หรือปิดสวิตช์เครื่องมือวัด

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูหน้าผลิตภัณฑ์ของ Bosch คู่มือที่หน้า 8
- ▶ เครื่องมือวัดมีอินเตอร์เฟสคลื่นวิทยุสำหรับเชื่อมโยงสื่อสารแบบไร้สาย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดการทำงานในพื้นที่ ต. ย. เช่น ในเครื่องบิน หรือโรงพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป

เลนส์รับแสง (14) และช่องทางออกลำแสงเลเซอร์ (15) ต้องไม่ถูกปิดคลุมขณะทำการ วัด

ต้องไม่เคลื่อนย้ายเครื่องมือวัดในระหว่างทำการวัด ดังนั้นให้วางเครื่องมือวัดลงบนพื้นผิว รองรับหรือทากับพื้นหยุดที่แข็งแรงเท่าที่เป็นไปได้

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงการวัด

ช่วงการวัดขึ้นอยู่กับสภาพแสงและคุณสมบัติการสะท้อนของพื้นผิวเป้าหมาย ใช้เว้นเวลา สำหรับมองแสงเลเซอร์ (18) (อุปกรณ์ประกอบ) และแผ่นเป้าหมายเลเซอร์ (17) (อุปกรณ์ประกอบ) หรือให้รวมเงาพื้นผิวเป้าหมายเพื่อจะได้มองเห็นลำแสงเลเซอร์ได้ดียิ่ง ขึ้นเมื่อแสงล้มรอบจ้ามาก

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การวัด

เนื่องจากผลทางกายภาพ การวัดอาจมีความผิดพลาดได้เมื่อวัดบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน สิ่ง เหล่านี้รวมถึง:

- พื้นผิวที่ไม่เรียบ平整 (ต. ย. เช่น แก้ว น้ำ)
- พื้นผิวที่สะท้อนแสง (ต. ย. เช่น โลหะขัดมัน กระจก)
- พื้นผิวที่มีรูพรุน (ต. ย. เช่น วัสดุฉนวน)
- พื้นผิวโครงสร้าง (ต. ย. เช่น ปูนจราจร พื้นกระเบื้อง)

ให้ใช้แผ่นเป้าหมายเลเซอร์ (17) (อุปกรณ์ประกอบ) บนพื้นผิวเหล่านี้ หากจำเป็น ออกจากนิ้วความผิดพลาดจากการวัดอาจเกิดขึ้นได้เมื่อล่องพื้นผิวเป้าหมายที่อยู่ในตำแหน่ง เดียวกัน

ขั้นตอนอาการที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน หรือแสงสะท้อนที่ได้รับทางอ้อม อาจส่งผลต่อค่า จากการวัดด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบความแม่นยำและการสอบเทียบของการวัดความลาดชัน (คุณภาพ ประกอบ G)

ตรวจสอบความแม่นยำของการวัดความลาดชันเป็นประจำ ซึ่งจะกระทำได้โดยการวัดกลับ ด้าน สำหรับการตรวจสอบ ให้วางเครื่องมือวัดบนโต๊ะและวัดความลาดชัน หมุนเครื่องมือ วัดไป 180° และวัดความลาดชันอีกครั้งหนึ่ง ความแตกต่างของจำนวนเลขที่แสดงต้องไม่ มากกว่า 0.3° (ลูงสุด)

ในการที่มีล่วงเบี้ยงมากกว่า จะต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดใหม่ เลือก ในการตั้ง ค่า ท่าตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมากและเครื่องมือวัดถูกกระแทก เรายกอแนะนำให้ตรวจสอบความแม่นยำ และหากจำเป็นให้สอบถามเพิ่มเติมเครื่องมือวัด เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้เครื่องมือวัดปรับเข้ากับอุณหภูมิรอบด้านสักชั่วครู่ก่อนสอบเทียบ

การตรวจสอบความแม่นยำของการวัดระยะทาง

ความแม่นยำของเครื่องมือวัดสามารถตรวจสอบได้ดังนี้:

- เลือกระยะหัวด้วยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่มีความยาวประมาณ 3 ถึง 10 เมตร โดยที่ท่านทราบความยาวนี้แล้วอย่างแม่นยำ (ต. ย. เช่น ความกว้างห้อง หรือ ช่องประตู) ควรทำการวัดภายในได้เงื่อนไขที่ตั้งน้ำหนัก ระยะทางที่วัดควรอยู่ในอาคารและพื้นผิวน้ำที่มีความเรียบและสะอาดท่อนแสงได้ดี
- วัดระยะทาง 10 ครั้งต่อเที่ยงกัน

ในระยะการวัดทั้งหมดและภายใต้เงื่อนไขที่ตั้ง ล้วนเมื่อยเม่นสูงสุดของการวัดแต่ละครั้งจากค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน ± 4 ม.m. บันทึกข้อมูลจากการวัดไว้เพื่อให้สามารถเบรี่ยนเพิ่มความแม่นยำได้ในภายหลัง

การทำงานกับชาตั้งแบบสามขา (อุปกรณ์ประกอบ)

การใช้ชาตั้งแบบสามขาเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวัดระยะทางใกล้ๆ วงเครื่องมือวัดที่มีเกลียวขนาด $1/4"$ (13) เช่นน้ำเพลตบีดแบบเปลี่ยนเรื่องของชาตั้งแบบสามขา (19) หรือชาตั้งคล้องแบบสามขาทั่วไป ยึดเครื่องมือวัดโดยขันสกรูสีทองเพลตบีดแบบเปลี่ยนเรื่องเข้าให้แน่น

ปรับตั้งระนาบอ้าอิงที่สอดคล้องกับสามขาที่รับการวัดด้วยชาตั้งแบบสามขาโดยกดปุ่ม (4) (ระนาบอ้างอิงศีลเกลียว)

ข้อความแสดงความผิดพลาด

หากไม่สามารถทำการวัดทำได้อย่างถูกต้องจะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Error" ในจอแสดงผล บิตสวิทซ์เครื่องมือวัดและเปิดใหม่ และรีเมgarวัดอีกครั้ง

เครื่องมือวัดจะตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของแต่ละการวัด หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องบนจอแสดงผลจะแสดงเฉพาะลักษณะด้านข้างนี้ และเครื่องมือวัดจะปิดสวิทซ์ ในกรณีเป็นนี้ให้ส่งเครื่องมือวัดเข้ารับการ



ตรวจสอบที่ศูนย์บริการหลังการขาย บ้าน ผ่านตัวแทนจำหน่ายของท่าน

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

รักษาเครื่องมือวัดให้สะอาดตลอดเวลา

อย่าจมเครื่องมือวัดลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

เวดลิงสปาร์กออกด้วยผ้าぬ่ำที่เปียกหมาดๆอย่าใช้สารซักพอกหรือด้าวทาระลาย

บำรุงรักษาเล่นส์รับแสง (14) เป็นพิเศษ เช่นเดียวกับการดูแลแวนต้าหรือเลนส์ของกล้องถ่ายรูป

ในการซื้อชิ้นใหม่ ให้สั่งเครื่องมือวัดโดยบรรจุในกระเบื้องเครื่องมือวัด (16)

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการ

บำรุงรักษากลไกและเครื่องมือช่างผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาอุปใน: www.bosch-pt.com

ทีมงานที่บริการของ บ้าน ยินดีให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุกรุณ์ประกอบ
ด้วยๆ

เมื่อต้องการสอบถามความละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุกรุณ์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บราซั๊ก โรบิร์ต บ้าน จำกัด

ເອົພວຍໄອ ເຊັນເຕົວ ອາຄາຣ 1 ຫັ້ນ 5

ເລຂົ້າທີ 2525 ຄົນພະຮາມ 4

ແຂວງຄລອງເຕຍ ເຊັດຄລອງເຕຍ ກຽງເທິພາ 10110

ໄທ: +66 2012 8888

ແຟກ້: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บจกช.
 อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
 บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
 ถนนรัตนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอมางคล
 จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 02 7587555
 โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือวัด แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบ และทิบหรือ ต้องนำไปแยกประเภท
 วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือวัดและแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน!

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan



Petunjuk lengkap ini harus dibaca dan diperhatikan agar tidak terjadi baha dan Anda dapat bekerja dengan aman saat menggunakan alat ukur ini. Apabila alat ukur tidak digunakan sesuai dengan petunjuk yang disertakan, keamanan alat ukur dapat terganggu. Janganlah sekali-kali menutupi atau melepas label keselamatan kerja yang ada pada alat ukur ini. **SIMPAN PETUNJUK INI DENGAN BAIK DAN BERIKAN KEPADA PEMILIK ALAT UKUR BERIKUTNYA.**

- Perhatian – jika perangkat pengoperasian atau perangkat pengaturan atau prosedur lain selain yang dituliskan di sini digunakan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya paparan radiasi yang berbahaya.
- Alat pengukur dikirim dengan tanda peringatan laser (ditandai dengan ilustrasi alat pengukur di halaman grafis).

- ▶ **Jika teks pada tanda peringatan laser tidak tertulis dalam bahasa negara Anda, tempelkan label yang tersedia dalam bahasa negara Anda di atas label berbahasa Inggris sebelum Anda menggunakan alat untuk pertama kalinya.**



Jangan melihat sinar laser ataupun mengarahkannya kepada orang lain atau hewan baik secara langsung maupun dari pantulan. Sinar laser dapat membuat seseorang, menyebabkan kecelakaan atau merusak mata.

- ▶ **Jika radiasi laser mengenai mata, tutup mata Anda dan segera gerakkan kepala agar tidak terkena sorotan laser.**
- ▶ **Jangan mengubah peralatan laser.**
- ▶ **Jangan gunakan kacamata pelihat laser sebagai kacamata pelindung.** Kacamata pelihat laser disediakan agar dapat mendeteksi laser dengan lebih baik, namun tidak melindungi dari sinar laser.
- ▶ **Jangan gunakan kacamata pelihat laser sebagai sunglasses atau di jalan raya.** Kacamata pelihat laser tidak menawarkan perlindungan penuh terhadap sinar UV dan mengurangi persepsi warna.
- ▶ **Perbaiki alat ukur hanya di teknisi ahli resmi dan gunakan hanya suku cadang asli.** Dengan demikian, keselamatan kerja dengan alat ukur ini selalu terjamin.
- ▶ **Jangan biarkan anak-anak menggunakan alat ukur laser tanpa pengawasan.** Anda dapat secara tidak sengaja membuat orang menjadi buta.
- ▶ **Jangan mengoperasikan alat ukur di area yang berpotensi meledak yang di dalamnya terdapat cairan, gas, atau serbuk yang dapat terbakar.** Di dalam alat pengukur dapat terjadi bunga api, yang lalu menyulut debu atau uap.
- ▶ **Waspada!** Ketika menggunakan alat pengukur dengan *Bluetooth®* dapat terjadi gangguan pada perangkat dan instalasi lain, pesawat terbang, dan perangkat medis (misalnya alat pacu jantung, alat bantu dengar). Selain itu, cedera pada manusia dan binatang di area sekitar tidak dapat seluruhnya dihindari. Jangan menggunakan alat pengukur dengan *Bluetooth®* di dekat perangkat medis, pusat pengisian bahan bakar, instalasi kimia, dan area dengan bahaya ledakan. Jangan menggunakan alat pengukur dengan *Bluetooth®* dalam pesawat terbang. Hindari pengoperasian di dekat kepala secara langsung dalam waktu yang lama.

Penanda istilah *Bluetooth®* serta gambar simbol (logo) merupakan merek dagang terdaftar dan kepemilikan dari Bluetooth SIG, Inc. Setiap penggunaan penanda istilah/gambar simbol ini berada di bawah lisensi Robert Bosch Power Tools GmbH.

Spesifikasi produk dan performa

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Alat pengukur merupakan instrumen untuk mengukur jarak, panjang, tinggi, celah dan untuk menghitung luas bidang dan volume.

Hasil ukur dapat dikirim melalui *Bluetooth®* ke perangkat lainnya.

Alat pengukur ini cocok untuk penggunaan di dalam gedung.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor pada ilustrasi komponen sesuai dengan gambar alat pengukur pada halaman gambar.

- (1) Display
- (2) Tombol pengukuran [▲]
- (3) Tombol plus [+]
- (4) Tombol untuk memilih bidang acuan
- (5) Tombol on/off [○]
- (6) Tombol *Bluetooth®*
- (7) Tombol fungsi [**Func**]
- (8) Tombol minus [-]
- (9) Tutup kompartemen baterai
- (10) Penguncian tutup kompartemen baterai
- (11) Nomor seri
- (12) Label peringatan laser
- (13) Ulir tripod 1/4"
- (14) Lensa penerima
- (15) Outlet sinar laser
- (16) Tas pelindung
- (17) Reflektor sinar laser^{A)}
- (18) Kacamata laser^{A)}
- (19) Tripod^{A)}

A) Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.

Simbol pada display

(a) Status Bluetooth®



Bluetooth® aktif, tidak ada koneksi dibuat



Bluetooth® aktif, koneksi dibuat

(b) Bidang acuan pengukuran

(c) Indikator baterai

(d) Baris nilai pengukuran

(e) Baris hasil pengukuran

(f) Fungsi pengukuran

(g) Tampilan sudut kemiringan

(h) Bilah status

(i) Pengaturan standar

Data teknis

Laser pengukur jarak digital	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Nomor seri	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
Rentang pengukuran (khusus)	0,05–50 m ^{A)}	0,05–50 m ^{A)}	0,05–50 m ^{A)}
Rentang pengukuran (kondisi khusus dan tidak menguntungkan)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Akurasi pengukuran (khusus)	±1,5 mm ^{A)}	±1,5 mm ^{A)}	±1,5 mm ^{A)}
Akurasi pengukuran (kondisi khusus dan tidak menguntungkan)	±3,0 mm ^{B)}	±3,0 mm ^{B)}	±3,0 mm ^{B)}
Unit display terkecil	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm

Pengukuran jarak tidak langsung dan waterpas

Jangkauan pengukuran 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°) 0°–360° (4x90°)

Pengukuran kemiringan

Laser pengukur jarak digital	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Jangkauan pengukuran	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)	0°–360° (4x90°)
Akurasi pengukuran (khusus)	±0,2 ^{C,D)}	±0,2 ^{C,D)}	±0,2 ^{C,D)}
Unit display terkecil	0,1°	0,1°	0,1°
Umum			
Suhu pengoperasian	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}
Suhu penyimpanan	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Kelembapan relatif maks.	90 %	90 %	90 %
Ketinggian maksimal di atas tinggi acuan	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}
Kelas laser	2	2	2
Jenis laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diameter sinar laser (pada suhu 25 °C) sekitar			
– dalam jarak 10 m	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}
– dalam jarak 50 m	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}
Penonaktifan otomatis setelah sekitar			
– Laser	20 s	20 s	20 s
– Alat pengukur (tanpa pengukuran)	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg
Ukuran	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm
Jenis keamanan	IP 54 (terlindung dari debu dan percikan air) ^{I)}	IP 54 (terlindung dari debu dan percikan air) ^{I)}	IP 54 (terlindung dari debu dan percikan air) ^{I)}
Baterai	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Sel baterai	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)

Laser pengukur jarak digital	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Pengaturan satuan ukur	m	m, ft, in	m

Pengiriman data

Bluetooth®	Bluetooth® (4.0 Classic dan Low Energy) ^(J)	Bluetooth® (4.0 Classic dan Low Energy) ^(J)	Bluetooth® (4.0 Classic dan Low Energy) ^(J)
Pita frekuensi pengoperasian	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Daya transmisi maks.	2,5 mW	2,5 mW	2,5 mW

- A) Saat mengukur dari tepi depan alat pengukur, berlaku untuk daya pantul objek yang tinggi (misalnya dinding yang dicat putih), pencahayaan latar belakang yang lemah, dan suhu pengoperasian sebesar 25°C. Selain itu, penyimpangan sebesar $\pm 0,05$ mm/m juga harus diperhitungkan.
- B) Pada saat mengukur dari tepi belakang alat pengukur, pencahayaan latar belakang yang kuat, dan suhu pengoperasian sebesar –10 °C hingga +45 °C, berlaku untuk daya refleksi objek yang rendah (misalnya dinding yang dicat dengan warna gelap). Selain itu, penyimpangan sebesar $\pm 0,15$ mm/m juga harus diperhitungkan.
- C) Setelah kalibrasi pengguna pada suhu 0° dan 90°; tingkat kesalahan gradien tambahan sebesar $\pm 0,01\%$ /derajat hingga 45° (maks.) perlu diperhatikan. Sisi kiri alat pengukur digunakan sebagai bidang acuan untuk mengukur kemiringan.
- D) Pada suhu pengoperasian 25°C
- E) Suhu pengoperasian maksimal pada fungsi pengukuran kontinu yakni +40 °C.
- F) Selain itu, selisih sebesar $\pm 0,5$ mm juga harus diperhitungkan pada akurasi pengukuran.
- G) Hanya polusi nonkonduktif, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi
- H) Bluetooth® dinonaktifkan
- I) kecuali kompartemen baterai
- J) Sambungan mungkin tidak dapat dibuat pada perangkat Bluetooth® Low Energy tergantung pada model dan sistem pengoperasian. Perangkat Bluetooth® harus mendukung profil SPP.

Nomor seri (**11**) pada label tipe berfungsi sebagai identifikasi alat pengukur Anda.

Pemasangan

Memasukkan/mengganti baterai

Dianjurkan untuk menggunakan baterai mangan-alkali atau baterai isi ulang untuk pengoperasian alat pengukur.

Dengan baterai 1,2 V, pengukuran yang lebih kecil dapat dilakukan daripada menggunakan baterai 1,5 V.

Untuk membuka tutup kompartemen baterai (9), tekan pengunci (10) dan lepaskan tutup kompartemen baterai. Masukkan baterai atau baterai isi ulang. Pastikan baterai terpasang pada posisi kutub yang benar sesuai gambar di dalam kompartemen baterai. Jika simbol baterai kosong muncul pertama kali pada display, masih dapat dilakukan sekitar 100 pengukuran. Jika simbol baterai telah kosong dan lampu merah berkedip, maka pengukuran tidak dapat lagi dilakukan. Ganti baterai atau baterai isi ulang. Selalu ganti semua baterai atau baterai isi ulang secara bersamaan. Hanya gunakan baterai atau baterai isi ulang dari produsen dan dengan kapasitas yang sama.

- **Lepaskan baterai atau baterai isi ulang dari alat pengukur jika alat pengukur tidak digunakan dalam waktu yang lama.** Jika baterai dan baterai isi ulang disimpan untuk waktu yang lama, baterai dan baterai isi ulang dapat berkarat dan dayanya akan habis dengan sendirinya.

Penggunaan

Cara penggunaan

- **Jangan biarkan alat ukur yang aktif berada di luar pengawasan dan matikan alat ukur setelah digunakan.** Sinar laser dapat menyilaukan mata orang lain.
- **Lindungilah alat pengukur dari cairan dan sinar matahari langsung.**
- **Jauhkan alat pengukur dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem.** Jangan biarkan alat pengukur berada terlalu lama di dalam kendaraan. Biarkan alat pengukur menyesuaikan suhu lingkungan sebelum dioperasikan saat terjadi perubahan suhu yang drastis. Pada suhu yang ekstrem atau terjadi perubahan suhu yang drastis, ketepatan alat pengukur dapat terganggu.
- **Hindari guncangan atau benturan yang keras pada alat pengukur.** Setelah alat pengukur terkena pengaruh kuat dari luar, selalu lakukan pemeriksaan akurasi sebelum melanjutkan pekerjaan (lihat „Pemeriksaan akurasi pengukuran jarak“, Halaman 119).

Mengaktifkan/menonaktifkan

- Untuk **mengaktifkan** alat pengukur dan laser, tekan singkat tombol pengukuran (2) [▲].
 - Untuk **mengaktifkan** alat pengukur tanpa laser, tekan singkat tombol on/off (5) [\odot].
 - **Jangan mengarahkan sinar laser pada orang lain atau binatang dan jangan melihat ke sinar laser, juga tidak dari jarak jauh.**
- Untuk **menonaktifkan** alat pengukur, tekan dan tahan tombol on/off (5) [\odot].

Saat menonaktifkan alat pengukur, nilai yang disimpan pada memori dan pengaturan perangkat akan tetap tersimpan.

Prosedur pengukuran

Setelah diaktifkan, alat pengukur berada dalam fungsi pengukuran panjang. Tekan tombol (7) [Func] untuk fungsi pengukuran lainnya. Pilih fungsi pengukuran yang diinginkan menggunakan tombol (3)[+] atau tombol (8)[-] dari (lihat „Fungsi pengukuran“, Halaman 111). Aktifkan fungsi pengukuran menggunakan tombol (7) [Func] atau tombol pengukuran (2) [▲].

Setelah diaktifkan, tepi belakang alat pengukur telah dipilih sebagai bidang acuan untuk pengukuran. Untuk mengubah bidang acuan (lihat „Memilih bidang acuan“ (lihat gambar A), Halaman 110).

Letakkan alat pengukur pada titik awal pengukuran yang diinginkan (misalnya dinding).

Catatan: Jika alat pengukur diaktifkan menggunakan tombol on/off (5) [◊], tekan singkat tombol pengukuran (2) [▲] untuk mengaktifkan laser.

Untuk memulai pengukuran, tekan singkat tombol pengukuran (2) [▲]. Lalu sinar laser akan dinonaktifkan. Ulangi prosedur ini untuk pengukuran selanjutnya.

► **Jangan mengarahkan sinar laser pada orang lain atau binatang dan jangan melihat ke sinar laser, juga tidak dari jarak jauh.**

Catatan: Nilai pengukuran biasanya muncul dalam waktu 0,5 detik dan paling lambat setelah 4 detik. Durasi pengukuran bergantung pada jarak, kondisi cahaya dan karakter refleksi permukaan target. Setelah pengukuran selesai, sinar laser akan dinonaktifkan secara otomatis.

Memilih bidang acuan (lihat gambar A)

Untuk pengukuran, Anda dapat memilih antara tiga bidang acuan yang berbeda:

- Tepi belakang alat pengukur (misalnya saat mengukur dari dinding),
- Tepi depan alat pengukur (misalnya saat mengukur dari tepi meja),
- Bagian tengah ulir (13) (misalnya: untuk mengukur dengan tripod)

Tekan tombol (4) untuk memilih bidang acuan. Pilih bidang acuan yang diinginkan menggunakan tombol (3)[+] atau tombol (8)[-] atau tombol (4). Setelah setiap pengaktifan alat pengukur, tepi belakang alat pengukur akan diset sebelumnya sebagai bidang acuan.

Menu "Pengaturan dasar"

Untuk mengakses menu "Pengaturan dasar" (i), tekan dan tahan tombol (7) [Func].

Pilih tiap pengaturan dasar dan pengaturan Anda.

Untuk keluar dari menu "Pengaturan dasar", tekan tombol on/off (5) [Ø].

Pencahaayaan display

Pencahaayaan display diaktifkan secara permanen. Apabila tidak ada tombol yang ditekan, pencahaayaan display akan meredup setelah sekitar 20 detik untuk menghemat daya baterai.


Fungsi pengukuran

Pengukuran panjang

Pilih pengukuran panjang .

Untuk mengaktifkan sinar laser, tekan singkat tombol pengukuran (2)[▲].

Untuk mengukur, tekan singkat tombol pengukuran (2)[▲]. Hasil pengukuran ditampilkan di display bagian bawah.



Ulangi langkah di atas saat setiap kali mengukur. Nilai ukur terakhir terletak pada display bagian bawah, nilai kedua terakhir berada di atasnya dan seterusnya.


Pengukuran kontinu

Saat melakukan pengukuran kontinu, alat pengukur dapat digerakkan bergantung target dengan nilai pengukuran yang diperbarui sekitar setiap 0,5 detik. Pengguna dapat menjauh dari dinding hingga ke suatu jarak yang diinginkan selama jarak saat ini selalu dapat terbaca.

Pilih pengukuran kontinu .

Untuk mengaktifkan sinar laser, tekan singkat tombol pengukuran (2)[▲].

Gerakkan alat pengukur beberapa saat hingga jarak yang diinginkan muncul pada display di bagian bawah.




Dengan menekan singkat tombol pengukuran (2)[▲], pengukuran kontinu akan dibatalkan. Nilai pengukuran saat ini akan ditampilkan pada display bagian bawah. Nilai pengukuran maksimal dan minimal terletak di atasnya. Pengukuran kontinu akan dimulai ulang dengan menekan kembali tombol pengukur (2)[▲].

Pengukuran kontinu akan berhenti secara otomatis setelah 5 menit.

Pengukuran luas

Pilih pengukuran luas .

Kemudian ukur lebar dan panjang secara bergantian seperti dalam pengukuran panjang. Di antara dua pengukuran tersebut, sinar laser tetap menyala. Jarak yang diukur akan berkedip pada display untuk pengukuran luas




Nilai pengukuran pertama ditampilkan pada display bagian atas.

Setelah pengukuran kedua selesai, luas permukaan secara otomatis dihitung dan ditampilkan. Hasil akhir pengukuran terletak di display bagian bawah, nilai pengukuran tunggal terletak di atasnya.

Pengukuran volume

Pilih pengukuran volume .

Kemudian ukur lebar, panjang dan kedalaman secara bergantian seperti dalam pengukuran panjang. Di antara tiga pengukuran tersebut, sinar laser tetap menyala. Jarak yang diukur akan berkedip pada display untuk pengukuran volume .



Nilai pengukuran pertama ditampilkan pada display bagian atas.

Setelah pengukuran ketiga selesai, volume secara otomatis dihitung dan ditampilkan. Hasil akhir pengukuran terletak di display bagian bawah, nilai pengukuran tunggal terletak di atasnya.

Pengukuran jarak tidak langsung

Pada pengukuran jarak tidak langsung, terdapat tiga fungsi pengukuran, masing-masing fungsi dapat digunakan untuk menentukan setiap jarak yang berbeda.

Pengukuran jarak tidak langsung digunakan untuk menentukan jarak yang tidak dapat diukur secara langsung karena ada sesuatu yang menghalangi jalannya sinar atau tidak ada permukaan target yang tersedia sebagai reflektor. Cara pengukuran ini hanya dapat dilakukan dalam arah vertikal. Segala selisih dalam arah horizontal akan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran.


Catatan: Pengukuran jarak tidak langsung selalu tidak akurat dibandingkan dengan pengukuran jarak langsung. Kesalahan pengukuran dapat lebih besar daripada pengukuran langsung tergantung pada penggunaanya. Untuk akurasi pengukuran yang lebih baik, kami menyarankan untuk menggunakan sebuah tripod (aksesori).

Sinar laser akan tetap menyala di antara pengukuran tunggal.

a) Pengukuran tinggi tidak langsung (lihat gambar B)

Pilih pengukuran tinggi tidak langsung .

Pastikan alat pengukur berada pada ketinggian yang sama dengan titik pengukuran bawah. Lalu miringkan alat pengukur pada bidang acuan dan ukur jarak "1" seperti saat mengukur panjang (pada display ditampilkan dengan garis merah).




Setelah pengukuran selesai dilakukan, hasil untuk jarak "X" yang dicari akan ditampilkan pada baris hasil pengukuran (e). Nilai pengukuran untuk jarak "1" dan sudut "a" terletak pada baris nilai pengukuran (d).

b) Pengukuran tinggi ganda tidak langsung (lihat gambar C)

Alat pengukur dapat mengukur secara tidak langsung semua jarak yang terletak pada bidang vertikal alat pengukur.

Pilih pengukuran tinggi ganda tidak langsung .

Ukur jarak "1" dan "2" dalam urutan ini seperti saat mengukur panjang.




Setelah pengukuran selesai dilakukan, hasil untuk jarak "X" yang dicari akan ditampilkan pada baris hasil pengukuran (e). Nilai pengukuran untuk jarak "1", "2" dan sudut "a" terletak pada baris nilai pengukuran (d).

Pastikan bidang acuan pengukuran (misalnya tepi belakang alat pengukur) tetap berada pada posisi yang sama pada semua pengukuran tunggal dalam prosedur pengukuran.

c) Pengukuran panjang tidak langsung (lihat gambar D)

Pilih pengukuran panjang tidak langsung .

Pastikan alat pengukur berada pada ketinggian yang sama dengan titik ukur yang dicari. Lalu miringkan alat pengukur pada bidang acuan dan ukur jarak "1" seperti saat mengukur panjang.



Setelah pengukuran selesai dilakukan, hasil untuk jarak "X" yang dicari akan ditampilkan pada baris hasil pengukuran (e). Nilai pengukuran untuk jarak "1" dan sudut "a" terletak pada baris nilai pengukuran (d).


Pengukuran luas dinding (lihat gambar E)

Pengukuran luas dinding digunakan untuk menentukan jumlah dari beberapa bidang tunggal dengan ketinggian yang sama. Pada contoh yang digambarkan, luas keseluruhan

beberapa dinding perlu ditentukan yang memiliki ketinggian ruang yang sama **H** namun panjang **L** yang berbeda.

Pilih pengukuran luas dinding .

Ukur ketinggian ruang **H** seperti saat mengukur panjang. Nilai pengukuran akan ditampilkan di baris nilai pengukuran bagian atas. Sinar laser tetap menyala.



Kemudian ukur panjang **L₁** dinding pertama. Luas akan secara otomatis dihitung dan ditampilkan pada baris hasil pengukuran **(e)**. Nilai pengukuran panjang terakhir terletak di baris nilai pengukuran **(d)** bagian bawah. Sinar laser tetap menyala.

Selanjutnya, ukur panjang **L₂** dinding kedua. Nilai pengukuran tunggal yang ditampilkan pada baris nilai pengukuran **(d)** akan ditambahkan ke panjang **L₁**. Jumlah kedua panjang (ditampilkan di baris nilai pengukuran **(d)** bagian tengah) akan dikalikan dengan tinggi **H** yang telah tersimpan. Nilai luas keseluruhan akan ditampilkan pada baris hasil pengukuran **(e)**.

Panjang **L_x** lainnya yang ditambahkan secara otomatis dan dikalikan dengan tinggi **H** dapat diukur secara opsional. Syarat penghitungan luas permukaan yang benar yakni panjang yang telah diukur pertama (sebagai contoh, tinggi ruang **H**) identik untuk semua luas permukaan parsial.

Fungsi peninjau (lihat gambar F)

Fungsi peninjau akan mengukur panjang yang ditentukan (jarak) secara berulang. Panjang ini dapat dikirimkan ke permukaan untuk memungkinkan pemotongan material dengan panjang potongan yang sama atau untuk mengatur dinding partisi pada konstruksi drywall. Panjang minimal yang dapat diatur sebesar 0,1 m, panjang maksimal sebesar 50 m.

Catatan: Pada fungsi peninjau, jarak ke penanda akan ditampilkan pada display. Ujung alat pengukur **bukan** acuan.

Pilih fungsi peninjau .

Atur panjang yang diinginkan. Untuk melakukannya, pilih digit yang sesuai menggunakan tombol **(7)** [**Func**] dan ubah nilai menggunakan tombol **(3)** [**+**] atau tombol **(8)** [**-**].

Mulai fungsi peninjau dengan menekan tombol pengukuran **(2)** [**▲**] dan jauhkan secara perlahan dari titik awal.



Alat pengukur terus mengukur jarak ke titik awal. Dengan itu panjang yang telah ditentukan serta nilai pengukuran saat ini akan ditampilkan. Panah atas atau bawah menunjukkan jarak terkecil untuk penandaan terakhir atau berikutnya.

Catatan: Saat pengukuran kontinu, nilai yang telah diukur sebagai panjang yang ditentukan dapat ditetapkan dengan menekan tombol (4).



Koefisien kiri menunjukkan seberapa sering panjang yang ditentukan yang telah tercapai. Panah hijau samping pada display menunjukkan panjang yang dicapai untuk tujuan penandaan.

Tanda panah merah atau tulisan merah menunjukkan nilai sebenarnya jika nilai acuan berada di luar display.

Pengukuran kemiringan/waterpas digital


Pilih pengukuran kemiringan/waterpas digital □□□.

Alat pengukur beralih secara otomatis di antara dua kondisi.



Waterpas digital digunakan untuk menguji arah vertikal atau horizontal suatu objek (misalnya mesin cuci, kulkas, dll).

Jika sudut kemiringan 3° terlampaui, bola pada display akan menyala merah.



Pengukuran kemiringan digunakan untuk mengukur tanjakan atau kemiringan (misalnya pada tangga, selusur pagar, saat mengukur mebel, saat mengatur posisi pipa, dll.).

Sisi kiri alat pengukur digunakan sebagai bidang acuan untuk mengukur kemiringan. Jika tampilan berkedip selama proses pengukuran berlangsung, posisi alat pengukur terlalu miring ke samping.


Fungsi memori

Nilai atau hasil akhir dari tiap akhir pengukuran akan tersimpan secara otomatis.

Display nilai yang disimpan

Maksimal 30 nilai (nilai pengukuran atau hasil akhir pengukuran) dapat dipanggil.

Pilih fungsi memori □.



Pada display bagian atas, di nilai memori terkait bagian bawah dan fungsi pengukuran terkait sebelah kiri akan ditampilkan nomor nilai memori.

Tekan tombol (3)[+] untuk menggulir ke depan pada nilai yang tersimpan.

Tekan tombol (8)[-] untuk menggulir ke belakang pada nilai yang tersimpan.

Jika tidak terdapat nilai pada memori yang tersedia, akan ditampilkan "0,000" pada display bagian bawah dan "0" pada display bagian atas.

Nilai terlama berada pada posisi 1 di memori, nilai terbaru berada pada posisi 30 (jika 30 nilai memori yang tersedia). Saat menyimpan nilai selanjutnya, nilai terlama di memori akan selalu terhapus.

Menghapus memori

Untuk menghapus isi memori, tekan tombol (7) [Func] dan pilih fungsi memori [✉]. Kemudian tekan singkat tombol on/off (5) [∅] untuk menghapus nilai yang ditampilkan. Dengan menekan tombol (4) dan tombol on/off (5) [∅] secara bersamaan, semua nilai yang berada dalam memori akan dihapus.


Menambah/mengurangi nilai

Nilai pengukuran atau hasil akhir pengukuran dapat ditambah atau dikurangi.

Menambah nilai

Contoh berikut ini menggambarkan penambahan luas:

Tentukan luas sesuai dengan bagian "Pengukuran luas" (lihat „Pengukuran luas“, Halaman 111).



Tekan tombol (3)[+]. Simbol "+" dan permukaan yang dihitung akan ditampilkan.

Tekan tombol pengukuran (2)[▲] untuk memulai pengukuran luas selanjutnya. Tentukan luas sesuai dengan bagian "Pengukuran luas" (lihat „Pengukuran luas“, Halaman 111). Begitu pengukuran kedua selesai, hasil pengukuran luas kedua akan ditampilkan pada display bagian bawah. Untuk menampilkan hasil akhir pengukuran, tekan ulang tombol pengukuran (2)[▲].

Catatan: Saat mengukur panjang, hasil akhir pengukuran akan segera ditampilkan.

Mengurangi nilai

Untuk mengurangi nilai, tekan tombol (8) [-]. Prosedur selanjutnya sama dengan "Menambahkan nilai".

Menghapus nilai pengukuran

Dengan menekan singkat tombol on/off (5) [∅], nilai pengukuran yang ditetapkan terakhir kali dapat dihapus pada semua fungsi pengukuran. Dengan menekan singkat tombol on/off (5) [∅] beberapa kali, nilai pengukuran akan terhapus dalam urutan sebaliknya.

Mengubah satuan ukur

Satuan ukur pengaturan dasar adalah "**m**" (meter).

Aktifkan alat pengukur.

Tekan dan tahan tombol **(7) [Func]** untuk mengakses menu "Pengaturan dasar". Pilih "**m/cm**" (untuk **3 601 K72 C40** dan **3 601 K72 C80**) atau "**ft/m**" untuk **(3 601 K72 C00)**.

Tekan tombol **(3) [+]** atau tombol **(8) [-]** untuk mengubah satuan ukur.

Untuk keluar dari pilihan menu, tekan tombol on/off **(5) [Ø]**. Setelah menonaktifkan alat pengukur, pengaturan yang dipilih akan tetap tersimpan.

Antarmuka Bluetooth®

Pengiriman data ke perangkat lain

Alat pengukur dilengkapi dengan modul *Bluetooth®* dengan teknologi radio yang memungkinkan pengiriman data ke perangkat seluler tertentu dengan antarmuka *Bluetooth®* (misalnya smartphone, tablet).

Informasi mengenai persyaratan sistem yang diperlukan untuk koneksi *Bluetooth®* dapat dilihat pada situs internet Bosch di www.bosch-pt.com.

► **Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada halaman produk Bosch, lihat kode QR, halaman 8.**

Ketika mengirim data melalui *Bluetooth®*, dapat terjadi penundaan waktu antara perangkat seluler dan alat pengukur. Hal ini dapat disebabkan oleh jarak antar kedua perangkat atau oleh objek pengukuran itu sendiri.

Pengaktifan antarmuka *Bluetooth®* untuk pengiriman data pada perangkat seluler

Untuk mengaktifkan antarmuka *Bluetooth®*, tekan tombol *Bluetooth®* **(6)** pada alat pengukur. Untuk mengaktifkan sinyal *Bluetooth®*, tekan kembali tombol *Bluetooth®* **(6)** atau tombol **(3) [+]**. Pastikan antarmuka *Bluetooth®* telah diaktifkan pada perangkat seluler.

Aplikasi khusus Bosch tersedia untuk memperluas cakupan fungsi perangkat seluler dan untuk mempermudah pengelolaan data. Aplikasi tersebut dapat diunduh di store terkait tergantung pada perangkat.

Setelah memulai aplikasi Bosch, koneksi antara perangkat seluler dengan alat pengukur akan dibuat. Pilih alat pengukur yang tepat sesuai dengan nomor seri jika beberapa alat pengukur aktif telah ditemukan. Nomor seri **(11)** dapat ditemukan di pelat spesifikasi alat pengukur.

Status koneksi serta koneksi yang aktif (**a**) ditampilkan pada bar status (**h**) alat pengukur.

Penonaktifan antarmuka Bluetooth®

Untuk menonaktifkan koneksi Bluetooth®, tekan tombol Bluetooth® (**6**). Untuk menonaktifkan sinyal Bluetooth®, tekan kembali tombol Bluetooth® (**6**) atau tombol (**8**) [-] atau nonaktifkan alat pengukur.

Petunjuk pengoperasian

- ▶ **Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada halaman produk Bosch, lihat kode QR, halaman 8.**
- ▶ **Alat pengukur dilengkapi dengan antarmuka nirkabel. Perhatikan batasan pengoperasian lokal, misalnya dalam pesawat terbang atau di rumah sakit.**

Petunjuk umum

Lensa penerima (**14**) dan output sinar laser (**15**) tidak boleh tertutup selama pengukuran.

Alat pengukur tidak boleh digerakkan selama pengukuran. Untuk itu, letakkan alat sebisa mungkin pada permukaan dudukan atau penopang yang stabil.

Pengaruh terhadap rentang pengukuran

Jangkauan pengukuran bergantung pada kondisi pencahayaan dan karakter pemantulan permukaan target. Untuk meningkatkan visibilitas sinar laser pada cahaya sekitar yang kuat, gunakan kacamata laser (**18**) (aksesori) dan panel sasaran laser (**17**) (aksesori), atau bayangi permukaan target.

Pengaruh terhadap hasil pengukuran

Karena efek fisik, kesalahan pengukuran yang terjadi saat mengukur pada permukaan yang berbeda tidak dapat dihindari. Termasuk:

- permukaan transparan (misalnya kaca, air),
- permukaan yang memantulkan bayangan (misalnya logam yang mengilap, kaca),
- permukaan berpori (misalnya bahan insulasi)
- permukaan berstruktur (misalnya permukaan plester kasar, batu alam).

Jika perlu, gunakan panel sasaran laser (**17**) (aksesori) pada permukaan tersebut.

Kesalahan pengukuran juga dapat terjadi jika melihat permukaan target yang miring.

Selain itu, lapisan udara dengan suhu yang berbeda atau pantulan yang diterima secara tidak langsung dapat memengaruhi nilai pengukuran.

Pemeriksaan akurasi dan kalibrasi pengukuran kemiringan (lihat gambar G)

Periksalah secara berkala akurasi pengukuran kemiringan. Lakukan dengan melakukan pengukuran pembalikan. Untuk melakukannya, letakkan alat pengukur pada meja dan ukur kemiringannya. Putar alat pengukur sebesar 180° dan ukur kembali kemiringannya. Perbedaan nilai yang ditampilkan tidak boleh melebihi 0,3°.

Apabila terdapat selisih yang besar, alat pengukur harus dikalibrasi ulang. Untuk itu, pilih **CAL** dalam pengaturan. Ikuti petunjuk pada display.

Setelah perubahan suhu yang besar dan setelah mengalami benturan, disarankan agar dilakukan pemeriksaan akurasi dan bila perlu kalibrasi alat pengukur. Setelah perubahan suhu, suhu alat pengukur harus disesuaikan beberapa saat sebelum dilakukan kalibrasi.

Pemeriksaan akurasi pengukuran jarak

Anda dapat memeriksa ketepatan alat pengukur sebagai berikut:

- Pilih satu jarak pengukuran yang tidak berubah-ubah sebesar kira-kira 3 sampai 10 m yang panjangnya diketahui dengan pasti (misalnya lebar ruangan, ukuran pintu). Pengukuran harus dijalankan dalam kondisi yang baik, misalnya bagian yang diukur harus berada dalam ruangan dan permukaan target harus licin dan mengkilap.
- Ukur jarak 10 kali secara berurutan.

Penyimpangan pengukuran tunggal dari nilai rata-rata tidak boleh lebih dari ± 4 mm terhadap total bagian yang diukur pada kondisi yang baik. Catat pengukuran untuk membandingkan ketepatan pengukuran dengan waktu berikutnya

Bekerja dengan tripod (aksesoris)

Tripod sangat perlu digunakan saat melakukan pengukuran jarak yang lebih jauh.

Letakkan alat pengukur dengan ulir 1/4" (**13**) pada pelat penggantian cepat tripod (**19**) atau tripod foto biasa. Kencangkan alat pengukur dengan baut pengunci dari pelat penggantian cepat.

Atur bidang acuan untuk pengukuran menggunakan tripod dengan menekan tombol (**4**) yang sesuai (bidang acuan adalah ulir).

Laporan kesalahan

Jika pengukuran tidak dapat dilakukan dengan benar, maka laporan kesalahan "Error" akan muncul pada display. Matikan alat pengukur dan hidupkan kembali lalu mulai pengukuran baru.



Alat pengukur menjaga fungsi yang benar untuk setiap pengukuran. Jika ditemukan kerusakan, display hanya akan menunjukkan simbol yang berdekatan dan alat pengukur mati dengan sendirinya. Pada situasi tersebut, bawa alat pengukur ke dealer layanan pelanggan Bosch.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

Jaga kebersihan alat.

Jangan memasukkan alat pengukur ke dalam air atau cairan lainnya.

Jika alat kotor, bersihkan dengan lap yang lembut dan lembap. Jangan gunakan bahan pembersih atau zat pelarut.

Rawat lensa penerima (**14**) secara khusus dengan perlakuan yang sama yang harus diberikan pada kacamata atau lensa kamera.

Jika alat akan dibawa untuk diperbaiki, simpan alat pengukur ke dalam kantong pengamannya (**16**) lalu serahkan bersama dengan kantongnya untuk diperbaiki.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch

Palma Tower 10th Floor

Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6

Pondok Pinang, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12310

Tel.: (021) 3005 5800

Fax: (021) 3005 5801

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com

www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Alat ukur, baterai, aksesoris dan pembungkus harus di sortir untuk pendauran ulang yang ramah lingkungan.



Jangan membuang alat ukur dan baterai bersama dengan sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn



Phải đọc và chú ý mọi hướng dẫn để đảm bảo an toàn và không bị nguy hiểm khi làm việc với dụng cụ do.

Khi sử dụng dụng cụ do không phù hợp với các hướng dẫn ở trên, các thiết bị bảo vệ được tích hợp trong dụng cụ do có thể bị suy giảm. Không bao giờ được

làm cho các dấu hiệu cảnh báo trên dụng cụ do không thể đọc được.
HÃY BẢO QUẢN CẨN THẬN CÁC HƯỚNG DẪN NÀY VÀ ĐƯA KÈM THEO KHI BẠN CHUYỂN GIAO DỤNG CỤ ĐÓ.

- ▶ Thận trọng - nếu những thiết bị khác ngoài thiết bị hiệu chỉnh hoặc thiết bị điều khiển được nêu ở đây được sử dụng hoặc các phương pháp khác được tiến hành, có thể dẫn đến phơi nhiễm phóng xạ nguy hiểm.
- ▶ Máy đo được dán nhãn cảnh báo laser (được đánh dấu trong mô tả máy đo ở trang đồ thị).
- ▶ Nếu văn bản của nhãn cảnh báo laser không theo ngôn ngữ của bạn, hãy dán chồng nhãn dính được cung cấp kèm theo bằng ngôn ngữ của nước bạn lên trên trước khi sử dụng lần đầu tiên.



Không được hướng tia laze vào người hoặc động vật và không được nhìn vào tia laze trực tiếp hoặc phản xạ. Bởi vì bạn có thể chiếu lóa mắt người, gây tai nạn hoặc gây hỏng mắt.

- ▶ Nếu tia laze hướng vào mắt, bạn phải nhắm mắt lại và ngay lập tức xoay đầu để tránh tia laze.

- ▶ **Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào ở thiết bị laser.**
- ▶ **Không sử dụng kính nhìn tia laze làm kính bảo vệ.** Kính nhìn tia laze dùng để nhận biết tốt hơn tia laze; tuy nhiên nó không bảo vệ khỏi tia laze.
- ▶ **Không sử dụng kính nhìn tia laze làm kính mát hoặc trong giao thông đường bộ.** Kính nhìn tia laze không chống UV hoàn toàn và giảm thiểu thụ cảm màu sắc.
- ▶ **Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ đo và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.** Điều này đảm bảo cho sự an toàn của dụng cụ đo được giữ nguyên.
- ▶ **Không để trẻ em sử dụng dụng cụ đo laser khi không có người lớn giám sát.** Bạn có thể vô tình làm lóa mắt người khác.
- ▶ **Không làm việc với dụng cụ đo trong môi trường dễ nổ, mà trong đó có chất lỏng, khí ga hoặc bụi dễ cháy.** Các tia lửa có thể hình thành trong dụng cụ đo và có khả năng làm rác cháy hay ngùn khói.
- ▶ **Cẩn thận!** Nếu sử dụng máy đo với cổng Bluetooth® có thể gây nhiễu các dụng cụ, thiết bị khác cũng như máy bay và dụng cụ y tế (ví dụ: máy tạo nhịp tim, máy trợ thính). Và cũng không thể loại trừ hoàn toàn những tổn hại cho người và động vật ở môi trường trực diện xung quanh. Không sử dụng máy đo có kết nối Bluetooth® ở gần những thiết bị y tế, trạm xăng, cơ sở hóa học, các khu vực có nguy cơ gây nổ và các khu vực cháy nổ. Không sử dụng máy đo có kết nối Bluetooth® trên máy bay. Tránh để máy hoạt động gần cơ thể trong thời gian dài.

Bluetooth® có biểu tượng chữ và biểu tượng ảnh (các logo) do công ty cổ phần Bluetooth SIG đăng ký thương hiệu và sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Robert Bosch Power Tools GmbH đã được cấp phép để sử dụng những biểu tượng chữ/biểu tượng ảnh này với sản phẩm của mình.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Dụng cụ đo lường được thiết kế để đo độ xa, độ dài, chiều cao, khoảng cách, độ nghiêng và để tính toán diện tích và thể tích.

Kết quả đo có thể được gửi qua Bluetooth® đến các thiết bị khác.

Dụng cụ đo thích hợp để sử dụng trong nhà.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa dụng cụ đo trên trang hình ảnh.

- (1) Hiển thị
- (2) Nút đo [▲]
- (3) Nút cộng [+]
- (4) Nút chọn mục chuẩn qui chiếu
- (5) Nút bật-tắt [Ø]
- (6) Nút Bluetooth®
- (7) Nút chức năng [Func]
- (8) Nút trừ [-]
- (9) Nắp dây pin
- (10) Lãy cài nắp dây pin
- (11) Mã seri sản xuất
- (12) Nhẫn cánh bão laze
- (13) 1/4"-Lỗ cắm giá ba chân
- (14) Thấu kính
- (15) Lỗ chiếu luồng laze
- (16) Túi xách bảo vệ
- (17) Bảng đối tượng của tia laser^{A)}
- (18) Kính nhìn tia laser^{A)}
- (19) Giá đỡ ba chân^{A)}

A) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm.

Hiển thị các Phần tử

- (a) Trạng thái Bluetooth®
 - ⌘ Kích hoạt, không tạo kết nối Bluetooth®
 - ⌘ ⚡ Kích hoạt, tạo kết nối Bluetooth®
- (b) Điểm xuất phát do chuẩn
- (c) Hiển thị pin

- (d) Các hàng giá trị đo được
- (e) Hàng kết quả
- (f) Các chức năng đo
- (g) Hiển thị góc nghiêng
- (h) Thanh trạng thái
- (i) Các thiết lập ban đầu

Thông số kỹ thuật

Máy định tâm laser kỹ thuật số	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Mã số máy	3 601 K72 C40	3 601 K72 C00	3 601 K72 C80
Biên độ đo (chung)	0,05–50 m ^{A)}	0,05–50 m ^{A)}	0,05–50 m ^{A)}
Biên độ đo (chung, cho những điều kiện đo khó)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Độ đo chính xác (tiêu biểu)	±1,5 mm ^{A)}	±1,5 mm ^{A)}	±1,5 mm ^{A)}
Độ chính xác khi đo (chung, cho những điều kiện đo khó)	±3,0 mm ^{B)}	±3,0 mm ^{B)}	±3,0 mm ^{B)}
Đơn vị biểu thị thấp nhất	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Đo Gián Tiếp Khoảng Cách và bọt thủy			
Phạm vi đo	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
Đo độ dốc			
Phạm vi đo	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)	0°–360° (4 x 90°)
Độ đo chính xác (tiêu biểu)	±0,2 ^{C[D)}	±0,2 ^{C[D)}	±0,2 ^{C[D)}
Đơn vị biểu thị thấp nhất	0,1°	0,1°	0,1°
Giới thiệu chung			
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}	-10 °C ... +45 °C ^{E)}
Nhiệt độ lưu kho	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Độ ẩm không khí tương đối tối đa.	90 %	90 %	90 %

Máy định tâm laser kỹ thuật số	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}	2000 m ^{F)}
Mức độ bắn theo IEC 61010-1	2 ^{G)}	2 ^{G)}	2 ^{G)}
Cấp độ Laser	2	2	2
Loại Laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Đường kính chùm tia laser (ở 25 °C) khoảng.			
– Khoảng cách 10 m	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}	9 mm ^{D)}
– Khoảng cách 50 m	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}	45 mm ^{D)}
Tắt tự động sau khoảng.			
– Laser	20 s	20 s	20 s
– Dụng cụ đo (không đo)	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}	5 min ^{H)}
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg
Khối lượng	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm	106 x 45 x 24 mm
Mức độ bảo vệ	IP 54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước) ^{I)}	IP 54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước) ^{I)}	IP 54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước) ^{I)}
Bộ nguồn	2 x 1,5 V LR03 (A AA)	2 x 1,5 V LR03 (A AA)	2 x 1,5 V LR03 (A AA)
Pin có thể nạp điện lại được	2 x 1,2 V HR03 (A AA)	2 x 1,2 V HR03 (A AA)	2 x 1,2 V HR03 (A AA)
Điều chỉnh đơn vị đo	m	m, ft, in	m
Truyền dữ liệu			
Bluetooth®	Bluetooth® (4.0 Classic và Low Energy) ^{J)}	Bluetooth® (4.0 Classic và Low Energy) ^{J)}	Bluetooth® (4.0 Classic và Low Energy) ^{J)}
Dải tần số hoạt động	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

Máy định tâm laser kỹ thuật số	GLM 50 C	GLM 50 C	GLM 5000 C
Công suất phát tối đa	2,5 mW	2,5 mW	2,5 mW
A) Đo từ mép phía trước của dụng cụ đo, áp dụng cho mục tiêu có khả năng phản xạ cao (ví dụ như một bức tường sơn trắng), ánh sáng nền yếu và nhiệt độ làm việc là 25 °C. Thêm vào đó cần tính tới một mức sai lệch khoảng ± 0,05 mm/m.			
B) Đo từ mép phía sau của dụng cụ đo, áp dụng cho đối tượng có khả năng phản xạ thấp (ví dụ như một tường có màu tối), ánh sáng nền mạnh và nhiệt độ làm việc từ -10 °C đến +45 °C. Thêm vào đó cần tính tới một mức sai lệch khoảng ± 0,15 mm/m.			
C) Sau khi hiệu chỉnh người dùng ở 0° và 90°; lỗi độ nghiêng bổ sung ±0,01°/độ đến 45° (tối đa) cần được lưu ý. Cảnh trai của dụng cụ đo được dùng làm mặt phẳng tham chiếu để đo độ nghiêng.			
D) Ở nhiệt độ hoạt động 25 °C			
E) Trong chức năng Đo liên tục, nhiệt độ hoạt động tối đa là +40 °C.			
F) Thêm vào đó cần tính tới một mức sai lệch khoảng ±0,5 mm cho độ đo chính xác.			
G) chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ			
H) Bluetooth® bị bỏ kích hoạt			
I) không kể ngăn chứa pin			
J) Với các thiết bị Bluetooth® tiêu thụ năng lượng thấp, tùy thuộc vào model và hệ điều hành, có thể không cần các thiết lập kết nối. Các thiết bị Bluetooth® phải có tính năng hỗ trợ SPP profile.			
Số xéri (11) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy đo.			

Sự lắp vào

Lắp/thay ắc quy

Khuyến nghị nên sử dụng pin alkali-manganese hay pin nạp điện lại được cho sự hoạt động của dụng cụ đo.

Pin 1,2V có thể có khả năng đo ít hơn so với pin 1,5V.

Để mở nắp dây pin (9) bạn hãy nhấn lên khóa (10) và tháo nắp dây pin ra. Lắp pin/pin nạp lại được. Xin hãy lưu ý lắp tương ứng đúng cực pin như được thể hiện mặt trong ngăn chứa pin.

Khi biểu tượng pin xuất hiện lần đầu tiên trên màn hình hiển thị, thì các phép đo vẫn còn khoảng 100. Khi biểu tượng pin rỗng và nhấp nháy màu đỏ, không thể thực hiện phép đo nữa. Thay pin hoặc ắc quy.

Luôn luôn thay pin/pin nạp lại được cùng một thời điểm. Không được sử dụng pin/pin nạp lại được khác thương hiệu hay khác loại cùng chung với nhau.

- ▶ **Tháo ác quy hoặc pin ra khỏi dụng cụ đo nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài.** Khi cất giữ pin trong một thời gian dài, pin/pin nạp lại được có thể bị ăn mòn và tự phóng điện.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- ▶ **Không cho phép dụng cụ đo đang bật một cách không kiểm soát và hãy tắt dụng cụ đo sau khi sử dụng.** Tia Laser có thể chiếu vào những người khác.
- ▶ **Bảo vệ dụng cụ đo tránh khỏi ẩm ướt và không để bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào.**
- ▶ **Không cho dụng cụ đo tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt hoặc dao động nhiệt độ.** Không để nó trong chế độ tự động quá lâu. Điều chỉnh nhiệt độ cho dụng cụ đo khi có sự dao động nhiệt độ lớn, trước khi bạn đưa nó vào vận hành. Trong trường hợp ở trạng thái nhiệt độ cực độ hay nhiệt độ thay đổi thất thường, sự chính xác của dụng cụ đo có thể bị hư hỏng.
- ▶ **Tránh va chạm mạnh hoặc làm rơi dụng cụ đo.** Sau khi có ảnh hưởng mạnh từ bên ngoài lên dụng cụ đo bạn cần tiến hành kiểm tra độ chính xác trước khi làm việc tiếp (xem „Kiểm tra độ chính xác của việc đo khoảng cách“, Trang 137).

Bật/tắt

- Để **Bật** dụng cụ đo và tia laze, bạn hãy ấn nhanh vào nút **đo** (2) [▲].
- Để **Bật** dụng cụ đo và tia laze, bạn hãy ấn nhanh vào nút **bật-tắt** (5) [Ø].
- ▶ **Không được chia luồng laze vào con người hay động vật và không được tự chính bạn nhìn vào luồng laze, ngay cả khi từ một khoảng cách lớn.**

Để **Tắt** dụng cụ đo, bạn hãy nhấn giữ nút **bật-tắt** (5) [Ø].

Khi tắt dụng cụ đo, các giá trị và các thiết lập thiết bị hiện có trong bộ nhớ sẽ được giữ lại.

Quy trình đo

Sau khi bật lên, dụng cụ đo ở chế độ đo độ dài. Để dùng chức năng đo khác hãy nhấn nút (7) [Func]. Hãy chọn chức năng đo mong muốn bằng nút (3) [+] hoặc nút (8) [-] từ (xem „Các chức năng đo“, Trang 129). Kích hoạt chức năng đo bằng nút (7) [Func] hoặc bằng nút đo (2) [▲].

Mép phía sau của dụng cụ đo được chọn làm mức tham chiếu để đo sau khi bật. Để thay đổi mặt phẳng tham chiếu (xem „Chọn mặt phẳng tham chiếu“ (xem Hình A), Trang 128).

Đặt dụng cụ đo ở điểm đầu tiên muốn đo (ví dụ như bức tường).

Hướng dẫn: Nếu đã bật dụng cụ đo bằng nút bật-tắt (5) [Ø], bạn ấn nhanh nút đo (2) [▲] để bắt laser.

Nhấn nút đo để kích hoạt đo (2) [▲]. Sau đó, chùm tia laser sẽ tắt. Đối với phép đo tiếp theo hãy lặp lại quy trình này.

► **Không được chia luồng laze vào con người hay động vật và không được tự chính bạn nhìn vào luồng laze, ngay cả khi từ một khoảng cách lớn.**

Hướng dẫn: Giá trị đo thường xuất hiện trong vòng 0,5 s và chậm nhất sau khoảng 4 s. Thời gian đo phụ thuộc vào độ xa, tình trạng ánh sáng và đặc tính phản xạ ánh sáng của bề mặt đối tượng. Sau khi kết thúc phép đo, chùm tia laser sẽ tự động tắt.

Chọn mặt phẳng tham chiếu (xem Hình A)

Để đo, bạn có thể chọn giữa ba mặt phẳng làm chuẩn qui chiếu:

- mép trước của dụng cụ đo (ví dụ ví dụ khi áp dụng ở tường),
- mép trước của dụng cụ đo (ví dụ khi đo từ một cạnh bàn),
- phần giữa của ren (13) (ví dụ đo bằng giá ba chân)

Để chọn mặt phẳng tham chiếu hãy nhấn nút (4). Chọn mặt phẳng tham chiếu mong muốn bằng nút (3) [+] hoặc nút (8) [-] hoặc nút (4). Sau mỗi lần bật dụng cụ đo, mép sau của dụng cụ đo sẽ được thiết lập sẵn làm mặt phẳng tham chiếu.

Menu "Các thiết lập ban đầu"

Để di đến Menu "Các thiết lập ban đầu" (i), hãy nhấn giữ nút (7) [Func].

Hãy chọn thiết lập ban đầu tương ứng và thiết lập của nó.

Để thoát khỏi Menu các thiết lập ban đầu hãy nhấn nút bật-tắt (5) [Ø].

Hiển thị Ánh Sáng

Đèn chiếu sáng màn hình sẽ sáng liên tục. Nếu không có nút nào được ấn, đèn chiếu sáng màn hình sẽ mờ đi sau khoảng 20 giây để tiết kiệm pin/ắc-quy.


Các chức năng đo

Đo Chiều Dài

Hãy chọn phép đo độ dài .

Ấn nhanh vào nút đo để bắt chùm tia laser (2) [▲].

Bạn hãy ấn nhanh vào nút đo (2) [▲]. Trị số đo được trình hiện ở bên dưới màn hiển thị.



Lặp lại bước trên với mỗi phép đo tiếp theo. Giá trị đo cuối cùng sẽ hiện ở góc dưới trong màn hình hiển thị, giá trị đo áp chót như trên.


Đo liên tục

Khi đo liên tục, dụng cụ đo có thể chuyển động tương tối đến đích, khi đó giá trị đo được cập nhật cứ 0,5 s một lần. Ví dụ bạn có thể đứng cách tường tới khoảng cách mong muốn, khoảng cách hiện tại luôn dễ đọc.

Hãy chọn phép đo độ dài .

Ấn nhanh vào nút đo để bắt chùm tia laser (2) [▲].

Di chuyển dụng cụ đo cho đến khi trị số của khoảng cách yêu cầu được trình hiện ở bên dưới màn hiển thị.



Bằng cách nhấn nút đo (2) [▲] bạn sẽ ngừng phép đo liên tục. Giá trị đo hiện tại sẽ được hiển thị ở góc dưới trong màn hình hiển thị. Giá trị đo tối thiểu và tối đa như trên.


Nhấn lại nút đo (2) [▲] phép đo liên tục sẽ bắt đầu lại.

Phép đo liên tục được tự động tắt sau 5 phút.

Đo Diện Tích

Chọn phép đo diện tích .

Sau đó, bạn hãy đo chiều rộng và chiều dài liên tiếp như khi đo chiều dài. Giữa hai phép đo vẫn bắt chùm tia laser. Khoảng cách đã đo nhấp nháy trong thiết bị hiển thị đo diện tích .




Giá trị đo đầu tiên được hiển thị ở góc trên trong màn hình hiển thị.

Sau khi kết thúc lần đo thứ hai phần diện tích sẽ được tính và hiển thị tự động. Kết quả sẽ hiển thị ở góc dưới trong màn hình hiển thị, đơn vị đo như trên.

Đo khối lượng

Chọn đo thể tích .

Sau đó, bạn hãy đo chiều rộng, chiều dài và chiều sâu liên tiếp như khi đo chiều dài. Giữa ba phép đo vẫn bật chùm tia laser. Khoảng cách đã đo nhấp nháy trong thiết bị hiển thị đo thể tích .



Giá trị đo đầu tiên được hiển thị ở góc trên trong màn hình hiển thị.

Sau khi thực hiện việc đo lần thứ ba, khối lượng được tự động tính toán và hiển thị. Kết quả sẽ hiển thị ở góc dưới trong màn hình hiển thị, đơn vị đo như trên.

Đo Gián Tiếp Khoảng Cách

Đối với việc đo gián tiếp chiều dài, có ba chế độ đo để ứng dụng, mỗi chế độ đo có thể sử dụng để xác định các khoảng cách khác nhau.

Đo gián tiếp khoảng cách được sử dụng để đo khoảng cách mà ta không thể đo trực tiếp được do có vật cản trở ngăn cảm biến laze, hoặc do không có bề mặt mục tiêu sẵn có nào được sử dụng như là vật phản chiếu. Qui trình đo này chỉ có thể sử dụng trong chiều thẳng đứng. Bất cứ sự lệch hướng nào ở chiều ngang cũng gây ra sự đo sai.

Hướng dẫn: Việc đo khoảng cách gián tiếp sẽ luôn đưa kết quả không chính xác bằng việc đo trực tiếp. Tùy các điều kiện áp dụng, xác suất lỗi đo có thể lớn hơn khi đo khoảng cách trực tiếp. Để cải thiện độ chính xác trong khi đo, nên sử dụng giá đỡ ba chân (phụ tùng).


Luồng laze duy trì ở trạng thái mở giữa các lần đo riêng lẻ.

a) Đo chiều cao gián tiếp (xem Hình B)

Hãy chọn phép đo chiều cao gián tiếp .

Hãy lưu ý dụng cụ đo được định vị ở cùng một chiều cao như điểm đo đáy. Nghiêng dụng cụ đo quanh mặt phẳng tham chiếu và đo khoảng cách như

khi đo chiều dài „1“ (được hiển thị trong màn hình hiển thị dạng vạch màu đỏ).




Sau khi kết thúc đo, kết quả của đoạn đường đã tìm kiếm „X“ được hiển thị trong dòng kết quả (e). Giá trị đo của đoạn đường „1“ và góc „ α “ ở trong các hàng giá trị đo được (d).

b) Đo chiều cao gián tiếp kép (xem Hình C)

Dụng cụ đo có thể đo gián tiếp tất cả các khoảng cách, mà nằm trong mặt phẳng thẳng đứng của dụng cụ đo.

Hãy chọn phép đo chiều cao kép gián tiếp

Hãy đo khoảng cách "1" và "2" theo trình tự này như khi đo chiều dài.




Hãy lưu ý rằng mặt phẳng tham chiếu của phép đo (ví dụ mép sau của dụng cụ đo) phải ở chính xác cùng một vị trí ở tất cả các lần đo riêng lẻ trong quá trình đo.

c) Đo chiều dài gián tiếp (xem Hình D)

Chọn phép đo chiều dài gián tiếp

Hãy lưu ý dụng cụ đo được định vị ở cùng một chiều cao như cách tìm điểm đo. Nghiêng dụng cụ đo quanh mặt phẳng tham chiếu và đo khoảng cách „1“ như khi đo chiều dài.



Sau khi kết thúc đo, kết quả của đoạn đường đã tìm kiếm „X“ được hiển thị trong dòng kết quả (e). Giá trị đo của đoạn đường „1“ và góc „ α “ ở trong các hàng giá trị đo được (d).


Đo bê mặt tường (xem hình E)

Đo bê mặt tường được sử dụng để xác định tổng số của một số bê mặt riêng lẻ có cùng một chiều cao. Trong ví dụ minh họa, tổng diện tích của

nhiều bức tường được xác định, trong đó có chiều cao phòng giống nhau **H**, nhưng các chiều dài khác nhau **L**.

Chọn phép đo diện tích tường

Đo chiều cao phòng **H** như đo chiều dài. Giá trị đo được hiển thị trong dòng giá trị đo phía trên. Laser vẫn bật.



Sau đó đo chiều dài **L₁** của bức tường thứ nhất. Diện tích được tính toán tự động và được hiển thị trong dòng kết quả **(e)**. Giá trị đo chiều dài cuối cùng xuất hiện ở dòng giá trị đo dưới **(d)**. Laser vẫn bật.

Đo chiều dài **L₂** của bức tường thứ hai. Đơn vị đo hiển thị trong dòng giá trị đo **(d)** sẽ được cộng thêm vào chiều dài **L₁**. Tổng hai chiều dài (được hiển thị trong dòng giá trị đo ở giữa **(d)**) sẽ được nhân với chiều cao đã lưu **H**. Tổng giá trị diện tích được hiển thị trong dòng kết quả **(e)**.

Bạn có thể tùy ý đo nhiều chiều dài tiếp theo **L_x** mà tự động được cộng thêm vào và được nhân với chiều cao **H**. Điều kiện để tính toán đúng diện tích, là chiều dài đã đo đầu tiên (trong ví dụ chiều cao phòng **H**) phải đồng nhất đối với tất cả các phần diện tích.

Chức năng khoanh cọc (xem Hình F)

Chức năng khoanh cọc sẽ đo lại nhiều lần chiều dài xác định (khoảng cách). Những chiều dài này có thể được chuyển thành bề mặt, để cho phép cắt nguyên liệu thành miếng dài bằng nhau hoặc tạo các tường ngăn phụ dang vách thạch cao. Chiều dài tối thiểu có thể thiết lập là 0,1 m, chiều dài tối đa là 50 m.

Hướng dẫn: Khoảng cách tới đánh dấu trong màn hiển thị được hiển thị trong chức năng phân ra. Điểm tham chiếu **không** phải là cạnh của dụng cụ đo.

Hãy chọn chức năng khoanh cọc

Thiết lập chiều dài mong muốn. Bằng nút **(7) [Func]** hãy chọn con số/vị trí tương ứng và hãy thay đổi giá trị bằng nút **(3) [+]** hoặc nút **(8) [-]**.

Khởi động chức năng khoanh cọc bằng cách nhấn nút do **(2) [▲]**, và từ từ dịch ra xa nút điểm khởi đầu.



Dụng cụ đo tiếp tục đo khoảng cách tới điểm khởi đầu. Khi đó chiều dài xác định cũng như giá trị đo hiện tại sẽ được hiển thị. Các mũi tên trên và dưới cho thấy khoảng cách nhỏ nhất đến ký hiệu đánh dấu kế tiếp hoặc trước đó.

Hướng dẫn: Khi đo liên tục, bạn có thể quy định một giá trị đã đo dưới dạng chiều dài xác định bằng cách nhấn nút (4).



Hệ số bên trái chỉ ra chiều dài xác định đã đạt được bao nhiêu lần. Các mũi tên màu xanh lá ở hai bên của màn hình hiển thị cho biết chiều dài đạt được cho mục đích đánh dấu.

Các mũi tên đỏ hoặc nhẫn màu đỏ hiển thị giá trị thực, nếu giá trị chuẩn nằm ngoài màn hiển thị.

Đo độ dốc/Ống bơm nước kỹ thuật số


Hãy chọn đo độ nghiêng/ống bơm nước kỹ thuật số

Dụng cụ đo tự động chuyển mạch giữa hai trạng thái.



Ống bơm nước kỹ thuật số được sử dụng để kiểm tra các hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng của một đối tượng (ví dụ như máy giặt, tủ lạnh, vv).

Khi độ nghiêng 3° bị vượt quá, hình cầu trong màn hình hiển thị chiếu sáng màu đỏ.



Đo độ nghiêng được sử dụng để đo độ dốc hoặc độ nghiêng (ví dụ như cầu thang, tay vịn cầu thang, khi khớp các đồ gỗ, khi lắp đặt ống, vv).

Cạnh trái của dụng cụ đo được dùng làm mặt phẳng tham chiếu để đo độ nghiêng. Khi chỉ thị báo sáng lên trong quá trình đo là do dụng cụ đo bị kéo nghiêng quá nhiều ở chiều bên kia.

Chức Năng Bộ Nhớ

Giá trị hoặc kết quả cuối cùng của mỗi lần đo xong sẽ được lưu trữ tự động.

Hiển thị giá trị bộ nhớ

30 giá trị tối đa (Giá trị đo hoặc kết quả cuối cùng) có thể gọi ra được.

Chọn hàm nhớ

6.350 m	
7.620 m	
8.890 m	
430.16 m³	

Số giá trị đã lưu được hiển thị ở phía trên của màn hình, bên dưới là giá đã lưu lệ thuộc và bên trái là chức năng đo lẻ thuộc.

Nhấn nút (3) [+], để lật về trước thông qua các giá trị đã lưu.

Nhấn nút (8) [-], để lật trở lại thông qua các giá trị đã lưu.

Nếu không có giá trị nào trong bộ nhớ được hiển thị ở phía dưới của màn hình hiển thị "0.000" và phía trên "0".

Giá trị cũ nhất ở vị trí 1 trong bộ nhớ, giá trị mới nhất ở vị trí 30 (ở 30 giá trị đã lưu khả dụng). Khi lưu một giá trị tiếp theo, giá trị cũ nhất trong bộ nhớ sẽ bị xóa.

Xóa bộ nhớ

Để xóa nội dung bộ nhớ hãy nhấn nút (7) [Func] và chọn một chức năng bộ nhớ [¶]. Sau đó hãy nhấn nhanh nút bật-tắt (5) [Ø] để xóa giá trị đã hiển thị.

Bằng cách nhấn đồng thời nút (4) và nút Bật-tắt (5) [Ø], tất cả giá trị đã có trong bộ nhớ sẽ bị xóa.


Cộng/trừ các giá trị

Các giá trị do hoặc kết quả cuối cùng có thể được cộng vào hoặc bị trừ.

Cộng các giá trị

Ví dụ sau đây mô tả công diện tích:

Xác định diện tích theo phần "Đo diện tích" (xem „Đo Diện Tích“, Trang 129).



Nhấn nút (3) [+]. Diện tích đã tính và biểu tượng „+“ được hiển thị.

Nhấn nút đo (2) [▲], để khởi động phép đo diện tích tiếp theo. Xác định diện tích theo phần "Đo diện tích" (xem „Đo Diện Tích“, Trang 129). Ngay khi phép đo thứ hai hoàn thành, kết quả của phép đo diện tích thứ hai sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình. Để hiển thị kết quả cuối cùng, hãy nhấn lại nút đo (2) [▲].

Hướng dẫn: Nếu là phép đo chiều dài, kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị ngay lập tức.

Trừ các giá trị

Để trừ các giá trị hãy nhấn nút (8) [-]. Quy trình tiếp theo tương tự như "Cộng các giá trị".

Xóa Trị Số Đo

Bằng việc nhấn nhanh nút bật-tắt (5) [Ø] kết quả đo đơn mới nhất sẽ được xóa, áp dụng cho tất cả các chức năng đo. Bằng việc nhấn nhanh nhiều lần nút bật-tắt (5) [Ø] các kết quả đo sẽ được xóa theo thứ tự ngược.

Thay Đổi Đơn Vị Đo Lường

Thiết lập ban đầu là đơn vị đo "m" (Meter).

Bật công tắc cho máy hoạt động.

Để di đến Menu "Các thiết lập ban đầu", hãy nhấn giữ nút (7) [Func]. Chọn „m/cm“ (cho 3 601 K72 C40 và 3 601 K72 C80) hoặc „ft/m“ cho (3 601 K72 C00).

Nhấn nút (3) [+] hoặc nút (8) [-], để thay đổi đơn vị đo.

Để thoát mục Menu hãy nhấn nút bật-tắt (5) [Ø]. Sau khi tắt dụng cụ đo, thiết lập đã chọn sẽ được lưu lại.

Giao diện Bluetooth®

Truyền dữ liệu sang các thiết bị khác

Máy đo được trang bị một mô-dun Bluetooth® nhờ kỹ thuật sóng vô tuyến cho phép truyền dữ liệu tới các thiết bị di động đầu cuối với giao diện Bluetooth® (ví dụ điện thoại thông minh, máy tính bảng).

Các thông tin về điều kiện hệ thống cần thiết cho việc kết nối Bluetooth® có thể tìm thấy trên trang Web của Bosch theo địa chỉ www.bosch-pt.com.

- ▶ **Thông tin tiếp theo xin vui lòng tìm trên trang sản phẩm Bosch, xem QR-Code, Trang 8.**

Khi truyền giữ liệu thông qua Bluetooth® có thể sẽ xuất hiện thời gian ngưng (time delay) giữa thiết bị di động đầu cuối và máy đo. Điều này có thể là do khoảng cách giữa hai thiết bị với nhau hoặc do chính đối tượng đo.

Kích hoạt giao diện Bluetooth® để truyền dữ liệu tới một thiết bị di động đầu cuối

Để kích hoạt giao diện Bluetooth® hãy nhấn nút Bluetooth® (6) của dụng cụ đo. Để kích hoạt các tín hiệu Bluetooth® hãy nhấn lại nút Bluetooth® (6) hoặc nút (3) [+]. Hãy chắc chắn rằng, giao diện Bluetooth® trên thiết bị di động đầu cuối của bạn đã được kích hoạt.

Các ứng dụng đặc biệt (Apps) của Bosch luôn có sẵn để trợ giúp việc mở rộng phạm vi chức năng của thiết bị di động đầu cuối và đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu. Bạn có thể tải nó tùy theo thiết bị đầu cuối trong kho ứng dụng.

Sau khi khởi động ứng dụng Bosch, hãy thiết lập kết nối giữa thiết bị đầu cuối và máy đo. Nếu phát hiện nhiều dụng cụ đo đã kích hoạt, hãy chọn

dung cụ đo phù hợp dựa theo số seri. Số seri (11) bạn hãy tìm trên nhãn thông tin nhận dạng dụng cụ đo.

Trạng thái kết nối cũng như kết nối đang hoạt động (a) sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái (h) của dụng cụ đo.

Bỏ Kích hoạt giao diện Bluetooth®

Để bỏ kích hoạt kết nối Bluetooth® hoặc nhấn nút Bluetooth® (6). Để bỏ kích hoạt tín hiệu Bluetooth® hãy nhấn lại nút Bluetooth® (6) hoặc nút (8) [-] hoặc tắt dụng cụ đo.

Hướng Dẫn Sử Dụng

- ▶ Thông tin tiếp theo xin vui lòng tìm trên trang sản phẩm Bosch, xem QR-Code, Trang 8.
- ▶ Máy đo được trang bị một giao diện sóng vô tuyến. Hãy chú ý các giới hạn địa điểm hoạt động ví dụ như trên máy bay hoặc bệnh viện.

Thông Tin Tổng Quát

Ống kính thu nhận (14) và đầu ra của tia laser (15) không được bị che khi đo.

Không được di chuyển dụng cụ đo trong quá trình đo. Vì vậy, bạn phải đặt dụng cụ đo lên một bề mặt chuẩn hoặc mặt đỡ.

Những Tác Động Ánh Hường Đến Khoảng Đo

Phạm vi đo hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng ánh sáng và đặc tính phản xạ ánh sáng của bề mặt đối tượng. Hãy sử dụng kính nhìn tia laser (18) (Phụ kiện) và bảng đốp laser (17) (Phụ kiện) để cải thiện độ rõ của tia laser với ánh sáng từ bên ngoài, hoặc làm cho bề mặt đối tượng không hoạt động.

Những Tác Động Ánh Hường Đến Kết Quả Đo

Do tác động vật lý, không thể tránh khỏi sự đo đạc bị sai khi đo những bề mặt khác nhau. Bao gồm các nguyên nhân sau đây:

- bề mặt trong suốt (ví dụ kính, nước),
- bề mặt phản chiếu (ví dụ thép mài nhẵn, kính),
- bề mặt rõ (ví dụ kính, vật liệu cách nhiệt)
- bề mặt có kết cấu (ví dụ vữa nhám, đá tự nhiên).

Hãy sử dụng bảng đốp laser của tia laser (17) (phụ kiện) trên các bề mặt này nếu cần.

Thêm vào đó, sự đo sai cũng có thể xảy ra khi nhắm bết mặt một mục tiêu dốc nghiêng.

Cũng vậy, các tầng không khí có nhiệt độ thay đổi hay tiếp nhận sự phản chiếu gián tiếp có thể tác động đến trị số đo.

Kiểm tra độ chính xác và hiệu chỉnh đo độ dốc (xem hình G)

Thường xuyên kiểm tra độ chính xác của đo độ dốc. Việc này được thực hiện bằng phép đo đường bao. Hãy đặt dụng cụ đo lên bàn và đo độ dốc. Hãy xoay dụng cụ đo 180° và đo lại độ dốc. Độ sai khác của giá trị được hiển thị tối đa là $0,3^\circ$.

Đối với độ sai lệch lớn hơn bạn phải hiệu chuẩn lại dụng cụ đo. Lựa chọn trong các cài đặt thiết bị. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị.

Sau những thay đổi mạnh về nhiệt độ và sau những sự va chạm, cần phải kiểm định độ chính xác và nếu có thể hãy hiệu chỉnh máy. Sau khi có sự thay đổi về nhiệt độ máy đo phải được giảm nhiệt/làm mát trong thời gian nhất định trước khi hiệu chỉnh.

Kiểm tra độ chính xác của việc đo khoảng cách

Sự chính xác của dụng cụ đo có thể được kiểm tra như sau:

- Chọn một khu vực cố định, không thay đổi để đo, có chiều dài khoảng từ 3 đến 10 m; chiều dài của khu vực này phải được biết rõ chính xác (vd. chiều rộng của một căn phòng hay một khung cửa). Phép đo phải được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, tức là khoảng cách đo phải ở trong phòng và bề mặt đối tượng của phép đo phải trơn nhẵn đồng thời có độ phản xạ tốt.
- Đo khoảng cách 10 lần liên tiếp.

Sai lệch của các phép đo riêng biệt so với giá trị trung bình được vượt quá ± 4 mm tổng khoảng cách đo trong điều kiện thuận lợi. Ghi lại các phép đo để sau này có thể so sánh độ chính xác của các phép đo

Sử dụng giá đỡ ba chân (phụ kiện)

Sử dụng giá ba chân là đặc biệt cần thiết cho khoảng cách lớn. Hãy đặt máy đo có ren $1/4"$ (13) lên đĩa nhà hâm nhanh của giá ba chân (19) hoặc một chiếc giá ba chân của máy ảnh thông thường. Bắt chặt dụng cụ đo bằng vít khóa của mâm đỡ thay nhanh.

Hãy cài đặt mặt phẳng tham chiếu một cách phù hợp cho các phép đo bằng giá đỡ ba chân bằng cách nhấn nút (4) (Mặt phẳng tham chiếu ren).

Thông báo lỗi

Khi phép đo đúng không thực hiện được, thông báo lỗi "Error" sẽ được hiển thị trong màn hình hiển thị. Hãy tắt dụng cụ do và bật lại và khởi động lại do.



Dụng cụ đo kiểm soát độ chính xác của mỗi phép đo. Nếu lỗi được phát hiện, màn hình chỉ hiển thị biểu tượng ở bên cạnh, và dụng cụ đo sẽ tắt. Trong trường hợp này, bạn hãy cung cấp dụng cụ đo cho phòng dịch vụ khách hàng của Bosch thông qua đại lý của mình.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

Luôn luôn giữ cho dụng cụ đo thật sạch sẽ.

Không được nhúng dụng cụ đo vào trong nước hay các chất lỏng khác.

Lau sạch bụi bẩn bằng một mảnh vải mềm và ẩm. Không được sử dụng chất tẩy rửa.

Chăm sóc thấu kính (14) một cách cẩn thận giống như khi xử lý kính hoặc ống kính máy ảnh.

Trong trường hợp cần sửa chữa, hãy gửi dụng cụ đo trong túi bảo vệ (16).

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Số đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây: www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Campuchia

Công ty TNHH Robert Bosch (Campuchia)

Đơn nguyên 8BC, GT Tower, Tầng 08, Đường 169,

Tiệp Khắc Blvd, Sangkat Veal Vong,

Khan 7 Makara, Phnom Penh

VAT TIN: 100 169 511

Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660

www.bosch.com.kh

Sự thải bỏ

Máy đo, ácqui/pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định
về môi trường.



Không vứt dụng cụ đo và pin/ắc quy cùng trong rác thải của
gia đình!