



Installation Manual for Base Units of the FX5U Series

Art. no.: 284018 ENG, Version B, 12102016



Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The programmable controllers (PLC) of the MELSEC FX5 series are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only accessories and peripherals specifically approved by MITSUBISHI ELECTRIC may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.



CAUTION:
Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.

Further Information

The following manuals contain further information about the modules:

- MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Startup]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Serial Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [MODBUS® Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Ethernet Communication]

These manuals are available free of charge through the internet (<https://eu3a.mitsubishielectric.com>).

If you have any questions concerning the installation, configuration or operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.

Specifications

General specifications

Item	Description	
Ambient temperature ①	Operating	-20 °C to +55 °C (non-freezing) ②
	Storage	-25 °C to +75 °C
Ambient relative humidity	Operating	5 to 95 % (non-condensing)
	Storage	
Vibration resistance		Conforming to IEC 61131-2 Sweep count: 10 times each in X, Y, Z directions (80 min in each direction)
		Acceleration (Frequency) Half amplitude
Installed on DIN rail	(5 to 8.4 Hz) 4.9 m/s ² (8.4 to 150 Hz)	1.75 mm (5 to 8.4 Hz) (8.4 to 150 Hz)
	(5 to 8.4 Hz) max. 9.8 m/s ² (8.4 to 150 Hz)	3.5 mm (5 to 8.4 Hz) (8.4 to 150 Hz)
Installed directly		
Shock resistance		Conforming to IEC 61131-2 (147 m/s ² , duration of action 11 ms, three times by half-sine pulse in each direction X, Y, and Z)
Noise durability		By noise simulator of 1000 Vp-p noise voltage, 1 us noise width and 30 to 100 Hz noise frequency
Dielectric withstand voltage		1.5 kV AC for 1 minute between ground terminal and • AC power supply terminal • output terminal (relay)
		500 V AC for 1 minute between ground terminal and • DC power supply terminal • output terminal (transistor) • service power supply connected to input terminal (24 V DC)
Insulation resistance		10 MΩ or higher by 500 V DC insulation resistance tester (Between each terminal and ground terminal)
Grounding		Class D grounding (Grounding resistance: 100 Ω or less) (Common grounding with a heavy electrical system is not allowed) ③
Working atmosphere		Free from corrosive or flammable gas and excessive conductive dusts
Operating altitude ④		0 to 2000 m
Installation location		Inside a control panel
Overvoltage category ⑤		II or less
Pollution degree ⑥		2 or less
Equipment class		Class 2

- ① The simultaneous ON ratio of available PLC inputs or outputs changes with respect to the ambient temperature, refer to the MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].
- ② The operating ambient temperature is 0 to 55 °C for products manufactured before June 2016. In the case where the operating ambient temperature is lower than 0 °C, please refer to the MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].
- ③ For common grounding, please refer to the section "Grounding".
- ④ Do not use the PLC under pressures higher than the atmospheric pressure of altitude 0 m. Failure to observe this instruction may cause a malfunction.
- ⑤ This indicates the section of the power supply to which the equipment is assumed to be connected between the public electrical power distribution network and the machinery within premises. Category II applies to equipment for which electrical power is supplied from fixed facilities. The surge voltage withstand level for up to the rated voltage of 300 V is 2500 V.
- ⑥ This index indicates the degree to which conductive material is generated in the environment in which the equipment is used. Pollution level 2 is when only non-conductive pollution occurs. Temporary conductivity caused by condensation must be expected occasionally.

Power supply specifications of the base units

AC powered base units

Item	Specification	
Supply voltage	100 to 240 V AC, 50/60 Hz	
Allowable supply voltage range	85 to 264 V AC, 50/60 Hz	
Allowable instantaneous power failure time	Operation can be continued upon occurrence of instantaneous power failure for 10 ms or less.	
Power fuse	250 V/3.15 A, time-lag fuse	
	FX5U-32M□/E□	250 V/3.15 A, time-lag fuse
	FX5U-64M□/E□	250 V/5 A, time-lag fuse
	FX5U-80M□/E□	
Rush current	FX5U-32M□/E□	max. 25 A ≤5 ms at 100 V AC
	FX5U-64M□/E□	max. 50 A ≤5 ms at 200 V AC
	FX5U-80M□/E□	
Power consumption ①	FX5U-32M□/E□	max. 30 A ≤5 ms at 100 V AC
	FX5U-64M□/E□	max. 60 A ≤5 ms at 200 V AC
	FX5U-80M□/E□	
24 V DC built-in power supply capacity	FX5U-32M□/D□	30 W
	FX5U-64M□/D□	40 W
	FX5U-80M□/D□	45 W
5 V DC built-in power supply capacity ②	FX5U-32M□/D□	480 mA (360 mA) ③⑤
	FX5U-64M□/D□	740 mA (530 mA) ③⑤
	FX5U-80M□/D□	770 mA (560 mA) ③
5 V DC built-in power supply capacity	FX5U-32M□/D□	900 mA (775 mA) ③
	FX5U-64M□/D□	1100 mA (975 mA) ②
	FX5U-80M□/D□	

DC powered base units

Item	Specification	
Supply voltage	24 V DC	
Allowable supply voltage range	16.8 to 28.8 V DC	
Allowable instantaneous power failure time	Operation can be continued upon occurrence of instantaneous power failure for 5 ms or less.	
Power fuse	250 V/3.15 A, time-lag fuse	
	FX5U-32M□/D□	max. 50 A ≤0.5 ms at 24 V DC
Rush current	FX5U-64M□/D□	max. 65 A ≤2.0 ms at 24 V DC
	FX5U-80M□/D□	
Power consumption ①	FX5U-32M□/D□	30 W
	FX5U-64M□/D□	40 W
	FX5U-80M□/D□	45 W
24 V DC built-in power supply capacity	FX5U-32M□/D□	480 mA (360 mA) ③
	FX5U-64M□/D□	740 mA (530 mA) ③
	FX5U-80M□/D□	770 mA (560 mA) ③
5 V DC built-in power supply capacity	FX5U-32M□/D□	900 mA (775 mA) ③
	FX5U-64M□/D□	1100 mA (975 mA) ②
	FX5U-80M□/D□	

① Maximum consumption value when using the maximum configuration connectable to the CPU module.
② The value in parentheses is the output current when the supply voltage is 16.8 to 19.2 V DC.

③ When input circuit is supplied by 24 V DC service power supply.
④ When input circuit is supplied by external power supply.

- ⑤ The value in parentheses is the capacity of the 24 V DC power supply in the case where operating ambient temperature is lower than 0 °C.
- ⑥ Power is supplied to I/O modules, intelligent function modules, expansion adapters and expansion boards. For the power (current) consumed by these devices, refer to the MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].

Input specifications

Item	Specification
Number of input points	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Input circuit insulation	Photocoupler insulation
Input form	Sink or source
Input signal voltage	24 V DC (+20%/-15%)
Input impedance	X000 to X017 4.3 kΩ
	X020 or more 5.6 kΩ
Input signal current	X000 to X017 5.3 mA (at 24 V DC)
	X020 or more 4 mA (at 24 V DC)
ON input sensitivity current	X000 to X017 ≥ 3.5 mA
	X020 or more ≥ 3.0 mA
OFF input sensitivity current	≤ 1.5 mA
Input response time	Refer to MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware]
Input signal form	No-voltage contacts
	• Sink input: PNP open collector transistor
Input operation display	Source input: PNP open collector transistor
	LED lights when photocoupler is driven
Input connecting type	Terminal block (M3 screws)

Output specifications

The output form is given by the designation for the base unit:

- FX5U-□MR/□S = Relay outputs
- FX5U-□MT/□S = Transistor outputs, sink
- FX5U-□MT/□SS = Transistor outputs, source


Base units with relay outputs

Item	Specification
Number of output points	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Circuit insulation	Mechanical insulation
Output form	Relay
Rated switching voltage	max. 30 V DC max. 240 V AC
Max. load	2 A per output 8 A per group with 4 or 8 outputs
Min. load	5 V DC, 2 mA
Response time	OFF → ON
	ON → OFF Approx. 10 ms
Output operation display	LED lights when output is driven
Output connecting type	Terminal block (M3 screws)
Number of output points per common terminal	FX5U-32M□ 4 groups with 4 outputs each
	FX5U-64M□ 4 groups with 4 outputs each 2 groups with 8 outputs each
	FX5U-80M□ 4 groups with 4 outputs each 3 groups with 8 outputs each

Base units with transistor outputs

Item	Specification
Number of output points	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Circuit insulation	Photocoupler insulation
Output form	FX5U-□MT/□S Transistor (sink)
	FX5U-□MT/□SS Transistor (source)
Rated switching voltage	5 to 30 V DC
Max. load	0.5 A per output 0.8 A per group with 4 outputs 1.6 A per group with 8 outputs
Min. load	—
Open circuit leakage current	max. 0.1 mA/30 V DC
Voltage drop when ON	Y000 to Y003 max. 1.0 V Y004 or more max. 1.5 V
Response time OFF → ON and ON → OFF	Y000 to Y003 ≤ 2.5 µs with 10 mA or more (5 to 24 V DC)
	Y004 or more ≤ 0.2 ms with 200 mA or more (24 V DC)
Output operation display	LED lights when output is driven
Output connecting type	Terminal block (M3 screws)
Number of output points per common terminal	FX5U-32M□ 4 groups with 4 outputs each FX5U-64M□ 4 groups with 4 outputs each 2 groups with 8 outputs each FX5U-80M□ 4 groups with 4 outputs each 3 groups with 8 outputs each

External dimensions and weight




* Mounting hole pitches (FX5U-32M□ do not have the (*)-marked mounting holes)

Model name	Width (W)	Pitch (W1)	Weight
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0.65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1.00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1.20 kg


Applicable Standard

The modules of the MELSEC iQ-F FX5U series comply with the EC Directive (EMC Directive) and UL standards (UL, cUL).

Names and Functions of Parts




View with covers removed



No.	Description
①	DIN rail mounting hooks
②	Expansion adapter connecting hooks
③	Terminal block covers
④	Built-in Ethernet communication connector (with cover)
⑤	Cover
⑥	Status LEDs
⑦	Expansion board connector cover
⑧	Input indicators
⑨	Extension connector cover
⑩	Status LEDs
⑪	Output indicators

●: LED is ON, ◆: LED is flashing, ○: LED is OFF

No.	Description
①	Terminal block mounting screws
②	Built-in RS485 communication terminal block
③	RS485 terminal resistor selector switch
④	RUN/STOP/RESET switch
⑤	SD memory card disable switch
⑥	Built-in analog I/O terminal block
⑦	SD memory card slot
⑧	Expansion board connector
⑨	Extension connector
⑩	Battery holder
⑪	Battery connector



No.	Description
①	Label of authenticity*
②	Nameplate*
③	DIN rail mounting groove
④	Special adapter connector cover Remove this cover for connecting a special adapter on the left side.

* Products that do not have the genuine product certification label or nameplate are not covered by the warranty.

Installation and Wiring



DANGER

- Cut off all phases of the power source externally before starting the installation or wiring work, thus avoiding electric shock or damages to the product.**
- Make sure to attach the terminal cover, provided as an accessory, before turning on the power or initiating operation after installation or wiring work.**
Failure to do so may cause electric shock.




CAUTION

- Use the product in the environment within the general specifications described on the previous page. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive gas (salt air, Cl_2 , H_2S , SO_2 or NO_x), or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain.**
If the product is used in such a place described above, electrical shock, fire, malfunction, damage, or deterioration may be caused.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.**
- Be sure to remove the dust proof sheet from the PLC's ventilation port when the installation work is completed. Failure to do so could cause fires, equipment failure, and malfunctions.**
- Do not touch the conductive parts of the product directly.**
- Install the product securely using the DIN rail or screws.**
- Install the product on a flat surface to prevent twisting.**
- The temperature rating of the cable should be 80 °C or more.**
- Connect the extension cables, peripheral device cables, input/output cables and battery connecting cable securely to their designated connectors. Loose connections may cause malfunctions.**
- Turn off the power to the PLC before attaching or detaching the following devices. Failure to do so may cause device failures or malfunctions.**
 - Peripheral devices, expansion board, expansion adapter and connector conversion adapter
 - Extension modules, bus conversion module, and battery


Installation location

Choose in accordance with the requirements a cabinet with a closed front panel, to provide the base unit from direct contact. The cabinet must be selected and installed in correspondence with local and national regulations. To prevent temperature rise, do not install the PLC on a floor or a ceiling or in the vertical direction. Install it horizontally on a wall as shown below.



Space in enclosure

Extension devices can be connected on the left and right sides of the base unit of the PLC. If you intend to add extension devices in the future, keep necessary spaces on the left and right sides. To prevent temperature rise, keep a space of 50 mm away between the unit main body and other devices and structure.



Affixing the dust proof sheet

The dust proof sheet should be affixed to the ventilation slits before beginning the installation and wiring work.
For the affixing procedure, refer to the instructions on the dust proof sheet. Always remove the dust proof sheet when the installation and wiring work is completed.


Mounting the base unit

A PLC of the MELSEC FX family can be mounted on a DIN rail or directly on a flat surface (e.g. cabinet back panel).


Procedures for installing to DIN rail

The base unit has a DIN rail mounting groove on the back side of the module. So the base unit can be safely installed on a DIN 46277 rail (35 mm wide).


- ① Connect the expansion boards and expansion adapters to the base unit.
- ② Push out all DIN rail mounting hooks ("A" in the following figure).



- ③ Fit the upper edge of the DIN rail mounting groove onto the DIN rail.




- ④ Lock the DIN rail mounting hooks while pressing the PLC against the DIN rail.



Installing Directly

① Make mounting holes in the mounting surface. The product mounting hole pitches for the base units are given above. For the product mounting hole pitches of other units see the corresponding manual. If you want to install further products of the FX series, position the holes so that there is a gap of 1 to 2 mm between the products.

- ② Fit the base unit based on the holes, and secure it with M4 screws.




CAUTION

- Observe the following items when wiring the terminal block. Ignorance of the this items may cause electric shock, equipment failures, short circuit, disconnection, malfunction, or damage of the product.**
 - The disposal size of the cable end should follow the dimensions described in this manual.
 - Twist the end of stranded wires and make sure there are no loose wires.
 - Do not solder-plate the electric wire ends.
 - Connect only the electric wires of regulation size.
 - Tightening of terminal block screws should follow the torque described below.
 - Fix the electric wires so that the terminal block and connected parts of electric wires are not directly stressed.

Connection to the screw terminals

For connection of the power supply and the inputs/outputs use commercially available terminal ends for M3 screws.



①: Terminal screw
②: Solderless terminal

Tighten the screws of the terminals to a torque of 0.5 to 0.8 Nm.

DANGER

- Caused by a damaged output module an output may not be set correctly. Design external circuits and mechanisms to ensure safe operations of the machine in such a case.**
- An external power supply failure or a malfunction of the PLC may result in undefined conditions. Provide a safety circuit on the outside of the PLC (i. e. emergency stop circuit, a protection circuit, interlock circuit etc.) to ensure safety.**
- The output current of the 24 V DC service power supply varies depending on the model and the absence/presence of extension modules. If an overload occurs, the voltage automatically drops, inputs in the PLC are disabled, and all outputs are turned off.**
External circuits and mechanisms should be designed to ensure safe machine operation in such a case.

CAUTION

- Make sure to observe the following precautions in order to prevent any damage to the machinery or accidents due to malfunction of the PLC caused by abnormal data written to the PLC due to the effects of noise.**
 - Do not bundle AC supply lines together with DC supply lines.
 - Do not lay signal cables close to the main circuit, high-voltage power lines, or load lines. Otherwise effects of noise or surge induction are likely to take place. Keep a safe distance of more than 100 mm from the above when wiring.
 - Extension cables are easily affected by noise. As a rule, lay the control line at least 30 to 50 mm away from the PLC output or power line.
 - Use shielded cable for transmitting analog signals.
 - Ground the shield of the analog input/output cable at one point on the signal receiving side. However, do not use common grounding with heavy electrical systems.
 - Ground the shield of the shielded cable at one point on the PLC. However, do not use common grounding with heavy electrical systems.
- Observe the following items when wiring the screw terminals. Ignorance of the this items may cause electric shock, equipment failures, short circuit, disconnection, malfunction, or damage of the product.**
 - Solderless terminals should follow the dimensions described below.
 - Twist the end of stranded wires and make sure there are no loose wires.
 - Do not solder-plate the electric wire ends.
 - Do not connect more than the specified number of wires or electric wires of unspecified size.
 - Tightening of terminal screws should follow the torque described below.
 - Affix the electric wires so that neither the terminal block nor the connected parts are directly stressed.


NOTE

Leave the "•" terminals unconnected.

Connection to the terminal blocks


- Applicable wires and terminal torque**
Use only wires with a cross section of 0.2 mm^2 to 0.5 mm^2 . If two wires are connected to one terminal, use wires with a cross section of 0.2 mm^2 . The tightening torque must be 0.22 to 0.25 Nm.

- Termination of wire end**
Strip the coating of stranded wire and twist the cable core before connecting it, or strip the coating of single wire before connecting it. When using a stick terminal with insulating sleeve, the outside dimensions must correspond to the measurements given in the following figure.




Power Supply Wiring

AC powered base units




DC powered base units



Grounding

- The grounding resistance should be $100\ \Omega$ or less.
- Position the grounding point as close to the PLC as possible to decrease the length of the ground wire.
- The grounding cable should have a cross-sectional area of at least $2\ mm^2$.
- Ground the PLC independently if possible. If it cannot be grounded independently, ground it jointly as shown below.




Input wiring

Connecting sink or source devices

The base units of the FX5U series can be used with sink or source switching devices. The decision is made by the different connections of the "S/S" terminal.


In the case of the sink input type, the S/S terminal is connected to the 24 V terminal of the service power supply.

Sink input means that a contact wired to the input (X) or a sensor with NPN open collector transistor output connects the input of the PLC with the negative pole of the power supply.




In the case of the source input type, the S/S terminal is connected to the 0 V terminal of the service power supply.

Source input means that a contact wired to the input (X) or a sensor with PNP open collector transistor output connects the input of the PLC with the positive pole of the power supply.




Examples of input wiring

● AC powered base units (when 24 V DC service power supply is used)



● DC powered base units




Notes for connecting input devices

● Selection of contacts

The input current of this PLC is 4 to 5.3 mA for 24 V DC. Use input devices applicable to this minute current. If no-voltage contacts (switches) for large current are used, contact failure may occur.


● Connection of input devices with built-in series diode

Depending on the base unit and input used, the voltage drop of the series diode should be 2.4 V or less to 4.1 V or less. (For allowable voltage drop, refer to MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].) When lead switches with a series LED are used, up to two switches can be connected in series. Also make sure that the input current is over the input-sensing level while the switches are ON.




● Connection of input devices with built-in parallel resistance

Depending on the base unit and input, use a device having a parallel resistance, R_p , of $13\ k\Omega$ or more to $15\ k\Omega$ or more. If the resistance is less, connect a bleeder resistance R , obtained by the formula given in the MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].



● Connection of 2-wire proximity switches

Use a two-wire proximity switch whose leakage current, I_L , is 1.5 mA or less when the switch is off. When the current is 1.5 mA or more, connect a bleeder resistance R , determined by the formula given in the MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].




Output wiring

The outputs of the base units of the FX5U series are pooled into groups consisting of 4 or 8 outputs.


Each group has a common contact for the load voltage. These terminals are marked "COM□" for base units with relais outputs or transistor outputs of the sink type and "V□" for base units with source transistor outputs. "□" stands for the number of the output group e.g. "COM1".

At the base unit the groups are separated by a broad line. The partition of the output terminals indicates the range of the outputs connected to the same common terminal (COM or +V).




Example of output wiring


Relay output



Transistor output (sink)



Transistor output (source)



Notes for output wiring

● External power supply

- Relay outputs
Use an external power supply of 30 V DC or less or 240 V AC or less for loads.

- Transistor outputs
For driving the load, use a power supply of 5 to 30 V DC that can output current two or more times the rated current of the fuse connected to the load circuit.

● Voltage drop

Depending on the output used, the voltage drop at ON of the output transistor is approx. 1.0 to 1.5 V. When driving a semiconductor element, carefully check the input voltage characteristics of the applied element.


Protection of the outputs

● Protection circuit for load short-circuiting

When a load connected to the output terminal short-circuits, the printed circuit board may be burn out.
Fit a protective fuse on the output circuit.

● Protection circuit of contact when inductive load is used


When an inductive (for example a relay or a solenoid) load is connected to a DC voltage, connect a diode in parallel with the load.



Use a diode (for commutation) having the following specifications:

- Reverse dielectric strength: over 5 times the load voltage
- Forward current: Load current or more

When an inductive load is switched by a relay output to an **AC voltage**, connect a surge absorbing element (CR composite part, i.e. surge killer and spark killer) in parallel with the load.



Use a surge absorber having the following specifications:

- Rated voltage: 240 V AC
- Resistance value: 100 to 200 Ω
- Electrostatic capacity: approx. 0.1 μF

Built-in Analog Inputs and Analog Output


Analog input specifications

Item	Specification
Number of analog input points	2 (2 channels)
Analog input	0 to 10 V DC
Minimum input, maximum input	-0.5 V, +15 V
Input resistance	115.7 k Ω
Digital output	12 bit unsigned binary
Digital output value	0 to 4000
Device allocation	SD6020 (Input data of ch1) SD6060 (Input data of ch2)
Maximum resolution	2.5 mV
Accuracy ^①	Ambient temperature 25 °C ± 5 °C ±0.5 % (±20 digit) ^②
	Ambient temperature 0 to 20 °C and 30 to 55 °C ±1.0 % (±20 digit) ^②
Insulation method	No insulation between each channel or the PLC.
Occupied points	0 point (Does not occupy input and output points of the PLC.)

① Accuracy in respect to maximum digital output value.

② Digit indicates a digital value.

Connection of the Input Signals



"□" in "V□+" and "ch □" in the above figure represents the channel number.


No.	Description
①	2-core shielded twisted pair cable
②	Class-D Grounding (100 Ω or less)
③	If a channel is not used, the corresponding terminal "V□+" and the terminal "V-" must be connected.

Analog output specifications

Item	Specification
Number of analog output points	1 (1 channel)
Digital input	12 bit unsigned binary
Digital input value	0 to 4000
Analog output	0 to 10 V DC
Load resistance	2 k Ω to 1 M Ω
Device allocation	SD6180 (Output data for ch1)
Maximum resolution	2.5 mV
Accuracy ^①	Ambient temperature 25 °C ± 5 °C ±0.5 % (±20 digit) ^②
	Ambient temperature 0 to 20 °C and 30 to 55 °C ±1.0 % (±20 digit) ^②
Insulation method	No insulation between each channel or the PLC.
Occupied points	0 point (Does not occupy input and output points of the PLC.)

① Accuracy in respect to maximum analog output value.

Connection of the Output Signal



No.	Description
①	2-core shielded twisted pair cable
②	Class-D Grounding (100 Ω or less)
③	Ground the shielded wire at one point on the signal receiving side.

Terminal Configuration

Terminal block	Signal	Description
Analog input	V1+	Ch. 1 analog input (+)
	V2+	Ch. 2 analog input (+)
	V-	Analog input (-)*
	V+	Analog output (+)
Analog output	V-	Analog output (-)*

* The "V-" terminals are connected internally.

Built-in Ethernet Interface

Communication Specifications

Item	Description
Transmission rate	100 Mbps/10 Mbps
Communication method	Full-duplex/Half-duplex ^①
Transmission method	Base band
Length of segment	max. 100 m
Maximum number of nodes/connection	10BASE-T Cascade connection maximum 4 stages ^②
	100BASE-TX Cascade connection maximum 2 stages ^②
Protocol type	MELSOFT connection, SLMP (3E frames), Socket communication, Predefined protocol support
Insulation method	No insulation between the PLC
Terminal resistors	Built-in (OPEN/110 Ω /330 Ω)
Connection method	Terminal block

Built-in RS485 Interface

Communication Specifications

Item	Description
Transmission standard	In conformance to RS485/RS422
Data transmission speed	Max. 115.2 kbps
Communication method	Full-duplex/Half-duplex
Maximum total extension distance	50 m
Protocol type	MELSOFT connection, MELSEC Communication protocol (3C/4C frames), Non-protocol communication, MODBUS RTU, Inverter communication, N:N network, Predefined protocol support
Insulation method	No insulation between the PLC
Terminal resistors	Built-in (OPEN/110 Ω /330 Ω)
Connection method	Terminal block

Wiring

For the wiring, refer to the following manuals:

- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Serial Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [MODBUS Communication]

Terminal Configuration

Terminal block	Signal	Description
SG SDB SDA RDB RDA	RDA	Receive data A
	RDB	Receive data B
	SDA	Send data A
	SDB	Send data B
SG	SG	Signal ground

① IEEE802.3x flow control is not supported.

② The value indicates the number of connectable stages when a repeater hub is used. When using a switching hub, contact the manufacturer of the switching hub for the number of connectable stages.

Wiring

For the wiring, refer to the MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Ethernet Communication].


Applicable Cable

To connect a FX5U base unit to a Ethernet network, use the following cables conforming to Ethernet standard practice:

For 10BASE-T	Category 3 or higher (STP cable)
For 100BASE-TX	Category 5 or higher (STP cable)

A straight cable is used. A cross cable can also be used for direct connection between a personal computer and the FX5U Series PLC.

Pin Configuration



Pin	Signal	Direction	Description
1	TXD+	Out	Transmit-Data (+)
2	TXD-	Out	Transmit-Data (-)
3	RXD+	In	Receive-Data (+)
4	Not used	—	—
5	Not used	—	—
6	RXD-	In	Receive-Data (-)
7	Not used	—	—
8	Not used	—	—

Installationsanleitung für Grundgeräte der FX5U-Serie

Art.-Nr.: 284018 GER, Version B, 12102016



Sicherheitshinweise

Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in dieser Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) der MELSEC FX5U-Serie sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in der vorliegenden Installationsanleitung oder den unten aufgeführten Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung der in den Handbüchern angegebenen allgemeinen Betriebsbedingungen. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in dieser Installationsanleitung angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen der MELSEC FX-Familie verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.



ACHTUNG:
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.

Weitere Informationen

Die folgenden Handbücher enthalten weitere Informationen zu den Geräten:

- MELSEC iQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware)
- MELSEC iQ-F FX5 Bedienungsanleitung (Inbetriebnahme)
- MELSEC iO-F FX5 Series User's Manual [Serial Communication]
- MELSEC iO-F FX5 Series User's Manual [MODBUS® Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Series User's Manual [Ethernet Communication]

Diese Handbücher stehen Ihnen im Internet (<https://de3a.mitsubishielectric.com>) kostenlos zur Verfügung.

Sollten sich Fragen zur Installation, Programmierung und Betrieb der in dieser Installationsanleitung beschriebenen Geräte ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.

Technische Daten

Allgemeine Betriebsbedingungen

Merkmal	Beschreibung	
Umgebungstemperatur ^①	im Betrieb	-20 °C bis +55 °C (keine Reibbildung) ^②
	bei Lagerung	-25 °C bis +75 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	im Betrieb	5 bis 95 % (ohne Kondensation)
Vibrationsfestigkeit		Gemäß IEC 61131-2 Zyklus: je 10 mal in Richtung X, Y und Z (80 Minuten in jede Richtung)
Installation auf DIN-Schiene	Beschleunigung (Frequenz)	1,75 mm (5 bis 8,4 Hz) 4,9 m/s ² (8,4 bis 150 Hz)
	Halbamplitude	— — —
Direkte Installation	Beschleunigung (Frequenz)	3,5 mm (5 bis 8,4 Hz) max. 9,8 m/s ² (8,4 bis 150 Hz)
	Halbamplitude	— — —
Stoßfestigkeit		Gemäß IEC 61131-2 (147 m/s ² , Dauer der Einwirkung: 11 ms, je 3 mal in Richtung X, Y und Z durch einen Impuls in Form einer Sinus-Halbwelle)
Störfestigkeit		1000 Vpp Störspannung, geprüft mit Rauschgenerator (1 µs Rauschbreite bei Rauschfrequenz 30 bis 100 Hz)
Spannungsfestigkeit	1,5 kV AC für 1 Minute zwischen Erdungsklemme und • Klemmen der AC-Spannungsversorgung • Ausgangsklemme (Relais)	500 V AC für 1 Minute zwischen Erdungsklemme und • Klemmen der DC-Spannungsversorgung • Ausgangsklemme (Transistor) • Servicespannungsquelle verbunden mit Eingangsklemme (24 V DC)
	Isolationswiderstand	Mind. 10 MΩ bei 500 V DC (zwischen allen Anchlussklemmen und Erde)
Erdung	Erdung nach Klasse D (Erdungswiderstand ≤ 100 Ω); eine gemeinsame Erdung mit Geräten, die hohe Spannungen oder hohe Ströme führen, ist nicht zulässig ^③	
Umgebungsbedingungen	Keine aggressiven oder entzündlichen Gase, kein übermäßiger Staub	
Aufstellhöhe ^④	0 bis 2000 m	
Einbauort	Im Schaltschrank	
Überspannungskategorie ^⑤	II oder niedriger	
Störgrad ^⑥	2 oder niedriger	
Geräteschutzklasse	Klasse 2	

^① Die Anzahl der gleichzeitig einschaltbaren Ein- und Ausgänge hängt von der Umgebungstemperatur ab. Weitere Informationen hierzu enthält die MELSEC iQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware).

^② Die Umgebungstemperatur während des Betriebs beträgt 0 bis 55 °C für Produkte, die vor Juni 2016 hergestellt wurden. Hinweise für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von unter 0 °C finden Sie in der MELSEC iQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware).

^③ Die gemeinsame Erdung ist im Abschnitt „Erdung“ beschrieben.

^④ Die Steuerungen der FX5U-Serie können nicht unter einem höheren Luftdruck betrieben werden, wie den, der auf Meeressniveau (NN) herrscht. Falls dies nicht beachtet wird, können Fehlfunktionen auftreten.

^⑤ Die Überspannungskategorie gibt an, in welchem Bereich der Spannungsversorgung vom öffentlichen Netz bis zur Maschine das Gerät angeschlossen ist. Kategorie II gilt für Geräte, die ihre Spannung aus einem festen Netz beziehen. Die Überspannungsfestigkeit für Geräte, die mit Spannungen bis 300 V betrieben werden, ist 2500 V.

^⑥ Der Störgrad ist ein Index für den Grad der Störungen, die vom Modul an die Umgebung abgegeben werden. Störgrad 2 gibt an, dass keine Störungen induziert werden. Bei Kondensation kann es jedoch zu induzierten Störungen kommen.

Spannungsversorgung der Grundgeräte

Grundgeräte mit Wechselspannungsversorgung

Merkmal	Technische Daten	
Versorgungsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	85 bis 264 V AC, 50/60 Hz	16,8 bis 28,8 V DC
Zulässige Spannungsausfallzeit	Bei einem Spannungsausfall bis zu 5 ms wird der Betrieb fortgesetzt.	Bei einem Spannungsausfall bis zu 5 ms wird der Betrieb fortgesetzt.
Sicherung	250 V/3,15 A, träge	250 V/0,5 A, träge
Einschaltstrom	FX5U-32M□/D□	Max. 50 A ≤ 0,5 ms bei 24 V DC
	FX5U-64M□/D□	Max. 65 A ≤ 2,0 ms bei 24 V DC
	FX5U-80M□/D□	Max. 65 A ≤ 2,0 ms bei 24 V DC
Leistungs-aufnahme ^①	FX5U-32M□/D□	30 W
	FX5U-64M□/D□	40 W
	FX5U-80M□/D□	45 W
Spannungsversorgung für angeschlossene Module (24 V DC)	FX5U-32M□/D□	480 mA (360 mA) ^②
	FX5U-64M□/D□	740 mA (530 mA) ^②
	FX5U-80M□/D□	770 mA (560 mA) ^②
Spannungsversorgung für angeschlossene Module (5 V DC)	FX5U-32M□/D□	900 mA (775 mA) ^②
	FX5U-64M□/D□	1100 mA (975 mA) ^②
	FX5U-80M□/D□	1100 mA (975 mA) ^②

Grundgeräte mit Gleichspannungsversorgung

Merkmal	Technische Daten	
Versorgungsspannung	24 V DC	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	16,8 bis 28,8 V DC	16,8 bis 28,8 V DC
Zulässige Spannungsausfallzeit	Bei einem Spannungsausfall bis zu 5 ms wird der Betrieb fortgesetzt.	Bei einem Spannungsausfall bis zu 5 ms wird der Betrieb fortgesetzt.
Sicherung	250 V/3,15 A, träge	250 V/0,5 A, träge
Einschaltstrom	FX5U-32M□/D□	Max. 50 A ≤ 0,5 ms bei 24 V DC
	FX5U-64M□/D□	Max. 65 A ≤ 2,0 ms bei 24 V DC
	FX5U-80M□/D□	Max. 65 A ≤ 2,0 ms bei 24 V DC
Leistungs-aufnahme ^①	FX5U-32M□/D□	30 W
	FX5U-64M□/D□	40 W
	FX5U-80M□/D□	45 W
Spannungsversorgung für angeschlossene Module (24 V DC)	FX5U-32M□/D□	480 mA (360 mA) ^②
	FX5U-64M□/D□	740 mA (530 mA) ^②
	FX5U-80M□/D□	770 mA (560 mA) ^②
Spannungsversorgung für angeschlossene Module (5 V DC)	FX5U-32M□/D□	900 mA (775 mA) ^②
	FX5U-64M□/D□	1100 mA (975 mA) ^②
	FX5U-80M□/D□	1100 mA (975 mA) ^②

^① Die angegebenen Werte gelten für den Fall, dass am Grundgerät die maximal mögliche Anzahl von Modulen angeschlossen ist.

^② Der Wert in Klammern gibt den Ausgangsstrom bei einer Versorgungsspannung von 16,8 bis 19,2 V an.

Daten der Eingänge

Merkmal	Technische Daten	
Anzahl der integrierten Eingänge	FX5U-32M□	16
	FX5U-64M□	32
	FX5U-80M□	40
Isolation		Über Optokoppler
Potential der Eingangssignale		Minusschaltend (sink) oder plus-schaltend (source)
Eingangsennennspannung		24 V DC (+20%/-15%)
Eingangs-widerstand	X000 bis X017	4,3 kΩ
	ab X020	5,6 kΩ
Eingangs-nennstrom	X000 bis X017	5,3 mA (bei 24 V DC)
	ab X020	4 mA (bei 24 V DC)
Strom für Schaltzustand „EIN“	X000 bis X017	≥ 3,5 mA
	ab X020	≥ 3,0 mA
Strom für Schaltzustand „AUS“	≤ 1,5 mA	
Ansprechzeit		Siehe MELSEC iQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware)
Anschließbare Sensoren		Potentialfreie Kontakte <ul style="list-style-type: none"> • Minusschaltend (sink): Sensoren mit NPN-Transistor und offenem Kollektor • Plussschaltend (source): Sensoren mit PNP-Transistor und offenem Kollektor
Zustandsanzeige	Eine LED pro Eingang	
Anschluss	Klemmenblock mit M3-Schrauben	

Daten der Ausgänge

Der Ausgangstyp wird durch die Typenbezeichnung eines Grundgeräts angegeben:

- FX5U-□MR/□S = Relaisausgänge
- FX5U-□MT/□S = Transistorausgänge, minusschaltend
- FX5U-□MT/□SS = Transistorausgänge, plussschaltend


Grundgeräte mit Relaisausgängen

Merkmal	Technische Daten	
Anzahl der integrierten Ausgängen	FX5U-32M□	16
	FX5U-64M□	32
	FX5U-80M□	40
Isolation	Relais	
Ausgangstyp	Relais	
Schaltspannung	Max. 30 V DC Max. 240 V AC	
Max. Schaltlast	2 A pro Ausgang 8 A pro Gruppe mit 4 oder 8 Ausgängen	
Min. Schaltlast	5 V DC, 2 mA	
Ansprechzeit	AUS → EIN	Ca. 10 ms
	EIN → AUS	
Zustandsanzeige	Eine LED pro Ausgang	
Anschluss	Klemmenblock mit M3-Schrauben	
Anzahl der Ausgangsgruppen und Ausgänge pro Gruppe	FX5U-32M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen
	FX5U-64M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen 2 Gruppen mit je 8 Ausgängen
	FX5U-80M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen 3 Gruppen mit je 8 Ausgängen

Grundgeräte mit Transistorausgängen

Merkmal	Technische Daten	
Anzahl der integrierten Ausgänge	FX5U-32M□	16
	FX5U-64M□	32
	FX5U-80M□	40
Isolation	Über Optokoppler	
Ausgangstyp	FX5U-□MT/□S	Transistor (minusschaltend)
FX5U-□MT/□SS	Transistor (plussschaltend)	
Schaltspannung		5 bis 30 V DC
Max. Schaltlast		0,5 A pro Ausgang 0,8 A pro Gruppe mit 4 Ausgängen 1,6 A pro Gruppe mit 8 Ausgängen
Min. Schaltlast		—
Leckstrom bei ausgeschaltetem Ausgang		Max. 0,1 mA/30 V DC
Spannungsabfall bei eingeschaltetem Ausgang	Y000 bis Y003	Max. 1,0 V
	ab Y004	Max. 1,5 V
Ansprechzeit AUS → EIN und EIN → AUS	Y000 bis Y003	≤ 2,5 µs bei mindestens 10 mA (5 bis 24 V DC)
	ab Y004	≤ 0,2 ms bei mindestens 200 mA (24 V DC)
Zustandsanzeige		Eine LED pro Ausgang
Anschluss		Klemmenblock mit M3-Schrauben
Anzahl der Ausgangsgruppen und Ausgänge pro Gruppe	FX5U-32M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen
	FX5U-64M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen 2 Gruppen mit je 8 Ausgängen
	FX5U-80M□	4 Gruppen mit je 4 Ausgängen 3 Gruppen mit je 8 Ausgängen

Abmessungen und Gewichte




* Abstand der Bohrungen (Die Grundgeräte FX5U-32M□ haben nicht die mit (*) gekennzeichneten Bohrungen.)

Gerät	Breite (W)	Abstand (W1)	Gewicht
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Konformität

Die Module der MELSEC FX5U-Serie entsprechen den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und den UL-Standards (UL, cUL).

Bedienelemente




Darstellung mit geöffneten Abdeckungen



Nr. Beschreibung

①	Montagelaschen für DIN-Schiene
②	Verriegelung für Adaptermodul
③	Abdeckung der Klemmenblöcke
④	Integrierte Ethernet-Schnittstelle (mit Abdeckung)
⑤	Abdeckung
⑥ LEDs	CARD ● SD-Speicherkarte ist installiert und kann nicht entfernt werden. ◆ SD-Speicherkarte wird vorbereitet. ○ SD-Speicherkarte ist nicht installiert oder kann entfernt werden.
	RD ● Daten werden über die integrierte RS485-Schnittstelle empfangen. ○ Es werden keine Daten über die integrierte RS485-Schnittstelle empfangen.
	SD ● Daten werden über die integrierte RS485-Schnittstelle gesendet. ○ Es werden keine Daten über die integrierte RS485-Schnittstelle gesendet.
⑦	SD/RD ● Daten werden über die integrierte Ethernet-Schnittstelle gesendet oder empfangen. ○ Es werden keine Daten über die integrierte Ethernet-Schnittstelle gesendet oder empfangen.
	Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes
⑧	Zustandsanzeige der Eingänge
⑨	Abdeckung des rechten Erweiterungsanschlusses
⑩ LEDs	PWR ● Versorgungsspannung ist eingeschaltet. ○ Versorgungsspannung ist ausgeschaltet oder Hardware-Fehler.
	ERR ● CPU- oder Hardware-Fehler ◆ Fehler, Hardware-Fehler oder RESET des SPS-Grundgeräts ○ Kein Fehler
⑪ LEDs	P.RUN ● Die SPS befindet sich in der Betriebsart RUN. ◆ Die Programmausführung durch die SPS pausiert. ○ Die SPS wurde gestoppt oder es ist ein Fehler aufgetreten, der die SPS stoppt.
	BAT ● Die Spannung der Batterie ist zu niedrig. ○ Die Spannung der Batterie ist normal.
⑫	Zustandsanzeige der Eingänge

Seitenansichten



Nr. Beschreibung

①	Authentizitätsetikett*
②	Typenschild*
③	Aussparung für DIN-Schiene
④	Abdeckung des Erweiterungsanschlusses Vor dem Anschluss eines Adaptermoduls muss diese Abdeckung entfernt werden.

* Ein Produkt ohne dem Authentizitätsetikett oder dem Typenschild unterliegt nicht mehr der Gewährleistung.

Installation und Verdrahtung



GEFAHR

- Schalten Sie vor der Installation und der Verdrahtung die Versorgungsspannung der SPS und andere externe Spannungen aus, um elektrische Schläge und Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.**
- Montieren Sie vor dem Einschalten der Spannung oder bevor die SPS in Betrieb genommen wird unbedingt wieder den mitgelieferten Berührungsschutz für die Klemmleisten.**
Wenn dies nicht beachtet wird, besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen.




ACHTUNG

- Betreiben Sie die Module nur unter den Umgebungsbedingungen, die in der Hardware-Beschreibung auf der vorherigen Seite aufgeführt sind. Die Module dürfen keinem Staub, Ölnebel, ätzenden Gasen (salzhaltige Luft, Cl₂, H₂S, SO₂ oder NO₂), entzündlichen Gasen, starken Vibrationen oder Schlägen, hohen Temperaturen und keiner Condensation oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**
Wenn dies nicht beachtet wird, können Stromschläge, Brände, Fehlfunktionen oder Defekte der SPS auftreten.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in das Modul gelangen. Das kann Brände, Geräteausfälle oder Fehler verursachen.**
- Entfernen Sie nach der Installation die Schutzabdeckung von den Lüftungsschlitzten des Moduls. Wenn dies nicht beachtet wird, können Brände, Geräteausfälle oder Fehler auftreten.**
- Berühren Sie keine spannungsführenden Teile der Module.**
- Befestigen Sie die Module sicher auf einer DIN-Schiene oder mit Schrauben.**
- Installieren Sie die SPS auf einen ebenen Untergrund, um ein Verspannen zu vermeiden.**
- Die verwendeten Leitungen sollten für Temperaturen von mindestens 80 °C geeignet sein.**
- Befestigen Sie Erweiterungs- und Kommunikationskabel, die Leitungen der Ein- und Ausgänge sowie die Batterieanschlussleitung sicher am entsprechenden Anschluss. Unzureichende Verbindungen können zu Funktionsstörungen führen.**
- Schalten Sie vor dem Anschluss oder dem Entfernen der folgenden Geräte die Versorgungsspannung der SPS aus. Wenn dies nicht beachtet wird, können Geräteausfälle oder Fehler auftreten.**
 - Peripherie Geräte, Erweiterungsadapter, Adaptermodule, Anschlussadapter
 - Erweiterungsgeräte, Schnittstellenadapter, Batterie


Anforderungen an den Montageort

Wählen Sie als Montageort für das Gerät ein berührungssicheres Gehäuse mit einer bestimmungsgemäßen Abdeckung (z. B. Elektroschrank). Der Schaltschrank muss in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Bestimmungen ausgewählt und installiert werden.
Um einer Temperaturhöhung vorzubeugen, montieren Sie die Steuerung bitte nicht auf dem Boden, an der Decke oder vertikal. Installieren Sie die SPS immer horizontal an einer Wand (siehe folgende Abbildung).



Anordnung im Schaltschrank


An der rechten und linken Seite des SPS-Grundgeräts können Erweiterungsgeräte angeschlossen werden. Berücksichtigen Sie für den Fall einer späteren Erweiterung des Systems bitte auch genügend Reserven links und rechts neben dem Grundgerät.
Um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten, muss um die SPS ein Freiraum von mindestens 50 mm vorhanden sein.



Direkte Wandmontage

① Bohren Sie die Befestigungslöcher. Die Abstände der Befestigungslöcher sind für die Grundgeräte oben und für die anderen Geräte in den Handbüchern zu diesen Modulen angegeben. Falls neben dem Grundgerät noch weitere Geräte der FX-Familie montiert werden, lassen Sie zwischen den einzelnen Geräten einen Freiraum von 1 bis 2 mm.

- ② Befestigen Sie das Gerät mit M4-Gewinde- oder Blechschrauben.



Befestigung der Schutzabdeckung

Vor der Installation und Verdrahtung sollte die Schutzabdeckung über die Lüftungsschlitzte angebracht werden.
Hinweise zur Befestigung finden Sie auf der Schutzabdeckung.
Entfernen Sie die Schutzabdeckung nach der Installation und Verdrahtung unbedingt von den Lüftungsschlitzten.


Montage des Grundgeräts

Eine SPS der MELSEC FX-Familie kann entweder auf einer DIN-Schiene oder direkt auf einen ebenen Untergrund (z. B. Schaltschrankrückwand) montiert werden.


DIN-Schienen-Montage

Auf der Geräterückseite befindet sich eine DIN-Schienen-Schnellbefestigung. Die Schnellbefestigung ermöglicht eine einfache und sichere Montage auf einer 35 mm breiten DIN-Schiene (DIN 46277).


- Schließen Sie vor der Montage des Grundgeräts alle Adaptermodule und Erweiterungsgeräte an das Grundgerät an.
- Ziehen Sie die beiden Montagelaschen („A“) in der folgenden Abbildung nach unten, bis sie in dieser Position einrasten.



- ③ Hängen Sie dann das Gerät in die DIN-Schiene ein.



- ④ Halten Sie das Grundgerät gegen die DIN-Schiene und drücken Sie die beiden Montagelaschen nach oben, bis sie einrasten.



Verdrahtung

GEFAHR

- Durch ein defektes Ausgangsmodul kann evtl. ein Ausgang nicht korrekt ein- oder ausgeschaltet werden. Sehen Sie deshalb bei Ausgängen, bei denen dadurch ein gefährlicher Zustand eintreten kann, Überwachungseinrichtungen vor.**
- Beim Auf der externen Versorgungsspannung oder bei einem Fehler der SPS können undefinierte Zustände auftreten. Sehen Sie deshalb außerhalb der SPS Vorkehrungen (z. B. NOT-AUS-Schaltkreise, Verriegelungen mit Schützen, Eindschalter etc.) zur Vermeidung von gefährlichen Betriebszuständen und von Schäden vor.**
- Der Ausgangstrom der Servicespannungsquelle (24 V DC) hängt vom Typ des Grundgeräts ab und davon, ob Erweiterungsgeräte angeschlossen sind. Bei einer Überlastung sinkt die Spannung, als Folge werden Eingänge nicht mehr erkannt und alle Ausgänge ausgeschaltet. Prüfen Sie, ob die Kapazität der Servicespannungsquelle ausreichend ist und sehen Sie externe Überwachungseinrichtungen und mechanische Sicherungen vor, die im Fall eines Spannungseinbruchs die Sicherheit gewährleisten.**

ACHTUNG

- Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um Schäden an Geräte oder Unfälle zu vermeiden, die durch Fehlfunktionen der SPS, hervorgerufen durch äußere Störeinflüsse, verursacht werden.**
 - Gleichstromführende Leitungen sollten nicht in unmittelbarer Nähe von wechselstromführenden Leitungen verlegt werden.
 - Verlegen Sie Signalleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die hohe Spannungen oder Ströme führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.
 - Erweiterungskabel sind empfindlich gegenüber Störungen. Verlegen Sie diese Kabel in einem Abstand von 30 bis 50 mm von Netzeleitungen oder den Leitungen mit den SPS-Ausgangssignalen.
 - Verwenden Sie zur Übertragung von analogen Signalen abgeschirmte Leitungen.
 - Erden Sie die Abschirmung der Leitungen mit analogen Signalen an einem Punkt in der Nähe des Empfängers der Signale, aber nicht gemeinsam mit Leitungen, die eine hohe Spannung oder hohe Ströme führen.
 - Erden Sie die Abschirmung der Signalleitungen an einem Punkt in der Nähe der SPS, aber nicht gemeinsam mit Leitungen, die eine hohe Spannung oder hohe Ströme führen.

ACHTUNG


ACHTUNG

- Beachten Sie beim Anschluss an die Schraubklemmen die folgenden Hinweise. Nichtbeachtung kann zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, losen Verbindungen oder Schäden am Modul führen.**
 - Verwenden Sie nur Ringlösen oder Kabelscheide mit den unten angegebenen Abmessungen.
 - Verdrillen Sie die Enden von flexiblen Leitungen (Litze). Achten Sie darauf, dass keine Einzeldrähte abstehen.
 - Die Enden flexibler Leitungen dürfen nicht verzinkt werden.
 - Schließen Sie nicht mehr Leitungen an, als zulässig sind, und verwenden Sie nur Leitungen mit dem korrekten Querschnitt.
 - Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen mit den unten angegebenen Momenten an.
 - Befestigen Sie die Leitungen so, dass auf die Klemmen und die angelassenen Leitungen kein Zug ausgeübt wird.

- Beachten Sie beim Anschluss an einen Klemmenblock die folgenden Hinweise. Nichtbeachtung kann zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, losen Verbindungen oder Schäden am Modul führen.**
 - Beachten Sie beim Abisolieren der Drähte das unten angegebene Maß.
 - Verdrillen Sie die Enden von flexiblen Leitungen (Litze). Achten Sie darauf, dass keine Einzeldrähte abstehen.
 - Die Enden flexibler Leitungen dürfen nicht verzinkt werden.
 - Verwenden Sie nur Leitungen mit dem korrekten Querschnitt.
 - Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen mit den unten angegebenen Momenten an.
 - Befestigen Sie die Leitungen so, dass auf die Klemmen und die angelassenen Leitungen kein Zug ausgeübt wird.

Anschluss an die Schraubklemmen

Verwenden Sie zum Anschluss der Versorgungsspannung und der Ein- und Ausgangssignale handelsübliche Kabelscheide für M3-Schrauben.



Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen mit einem Moment von 0,5 bis 0,8 Nm an.

HINWEIS


An die mit „*“ gekennzeichneten Klemmen darf nichts angeschlossen werden.

Anschluss an die Klemmenblöcke

- Verwendbare Leitungen und Anzugsmomente der Schrauben**
Verwenden Sie nur Leitungen mit einem Querschnitt von 0,2 bis 0,5 mm². Wenn an einer Klemme zwei Drähte angeschlossen werden müssen, verwenden Sie Leitungen mit einem Querschnitt von 0,2 mm². Das Anzugsmoment der Schrauben beträgt 0,22 bis 0,25 Nm.

Anbindung und Aderendhülsen

- Bei Litzen entfernen Sie die Isolierung und verdrillen die einzelnen Drähte. Starre Drähte werden vor dem Anschluss nur abisoliert.**
Falls isolierte Aderendhülsen verwendet werden, müssen deren Abmessungen den Maßen in der folgenden Abbildung entsprechen.




Anschluss der Versorgungsspannung

Grundgeräte mit Wechselspannungsversorgung


GEFAHR

Schließen Sie die Versorgungsspannung der SPS nur an den Klemmen „N“ und „L“ an. Beim Anschluss der Wechselspannung an den Klemmen der Ein- oder Ausgänge oder der Servicespannungsquelle wird das Gerät beschädigt.




Grundgeräte mit Gleichspannungsversorgung

S1: Taster zum Einschalten der Spannungsversorgung
S2: NOT-AUS
H1: Meldeleuchte „Spannung EIN“
K1: Hauptschütz



Erdung

- Der Erdungswiderstand darf max. 100 Ω betragen.
- Der Anschlusspunkt sollte so nah wie möglich an der SPS sein. Die Drähte für die Erdung sollten so kurz wie möglich sein.
- Der Querschnitt der Erdungsleitung sollte mindestens 2 mm^2 betragen.
- Die SPS sollte nach Möglichkeit unabhängig von anderen Geräten geerdet werden. Sollte eine eigenständige Erdung nicht möglich sein, ist eine gemeinsame Erdung entsprechend dem mittleren Beispiel in der folgenden Abbildung auszuführen.




Anschluss der Eingänge

Anschluss minus- oder plusschaltender Sensoren

An ein Grundgerät der FX5U-Serie können minus- oder plusschaltende Sensoren angeschlossen werden. Die Festlegung erfolgt durch die Beschaltung der Klemme „S/S“.


Für minusschaltende Sensoren wird die Klemme „S/S“ mit dem Pluspol der Servicepannungsquelle (Anschluss „24V“) verbunden.

Der am Eingang angeschlossene Schalterkontakt oder Sensor mit offenem NPN-Kollektor verbindet den SPS-Eingang mit dem Minuspol der Spannungsquelle.



Für plusschaltende Sensoren wird die Klemme „S/S“ mit dem Minuspol der Servicepannungsquelle (Anschluss „0V“) verbunden.


Der am Eingang angeschlossene Schalter oder Sensor mit offenem PNP-Kollektor verbindet den SPS-Eingang mit dem Pluspol der Spannungsquelle.




Beispiele für die Beschaltung der Eingänge

- Grundgeräte mit Wechselspannungsversorgung (bei Verwendung der 24-V-DC-Servicespannungsquelle)

Minusschaltende Geber




Plusschaltende Geber




Grundgeräte mit Gleichspannungsversorgung

Minusschaltende Geber



Plusschaltende Geber



Hinweise zum Anschluss von Gebern


- Auswahl der Schalter

Bei eingeschaltetem Eingang fließt bei einer geschalteten Spannung von 24 V ein Strom von 4 bis 5,3 mA. Falls ein Eingang über einen Schalterkontakt angesteuert wird, achten Sie bitte darauf, dass der verwendete Schalter für diesen geringen Strom ausgelegt ist. Bei Schaltern für hohe Ströme können Kontaktenschwierigkeiten auftreten, wenn nur kleine Ströme geschaltet werden.


- Anschluss von Gebern mit in Reihe geschalteter LED

Abhängig vom verwendeten Grundgerät und Eingang darf der Spannungsabfall über einem Geber maximal 2,4 V bis maximal 4 V betragen. (Hinweise zum zulässigen Spannungsabfall enthält die MELSEC IQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware).) Bis zu zwei Schalter mit integrierter Leuchtdiode können an einem Eingang in Reihe angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass bei eingeschaltetem Schalter ein Eingangstrom fließt, der über der Erkennungsschwelle für den Signalzustand „EIN“ liegt.

Minusschaltend (Sink)




Plusschaltend (Source)




- Anschluss von Gebern mit integriertem Parallelwiderstand

Verwenden Sie abhängig vom Grundgerät und Eingang nur Geber mit einem Parallelwiderstand R_p von mindestens 13 $k\Omega$ bis mindestens 15 $k\Omega$. Bei kleineren Werten muss ein zusätzlicher Widerstand R angeschlossen werden, dessen Wert mit einer in der MELSEC IQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware) angegebenen Formel berechnet werden kann.

Minusschaltend (Sink)




Plusschaltend (Source)




- Anschluss von 2-Draht-Sensoren

Bei ausgeschaltetem Sensor darf ein Leckstrom I_L von maximal 1,5 mA fließen. Bei höheren Strömen muss ein zusätzlicher Widerstand (R' in der folgenden Abbildung) angeschlossen werden, dessen Wert mit einer in der MELSEC IQ-F FX5U Bedienungsanleitung (Hardware) angegebenen Formel berechnet werden kann.

Minusschaltend (Sink)



Plusschaltend (Source)




Beschaltung der Ausgänge

Bei den Grundgeräten der FX5U-Serie sind die Ausgänge in Gruppen zusammengefasst, die vier oder acht Ausgänge enthalten.


Jede Gruppe hat einen gemeinsamen Anschluss für die zu schaltende Spannung. Diese Klemmen sind bei Relaisausgängen und minusschaltenden Transistorausgängen mit „COM“ und bei plusschaltenden Transistorausgängen mit „+V“ gekennzeichnet. „□“ steht dabei für die Nummer der Ausgangsgruppe, z. B. „COM1“.

Die einzelnen Gruppen werden auf den Grundgeräten durch eine breite Linie voneinander getrennt. Die Ausgänge innerhalb eines so gekennzeichneten Bereichs gehören zum selben COM- oder +V-Auschluss.




Beispiele zur Beschaltung der Ausgänge


Relaisausgang



Transistorausgang (minusschaltend)



Transistorausgang (plusschaltend)



Hinweise zum Anschluss der Ausgänge

- Externe Spannungsversorgung

- Relaisausgänge
Schließen Sie zum Schalten der Last eine externe Spannung von maximal 30 V DC oder maximal 240 V AC an.

- Transistorausgänge

Verwenden Sie für die Versorgung der Last ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 bis 30 V DC, das einen Ausgangsstrom liefern kann, der mindestens doppelt so groß ist wie der Nennstrom der im Lastkreis installierten Sicherung.

- Spannungsabfall

Der Spannungsabfall eines Ausgangstransistors im Zustand „EIN“ hängt vom verwendeten Ausgang ab und beträgt ca. 1,0 bis 1,5 V. Wollen Sie über den Ausgang ein Halbleiterbauelement steuern, prüfen Sie unbedingt dessen minimal zulässige Eingangsspannung.


Hinweise zum Schutz der Ausgänge

- Schutz bei Kurzschläüssen

Die Ausgänge sind intern nicht vor Überstrom geschützt. Bei einem Kurzschluss im Lastkreis besteht die Gefahr von Beschädigungen des Geräts oder von Bränden.
Sichern Sie aus diesem Grund den Lastkreis extern mit einer Sicherung ab.


- Schalten von induktiven Lasten

Bei induktiven Lasten, wie z. B. Schützen oder Magnetventilen, die mit einer **Gleichspannung** angesteuert werden, sollten immer Freilaufdioden vorgesehen werden.



Wählen Sie eine Diode mit den folgenden Daten:
 - Spannungsfestigkeit: mindestens der 5-fache Wert der Schaltspannung
 - Strom: mindestens so hoch wie der Laststrom

Werden induktive Lasten von Relaisausgängen mit **Wechselspannung** geschaltet, sollte der Last ein RC-Glied parallel geschaltet werden.



Das RC-Glied sollte die folgenden Daten aufweisen:
 - Spannung: 240 V AC
 - Widerstand: 100 bis 200 Ω
 - Kapazität: ca. 0,1 μF

Integrierte Analog-Eingänge und integrierter Analog-Ausgang


Technische Daten der Analog-Eingänge

Merkmal	Technische Daten
Eingangskanäle	2
Analoger Eingangsbereich	0 bis 10 V DC
Minimaler Eingangswert, Maximaler Eingangswert	-0,5 V; +15 V
Eingangswiderstand	115,7 kΩ
Digitaler Ausgang	12 Bit, binär (ohne Vorzeichen)
Digitaler Ausgangswert	0 bis 4000
Zugewiesene Operanden	SD6020 (Eingangsdaten Kanal 1) SD6060 (Eingangsdaten Kanal 2)
Maximale Auflösung	2,5 mV
Genauigkeit ①	Umgebungs-temperatur 25 °C ± 5 °C ±0,5 % (±20 Digit) ②
	Umgebungs-temperatur 0 bis 20 °C und 30 bis 55 °C ±1,0 % (±20 Digit) ②
Isolierung	Keine Isolierung zwischen den einzelnen Kanälen und zur SPS
Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge im Grundgerät	0 (Bei der Berechnung der Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge einer SPS müssen der Analog-Ausgang nicht berücksichtigt werden.)

① Genauigkeit in Bezug auf den maximalen digitalen Ausgangswert

② Ein Digit entspricht einem Ziffernschritt des digitalen Ausgangswerts.

Anschluss der Eingangssignale



„□“ in „V□+“ und „CH □“ in dieser Abbildung geben die Kanalnummer an.


Nr.	Beschreibung
1	2-adrige, abgeschirmte und paarig verdrillte Leitung
2	Erdung (Klasse D, Erdungswiderstand ≤100 Ω)
3	Falls ein Kanal nicht verwendet wird, muss die entsprechende Klemme „V□+“ mit der Klemme „V-“ verbunden werden.

Technische Daten des Analog-Ausgangs

Merkmal	Technische Daten
Ausgangskanäle	1
Digitaler Eingang	12 Bit, binär (ohne Vorzeichen)
Digitaler Eingangsbereich	0 bis 4000
Analoger Ausgangsbereich	0 bis 10 V DC
Lastwiderstand	2 kΩ bis 1 MΩ
Zugewiesener Operand	SD6180 (Ausgangsdaten Kanal 1)
Maximale Auflösung	2,5 mV
Genauigkeit ①	Umgebungs-temperatur 25 °C ± 5 °C ±0,5 % (±20 Digit) ②
	Umgebungs-temperatur 0 bis 20 °C und 30 bis 55 °C ±1,0 % (±20 Digit) ②
Isolierung	Keine Isolierung zwischen den einzelnen Kanälen und zur SPS
Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge im Grundgerät	0 (Bei der Berechnung der Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge einer SPS müssen der Analog-Ausgang nicht berücksichtigt werden.)

① Genauigkeit in Bezug auf den maximalen analogen Ausgangswert

Anschluss des Ausgangssignals



Nr.	Beschreibung
1	2-adrige, abgeschirmte und paarig verdrillte Leitung
2	Erdung (Klasse D, Erdungswiderstand ≤100 Ω)
3	Erden Sie die Abschirmung an einem Punkt in der Nähe der Last.

Belegung der Anschlussklemmen

Klemmenblock	Signal	Beschreibung
Analog-Eingänge	V1+	Analog-Eingang Kanal 1 (+)
	V2+	Analog-Eingang Kanal 2 (+)
Analog-Ausgang	V-	Analog-Eingang (-)*
	V+	Analog-Ausgang (+)
Analog-Ausgang	V-	Analog-Ausgang (-)*

* Die Klemmen „V-“ sind intern miteinander verbunden.

Integrierte Ethernet-Schnittstelle

Kommunikationsdaten

Merkmal	Beschreibung
Übertragungsgeschwindigkeit	100 Mbit/s/10 Mbit/s
Übertragungsmethode	Voll-Duplex/Halb-Duplex ①
Übertragungsart	Basisband
Segmentlänge	Max. 100 m
Maximale Anzahl der Knoten/Verbindungen	Kaskadierende Verbindung mit bis zu 4 Ebenen ②
	Kaskadierende Verbindung mit bis zu 2 Ebenen ②
Protokolle	MELSOFT-Verbindung, SLMP (3E-Rahmen), Socket-Kommunikation, Unterstützung vordefinierter Protokolle
Isolation	Impulstransformator
Steckverbindung	RJ45
Hub ①	Hubs mit 100BASE-TX- oder 10BASE-T-Ports können verwendet werden
IP-Adresse	Voreinstellung: 192.168.3.250

① Die Flusssteuerung entsprechend IEEE802.3x wird nicht unterstützt.

② Der Wert gibt die Anzahl der anschließbaren Ebenen an, wenn ein Repeater verwendet wird. Bei Verwendung eines Switching-Hub setzen Sie sich wegen der Anzahl der anschließbaren Ebenen bitte mit dem Hersteller des Switching-Hub in Verbindung.

Verdrahtung

Hinweise zum Anschluss enthalten die folgenden Handbücher:
 ● MELSEC IQ-F FX5 Series User's Manual [Serial Communication]
 ● MELSEC IQ-F FX5 Series User's Manual [MODBUS Communication]

Integrierte RS485-Schnittstelle

Kommunikationsdaten

Merkmal	Beschreibung
Übertragungsstandard	In Übereinstimmung mit RS485/RS422
Übertragungsgeschwindigkeit	Max. 115,2 kbit/s
Übertragungsmethode	Voll-Duplex/Halb-Duplex
Maximale Übertragungsdistanz	50 m
Protokolle	MELSOFT-Verbindung, MELSEC-Kommunikationsprotokoll (3C/4C-Rahmen), Kommunikation ohne Protokoll, MODBUS-RTU, Kommunikation mit Frequenzumrichtern, n:n-Netzwerk, Unterstützung vordefinierter Protokolle
Isolation	Keine Isolation zur SPS
Abschlusswiderstände	Integriert (OPEN/110 Ω/330 Ω)
Anschluss	Klemmenblock

Verdrahtung


Hinweise zum Anschluss enthalten die folgenden Handbücher:

- MELSEC IQ-F FX5 Series User's Manual [Serial Communication]
- MELSEC IQ-F FX5 Series User's Manual [MODBUS Communication]

Belegung der Anschlussklemmen

Klemmenblock	Signal	Beschreibung
SG SDB SDA RDB RDA	RDA	Empfangsdaten A
	RDB	Empfangsdaten B
	SDA	Sendedaten A
	SDB	Sendedaten B
SG	SG	Signalmasse

Belegung der Schnittstelle



Pin	Signal	Richtung	Beschreibung
1	TXD+	Ausgang	Sendedaten (+)
2	TXD-	Ausgang	Sendedaten (-)
3	RXD+	Eingang	Empfangsdaten (+)
4	Nicht belegt	—	—
5	Nicht belegt	—	—
6	RXD-	Eingang	Empfangsdaten (-)
7	Nicht belegt	—	—
8	Nicht belegt	—	—

Châssis de base FX5U – Manuel d'installation

N°. art : 284018 FR, Version B, 12102016



Informations de sécurité

Uniquement pour des électriciens qualifiés

Ce manuel s'adresse uniquement à des électriciens qualifiés et ayant reçu une formation reconnue par l'Etat et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. La planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doivent être réalisés uniquement par des électriciens formés. Les manipulations dans le matériel et le logiciel de nos produits qui ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'installation, doivent être réalisées uniquement par notre personnel spécialiste.

Utilisation correcte

Les automates programmables (API) de la série MELSEC FX5 sont conçus uniquement pour les applications spécifiques explicitement décrites dans ce manuel ou les manuels mentionnés ci-après. Veuillez prendre soin de respecter tous les paramètres d'installation et de fonctionnement spécifiés dans le manuel. Tous les produits ont été développés, fabriqués, contrôlés et documentés en respectant les normes de sécurité. Toute modification du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements de sécurité indiqués dans ce manuel ou placés sur le produit peut induire des dommages importants aux personnes ou au matériel ou à d'autres biens. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par MITSUBISHI ELECTRIC en association avec les automates programmables de la gamme MELSEC FX doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits. Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :

Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure de l'utilisateur.



ATTENTION :

Avertissements d'endommagement du matériel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations

Ce manuel contient des informations supplémentaires sur le module :

- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5U [Hardware]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Startup]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS® Communication]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Ethernet Communication]

Ce manuel est disponible gratuitement sur Internet (<https://fr3a.MitsubishiElectric.com/ia/fr/>).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement des automates de la série MELSEC FX5 décrite dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

Données techniques

Conditions générales de service

Caractéristique	Données techniques	
Température ambiante ^①	en service	-20 °C à +55 °C (absence de gel) ^②
	de stockage	-25 °C à +75 °C
Humidité relative ambiante	en service	5 à 95 % (sans condensation)
	de stockage	
Vibration resistance		Conforme à la norme IEC 61131-2 Nombre d'oscillations : 10 fois dans les directions X, Y, Z (80 min dans chaque direction)
	Accélération (fréquence)	Demie amplitude
	Montage sur profilé DIN	(5 à 8,4 Hz) 4,9 m/s ² (8,4 à 150 Hz) — (8,4 à 150 Hz)
	Montage direct	— (5 à 8,4 Hz) 9,8 m/s ² maxi. (8,4 à 150 Hz) — (8,4 à 150 Hz)
Résistance aux chocs		Conforme à la norme IEC 61131-2 (147 m/s ² , durée de l'action 11 ms, 3 fois par demié impulsion sinusoïdale dans chaque direction X, Y, Z)
Résistance au bruit parasite		Par simulateur de bruit 1 000 V crête/ crête, bruit de largeur 1 us et de fréquence comprise entre 30 et 100 Hz.
Rigidité diélectrique		1,5 kV CA pendant 1 minute entre la borne de terre et • borne d'alimentation CA • borne de sortie (relais)
		500 V CA pendant 1 minute entre la borne de terre et • borne d'alimentation CC • borne de sortie (transistor) • alimentation auxiliaire connectée à une borne d'entrée (24 V CC)
Résistance d'isolement		10 MΩ minimum par testeur de résistance d'isolement 500 V CC (Entre chaque borne et la borne de masse). ^③
Mise à la terre		Mise à la terre (classe D, résistance de mise à la terre maximale de 100 Ω). (Une terre commune avec un puissant circuit électrique est interdite). ^④
Conditions ambiantes		Aucun gaz agressif ou inflammable, aucune poussière excessive
Altitude de fonctionnement ^④		0 à 2000 m
Sollicitations du lieu de montage		Dans un tableau de commande
Catégorie de surtension ^⑤		II ou moins
Degré de pollution ^⑥		2 ou moins
Classe d'environnement		Classe 2

Alimentation des châssis de base – Caractéristiques

Châssis de base avec alimentation CA

Caractéristique	Données techniques	
Tension d'alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Plage de la tension d'alimentation	85 à 264 V CA, 50/60 Hz	
Durée admissible d'absence de courant	L'utilisation peut continuer lors d'une panne instantanée d'alimentation inférieure ou égale à 10 ms.	
Fusible	FX5U-32M□/E□ 250 V/3,15 A, fusible à retardement	
	FX5U-64M□/E□ 250 V/5 A, fusible à retardement	
	FX5U-80M□/E□	
Courant à l'enclenchement	FX5U-32M□/E□ Max. 25 A ≤ 5 ms à 100 V CA Max. 50 A ≤ 5 ms à 200 V CA	
	FX5U-64M□/E□ Max. 30 A ≤ 5 ms à 100 V CA Max. 60 A ≤ 5 ms à 200 V CA	
Consommation électrique ^①	FX5U-32M□/E□ 30 W	
	FX5U-64M□/E□ 40 W	
	FX5U-80M□/D□ 45 W	
Intensité de l'alimentation intégrée 24 V CC	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②	
Intensité de l'alimentation intégrée 5 V CC	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②	

Châssis de base avec alimentation CC

Caractéristique	Données techniques	
Tension d'alimentation	24 V CC	
Plage de la tension d'alimentation	16,8 à 28,8 V CC	
Durée admissible d'absence de courant	L'utilisation peut continuer lors d'une panne instantanée d'alimentation inférieure ou égale à 5 ms.	
Fusible	250 V/3,15 A, fusible à retardement	
Courant à l'enclenchement	FX5U-32M□/D□ Max. 50 A ≤ 0,5 ms à 24 V CC	
	FX5U-64M□/D□ Max. 65 A ≤ 2,0 ms à 24 V CC	
	FX5U-80M□/D□ 30 W	
Consommation électrique ^①	FX5U-32M□/D□ 40 W	
	FX5U-64M□/D□ 40 W	
	FX5U-80M□/D□ 45 W	
Intensité de l'alimentation intégrée 24 V CC	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②	
Intensité de l'alimentation intégrée 5 V CC	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②	

- ^① Consommation maximale avec la configuration maximale connectable au module UC.
- ^② La valeur entre parenthèses indique le courant de sortie lorsque la tension est comprise entre 16,8 et 19,2 V CC.

Ce manuel contient des informations supplémentaires sur le module :

- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5U [Hardware]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Startup]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS® Communication]
- Description du matériel de la série MELSEC iQ-F FX5 [Ethernet Communication]

Ce manuel est disponible gratuitement sur Internet (<https://fr3a.MitsubishiElectric.com/ia/fr/>).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement des automates de la série MELSEC FX5 décrite dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

- ① Le rapport de fonctionnement simultané des entrées ou sorties disponibles de l'automate programmable varie avec la température ambiante. Voir le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC iQ-F FX5U.
- ② La température ambiante de fonctionnement est comprise entre 0 et 55 °C pour les produits fabriqués avant Juin 2016. Si la température ambiante est inférieure à 0 °C, voir le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC iQ-F FX5U. Pour le raccordement commun à la terre, voir le section "Mise à la terre".
- ③ N'utilisez pas l'automate programmable sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement.
- ④ Il fournit la section de l'alimentation à laquelle le matériel est censé être connecté entre le réseau public et les machines sur le site. La Catégorie II concerne le matériel alimenté par des installations fixes. Le niveau de résistance aux surtensions jusqu'à la tension nominale de 300 V est égal à 2 500 V.
- ⑤ Cet indice indique le niveau de pollution qui crée des matériaux conducteurs dans l'environnement d'utilisation du matériel. Le degré de pollution 2 correspond à l'absence de pollution conductrice. La conductivité temporaire due à la condensation est occasionnellement possible.

Données des entrées

Caractéristique	Données techniques
Nombred'entrées intégrées	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolement	Par coupleur optoélectronique
Potentiel des signaux d'entrée	À commutation négative (sink) ou à commutation positive (source)
Tension nominale à l'entrée	24 V CC (+20 %/-15 %)
Résistance sur l'entrée	X000 à X017 4,3 kΩ X020 ou plus 5,6 kΩ
Courant nominal d'entrée	X000 à X017 5,3 mA (à 24 V CC) X020 ou plus 4 mA (à 24 V CC)
Sensibilité des entrées actives (ON) - Courant	X000 à X017 ≥ 3,5 mA X020 ou plus ≥ 3,0 mA
Courant pour l'état de commutation "OFF"	≤ 1,5 mA
Temps de réponse	Voir le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC iQ-F FX5U
Capteurs raccordables	Contacts sans potentiel • À commutation négative (sink) : Capteurs avec transistor NPN et collecteur ouvert • À commutation positive (source) : Capteurs avec transistor NPN et collecteur ouvert
Affichage de l'état	La DEL s'allume lorsque l'opto-coupleur est sous tension
Raccordement	Bloc de jonction (vis M3)

Données des sorties

Le type de sortie est fourni par la désignation du châssis de base :

- FX5U-□MR/□S = Sorties relais
- FX5U-□MT/□S = Sortie transistor, logique négative
- FX5U-□MT/□SS = Sorties transistor, logique positive


Châssis de base avec sorties relais

Caractéristique	Données techniques
Nombred'entrées intégrées	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolement du circuit	Isolement mécanique
Type de sortie	Relais
Tension de commutation	Max. 30 V CC Max. 240 V CA
Max. charge	2 A par sortie 8 A par groupe de 4 ou 8 sorties
Min. charge	5 V CC, 2 mA
Temps de réponse	OFF → ON Environ 10 ms ON → OFF
Affichage de l'état	Une DEL par sortie
Raccordement	Bornier (vis M3)
Nombre de groupes de sorties et de sorties par	FX5U-32M□ 4 groupes avec 4 sorties FX5U-64M□ 4 groupes avec 4 sorties 2 groupes avec 8 sorties FX5U-80M□ 4 groupes avec 4 sorties 3 groupes avec 8 sorties

Châssis de base avec sorties transistor

Caractéristique	Données techniques
Nombred'entrées intégrées	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolement du circuit	Par coupleur optoélectronique
Type de sortie	FX5U-□MT/□S Transistor (commutation négative) FX5U-□MT/□SS Transistor (commutation positive)
Tension de commutation	5 à 30 V CC
Max. charge	0,5 A par sortie 0,8 A par groupe de 4 sorties 1,6 A par groupe de 8 sorties
Min. charge	—
Courant de fuite en circuit ouvert	max. 0,1 mA/30 V CC
Chute de tension en service	Y000 à Y003 max. 1,0 V Y004 ou plus max. 1,5 V
Temps de réponse OFF → ON et ON → OFF	Y000 à Y003 ≤ 2,5 µs pour au min. 10 mA (5 à 24 V CC) Y004 ou plus ≤ 0,2 ms pour au min. 200 mA (24 V CC)
Affichage de l'état	Une DEL par sortie
Raccordement	Bornier (vis M3)
Nombre de groupes de sorties et de sorties par	FX5U-32M□ 4 groupes avec 4 sorties FX5U-64M□ 4 groupes avec 4 sorties 2 groupes avec 8 sorties FX5U-80M□ 4 groupes avec 4 sorties 3 groupes avec 8 sorties

Dimensions et poids




* Entraxes des trous de fixation (Les modèles FX5U-32M□ ne comportent pas de trous repérés par un astérisque (*))

Nom du modèle	Largeur (W)	Entraxe (W1)	Poids
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Conformité

Les modules de la série MELSEC iQ-F FX5U satisfont aux directives européennes de compatibilité électromagnétique et aux normes UL (UL, cUL).


Éléments de commande



Vue avec les capots déposés



N°	Description
1	Vis de fixation du bloc de jonction
2	Bloc de jonction des communications RS485
3	Sélecteur de résistance de terminaison RS485
4	Commutateur RUN/STOP/RESET
5	Interrupteur de désactivation de la carte mémoire SD
6	Bloc de jonction des entrées/sorties analogiques intégrées
7	Emplacement pour carte mémoire SD
8	Connecteur de la carte d'extension
9	Connecteur d'extension
10	Support de la batterie
11	Connecteur de la batterie



N°	Description
1	Étiquette d'authenticité *
2	Plaque signalétique*
3	Rainure pour le montage sur rail DIN
4	Raccordement d'extension Utilisé pour connecter des adaptateurs spéciaux à gauche du châssis de base.

* Les produits ne comportant l'étiquette de certification ou la plaque signalétique d'origine ne sont pas couverts par la garantie.

Installation et câblage



DANGER

- Coupez toutes les phases de l'alimentation externe avant l'installation ou le câblage pour éviter tout risque d'électrocution et toute détérioration du produit.**
- N'oubliez pas de fixer le capot du terminal fourni comme accessoire avant de mettre sous tension et de commencer à utiliser l'appareil après l'installation ou le câblage, faute de quoi il existe un risque d'électrocution.**




ATTENTION

- Utilisez ce produit dans un environnement conforme aux spécifications indiquées dans les pages précédentes. Les modules ne doivent pas être exposés à des excessifs poussières conductrices, vapeurs d'huile, gaz corrosifs (air salin, Cl_2 , H_2S , SO_2 ou NO_2) ou inflammables, de fortes vibrations ou secousses, des températures élevées, de la condensation ou de l'humidité.**
Si le produit est utilisé dans ces conditions, il existe un risque d'électrocution, d'incendie, de dysfonctionnement ou de détérioration,
- Pendant le perçage des trous de vis ou le câblage, les copeaux ne doivent pas pénétrer dans les ouïes de ventilation. Cela peut provoquer un incendie, une panne ou un dysfonctionnement du produit.**
- N'oubliez pas d'enlever le cache anti-poussières des ouïes de ventilation de l'automate programmable lorsque l'installation est terminée, faute de quoi il existe un risque d'incendie et/ou de pannes/dysfonctionnements du matériel.**
- Ne touchez pas directement les pièces conductrices du produit.**
- Montez solidement le produit en utilisant un profilé DIN ou des vis.**
- Montez le produit sur une surface plane pour éviter les déformations.**
- Le câble doit supporter une température supérieure ou égale à 80 °C.**
- Connectez solidement les câbles d'extension, les câbles des périphériques, les câbles des entrées/sorties et le câble de la batterie sur leurs connecteurs respectifs. Des connexions mal serrées peuvent entraîner des dysfonctionnements.**
- Coupez l'alimentation de l'automate programmable avant de placer ou d'enlever les appareils et composants suivants, faute de quoi il existe un risque de panne/dysfonctionnement du matériel.**
 - Périphériques, carte d'extension et adaptateur d'extension et adaptateur de conversion de connecteur
 - Modules d'extension modules, module de conversion de bus et batterie


Sollicitations du lieu de montage

Sélectionnez en fonction des conditions une armoire avec une face avant fermée pour éviter le contact direct avec le châssis de base. L'armoire électrique doit être choisie et installée en accord avec les prescriptions locales et nationales. Pour éviter une élévation de température, n'installez pas l'automate programmable sur un plancher, au plafond ou verticalement. Installez-le horizontalement sur un mur ou une cloison (voir ci-dessous).



Espace à l'intérieur de l'armoire

Les modules d'extension peuvent se connecter à gauche et à droite du châssis de base de l'automate programmable. Si vous envisagez d'ajouter des modules d'extension par la suite, réservez de l'espace à droite et à gauche. Afin de garantir une dissipation suffisante de la chaleur, un espace libre d'au minimum 50 mm doit être présent autour de l'API.



Montage du cache anti-poussières

Le cache anti-poussières doit être monté sur les ouïes de ventilation avant de commencer l'installation et le câblage. Pour le montage, voir les instructions sur le cache anti-poussières. Déposez toujours le cache anti-poussières lorsque vous effectuez l'installation et le câblage.



Montage du châssis de base

Un automate programmable MELSEC FX peut se monter sur un profilé DIN ou directement sur une surface plane (ex. face arrière d'une armoire).


Montage sur rail DIN

Le châssis de base comporte une rainure de montage d'un profilé DIN à l'arrière du module, de façon à le monter solidement sur un profilé DIN 46277 (largeur 35 mm).


- ① Connectez les cartes et les adaptateurs d'extension au châssis de base.
- ② Poussez vers l'extérieur tous les crochets de montage sur le profilé DIN ("A" dans l'illustration suivante).



- ③ Accrochez ensuite l'appareil sur le rail DIN.




- ④ Appuyez l'automate programmable contre le profilé DIN pour verrouiller les crochets.



Montage direct

① Percez des trous de fixation dans la surface de montage. Les entraxes des trous de fixation des châssis de base sont indiqués ci-dessus. Pour les entraxes des trous de fixation d'autres appareils, voir le manuel correspondant. Si vous voulez installer d'autres produits Série FX, placez les trous de façon à laisser un jeu de 1 à 2 mm entre les produits.

- ② Placez le châssis de base en face des trous et fixez-le avec des vis M4.



Câblage



DANGER

- Un module de sortie défective peut entraîner éventuellement une activation ou désactivation incorrecte d'une sortie. Prévoyez donc pour les sorties pour lesquelles cela pourrait entraîner un état dangereux, des dispositifs de surveillance.**
- En cas de panne de l'alimentation ou d'une panne de l'API, des état indéfinis peuvent apparaître. Prenez donc des mesures préventives en dehors de l'API (par ex. circuits de commutation d'arrêt d'urgence, verrouillages avec contacteurs-interrupteurs, interrupteurs de fin de course etc.) pour éviter les états opérationnels dangereux et les endommagements.**
- Le courant en sortie de l'alimentation auxiliaire 24 V CC varie en fonction du modèle et de la présence/absence de modules d'extension. En cas de surcharge, la tension chute automatiquement; les entrées et les sorties de l'automate programmable sont désactivées. Les circuits et mécanismes externes doivent être conçus de façon à garantir la sécurité de fonctionnement dans ce cas.**



ATTENTION

- Respectez impérativement les consignes suivantes pour éviter toute détérioration de la machine ou des accidents dus à un dysfonctionnement de l'automate programmable du fait de données anormales produites par du bruit électrique.**
 - Les câbles parcourus par un courant continu ne doivent pas être posés à proximité immédiate des câbles parcourus par un courant alternatif.
 - Les câbles parcourus par une haute tension doivent être posés séparés des lignes de commande et de données. L'écartement minimal avec ces lignes est de 100 mm.
 - Les câbles d'extension sont très sensibles au bruit électrique. La règle est de poser les lignes des signaux de commande à au moins 30 à 50 mm de la sortie de l'automate programmable et de la ligne d'alimentation.
 - Utilisez un câble blindé pour transmettre des signaux analogiques.
 - Raccordez à la terre le blindage du câble d'entrée/sortie analogique à un point du côté réception du signal. Cependant, n'utilisez pas la terre commune pour les circuits électriques de forte puissance.
 - Raccordez à la terre le blindage d'un câble blindé sur un point de l'automate programmable. Cependant, n'utilisez pas la terre commune pour les circuits électriques de forte puissance.



ATTENTION

● Respectez les consignes suivantes pour le branchement des bornes à vis. Si vous ne respectez pas ces consignes, il existe un risque d'électrocution, de panne matérielle, de court-circuit, de déconnexion ou de détérioration du produit.

- Les bornes sans soudure doivent respecter les cotes ci-dessous.
- Torsadez l'extrémité des fils pour faire disparaître les fils à nu.
- N'étamez pas les extrémités des fils.
- Connectez uniquement des fils de taille normale.
- Serrez les vis de la barrette de connexion au couple indiqué ci-dessous.
- Montez les fils électriques de façon que le bloc de jonction et les parties connectées des fils ne soient pas directement soumis à des contraintes mécaniques.


● Respectez les consignes suivantes pour le branchement de la barrette de connexion.

Si vous ne respectez pas ces consignes, il existe un risque d'électrocution, de panne matérielle, de court-circuit, de déconnexion ou de détérioration du produit.

- La taille de l'extrémité du câble doit être conforme aux cotes fournies dans ce manuel.
- Torsadez l'extrémité des fils pour faire disparaître les fils à nu.
- N'étamez pas les extrémités des fils.
- Connectez uniquement des fils de taille normale.
- Serrez les vis de la barrette de connexion au couple indiqué ci-dessous.
- Montez les fils électriques de façon que le bloc de jonction et les parties connectées des fils ne soient pas directement soumis à des contraintes mécaniques.

Connexion aux bornes à vis

Pour connecter l'alimentation et les entrées/sorties, utilisez des embouts pour vis M3.



Serrez les vis des bornes à un couple compris entre 0,5 et 0,8 N.m.

REMARQUE

Laissez les bornes "•" non connectées.

Connexion aux blocs de jonction


- Section des fils - Couple de serrage des bornes
Utilisez uniquement des fils de section comprise entre 0,2 mm² à 0,5 mm². Si deux fils sont connectés à une borne, utilisez des fils de section 0,2 mm². Le couple de serrage doit être compris entre 0,22 et 0,25 N.m.

● Terminaison des fils
Dénudez le fil toronné et torsadez l'âme du fil avant de le connecter, ou dénudez la gaine d'un fil monotoron avant de le connecter.
Lorsque vous utilisez une borne avec manchon isolant, les cotés extérieurs doivent correspondre aux mesures indiquées dans le tableau suivant.


Fil toronné/fil monotoron	Borne avec manchon isolant
Manchon isolant	Contact area
Unité : mm	2,0 à 2,5 6 10,5 à 12

Câblage de l'alimentation

Châssis de base avec alimentation CA




Châssis de base avec alimentation CC



Mise à la terre

- La résistance de mise à la terre doit être de maximum 100 Ω.
- Le point de raccordement doit être aussi proche que possible de l'API. Les conducteurs pour la mise à la terre doivent être aussi courts que possible.
- La section minimale du câble de raccordement à la terre est égale à 2 mm².
- L'API doit si possible être mis à la terre indépendamment des autres appareils. Si une mise à la terre indépendante n'est pas possible, une mise à la terre commune doit être réalisée selon l'exemple du milieu de la figure suivante.




Raccordement des entrées


Connexion de modules en logique positive ou négative

Les châssis de base FX5U sont utilisables avec des appareils en logique positive ou négative. Cette décision dépend des différentes connexions de la borne S/S.

Dans le cas d'une entrée en logique négative, la borne S/S est connectée à la borne 24 V de l'alimentation de service. Le contact d'interrupteur raccordé sur l'entrée ou capteur avec collecteur NPN ouvert relie l'entrée de l'API avec le pôle négatif de la source de tension.




Dans le cas d'une entrée en logique positive, la borne S/S est connectée à la borne 0V de l'alimentation de service. L'entrée en logique positive signifie qu'un contact relié à l'entrée (X) ou qu'un capteur avec une sortie transistor PNP en collecteur ouvert connecte l'entrée de l'automate programmable avec la borne positive de l'alimentation.




Exemples pour le câblage des entrées

- Châssis de base avec alimentation CA (lorsque l'alimentation auxiliaire 24 V CC est utilisée)



- Châssis de base avec alimentation CC



Remarques pour le raccordement de capteurs


- Choix du commutateur

Le courant d'entrée de cet automate programmable est compris entre 4 et 5,3 mA sous 24 V CC. Si une entrée est commandée par un contact d'interrupteur, veillez à faire attention que le commutateur utilisé soit dimensionné pour ce faible courant. Avec des commutateurs pour courants élevés, des difficultés de contact peuvent apparaître si seulement des courants faibles sont commutés.


- Raccordement de capteurs avec DEL montée en série

En fonction du châssis de base et de l'entrée utilisés, la chute de tension dans la diode en série doit être comprise entre 2,4 V et 4,1 V. (Pour connaître la chute de tension admissible, voir le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC IQ-F FX5U). Jusqu'à deux commutateurs avec diode électroluminescente intégrée peuvent être raccordés en série sur une sortie. Vérifiez également que le courant d'entrée est supérieur au courant de détection en entrée lorsque les contacteurs sont sous tension (ON).

À commutation négative (Sink)





À commutation positive (Source)





- Connection of input devices with built-in parallel resistance

En fonction du châssis de base et de l'entrée, utilisez un appareil ayant une résistance en parallèle (R_p) supérieure ou égale à 13 kΩ ou à 15 kΩ. Si la résistance est inférieure, connectez une résistance de décharge R obtenue par la formule fournie dans le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC IQ-F FX5U.



- Raccordement de capteurs à 2 fils


Lorsque le capteur est désactivé, un courant de fuite I_L de maximum 1,5 mA doit circuler. Lorsque le courant est supérieur ou égal à 1,5 mA, connectez une résistance R obtenue par la formule fournie dans le Manuel d'utilisation (Matériel) MELSEC IQ-F FX5UC.



Câblage des sorties


Chaque groupe comporte un contact commun pour la tension de charge. Ces bornes sont repérées "COM□" pour les châssis de base avec des sorties relais ou transistor en logique positive. "□" indique le numéro du groupe (ex. "COM1").

Sur le châssis de base, les groupes sont séparés par une ligne épaisse. La répartition des bornes de sortie indique la plage des sorties connectées à la même borne commune (COM ou +V).




Exemple pour le câblage des entrées


Sortie relais



Sortie à transistor (à commutation négative)



Sortie à transistor (à commutation positive)



Remarque pour le raccordement des sorties

- Alimentation externe

- Sorties relais
Utilisez une alimentation externe 30 V CC maxi ou 240 V CA maxi pour les charges.
- Sorties transistor
Pour la commande de la charge, utilisez une alimentation CC comprise entre 5 et 30 V CC qui fournit un courant deux fois supérieur au courant nominal (ou plus) du fusible connecté au circuit de charge.

- Chute de tension

En fonction de la sortie utilisée, la chute de tension sur l'état ON du transistor de sortie est approximativement comprise entre 1,0 et 1,5 V. Pour commander un composant à semi-conducteur, vérifiez minutieusement les caractéristiques de la tension d'entrée de ce composant.


Remarques pour la protection des sorties

- Protection contre des courts-circuits

Les sorties sont protégées en interne contre une surintensité. Lors d'un court-circuit dans le circuit de charge, il y a risque d'endommagement de l'appareil et d'incendie.

Protégez pour cette raison le circuit de charge en externe avec un fusible.

- Commutation de charges inductives
Lorsqu'une charge inductive (ex. relais ou solénoïde) est connectée à une tension CC, connectez une diode en parallèle avec la charge.



Choisissez une diode avec les données suivantes :

- Reverse dielectric strength : plus de 5 fois la tension en charge
- Courant : au moins aussi élevé que le courant de charge

Controllori programmabili
MELSEC iQ-F
series

**Manuale d'installazione per unità base
della serie FX5U**

Art. no.: 284018 IT, Version B, 12102016


Avvertenze di sicurezza
Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale di installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, avente perfetta conoscenza degli standard di sicurezza elettrotecnica e di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi al software e hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale d'installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I controllori programmabili (PLC) della serie MELSEC FX5 sono previsti solo per i settori d'impiego descritti nel presente manuale d'installazione o nei manuali indicati nel seguito. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale d'installazione o applicate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i controllori programmabili della famiglia MELSEC FX si possono utilizzare solo unità aggiuntive o di espansione consigliate da MITSUBISHI ELECTRIC. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso d'utilizzo specifico.

Nel presente manuale d'installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:


PERICOLO:
Indica un rischio per l'utilizzatore
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolmabilità dell'utilizzatore.

ATTENZIONE:
Indica un rischio per le apparecchiature.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.
Ulteriori informazioni

Il seguente manuale contiene ulteriori informazioni sul modulo:

- Descrizione hardware per la serie MELSEC iQ-F FX5UC [Hardware]
- Descrizione hardware per la serie MELSEC iQ-F FX5U [Startup]
- Descrizione hardware per la serie MELSEC iQ-F FX5U [Serial Communication]
- Descrizione hardware per la serie MELSEC iQ-F FX5UC [MODBUS® Communication]
- Descrizione hardware per la serie MELSEC iQ-F FX5UC [Ethernet Communication]

Questo manuale è disponibile gratuitamente in Internet (<https://it3a.MitsubishiElectric.com/fa/it/>).

Nel caso di domande in merito all'installazione, programmazione e funzionamento dei controllori della serie MELSEC FX5, non esitate a contattare l'Ufficio Vendite di vostra competenza o uno dei partner commerciali abilitati.

Specifiche tecniche
Condizioni di funzionamento generali

Caratteristiche	Descrizione	
Temperatura ambiente ^①	Di esercizio	-20 °C a +55 °C ^②
	Di immagazzinamento	-25 °C a +75 °C
Umidità relativa	Di esercizio	5 a 95 % (senza condensa)
	Di immagazzinamento	
Resistenza alle vibrazioni		Conforme a IEC 61131-2 Ciclo: 10 volte in ciascuna direzione X, Y e Z (80 minuti in ciascuna direzione)
	Accelerazione (frequenza)	Semiampiezza
Installazione su guida DIN	— (da 5 a 8,4 Hz) 4,9 m/s ² (da 8,4 a 150 Hz)	1,75 mm (da 5 a 8,4 Hz) — (da 8,4 a 150 Hz)
	Installazione diretta	3,5 mm (da 5 a 8,4 Hz) max. 9,8 m/s ² (da 8,4 a 150 Hz)
Resistenza all'urto		Conforme a IEC 61131-2 (147 m/s ² , durata dell'esposizione: 11 ms, tre volte nelle direzioni X, Y e Z rispettivamente con un impulso a semionda sinusoidale)
Immunità da Interferenze		1000 Vpp tensione di disturbo, controllata con simulatore di disturbo (1 μs ampiezza disturbo con frequenza del disturbo da 30 a 100 Hz)
Immunità da Interferenze		1,5 kV AC per 1 minuto fra il terminale di messa a terra e: • morsetti della tensione di alimentazione AC • Morsetto di uscita (relè)
		500 V AC per 1 minuto fra il terminale di messa a terra e: • morsetti della tensione di alimentazione DC • Morsetto di uscita (transistor) • Alimentazione di servizio collegata al morsetto di ingresso (24 V DC)
Rigidità dielettrica		Min. 10 MΩ a 500 V DC (Fra tutti i morsetti di collegamento e la terra)
Resistenza d'isolamento		Messa a terra (classe D, resistenza di terra ≤100 Ω) (Non è consentita una messa a terra comune con dispositivi ad elevata tensione o corrente.) ^③
Messa a terra		Senza gas corrosivi o infiammabili o polvere eccessiva
Condizioni ambientali ^④		0 a 2000 m
Altitudine d'installazione		Nel quadro elettrico
Caratteristiche del luogo di installazion ^⑤		Il o meno
Categoria di sovratensione ^⑥		2 o meno
Grado d'interferenza		Classe 2

- ① Il numero di ingressi e uscite attivabili contemporaneamente dipende dalla temperatura ambiente. Per ulteriori informazioni a questo proposito consultare il MELSEC iQ-F FX5UC Series User's Manual [Hardware].
- ② La temperatura ambiente durante il funzionamento va da 0 a 55 °C per prodotti con data di produzione precedente a giugno 2016. Per il funzionamento a temperature ambiente inferiori a 0 °C consultare il MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].
- ③ La messa a terra comune è descritta nella Sezione „Messa a terra“.
- ④ I controllori della serie FX5U non possono funzionare ad una pressione atmosferica superiore alla pressione presente al livello del mare (quota zero). La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare malfunzionamenti.
- ⑤ La categoria di sovratensione indica in quale sezione di tensione di alimentazione fra la rete pubblica e la macchina è collegato il dispositivo. La categoria II vale per dispositivi, che prelevano la loro tensione da una rete fissa. La resistenza alle sovratensioni per dispositivi funzionanti a tensioni fino a 300 V è 2500 V.
- ⑥ Il grado d'interferenza è un indice per il grado dei disturbi emessi dal modulo nell'ambiente. Il grado d'interferenza 2 indica l'assenza di interferenze. In caso di condensa possono tuttavia verificarsi interferenze indotte.

Tensione di alimentazione delle unità base
Unità base alimentate in tensione alternata

Caratteristiche	Specificazione	
Tensione di alimentazione	100 a 240 V AC, 50/60 Hz	
Tolleranza nella tensione di alimentazione	85 a 264 V AC, 50/60 Hz	
Durata della caduta di tensione consentita	Il servizio resta attivo in caso di caduta di tensione fino a 10 ms.	
Fusibile	FX5U-32M□/E□ 250 V/3,15 A, inerte	
	FX5U-64M□/E□ 250 V/5 A, inerte	
Corrente assorbita	FX5U-32M□/E□ Max. 25 A ≤5 ms con 100 V AC Max. 50 A ≤5 ms con 200 V AC	
	FX5U-64M□/E□ Max. 30 A ≤5 ms con 100 V AC Max. 60 A ≤5 ms con 200 V AC	
Potenza assorbita ^①	FX5U-32M□/E□ 30 W	
	FX5U-64M□/D□ 40 W	
	FX5U-80M□/D□ 45 W	
24V DC tensione di alimentazione per moduli collegati	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②	
5V DC tensione di alimentazione per moduli collegati ^③	FX5U-32M□/D□ 900 mA	
	FX5U-64M□/D□ 1100 mA (775 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②	

Unità base alimentate in tensione continua

Caratteristiche	Specificazione	
Tensione di alimentazione	24 V DC	
Tolleranza nella tensione di alimentazione	16,8 a 28,8 V DC	
Durata della caduta di tensione consentita	Il servizio resta attivo in caso di caduta di tensione fino a 10 ms.	
Fusibile di protezione	250 V/3,15 A, inerte	
Corrente assorbita	FX5U-32M□/D□ Max. 50 A ≤0,5 ms con 24 V DC	
	FX5U-64M□/D□ Max. 65 A ≤2,0 ms con 24 V DC	
Potenza assorbita ^①	FX5U-32M□/D□ 30 W	
	FX5U-64M□/D□ 40 W	
	FX5U-80M□/D□ 45 W	
24V DC tensione di alimentazione per moduli collegati	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②	

- ① I valori indicati sono validi nel caso che all'unità base sia collegato il numero massimo possibile di moduli e questi siano alimentati dall'alimentazione di servizio. (I valori comprendono anche la corrente di ingresso.)
- ② L'alimentazione di servizio è disponibile sui morsetti "24V" e "0V" e può essere utilizzata per alimentare interruttori e sensori collegati agli ingressi del PLC. L'alimentazione di servizio alimenta anche le unità di espansione collegate all'unità base. Ciò determina una riduzione della corrente esterna a disposizione.
- ③ In caso di alimentazione degli ingressi dall'alimentazione di servizio.
- ④ In caso di alimentazione degli ingressi da un'alimentazione esterna.
- ⑤ Il valore fra parentesi indica la capacità della sorgente della tensione di servizio ad una temperatura ambiente di 0 °C durante il funzionamento.
- ⑥ Questa tensione non può essere utilizzata all'esterno. Essa è impiegata esclusivamente per alimentare unità di espansione, moduli funzione speciale, adattatori d'interfaccia e di espansione o moduli ADP collegati all'unità base. Per i dati sulla corrente assorbita da queste unità consultare il manuale MELSEC iQ-F FX5U [Hardware].

Specifiche degli ingressi

Caratteristiche	Specificazione
Numero di ingressi integrati	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolamento	Tramite optoisolatore
Potenziale per segnali d'ingresso	logica negativa (sink) o logica positiva (source)
Tensione nominale d'ingresso	24 V DC (+20 %/-15 %)
Resistenza d'ingresso	X000 a X017 4,3 kΩ
	X020 in poi 5,6 kΩ
Corrente nominale d'ingresso	X000 a X017 5,3 mA (con 24 V DC)
	X020 in poi 4 mA (con 24 V DC)
Corrente per stato di commutazione "ON"	X000 a X017 ≥ 3,5 mA
	X020 in poi ≥ 3,0 mA
Corrente per stato di commutazione "OFF"	≤ 1,5 mA
Tempo di risposta	Vedere il MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].
Sensori collegabili	Contatti liberi da potenziale <ul style="list-style-type: none"> • logica negativa (sink): Sensori con transistor NPN e collettore aperto • logica positiva (source): Sensori con transistor PNP e collettore aperto
Segnalazione di stato	Un LED per ogni ingresso
Collegamento	Morsetti di collegamento (Viti M3)

Specifiche delle uscite

Il tipo di uscita è specificato nell'indicazione del modello di una unità base:
 - FX5U-□MR/□S = Uscite a relè
 - FX5U-□MT/□S = Uscite a transistor, sink
 - FX5U-□MT/□SS = Uscite a transistor, source


Unità base con uscite a relè

Caratteristiche	Specificazione
Numero di uscite integrate	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolamento	—
Tipo di uscita	Relè
Tensione di commutazione	Max. 30 V DC Max. 240 V AC
Carico max.	2 A per ogni uscita 8 A per gruppo con 4 o 8 uscite
Carico min.	5 V DC, 2 mA
Tempo di commutazione	OFF → ON Ca. 10 ms ON → OFF
Segnalazione di stato	Un LED per ciascuna uscita
Collegamento	Morsetti di collegamento (Viti M3)
Numero di gruppi di uscite e uscite per gruppo	FX5U-32M□ 4 gruppi con 4 uscite cad
	FX5U-64M□ 4 gruppi con 4 uscite cad 2 gruppi con 8 uscite cad
	FX5U-80M□ 4 gruppi con 4 uscite cad 3 gruppi con 8 uscite cad

Unità base con uscite a transistor

Caratteristiche	Specificazione
Numero di uscite integrate	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Isolamento	Tramite optoisolatore
Tipo uscite	FX5U-□MT/□S Logica negativa (sink) FX5U-□MT/□SS Logica positiva (source)
Tensione di commutazione	Da 5 a 30 V DC
Corrente di commutazione	0,5 A per uscita 0,8 A per gruppo con 4 uscite 1,6 A per gruppo con 8 uscite
Carico min.	—
Corrente di dispersione ad uscita inserita	Max. 0,1 mA/30 V DC
Caduta di tensione ad uscita inserita	Y000 a Y003 Max. 1,0 V Y004 in poi Max. 1,5 V
Tempo di commutazione	Y000 a Y003 ≤ 2,5 μs con 10 mA in poi (5 a 24 V DC) Y004 in poi ≤ 0,2 ms con 100 mA in poi (24 V DC)
Segnalazione di stato	Un LED per ciascuna uscita
Collegamento	Morsetti di collegamento (Viti M3)
Numero di gruppi di uscita e uscite per gruppo	FX5U-32M□ 4 gruppi con 4 uscite cad FX5U-64M□ 4 gruppi con 4 uscite cad 2 gruppi con 8 uscite cad FX5U-80M□ 4 gruppi con 4 uscite cad 3 gruppi con 8 uscite cad

Dimensioni e peso




* Distanza dei fori (Le unità base FX5U-32M□ non hanno i fori contrassegnati con (*).)

Dispositivo	Larghezza (W)	Distanza (W1)	Peso
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Conformità

I moduli della serie MELSEC iQ-F FX5U sono conformi alle direttive UE in materia di compatibilità elettromagnetica e alle norme UL (UL, cUL).

Elementi di comando



Rappresentazione con coperchi aperti



Rif. Descrizione

①	Linguette di montaggio per guida DIN
②	Dispositivo di arresto per modulo ADP
③	Coperchio delle morsettiera
④	Interfaccia Ethernet integrata (con coperchio)
⑤	Coperchio
⑥	LEDs
⑦	Coperchio del connettore della scheda di espansione
⑧	Indicazione di stato degli ingressi
⑨	Coperchio del connettore di espansione
⑩	LEDs
⑪	Indicazione di stato degli ingressi

● La scheda di memoria SD è installata e non può essere rimossa
 ◆ Scheda di memoria SD in preparazione
 ○ La scheda di memoria SD non è installata o può essere rimossa

● I dati vengono ricevuti tramite l'interfaccia RS485 integrata
 ○ Nessuna ricezione dati tramite l'interfaccia RS485 integrata.

● I dati vengono trasmessi tramite l'interfaccia RS485 integrata
 ○ Nessuna trasmissione dati tramite l'interfaccia RS485 integrata.

● I dati vengono trasmessi o ricevuti tramite l'interfaccia Ethernet integrata
 ○ Nessuna trasmissione o ricezione dati tramite l'interfaccia Ethernet integrata.


● La tensione di alimentazione è inserita
 ○ La tensione di alimentazione è disinserita o errore hardware

● Errore CPU o errore hardware
 ◆ Errore, errore di hardware o RESET dell'unità PLC base
 ○ Nessun errore

● Il PLC si trova nel modo operativo RUN.
 ◆ L'esecuzione del programma tramite il PLC è in pausa.
 ○ Il PLC è stato fermato o è comparso un errore che arresta il PLC.

● La tensione della batteria è troppo bassa.
 ◆ La tensione della batteria è normale.

Lati



Rif. Descrizione

①	Etichetta di autenticità*
②	Targhetta*
③	Scanalatura per guida DIN
④	Coperchio per connettore di espansione Togliere questo coperchio prima di collegare un altro modulo adattatore.

* Un prodotto privo di etichetta di autenticità o di targhetta identificativa non è più coperto da garanzia.

●: LED ON, ◆: LED intermittente, ○: LED OFF

Installazione e collegamento



PERICOLO

- Per evitare scosse elettriche e danni al prodotto, prima di procedere all'installazione ed al cablaggio, disinserire la tensione di alimentazione del PLC e le altre tensioni esterne.**
- Prima di inserire la tensione o prima di mettere il PLC in servizio, rimontare assolutamente l'acciaio cover di sicurezza per i morsetti. L'inosservanza di quest'avvertenza comporta il pericolo di scosse elettriche.**




ATTENZIONE

- Utilizzare i moduli solo nelle condizioni ambiente riportate nel manuale hardware alla pagina precedente. Non esporre i moduli a polvere, nebbia d'olio, gas corrosivi (aria salina, Cl_2 , H_2S , SO_2 o NO_2), gas infiammabili, forti vibrazioni o urti, temperature elevate, condensa o umidità. L'inosservanza di questa avvertenza può comportare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o difetti del PLC.**
- All'atto del montaggio, curare che trucioli di foratura o residui di fili non penetrino nel modulo attraverso le fessure di ventilazione. Questo potrebbe causare incendi, guasti all'unità o malfunzionamenti.**
- Dopo l'installazione rimuovere dalle fessure di aerazione dei moduli il coperchio di protezione. In caso di mancata rimozione possono verificarsi incendi, guasti all'unità o malfunzionamenti.**
- Non toccare direttamente parti sotto tensione dei moduli.**
- Fissare saldamente i moduli su una guida DIN oppure con viti.**
- Installare il PLC su un sottobordo piano, per evitare deformazioni.**
- I cavi utilizzati devono essere adatti per temperature di almeno 80 °C.**
- Fissare saldamente al rispettivo connettore il cavo di espansione ed il cavo di comunicazione, le linee di ingressi ed uscite ed inoltre il cavo di collegamento della batteria. I contatti difettosi possono provocare malfunzionamenti.**
- Prima di collegare o rimuovere i seguenti dispositivi disinserire la tensione di alimentazione del PLC. L'inosservanza di questa disposizione può causare guasti all'unità o errori.**
 - Unità periferiche, adattatori di espansione, moduli ADP, adattatori di connessione
 - Moduli di espansione, adattatori di interfaccia, batteria

Caratteristiche del luogo di installazione


Come luogo d'installazione dell'unità scegliere un alloggiamento con pannello anteriore chiuso conforme alla destinazione (ad es. un armadio elettrico). Nella scelta dell'armadio elettrico è necessario verificare che l'installazione sia stata precedentemente eseguita a rispetto delle norme a livello locale e nazionale applicabili in materia.

Per prevenire un aumento della temperatura non montare il PLC nel quadro elettrico sul fondo, sotto il tetto oppure in posizione verticale. Installare il PLC sempre orizzontale su una parete verticale (vedi figura seguente).



Disposizione nel quadro elettrico

Sul lato destro e sinistro dell'unità PLC base possono essere collegate unità di espansione. Considerare anche riserve di spazio sufficienti a sinistra ed a destra accanto all'unità base, per il caso di una successiva espansione del sistema. Per assicurare una sufficiente dissipazione del calore è indispensabile prevedere per il PLC uno spazio libero di minimo 50 mm.



Fissaggio del coperchio di protezione

Prima dell'installazione e del cablaggio, applicare sulle fessure di aerazione il coperchio di protezione. Le istruzioni per il fissaggio sono riportate sul coperchio di protezione. Dopo l'installazione e il cablaggio rimuovere il coperchio di protezione dalle fessure di aerazione.


Montaggio dell'unità base

Un PLC della famiglia MELSEC FX può essere montato su una guida DIN oppure direttamente su una superficie piana (ad es. sulla parete posteriore di un armadio elettrico).


Montaggio su guida DIN

Sul retro del dispositivo è dotato di un fissaggio rapido per montaggio su guida DIN. Il fissaggio rapido permette un montaggio semplice e sicuro su una guida DIN larga 35 mm (DIN 46277).


- ① Prima del montaggio dell'unità base, collegare all'unità base tutti i moduli ADP e le unità di espansione.
- ② Tirare in basso tutte le linguette di montaggio ("A" nella figura seguente).



- ③ Fissare quindi il dispositivo sulla guida DIN.




- ④ Appoggiare il dispositivo sulla guida DIN e premere verso l'alto le due linguette di montaggio finché non scattano in posizione.



Montaggio diretto a parete

① Trapanare i fori di fissaggio. Le distanze dei fori di fissaggio sono riportate sopra per le unità base e per tutti gli altri dispositivi nei rispettivi manuali dei moduli. Nel caso che, oltre all'unità base, si volessero montare altri dispositivi della famiglia FX, prevedere tra i singoli moduli uno spazio libero da 1 a 2 mm.

- ② Fissare il dispositivo con viti maschianti M4 o viti per lamiera.



Cablaggio



PERICOLO

- Può succedere che un modulo di uscita difettoso sia causa di un'attivazione o disattivazione non corretta dell'uscita. Dotare quindi le uscite per le quali è possibile prevedere il verificarsi di una simile situazione, di un dispositivo di sorveglianza.**
- In caso di caduta della tensione di alimentazione esterna o in presenza di un errore del PLC possono subentrare degli stati indefiniti. Si consiglia di dotare il sistema di dispositivi preventivi ai di là del PLC (per es. circuiti di ARRESTO DI EMERGENZA, interdizioni mediante contattori, finecorsa, ecc.) al fine di evitare il subentro di stati di esercizio pericolosi e conseguenti danni.**
- La corrente di uscita dell'alimentazione di servizio (24 VDC) dipende dal tipo di unità base e dall'eventuale collegamento di moduli di espansione. In caso di sovraccarico la tensione si abbassa, di conseguenza gli ingressi non vengono più rilevati e tutte le uscite vengono disinserite. Controllare se la capacità dell'alimentazione di servizio è sufficiente e prevedere dispositivi di monitoraggio e protezioni meccaniche esterni, che garantiscono la sicurezza in caso di una caduta di tensione.**



ATTENZIONE

- Osservare le avvertenze seguenti per evitare danni ai dispositivi e infortuni, causati da malfunzionamenti del PLC in seguito a interferenze esterne.**
 - Evitare la posa di linee a corrente continua nelle immediate vicinanze di linee a corrente alternata.
 - Prevedere la posa separata di linee di potenza da linee di controllo e di trasmissione dati. Mantenere una distanza minima tra queste linee di 100 mm.
 - I cavi di espansione sono sensibili alle interferenze. Stendere questi cavi ad una distanza da 30 a 50 mm dalle linee di rete o dalle linee dei segnali di uscita del PLC.
 - Per la trasmissione di segnali analogici utilizzare linee schermate.
 - Collegare a terra la schermatura delle linee con segnali analogici in un punto in prossimità del ricevitore dei segnali, ma non in comune con linee ad alta tensione o ad alta corrente.
 - Collegare a terra la schermatura delle linee segnali in un punto in prossimità del PLC, ma lontano da linee ad alta tensione o ad alta corrente.
- Nel collegamento ai morsetti a vite osservare le avvertenze seguenti. L'inosservanza può comportare scosse elettriche, cortocircuiti, collegamenti allentati o danni al modulo.**
 - Utilizzare solo capicorda non saldati con le dimensioni sotto specificate.
 - Torcere i fili flessibili alle estremità (trefolo). Fare attenzione che i fili siano saldamente fissati.
 - Le estremità dei fili flessibili non devono essere brasate.
 - Utilizzare solo cavi della sezione corretta.
 - Stringere le viti dei morsetti con le coppie sotto specificate.
 - Fissare i cavi in modo che sui morsetti e sulle parti ad essi collegate non vi sia effetto di trazione.




ATTENZIONE

- Nel collegamento ad una morsettiera osservare le avvertenze seguenti. L'inosservanza può comportare scosse elettriche, cortocircuiti, collegamenti allentati o danni al modulo**
 - Nella spallatura dei fili rispettare la misura sotto riportata.
 - Torcere i fili flessibili alle estremità (trefolo). Fare attenzione che i fili siano saldamente fissati.
 - Le estremità dei fili flessibili non devono essere brasate.
 - Utilizzare solo fili della giusta sezione.
 - Stringere le viti dei morsetti con le coppie sotto riportate.
 - Fissare i cavi in modo da non esercitare tensione sui morsetti o connettori.

Collegamento ai morsetti a vite

Per il collegamento della tensione di alimentazione e dei segnali di ingresso e uscita utilizzare comuni capicorda per viti M3.



Stringere le viti dei morsetti con una coppia di serraggio compresa tra 0,5 e 0,8 Nm.

NOTA


Nessun collegamento deve essere effettuato ai morsetti contrassegnati con "•".

Collegamento alle morsettiere

- Fili utilizzabili e coppie di serraggio delle viti
Utilizzare solo cavi con un diametro tra 0,2 e 0,5 mm². Dovendo collegare due fili ad un morsetto, utilizzare fili con sezione 0,2 mm². La coppia di serraggio delle viti è 0,22–0,25 Nm.


NOTA

- Spallatura e terminali per conduttori
Nel caso di trefoli, rimuovere l'isolamento e torcere i singoli fili. I fili rigidi sono solo spaltati prima del collegamento.
Se si utilizzano puntalini isolati, le loro dimensioni devono corrispondere alle misure nella seguente figura.




Collegamento della tensione di alimentazione

Unità base alimentate in tensione alternata




Unità base alimentate in tensione continua



Messa a terra

- La resistenza di terra può essere pari a max 100 Ω .
- Il punto di collegamento dovrebbe essere più vicino possibile al PLC. I fili di messa a terra dovrebbero essere i più corti possibili.
- La sezione della linea di terra dovrebbe essere almeno 2 mm².
- Il PLC dovrebbe, se possibile, avere un collegamento a terra separato dalle altre unità. Qualora non fosse possibile procedere a una messa a terra indipendente, eseguire una messa a terra comune come da esempio al centro nella figura qui sotto.




Cablaggio degli ingressi


Connessione di sensori sink o source

Ad una unità base della serie FX5U possono essere collegati sensori sink o source. La scelta avviene attraverso la diversa connessione del morsetto "S/S".

Per sensori sink il morsetto "S/S" viene collegato al polo positivo dell'alimentazione di servizio (collegamento a "24V"). L'interruttore o sensore con collettore NPN aperto collegato all'ingresso collega in questo modo l'ingresso del PLC con il polo negativo dell'alimentazione.




Per i sensori source il morsetto "S/S" viene collegato al polo negativo dell'alimentazione di servizio (collegamento a „0V“). L'interruttore o sensore con collettore PNP aperto collegato all'ingresso collega in questo modo l'ingresso del PLC con il polo positivo dell'alimentazione.



Esempi di cablaggio degli ingressi


- Unità base alimentata in tensione alternata (in caso di utilizzo dell'alimentazione di servizio a 24-V DC)

Trasduttore a logica negativa (NPN)



- Unità base alimentate in tensione continua

Trasduttore a logica negativa (NPN)



Indicazioni per il collegamento di trasduttori


Scelta degli interruttori

Quando l'ingresso è inserito, con una tensione collegata a 24 V passa una corrente fra 4 e 5,3 mA. Nel caso in cui l'ingresso fosse comandato da un interruttore, assicurarsi che l'interruttore impiegato sia previsto per tali livelli di corrente bassi. Il passaggio a correnti superiori può invece causare difetti di contatto nel caso in cui fossero previste solo correnti basse.

Collegamento di trasduttori con LED collegati in serie

In funzione dell'unità base utilizzata e dell'ingresso, la caduta di tensione causata da un trasduttore deve comportare da massimo 24 V a massimo 4 V. (Per informazioni sulla caduta di tensione ammessa consultare il manuale d'uso MELSEC IQ-F FX5U (Hardware). E' possibile collegare fino a due interruttori con diodo luminoso integrato in serie all'ingresso. Accertarsi se ad interruttore inserito passa una corrente d'ingresso superiore alla soglia di rilevamento per lo stato di segnale "ON".

Trasduttore a logica negativa (NPN)




Trasduttore a logica positiva (PNP)

Collegamento di trasduttori con resistenza parallela integrata

In funzione del modulo base e dell'ingresso, utilizzare solo trasduttori con una resistenza parallela Rp da minimo 13 k Ω a minimo 15 k Ω . In presenza di valori più bassi deve essere collegata una resistenza R aggiuntiva il cui valore può essere calcolato con una formula indicata nel MELSEC IQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].

Trasduttore a logica negativa (NPN)




Trasduttore a logica positiva (PNP)

Collegamento di sensori a 2 fili

Con sensore disinserito è consentito il flusso di una corrente di dispersione IL pari a massimo 1,5 mA. In presenza di valori più alti deve essere collegata una resistenza R aggiuntiva, il cui valore può essere calcolato con una formula indicata nel MELSEC IQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].

Trasduttore a logica negativa (NPN)




Trasduttore a logica positiva (PNP)

Collegamento delle uscite

Nelle unità base della serie FX5U le uscite sono raccolte in gruppi di quattro o di otto uscite.


Ogni gruppo dispone di un collegamento comune per la tensione da collegare. In uscite a relé e uscite a transistor sink questi morsetti sono contrassegnati con "COM□" e in uscite a transistor source con "+V□". □ indica qui il numero del gruppo di uscite, ad es. "COM1".

Sulle unità base i singoli gruppi sono separati fra loro da una linea spessa. Le uscite in un campo così contrassegnato appartengono allo stesso collegamento COM o collegamento +V.




Esempio di cablaggio delle uscite


Uscita a relè



Uscita a transistor (circuito a logica negativa NPN (Sink))



Uscita a transistor (circuito a logica positiva PNP (Source))



Indicazione per il collegamento delle uscite

Alimentazione di tensione esterna

- Uscite a relé
Per la commutazione del carico collegare una tensione esterna da max. 30 V DC o max. 240 V AC.

- Uscite a transistor

Per l'alimentazione del carico utilizzare un alimentatore di rete con una tensione di uscita da 5 a 30 V DC, che fornisca una corrente di uscita, che sia almeno il doppio della corrente nominale del fusibile installato nel circuito di carico.

Caduta di tensione

La caduta di tensione di un transistor di uscita nello stato "ON" dipende dall'uscita utilizzata e comporta da 1,0 a 1,5 V circa. Se tramite l'uscita si intende pilotare un componente a semiconduttore, verificare assolutamente la sua tensione d'ingresso minima ammessa.


Indicazioni per la protezione delle uscite

Protezione da corto circuiti

Le uscite a relé non presentano alcuna protezione interna da eventuali fenomeni di sovraccorrente. Un corto circuito all'interno del circuito esposto a carico può essere fonte di danni all'apparecchio o addirittura causare incendi. Si consiglia di proteggere il circuito di carico esternamente mediante fusibile o interruttore automatico.

Collegamento di carichi induttivi

In caso di carichi induttivi, come ad es. contattori o elettrovalvole comandati con una tensione continua, prevedere sempre il montaggio di diodi unidirezionali.



Scegliere un diodo con le seguenti specifiche:



Instrucciones de instalación para unidades base de la serie FX5U

N.º de art.: 284018 ES, Version B, 12102016



Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrónica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los controladores lógicos programables (PLCs) de la serie FX5 de MELSEC han sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se describen en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales aducidos más abajo. Hay que atenerse a las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observancia de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combinación con los controladores lógicos programables de la familia FX de MELSEC sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en servicio, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del dispositivo. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:


PELIGRO:

Advierte de un peligro para el usuario.

La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.


ATENCIÓN:

Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos.

La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el dispositivo o en otros bienes materiales.

Otras informaciones

Los manuales siguientes contienen más información acerca de los dispositivos:

- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5U [Hardware]
- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [Startup]
- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS® Communication]
- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [Ethernet Communication]

Estos manuales están a su disposición de forma gratuita en Internet (<https://es3a.MitsubishiElectric.com/fa/es/>).

Si se le presentaran dudas acerca de la instalación, programación y la operación de los controladores de la serie FX5 de MELSEC, no dude en ponerse en contacto con su oficina de ventas o con uno de sus vendedores autorizados.

Datos técnicos

Condiciones generales de operación

Característica	Datos técnicos	
Temperatura ambiente ^①	durante la operación	-20 °C hasta +55 °C (para trasmisores de lógica negativa) ^②
	en almacenamiento	-25 °C hasta +75 °C
Humedad ambiental relativa permitida	durante la operación	5 hasta 95 % (sin condensación)
	en almacenamiento	
Resistencia a las vibraciones		Según IEC 61131-2 Círculo: 10 veces por cada sentido X, Y y Z (80 minutos en cada sentido)
	Acceleration (Frequency)	Half amplitude
Montaje sobre carril DIN	—	1,75 mm (5 hasta 8,4 Hz)
	4,9 m/s ² (8,4 hasta 150 Hz)	— (8,4 hasta 150 Hz)
Instalación directa	—	3,5 mm (5 hasta 8,4 Hz)
	max. 9,8 m/s ² (8,4 hasta 150 Hz)	— (8,4 hasta 150 Hz)
Resistencia a los impactos		Según IEC 61131-2 (147 m/s ² , duración del efecto: 11 ms, 3 veces por cada dirección X, Y y Z mediante un impulso en forma de semionda sinusoidal)
Inmunidad electromagnética		1000 Vpp tensión de ruido, verificada con generador de ruido (1 μs de ancho de ruido con una frecuencia de duración de 30 a 100 Hz)
Rigidez dieléctrica		1,5 kV AC para 1 minuto entre el borne de tierra y • los bornes de la alimentación de tensión AC • Borne de salida (relé)
		500 V AC para 1 minuto entre el borne de tierra y • los bornes de la alimentación de tensión DC • el borne de salida (transistor) • Fuente de tensión de servicio conectada con el borne de entrada (24 VDC)
Resistencia de aislamiento		Como mín. 10 MΩ - con 500 V DC (entre todos los bornes de conexión y tierra)
Puesta a tierra		Puesta a tierra (clase D, resistencia de puesta a tierra ≤100 Ω) No se permite conectar a tierra en común con dispositivos conductores de alta tensión o corriente. ^③
Condiciones ambientales		No gases agresivos o inflamables, no polvo excesivo
Altura de montaje ^④		0 hasta 2000 m
Requisitos del lugar de montaje		En el armario de distribución
Categoría de sobretensión ^⑤		II o menos
Grado de perturbación ^⑥		2 o menos
Categoría de protección del aparato		Clase 2

- ① La cantidad de entradas y salidas conectables a la vez depende de la temperatura ambiente. Encuentrá más información en el Manual del usuario [hardware] de la serie iQ-F FX5UC de MELSEC.
- ② La temperatura ambiente durante el funcionamiento es de 0 a 55 °C para los productos fabricados antes de junio del 2016. En el Manual del usuario [Hardware] de la serie iQ-F FX5U de MELSEC encontrará más información sobre el funcionamiento a temperaturas ambiente por debajo de 0 °C.
- ③ La puesta a tierra en común se describe en sección "Puesta a tierra".
- ④ Los controles de la serie FX5U no se pueden operar a una presión atmosférica que supere la existente al nivel del mar (nivel cero). Si no tiene en cuenta esta prohibición pueden producirse fallos de funcionamiento.
- ⑤ La categoría de sobretensión indica en qué rango está conectado el aparato de alimentación de tensión de la red eléctrica hasta la máquina. La categoría II se aplica a los aparatos que se proveen de tensión de una red fija. Los aparatos que funcionan con hasta 300 V de tensión tienen una resistencia a la sobretensión de 2500 V.
- ⑥ El grado de perturbación es un indicador del nivel de interferencias que el módulo emite al entorno. El grado de perturbación 3 indica que no se generan interferencias. Pero en caso de condensación se pueden producir interferencias inducidas.

Fuente de alimentación de las unidades base

Unidades base con alimentación de tensión alterna

Característica	Datos técnicos	
Tensión de alimentación	100 hasta 240 V AC, 50/60 Hz	
Rango de alimentación de tensión	85 hasta 264 V AC, 50/60 Hz	
Tiempo permitido de corte detención	El funcionamiento se reanuda en caso de caída de tensión hasta 10 ms.	
Fusible	FX5U-32M□/E□ 250 V/3,15 A, retardado	
	FX5U-64M□/E□ 250 V/5 A, retardado	
Corriente de conexión	FX5U-32M□/E□ Max. 25 A ≤5 ms con 100 V AC Max. 50 A ≤5 ms con 200 V AC	
	FX5U-64M□/E□ Max. 30 A ≤5 ms con 100 V AC Max. 60 A ≤5 ms con 200 V AC	
Consumo de potencia ^①	FX5U-32M□/E□ 30 W	
	FX5U-64M□/E□ 40 W	
	FX5U-80M□/E□ 45 W	
Alimentación de tensión para los módulos conectados (24 V DC)	FX5U-32M□/E□ 400 mA [300 mA] ^{③⑤} 480 mA [380 mA] ^{④⑤}	
	FX5U-64M□/E□ 600 mA [300 mA] ^{③⑤} 740 mA [440 mA] ^{④⑤}	
	FX5U-80M□/E□ 600 mA [300 mA] ^{③⑤} 770 mA [470 mA] ^{④⑤}	
Alimentación de tensión para los módulos conectados (5 V DC) ^⑥	FX5U-32M□/E□ 900 mA	
	FX5U-64M□/E□ 1100 mA	
	FX5U-80M□/E□ 1100 mA	

Unidades base con alimentación de tensión continua

Característica	Datos técnicos	
Tensión de alimentación	24 V DC	
Rango de alimentación de tensión	16,8 hasta 28,8 V DC	
Tiempo permitido de corte detención	El funcionamiento se reanuda en caso de caída de tensión hasta 10 ms.	
Fusible	250 V/3,15 A, retardado	
Corriente de conexión	FX5U-32M□/D□ Max. 50 A ≤0,5 ms con 24 V DC	
	FX5U-64M□/D□ Max. 65 A ≤2,0 ms con 24 V DC	
Consumo de potencia ^①	FX5U-32M□/D□ 30 W	
	FX5U-64M□/D□ 40 W	
	FX5U-80M□/D□ 45 W	
Alimentación de tensión para los módulos conectados (24 V DC)	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^②	
	FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②	
Alimentación de tensión para los módulos conectados (5 V DC)	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ^②	
	FX5U-64M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②	

①

Los valores indicados se aplican cuando la unidad base tiene conectado el número máximo posible de módulos, que además se alimentan de la fuente de tensión de servicio. (Los valores incluyen también la corriente de entrada).

②

La tensión de servicio está disponible en los bornes "24 V" y "0V" y se puede utilizar para alimentar los interruptores y sensores conectados a las entradas del PLC. Desde la fuente de tensión de servicio se abastecen también las unidades de extensión que se hayan conectado a la unidad base, lo que reduce a su vez la corriente externa disponible.

③

En caso de entradas abastecidas por una fuente de tensión de servicio.

④

En caso de entradas abastecidas por una fuente de tensión externa.

⑤

El valor entre paréntesis indica la capacidad de la fuente de tensión de servicio a una temperatura ambiente de 0 °C durante el funcionamiento.

⑥

Esta tensión no puede utilizarse externamente. Sirve únicamente para alimentar las unidades de extensión, los módulos especiales, los adaptadores de interfaz o de extensión, así como los módulos adaptadores conectados a la unidad base.

En el Manual del usuario [Hardware] de iQ-F FX5U de MELSEC encontrará información sobre el consumo eléctrico de estos dispositivos.

Datos de las entradas

Característica	Datos técnicos
Número de entradas integradas	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Aislamiento	Mediante optoacoplador
Potencial de las entradas de conexión	NPN (sink) o PNP (source)
Tensión nominal de entrada	24 V DC (+20 %/-15 %)
Resistencia de entrada	X000 hasta X017 4,3 kΩ
	a partir de X020 5,6 kΩ
Corriente nominal de entrada	X000 hasta X017 5,3 mA (con 24 V DC)
	a partir de X020 4 mA (con 24 V DC)
Corriente para el estado de comutación "CONECTADO"	X000 hasta X017 ≥ 3,5 mA
	a partir de X020 ≥ 3,0 mA
Corriente para estado de conexión "OFF"	≤ 1,5 mA
Tiempo de respuesta	Véase el Manual del usuario [hardware] de la serie iQ-F FX5UC de MELSEC
Sensores conectables	Contactos libres de potencial
	• NPN (sink): Sensores con transistor NPN y colector abierto
Indicación de estado	• NPN (source): Sensores con transistor PNP y colector abierto
	Un diodo LED por entrada
Conexión	Bloque de bornes (Tornillos M3)

Datos de las salidas

El tipo de salida se especifica en la denominación del modelo de una unidad base:

- FX5U-□IMR/□S = Salidas de relé
- FX5U-□IMT/□S = Salidas de transistor, con lógica negativa
- FX5U-□IMT/□SS = Salidas de transistor, con lógica positiva


Unidades base con salidas de relé

Característica	Datos técnicos
Número de salidas integradas	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Aislamiento	—
Tipo de salida	Relé
Tensión de conexión	Max. 30 V DC Max. 240 V AC
Corriente de comutación	2 A por salida 8 A por cada grupo con 4 u 8 salid.
Carga mín. de comutación	5 V DC, 2 mA
Tiempo de respuesta	OFF → ON
	ON → OFF
Indicación de estado	Un LED por salida
Conexión	Bloque de bornes (Tornillos M3)
Número de grupos de salida y salidas por grupo	FX5U-32M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno
	FX5U-64M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno 2 grupo con 8 salidas cada uno
	FX5U-80M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno 3 grupo con 8 salidas cada uno

Unidades base con salidas de transistor

Característica	Datos técnicos
Número de salidas integradas	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Aislamiento	Mediante optoacoplador
Tipo de salida	FX5U-□IMT/□S Transistor (NPN (sink)) FX5U-□IMT/□SS Transistor (PNP (source))
Tensión de conexión	5 hasta 30 V DC
Corriente de comutación	0,5 A por salida 0,8 A por cada grupo con 4 salidas 1,6 A por cada grupo con 8 salidas
Carga mín. de comutación	—
Corriente de fuga con salida desconectada	Max. 0,1 mA/30 V DC
Caida de tensión con la salida conectada	Y000 hasta Y003 Max. 1,0 V
	a partir de Y004 Max. 1,5 V
Tiempo de respuesta OFF → ON y ON → OFF	Y000 hasta Y003 ≤ 2,5 µs con 10 mA como mínimo (5 hasta 24 V DC)
	a partir de Y004 ≤ 0,2 ms con 200 mA como mínimo (24 V DC)
Indicación de estado	Un LED por salida
Conexión	Bloque de bornes (Tornillos M3)
Número de grupos de salida y salidas por grupo	FX5U-32M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno
	FX5U-64M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno 2 grupo con 8 salidas cada uno
	FX5U-80M□ 4 grupo con 4 salidas cada uno 3 grupo con 8 salidas cada uno

Dimensiones y peso




* Distancia de los taladros (Las unidades base FX5U-32M□ no tienen los taladros identificados con (*)).

Aparato	Ancho (W)	Distancia (W1)	Peso
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Conformidad

Los módulos de la serie iQ-F FX5U de MELSEC satisfacen las directivas comunitarias relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM), así como los estándares UL (UL, cUL).

Elementos de mando




Representación con cubiertas abiertas



Descripción

Nº	Descripción
1	Lengüeta de montaje para carril DIN
2	Interbloqueo para el módulo adaptador
3	Cubierta de los bloques de bornes
4	Interfaz Ethernet integrada (con cubierta)
5	Cubierta
6	LEDs
7	Cubierta de la ranura de extensión
8	Indicación de estado de las entradas
9	Cubierta de la conexión de extensión derecha
10	LEDs
11	Error, fallo de hardware o RESET de la unidad base del PLC

Lados



Nº	Descripción
1	Etiqueta de autenticidad *
2	Placa del fabricante*
3	Escote para el montaje en carril DIN
4	Cubierta para conexión de extensión Antes de conectar otro módulo especial hay que retirar esta cubierta.

* Un producto sin la etiqueta de autenticidad o la placa de características ya no está cubierto por la garantía legal.

Instalación y cableado



PELIGRO

- Con el fin de evitar descargas eléctricas y daños al producto, desconecte la tensión de alimentación del PLC y las otras tensiones externas antes de instalar la unidad y realizar el cableado.
- Antes de conectar la tensión o de poner en funcionamiento el PLC, no olvide nunca montar la protección contra contacto accidental que se suministra para las regletas de bornes. Si no se tiene en cuenta esta medida hay peligro de descargas eléctricas.




ATENCIÓN

- Use los módulos solo en las condiciones ambientales que se exponen en la descripción del hardware que figura en la página anterior. Los módulos no deben estar expuestos al polvo, neblina de aceite, gases cárnicos (aire salino, Cl₂, H₂S, SO₂ o NO₂) o explosivos, fuertes vibraciones ni a impactos o temperaturas elevadas, así como tampoco deben someterse a la condensación ni a la humedad. La omisión de esta salvedad puede tener como consecuencia descargas de corriente, incendios, fallos de funcionamiento u otros defectos del PLC.
- Tenga cuidado al realizar el montaje para que no entren virutas de taladrado o restos de alambre en el módulo a través de la rejilla de ventilación. Puede causar incendios, fallo total del equipo o errores.
- Despues de la instalación retire la cubierta protectora de la rejilla de ventilación del módulo. Si no tiene en cuenta esta disposición pueden producirse incendios, fallo total del aparato o mal funcionamiento.
- No toque ninguna parte del dispositivo que esté sometida a tensión, como p. ej. los bornes de conexión o las conexiones de enchufe.
- Fije los módulos de modo seguro a un carril DIN o con tornillos.
- Instale el PLC sobre una base nivelada para evitar tensiones de deformación.
- Los cables empleados deben ser aptos para temperaturas de 80 °C por lo menos.
- Fije de forma segura a la conexión correspondiente el cable de extensión y comunicación, los cables de las entradas y salidas, así como el cable de conexión de la batería. Las uniones mal realizadas pueden ser causa de fallos de funcionamiento.
- Antes de conectar o retirar los siguientes dispositivos, desconecte primero la tensión de alimentación del PLC. Si omite esta precaución, pueden producirse errores o el fallo total del equipo.
 - Periféricos, adaptador de extensión, módulos adaptadores, adaptador de conexión
 - Unidades de extensión, adaptador de interfaz, pila

Installation location


Seleccione como lugar de montaje para el aparato una caja protegida del contacto con una tapa adecuada (por ej., un armario eléctrico). El armario de distribución hay que elegirlo e instalarlo en correspondencia con las determinaciones locales y nacionales.

Con el fin de evitar un aumento de la temperatura, no Monte el control en el suelo, en el techo ni en posición vertical. El PLC debe instalarse siempre en posición horizontal junto a una pared (véase la imagen siguiente).



C colocación en el armario eléctrico

En el lado derecho e izquierdo de la unidad base del PLC se pueden conectar unidades de extensión. Tenga en cuenta una posible ampliación posterior del sistema y deje espacio de reserva suficiente a la derecha y a la izquierda junto a la unidad base. Para garantizar una disipación suficiente del calor, en torno al PLC tiene que haber un espacio libre de 50 mm como mínimo.



Fijación de la cubierta de protección

Antes de la instalación y cableado hay que colocar la cubierta de protección sobre las ranuras de ventilación. En la cubierta de protección encontrará información sobre cómo fijarla. Después de realizar la instalación y el cableado no olvide retirar la cubierta de protección de las ranuras de ventilación.


Mounting the base unit

Un PLC de la familia FX de MELSEC se puede montar en un carril DIN o directamente sobre una base lisa (como por ej. la pared del fondo del armario de distribución).


Montaje en carriles DIN

En el dorso del dispositivo hay una sujeción rápida mediante carril DIN. Con esta fijación rápida se puede realizar un montaje simple y seguro sobre un carril DIN de 35 mm de ancho (DIN 46277).


- ① Antes de montar la unidad base, conecte a ella todos los módulos adaptadores y unidades de extensión.
- ② Tire hacia abajo de todas las bridas de montaje. ("A" en la imagen siguiente).



- ③ Cuelgue entonces la unidad en el carril DIN.




- ④ Sostenga la unidad contra el carril DIN y empuje las dos bridas de montaje hacia arriba hasta que encajen.



Montaje directamente a la pared

① Las distancias de los taladros de sujeción figuran arriba para las unidades base y se indican en los manuales correspondientes para los demás módulos. Si además de la unidad base hay que montar otros aparatos de la familia FX, deje entre cada unidad un espacio entre 1 y 2 mm.

- ② Fije el aparato con tornillos de rosca M4 o con tornillos Parker.




ATENCIÓN

- Al realizar la conexión a un bloque de bornes, tenga en cuenta las indicaciones siguientes.
 - En caso de no respetarlas, podrían producirse descargas eléctricas, cortocircuitos, empalmes sueltos o daños en el módulo.
 - Parapear los cables hay que atenerse a la medida indicada abajo.
 - Retuerza los extremos de los cables flexibles (trenzada). Ponga atención para fijar los cables de forma segura.
 - Los extremos de los cables flexibles no deben soldarse.
 - Emplee sólo cables con la sección correcta.
 - Apriete los tornillos de los bornes con los momentos indicados abajo.
 - Fije los cables de tal manera que no se ejerza tracción alguna en los bornes o en las clavijas.

Conexión a los bornes roscados

Para conectar la tensión de alimentación y las señales de salida y entrada utilice terminales de cable corrientes para tornillos M3.



Apriete los tornillos de los bornes con un par de apriete de 0,5 a 0,8 Nm.

NOTA


En los contactos identificados con "●" no está permitido conectar nada.

Conexión a los bloques de bornes

- Cables utilizables y momentos de apriete de los tornillos Utilice únicamente cables con una sección de 0,2 mm² hasta 0,5 mm². Si hay que conectar dos cables a un borne, emplee para ello cables con una sección de 0,2 mm². El par de apriete de los tornillos es de entre 0,22 y 0,25 Nm.

- Pelado y terminales de los cables

Con trenillas, retire el aislamiento y retuerza cada uno de los alambres. Los cables rígidos sólo se pelan antes de la conexión. Si se utilizan fundas de terminal aisladas, deben tener las medidas indicadas en la ilustración siguiente.



ATENCIÓN

- Tenga en cuenta las indicaciones siguientes con el fin de evitar accidentes o daños al aparato causados por fallos de funcionamiento del PLC a consecuencia de perturbaciones externas.

- Líneas conductoras de corriente continua no deben tenderse en las proximidades inmediatas de líneas conductoras de corriente alterna.
- Líneas conductoras de alta tensión tienen que tenderse separadas de líneas de control y de datos. La distancia mínima con respecto a ese tipo de líneas tiene que ser de 100 mm.
- Los cables de ampliación son sensibles a las interferencias. Tienda estos cables a una distancia de 30–50 mm de conductores de red o de los conductores que transporten las señales de salida del PLC.
- Para transmitir señales analógicas, utilice líneas apantalladas.
- Conecte a tierra el apantallamiento de los cables con señales analógicas en un punto cercano al receptor de las señales, pero no junto con cables conductores de alta tensión o corriente.
- Conecte a tierra el apantallamiento de los cables de señal en un punto cercano al PLC, pero no junto con cables conductores de alta tensión o corriente.

- Al realizar la conexión a los bornes de rosca tenga en cuenta las indicaciones siguientes.

- En caso de no respetarlas, podrían producirse descargas eléctricas, cortocircuitos, empalmes sueltos o daños en el módulo.
 - Emplee solo anillas o terminales de cable con las dimensiones indicadas abajo.
 - Retuerza los extremos de los cables flexibles (trenzada). Ponga atención para fijar los cables de forma segura.
 - Los extremos de los cables flexibles no deben soldarse.
 - Utilice únicamente cables con la sección correcta.
 - Apriete los tornillos de los bornes con los momentos indicados abajo.
 - Al sujetar los cables asegúrese de que los bornes y los hilos conectados no estén sometidos a tracción.

Conexión de la tensión de alimentación

Unidades base con alimentación de tensión alterna




PELIGRO

Conecte la tensión de suministro del PLC únicamente a los bornes "N" y "L". Al conectar la tensión alterna en los bornes de las entradas o salidas, o la fuente de tensión de servicio, se daña el dispositivo.

S1: Pulsador para la conexión de la alimentación de tensión
S2: PARADA DE EMERGENCIA

H1: Lámpara de aviso "Tensión ON"
K1: Master contactor



100-240 V AC (+10%/-15%), 50/60 Hz


Conexión de las entradas

Conexión de sensores de lógica negativa o positiva

A una unidad base de la serie FX5U pueden conectarse sensores con lógica negativa o positiva. La determinación se produce al cablear el borne "S/S".


Para sensores con lógica negativa se conecta el borne "S/S" con el polo positivo de la fuente de tensión de servicio (conexión "24 V").

El contacto de interruptor conectado en la entrada o el sensor con colector NPN abierto conecta la entrada PLC con en polo negativo de la fuente de tensión.




Para sensores con lógica positiva se conecta el borne "S/S" con el polo negativo de la fuente de tensión de servicio (conexión "0 V").

El interruptor conectado en la entrada o el sensor con colector PNP abierto conecta la entrada PLC con en polo positivo de la fuente de tensión.




Ejemplos para conexión de las entradas

- Unidades base con alimentación de tensión alterna (cuando se utilice una fuente de tensión de servicio de 24 V DC).



- Unidades base con alimentación de tensión continua




Unidades base con alimentación de tensión continua

S1: Pulsador para la conexión de la alimentación de tensión
S2: PARADA DE EMERGENCIA

H1: Lámpara de aviso "Tensión ON"

K1: Master contactor



Alimentación de tensión para los dispositivos controlados por el PLC.

Alimentación de tensión para los dispositivos controlados por el PLC.

Puesta a tierra

- La resistencia de tierra puede ser de 100 Ω como máximo.
- El punto de conexión de tierra ha de estar tan cerca del PLC como sea posible. Los cables para la puesta a tierra tienen que ser tan cortos como sea posible.
- El conductor a tierra debe tener una sección mínima de 2 mm².
- En la medida de lo posible, el PLC debe ponerse a tierra separadamente de otros aparatos. En caso de que no fuera posible una puesta a tierra propia, hay que llevar a cabo una puesta a tierra en conformidad con el ejemplo de la figura siguiente.



Puesta a tierra independiente
Solución óptima

Puesta a tierra común
Buena solución

Puesta a tierra común
No permitido


Indicaciones para la conexión de transmisores

- Selección de los interruptores

Con la entrada conectada, fluye corriente de 4 a 5,5 mA con la tensión de 24 V comunitada. Si una entrada es excitada a través de un contacto de interruptor, observe que el interruptor empleado esté diseñado para esa corriente reducida. Si se emplean interruptores para altas corrientes es posible que se presenten dificultades de contacto cuando se conectan sólo corrientes reducidas.


- Conexión de transmisores con LED en serie

En función de la unidad base utilizada y de la entrada, la caída de tensión a través de un emisor solo puede encontrarse como máximo entre 2,4 V y 4 V. (En el Manual de operación de iQ-F FX5U de MELSEC [hardware] figuran más indicaciones sobre la caída de tensión admisible). Es posible conectar en serie en una entrada hasta dos interruptores con diodo luminoso integrado. Asegúrese de que con el interruptor conectado circule una corriente de entrada que supere el valor del umbral de detección para el estado de señal "CONEC".




- Conexión de transmisores con resistencia en paralelo integrada

En función de la unidad base y de la entrada utilice únicamente transmisores con una resistencia paralela R_p entre, R_p , de 13 kΩ min. hasta 15 kΩ or more. Con valores menores hay que conectar una resistencia suplementaria, cuyo valor se puede calcular con la fórmula indicada en el Manual del usuario [hardware] de la serie iQ-F FX5U de MELSEC.



- Conexión de sensores de 2 alambres

Con el sensor desconectado puede fluir una corriente de fuga I_L de 1,5 mA como máximo. Con corrientes más elevadas hay que conectar una resistencia suplementaria ("R" en la figura siguiente), cuyo valor se puede calcular con la fórmula indicada en el Manual del usuario de la serie iQ-F FX5U de MELSEC [hardware].



Conexión de las salidas

- Sección de los interruptores


En las unidades base de la serie FX5U, las salidas se juntan en grupos que incluyen cuatro u ocho salidas.

Cada grupo tiene una conexión conjunta para la tensión que va a conectarse. En salidas de relé y salidas de transistor con lógica negativa, estos bornes se hallan identificados con "COM□" y en las salidas de transistor con lógica positiva, se identifican con "+V□". En este caso, "□" representa el número del grupo de salida, p. ej. "COM1".


En las unidades base, los distintos grupos están separados entre sí mediante una línea ancha. Las salidas dentro de un rango identificado así pertenecen a la misma conexión COM- o +V-.

Ejemplo para la conexión de las salidas


Salida de relé



Salida de transistor (NPN)



Salida de transistor (PNP)



Indicación para la conexión de las salidas

- Tensión de alimentación externa

- Salidas de relé
Para comutar la carga, conecte una tensión externa máxima de 30 V DC o de 240 V AC.

- Salidas de transistor

Para la alimentación de la carga, utilice una fuente de alimentación con una tensión de salida de 5 a 30 V DC y que pueda suministrar una corriente de salida que sea al menos el doble de la corriente nominal del fusible conectado en el circuito de carga.

- Caída de tensión

La caída de tensión de un transistor de salida en el estado "CONECTADO" depende de la salida empleada y tiene aprox. de 1,0 a 1,5 V. Si desea controlar un semiconductor a través de la salida, compruebe necesariamente su tensión de entrada mínima permitida.


Indicaciones relativas a la protección de las salidas

- Protección en caso de cortocircuitos

Las salidas no están protegidas internamente contra cortocircuito. En caso de cortocircuito en el circuito de carga, existe peligro de que se produzcan daños en el aparato o de que se produzcan incendios.
Por ello, asegure el circuito de carga externamente por medio de un fusible.

- Conexión de cargas inductivas


En caso de cargas inductivas, como por ejemplo protecciones o válvulas magnéticas accionadas con una tensión continua, se deberían prever siempre diodos libres.



Elija un diodo con los datos siguientes:

- Resistencia a la tensión: 5 veces, por lo menos, la tensión de conmutación
- Corriente: como mínimo tan alta como la corriente de carga

Si se conectan cargas inductivas de salidas de relé con tensión alterna, la carga de un elemento RC se debería conectar paralelamente.



El elemento RC debería presentar los siguientes datos:

- Tensión: 240 V AC
- Resistencia: 100 hasta 200 Ω
- Capacidad: aprox. 0,1 μF

Entradas analógicas integradas y salida analógica integrada


Datos técnicos de las entradas analógicas

Característica	Datos técnicos
Canales de entrada	2 (2 canales)
Entrada analógica	0 hasta 10 V DC
Valor mínimo de entrada, Valor máximo de entrada	-0,5 V, +15 V
Resistencia de entrada	115,7 kΩ
Salida digital	Bit, binario (sin signo matemático)
Valor de salida digital	0 hasta 4000
Operandos de asignación	SD6020 (Datos de entrada canal 1) SD6060 (Datos de entrada canal 2)
Resolución máxima	2,5 mV
Precisión ^①	Temperatura ambiente 25 °C ±5 °C ±0,5 % (±20 Dígito) ^②
	Temperatura ambiente 0 hasta 20 °C y 30 hasta 55 °C ±1,0 % (±20 Dígito) ^②
Aislamiento	No hay aislamiento entre los canales individuales y hacia el PLC
Número de las salidas y entradas ocupadas en la unidad base	0 (Las entradas analógicas no hace falta tenerlas en cuenta al calcular el número de entradas y salidas ocupadas de un PLC).

^① Precisión con respecto al valor digital máximo de salida.

^② Un dígito corresponde a un paso numérico del valor de salida digital.

Conexión de las señales de entrada



"□" en "V□+" y "ch □" en esta imagen indican el número de canal.


Nº	Descripción
①	Cable de 2 conductores, apantallado y de par trenzado
②	Puesta a tierra (clase D, resistencia de tierra ≤100 Ω)
③	Si un canal no se emplea, hay que conectar el borne "V□+" correspondiente con el borne "V-".

Datos técnicos de las salidas analógicas

Característica	Datos técnicos
Canales de salida	1 (1 channel)
Entrada digital	12 Bit, binario (sin signo matemático)
Rango de entrada digital	0 hasta 4000
Analog output	0 hasta 10 V DC
Resistencia de carga	2 kΩ hasta 1 MΩ
Operandos de asignación	SD6180 (Datos de salida canal 1)
Resolución máxima	2,5 mV
Precisión ^①	Temperatura ambiente 25 °C ±5 °C ±0,5 % (±20 Dígito) ^②
	Temperatura ambiente 0 hasta 20 °C y 30 hasta 55 °C ±1,0 % (±20 Dígito) ^②
Aislamiento	No hay aislamiento entre los canales individuales y hacia el PLC
Número de las salidas y entradas ocupadas en la unidad base	0 (Las entradas analógicas no hace falta tenerlas en cuenta al calcular el número de entradas y salidas ocupadas de un PLC).

^① Precisión con respecto al valor analógico máximo de salida.

Conexión de la señal de salida



Nº	Descripción
①	Cable de 2 conductores, apantallado y de par trenzado
②	Puesta a tierra (clase D, resistencia de tierra ≤100 Ω)
③	Conecte a tierra el apantallamiento en un punto cerca de la carga.

Asignación de los bornes de conexión

Bloque de bornes	Señal	Descripción
Entrada analógica	V1+	Entrada analógica canal 1 (+)
	V2+	Entrada analógica canal 2 (+)
	V-	Entrada analógica (-)*
Salida analógica	V+	Salida analógica (+)
	V-	Salida analógica (-)*

* Los bornes "V-" están conectados entre sí a nivel interno.

Interfaz Ethernet integrada

Especificaciones de comunicación

Característica	Descripción
Velocidad de transmisión	100 Mbps/10 Mbps
Método de transmisión	Dúplex completo/Semidúplex ^①
Clase de transmisión	Banda básica
Longitud de segmento	Max. 100 m
Número máximo de nodos/conexiones	10BASE-T Conexión en cascada con hasta 4 niveles ^②
	100BASE-TX Cascade connection maximum 2 stages ^②
Protocolos	Conexión MELSOFT, SLMP (marco 3E), comunicación de zócalo, soporte de protocolos predefinidos
Número de conexiones abiertas simultáneamente	Conexión MELSOFT + SLMP + comunicación de zócalo + soporte de protocolos predefinidos ≤8
Aislamiento	Transformador de impulsos
Conector	RJ45
Hub ^①	Se pueden emplear hubs con puertos 100BASE-TX o 10BASE-T
Dirección IP	Ajuste predefinido: 192.168.3.250

^① El control de flujo conforme a IEEE802.3x no es compatible.

^② El valor indica el número de niveles conectables al emplear un repetidor. Cuando utilice un hub de conmutación, consulte al fabricante de este dispositivo el número de niveles conectables.

Cableado

Encontrará más información en el Manual del usuario [Comunicación por Ethernet] de la serie IQ-F FX5 de MELSEC.


Líneas que se pueden emplear

Para conectar una unidad base FX5U a una red Ethernet utilice los cables siguientes apantallados, con hilos entrelazados por parejas y conformes al estándar Ethernet:

Para 10BASE-T	Categoría 3 o superior (cable STP)
Para 100BASE-TX	Categoría 5 o superior (cable STP)

Se utilizan cables con una asignación 1:1. Para conectar directamente un ordenador a un PLC de la serie FX5U se puede emplear también un conductor con asignación cruzada.

Ocupación de la interfaz



Tipo de conector modular RJ45

Pin	Señal	Dirección	Descripción
1	TXD+	Salida	Datos enviados (+)
2	TXD-	Salida	Datos enviados (-)
3	RXD+	Entrada	Datos recibidos (+)
4	Sin asignar	—	—
5	Sin asignar	—	—
6	RXD-	Entrada	Datos recibidos (-)
7	Sin asignar	—	—
8	Sin asignar	—	—

Interfaz RS485 integrada

Especificaciones de comunicación

Característica	Descripción
Estándar de transmisión	De conformidad con RS485/RS422
Velocidad de transmisión	Max. 115,2 kbps
Método de transmisión	Dúplex completo/Semidúplex
Distancia máxima de transmisión	50 m
Protocolos	Conexión de MELSOFT, protocolo de comunicación de MELSEC (marco de 3C/4C), comunicación sin protocolo MODBUS-RTU, comunicación con convertidores de frecuencia, red nn-Netzwerk, soporte de protocolos predefinidos
Aislamiento	Sin aislamiento al PLC
Resistencias terminales	Integrado (ABIERTO/110 Ω/330 Ω)
Conexión	Bloque de bornes

Cableado

Los siguientes manuales incluyen indicaciones sobre la conexión:

- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS Communication]

Asignación de los bornes de conexión

Bloque de bornes	Señal	Descripción
SG SDB SDA RDB RDA	RDA	Datos recibidos A
	RDB	Datos recibidos B
	SDA	Datos enviados A
	SDB	Datos enviados B
SG	SG	Masa de señal

Программируемые
контроллерыMELSEC iQ-F
seriesРуководство по установке базовых
модулей серии FX5U

Арт. №: 284018 RUS, версия B, 12102016



Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов

Данное руководство по установке адресовано исключительно квалифицированным специалистам, получившим соответствующее образование и знающим стандарты безопасности в области электротехники и техники автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять аппаратуру разрешается только квалифицированному специалисту, получившему соответствующее образование. Любое внесение изменений в аппаратуру и программное обеспечение данной продукции, если они не предусмотрены в этом руководстве, допускается только с разрешения специалистов фирмы Mitsubishi Electric.

Использование по назначению

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) MELSEC серии FX5U предназначены только для тех областей применения, которые описаны в этом руководстве по установке или никаких других руководствах. Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения общих условий эксплуатации, указанных в руководствах. Продукция разработана, изготовлена, проверена и задокументирована с соблюдением норм безопасности. Неквалифицированные вмешательства в аппаратуру или программное обеспечение, либо игнорирование предупреждений, содержащихся в этом руководстве или нанесенных на саму аппаратуру, могут привести к серьезным травмам или материальному ущербу. В сочетании с программируемыми контроллерами MELSEC семейства FX разрешается использовать только модули расширения и аксессуары, рекомендуемые компанией MITSUBISHI ELECTRIC. Любое иное использование, выходящее за рамки сказанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к конкретному случаю применения. В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Отдельные указания имеют следующее значение:



ОПАСНОСТЬ:

Предупреждение об опасности для пользователя.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.



ВНИМАНИЕ:

Предупреждение об опасности для аппаратуры.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезным повреждениям аппаратуры или иного имущества.

Технические данные

Общие условия эксплуатации

Показатель	Технические данные	
Температура окружающего воздуха ^①	при эксплуатации	От -20 °C до +55 °C
	при хранении	От -25 °C до +75 °C
Относительная влажность воздуха	при эксплуатации	От 5 до 95 % (без конденсации)
	при хранении	Согласно IEC 61131-2 Число ударов: 10 раз по каждой из осей X, Y, Z (80 мин. по каждой оси)
Вибростойкость	Ускорение (частота)	Половинная амплитуда
	Монтаж на DIN-рейке	(от 5 до 8.4 Гц) 1.75 мм (от 8.4 до 150 Гц) 4.9 м/с ² (от 8.4 до 150 Гц) (от 8.4 до 150 Гц)
Ударопрочность	Непосредственный монтаж	(от 5 до 8.4 Гц) 3.5 мм макс. 9.8 м/с ² (от 8.4 до 150 Гц) (от 8.4 до 150 Гц)
		Согласно IEC 61131-2 (147 м/с ² , в течение 11 мс, полуциклический импульс, 3 удара по каждой оси X, Y и Z)
Помехоустойчивость		При использовании генератора помех: напряжение помехи - 1000 В (размах), длительность импульса помехи - 1 мкс, частота помехи - от 30 до 100 Гц
		1.5 кВ перем. т. в течение минуты между клеммой заземления и • клеммой питания пер. тока • источника питания
Электрическая прочность		500 В перем. т. в течение минуты между клеммой заземления и • клеммой питания пост. тока • выходной (транзисторной) клеммой • источника сервисного напряжения, подключенного к входной клемме (24 В пост. т.)
		Не менее 10 МОм по тестеру сопротивления изоляции 500 В пост. т. (между отдельными клеммами и клеммой заземления)
Сопротивление изоляции		Заземление (класс D, сопротивление заземления ≤ 100 Ом) (Общее заземление стяжелым электротехническим оборудованием не допускается.) ^③
		Высота над уровнем моря при эксплуатации ^④
Требования к месту монтажа	Категория перенапряжения ^⑤	От 0 до 2000 м
	Уровень загрязненности ^⑥	II или менее
Класс оборудования		2 или менее
		Класс 2

- ^① Сведения о понижении сигнала на всех входах и выходах контроллера при включении в зависимости от температуры окружающего воздуха см. в описании аппарата модуля серии MELSEC iQ-F FX5U.
- ^② Рабочая температура: от 0 до 55 °C для изделий, изготовленных до июня 2016 года. Если температура окружающей среды ниже 0 °C, см. описание аппарата модуляй серии MELSEC iQ-F FX5U.
- ^③ Сведения по общему заземлению см. в разделе "Заземление".
- ^④ Нельзя эксплуатировать контроллер при давлении, превышающем атмосферное на высоте 0 м. Несоблюдение данного требования может привести к неисправности.
- ^⑤ Категория перенапряжения указывает на диапазон напряжения питания от сети электроснабжения общего пользования до устройства, подключенного к станку. Категория II относится к устройствам, которые получают электропитание от стационарных сетей. Устройства с номинальным напряжением до 300 В выдерживают броски напряжения 2500 В.
- ^⑥ Показывает объем токопроводящего материала, выбрасываемого в окружающую среду при эксплуатации оборудования. Уровень 2 означает загрязненность только нетокопроводящими частицами. Однако иногда из-за конденсации временно может происходить загрязнение токопроводящими частицами.

Дополнительная информация

Дополнительная информация о приборах содержится в следующих руководствах:

- описание аппаратной части MELSEC iQ-F серии FX5U [Hardware]
- описание аппаратной части MELSEC iQ-F серии FX5 [Startup]
- описание аппаратной части MELSEC iQ-F серии FX5 [Serial Communication]
- описание аппаратной части MELSEC iQ-F серии FX5 [MODBUS® Communication]
- описание аппаратной части MELSEC iQ-F серии FX5 [Ethernet Communication]

Руководства можно бесплатно скачать с сайта Mitsubishi Electric (<https://ru3a.MitsubishiElectric.com/fa/rus/>).

Если возникнут вопросы по установке, программированию и эксплуатации контроллеров MELSEC серии FX5, обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к вашему региональному партнеру.

Электропитание базовых модулей

Базовые модули с напряжением питания переменного тока

Показатель	Технические данные	
Напряжение питания	100 до 240 В пер. т., 50/60 Hz	
Диапазон напряжения питания	85 до 264 В пер. т., 50/60 Hz	
Допустимое время мгновенного отключения питания	При кратковр. сбое питания работа может продолжаться не более 10 мс.	
Предохранитель	250 В/3.15 А, инерционный предохранитель	250 В/3.15 А, инерционный предохранитель
При включении	FX5U-32M□/E□ FX5U-64M□/E□ FX5U-80M□/E□	FX5U-32M□/D□ FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□
Потребляемая мощность ^①	Макс. 25 A ≤ 5 мс при 100 В пер. т. Макс. 50 A ≤ 5 мс при 200 В пер. т.	Макс. 50 A ≤ 0.5 мс при 24 В пер. т. Макс. 65 A ≤ 2.0 мс при 24 В пер. т.
Макс. ток потребления	FX5U-32M□/E□ FX5U-64M□/E□ FX5U-80M□/E□	FX5U-32M□/D□ FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□
Источник сервисного напряжения (24 V DC) ^②	400 mA [300 mA] ^{③⑤} 480 mA [380 mA] ^{④⑤}	600 mA [300 mA] ^{③⑤} 740 mA [440 mA] ^{④⑤}
Макс. ток потребления при питании от встроенного источника 5 В пост. т.	FX5U-32M□/E□ FX5U-64M□/E□ FX5U-80M□/E□	900 mA (775 mA) ^② 770 mA (560 mA) ^② 1100 mA (975 mA) ^②

Базовые модули с напряжением питания постоянного тока

Показатель	Технические данные	
Напряжение питания	24 В пост. т.	16.8 до 28.8 В пост. т.
Допустимое время мгновенного отключения питания	При кратковр. сбое питания работа может продолжаться не более 5 мс.	При кратковр. сбое питания работа может продолжаться не более 5 мс.
Предохранитель	250 В/3.15 А, инерционный предохранитель	250 В/3.15 А, инерционный предохранитель
При включении	FX5U-32M□/D□ FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□	30 Вт 40 Вт 45 Вт
Потребляемая мощность ^①	FX5U-32M□/D□ FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□	480 mA (360 mA) ^② 740 mA (530 mA) ^② 770 mA (560 mA) ^②
Макс. ток потребления при питании от встроенного источника 5 В пост. т.	FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□	900 mA (775 mA) ^② 1100 mA (975 mA) ^②

- ^① Максимальное значение потребления при использовании максимальной конфигурации, подключенной к модулю процессора.
^② Значение в скобках – выходной ток для напряжения питания от 16.8 до 19.2 В пост. тока.

Установка и выполнение электропроводки



ОПАСНОСТЬ

- Перед установкой и выполнением электропроводки отключите напряжение питания программируемого контроллера и прочие внешние напряжения. Тем самым вы избежите электрических ударов и повреждения приборов.
- Прежде чем включать питание и приступать к работе после монтажа и выполнения электропроводки, обязательно установите предусмотренную клеммную крышки. Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током.




ВНИМАНИЕ

- Данный прибор предназначен для эксплуатации в условиях, указанных на предыдущей странице. Не допускайте воздействия на прибор пыли, масляного тумана, едких (соленый воздух, Cl₂, H₂S, SO₂ или NO_x) или легковоспламеняющихся газов, сильной вибрации, ударов, высоких температур, конденсации и влажности. Эксплуатация прибора в указанных выше условиях может привести к поражению током, пожару, неисправности, повреждению прибора или сбоям в его работе.
- При монтаже обращайте внимание на то, чтобы через вентиляционные прорези в модуль не проникали стружки от сверления или кусочки проводов, которые позднее могут вызвать короткое замыкание.
- Чтобы закрыть вентиляционные прорези, воспользуйтесь прилагаемой крышкой. По окончании всех монтажных работ эту крышку необходимо снова удалить во избежание перегрева контроллера.
- Не допрагивайтесь дотоковедущих деталей модулей, например, клеммами или разъемами.
- Надежно закрепите модули на стандартном рельсе DIN или винтами.
- Во избежание механических напряжений установите программируемый контроллер на ровном основании.
- Температурный класс кабеля должен быть не ниже 80 °C.
- Надежно подключите к соответствующим разъемам кабели для расширительных приборов, периферийных устройств, входов и выходов, батареи. Недостаточная затяжка винтов соединений может стать причиной неисправности.
- Прежде чем подключать или отключать указаные ниже устройства, отключите питание контроллера. Несоблюдение данного требования приведет к неисправностям или повреждениям устройств.
 - Периферийные устройства, плата расширения, адаптер расширения и соединительный адаптер
 - Модули расширения, модуль конвертора шины, батарея


Требования к месту монтажа

В качестве места для монтажа прибора выберите безопасный для корпуса с надлежащей крышкой (например, электрораспределительный шкаф). Распределительный шкаф должен быть выбран и установлен в соответствии с правилами, действующими на предприятии и в стране эксплуатации. Во избежание повышения температуры устанавливайте контроллер на задней стенке распределительного шкафа, а не на полу, потолке или боковых стенах (см. рисунок ниже).




Размещение приборов к корпусу

Расширительные приборы можно подключать с левой и правой стороны базового шасси контроллера. Если расширительные приборы планируется подключать позже, следует оставить необходимое пространство между крепежными отверстиями указаны вверху, а для других модулей – в руководствах для этих модулей. Если рядом с базовым модулем устанавливаются и другие приборы семейства FX, оставьте между отдельными приборами свободное пространство 1...2 мм.



Непосредственный монтаж на стене

- Просверлите крепежные отверстия. Для базовых модулей расстояния между крепежными отверстиями указаны вверху, а для других модулей – в руководствах для этих модулей. Если рядом с базовым модулем устанавливаются и другие приборы семейства FX, оставьте между отдельными приборами свободное пространство 1...2 мм.
- Закрепите прибор винтами с резьбой M4 или винтами-саморезами.



ВНИМАНИЕ

- Выполняя электропроводку для клеммной колодки, соблюдайте приведенные ниже правила. Несоблюдение данных правил может привести к поражению током, сбоям в работе оборудования, короткому замыканию, отсоединению или повреждению прибора.
 - При оголении проводов соблюдайте нижеказанный размер.
 - Концы проводов с многогриволовочной жилой должны быть окончаны наконечником. Обращайте внимание на надежное закрепление провода.
 - Концы гибких проводов не разрешается паять.
 - Используйте только провода правильного поперечного сечения.
 - Винты клемм затягивайте с нижеказанными моментами затяжки.
 - Закрепите кабели так, чтобы на клеммы или разъем не действовала тянувшая сила.

Подключение к винтовым клеммам

Для подключения питания и модулей входов/выходов используйте имеющиеся в продаже кабельные наконечники для винтов M3.



Затяните винты клемм моментом 0.5...0.8 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клеммы "●" не подключаются.


Подключение к клеммным колодкам

- При применении проводов и моменты затяжки винтов Разрешается использовать только провода сечением 0.2–0.5 мм². Если к клемме требуется подсоединить два провода, примените провод с поперечным сечением 0.2 мм².

Момент затяжки винтов составляет от 0.22 до 0.25 Нм.


- Оголение проводов и использование гильз для оконцевания жил в случае проводов с многогриволовочной жилой удалите изоляцию и выполните оконцовку наконечником. Жесткий провод перед подсоединением только оголяется.

При использовании наконечника с изолирующей трубкой его размеры должны быть такими, как указано на рисунке ниже.



ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения оборудования и несчастных случаев вследствие неисправности контроллера, вызванной записью в него некорректных данных из-за воздействия помех, соблюдайте следующие требования.
 - Проводку постоянного тока не следует прокладывать в непосредственной близости от проводки переменного тока.
 - Высоковольтную проводку следует прокладывать отдельно от управляющей проводки и линий передачи данных. Минимальное расстояние между этими проводками: 100 мм.
 - Кабели расширения чувствительны к помехам. Поэтому их следует прокладывать на расстоянии не менее 30–50 мм от выходной проводки и линии питания ПЛК.
 - Для передачи аналоговых сигналов используйте экранированные провода.
 - Заземлите экран аналоговых входов/выходов в одной точке на стороне приема сигнала. Не используйте общее заземление стяжелым электротехническим оборудованием.
 - Экран экранированного кабеля следует заземлить в одной точке на контроллере. Не используйте общее заземление стяжелым электротехническим оборудованием.
- Выполняя электропроводку для винтовых клемм, соблюдайте приведенные ниже правила. Несоблюдение данных правил может привести к поражению током, сбоям в работе оборудования, короткому замыканию, отсоединению или повреждению прибора.
 - Бесплечевые наконечники должны соответствовать размерам, указанным ниже.
 - Концы проводов с многогриволовочной жилой должны быть окончаны наконечником. Обращайте внимание на надежное закрепление провода.
 - Концы гибких проводов не разрешается паять.
 - Винтовые клеммы следует затягивать моментом, указанным ниже.
 - Подключенные к клеммам провода следует закрепить так, чтобы исключить чрезмерную механическую нагрузку на клеммы и подсоединеные компоненты.




Подключение напряжения питания


Базовые модули с напряжением питания переменного тока

ОПАСНОСТЬ

Напряжение питания программируемого контроллера подключайте только к клеммам "N" и "L". Подключение переменного напряжения к клеммам входов, выходов или источника сервисного напряжения приведет к повреждению прибора.




Базовые модули с напряжением питания постоянного тока



Заземление

- Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом.
- Точка соединения должна быть расположена как можно ближе к программируемому контроллеру. Заземляющий провод должен быть как можно короче.
- Площадь поперечного сечения заземляющего кабеля должна быть не менее 2 м².
- Программируемый контроллер следует заземлять, по возможности, независимо от других приборов. Если самостоятельное заземление не возможно, следует выполнить общее заземление в соответствии со средним примером на следующем рисунке.




Подключение входов

Подключение датчиков, переключающих на минус или плюс
К базовому модулю серии FX5U можно подключить датчики, переключающие вход на отрицательный или положительный потенциал. Выбор осуществляется путем соединения клеммами "S/S".


Для датчиков, переключающих на минус, клемма "S/S" соединяется с положительным полюсом источника сервисного напряжения 24 В.

В этом случае подключенный ко входу контакт выключателя или датчик с открытым NPN-коллектором соединяет вход контроллера с отрицательным полюсом источника напряжения.




Для датчиков, переключающих на плюс, клемма "S/S" соединяется с триодальным полюсом источника сервисного напряжения 0 В.

В этом случае подключенный ко входу выключатель или датчик с закрытым PNP-коллектором соединяет вход контроллера с положительным полюсом источника напряжения.




Примеры подключения входов

- Базовые модули с напряжением питания переменн. тока (при питании от источника сервисного напряжения 24 В пост. т.)




- Базовые модули с напряжением питания пост. тока




Указания по подсоединению датчиков


- Выбор выключателя
При включенном входе и подключенном напряжении 24 В течет ток 4...5.3 мА. Если вход управляет контактом выключателя, обратите внимание на то, чтобы используемый выключатель был рассчитан на такой маленький ток. В выключателях, рассчитанных на большие токи, при коммутации маленьких токов могут возникнуть проблемы с наличием контакта.
- Подключение датчиков с последовательно включенным светодиодом
В зависимости от базового блока и задействованного входа падение напряжения на датчике не должно превышать 2.4 В или 4.1 В (допустимое падение напряжения см. в описании аппаратуры модуля серии IQ-F FX5U). К входу можно последовательно подключить до двух выключателей с встроенным светодиодом. Кроме того, при включении выключателей входной ток должен превышать предусмотренный уровень.



- Соединение датчиков со встроенным параллельным сопротивлением
В зависимости от базового блока и входа используйте датчики с параллельным сопротивлением Rp не меньше 13 или 15 кОм. В случае меньших значений необходимо подключить дополнительное сопротивление R, значение которого можно рассчитать по формуле, приведенной в описании аппаратурой модуля серии MELSEC IQ-F FX5U.



- Подключение двухпроводных датчиков
При выключенном датчике ток утечки IL не должен превышать 1.5 мА. Если ток будет не менее 1.5 мА, следует подключить дополнительное сопротивление R, значение которого можно рассчитать по формуле, приведенной в описании аппаратуры модуля серии MELSEC IQ-F FX5U.




Соединение выходов

У базовых блоков серии FX5U выходы объединены в группы, состоящие из 4 или 8 выходов. Каждая группа имеет общий вывод для коммутируемого напряжения. В случае релейных выходов и транзисторных выходов, переключающих на massa, соответствующие клеммы обозначены "COM", а в случае транзисторных выходов, переключающих на плюс, они обозначены "+VDD". При этом вместо "□" указывается номер группы выходов, например, "COM1".

На базовом блоке группы разделяются линиями. Выходные клеммы делятся на группы, подключенные к одной общей клемме (COM или +V).



Пример соединения выходов




Указания по подключению выходов

- Внешнее питание
 - релейные выходы
Для управления нагрузкой следует применять внешние источники питания напряжением не более 30 В пост. тока или не более 240 В переменн. тока.
 - транзисторные выходы
Для управления нагрузкой следует применять источники питания от 5 до 30 В пост. т., выходной ток которых в два раза больше превышает номинальный ток предохранителя, подключенного к цепи нагрузки.
- Падение напряжения
В зависимости от задействованного выхода падение напряжения при включении выходного транзистора составляет 1.0-1.5 В. Для управления полупроводниковым элементом следует внимательно проверить его характеристику входного напряжения.


Указания по защите выходов

- Защита при коротких замыканиях
Выходы не имеют внутренней защиты от превышения тока. Короткое замыкание в цепи нагрузки может привести к повреждению прибора или возгоранию.
По этой причине защитите цепь нагрузки внешним предохранителем.
- Коммутация индуктивных нагрузок
Для индуктивной нагрузки (реле или соленоида), подключенной к постоянному напряжению, диод подключается параллельно нагрузке.



- При выборе диода руководствуйтесь следующими принципами:
 - Электрическая прочность: как минимум в 5 раз выше коммутируемого напряжения
 - Ток: как минимум такой же, как ток нагрузки

Если индуктивная нагрузка коммутируется релейным выходом на переменное напряжение, параллельно нагрузке следует предусмотреть RC-звено.



RC-звено должно отвечать следующим требованиям:

- напряжение: 240 В пер. т.
- сопротивление: 100...200 Ом
- емкость: 0.1 мкФ


Встроенные аналоговые входы и аналоговый выход

Характеристики аналоговых входов

Показатель	Технические данные
Кол-во точек аналоговых входов	2 (2 канала)
Аналоговый вход	0 до 10 В пост. т.
Мин. и макс. значение входного сигнала	-0.5 В, +15 В
Входное сопротивление	115.7 кОм
Дискретный выход	12-битовое двоичное значение без знака
Значение дискретного выхода	0 до 4000
Назначение операндов	SD6020 (входные данные 1-го канала) SD6050 (входные данные 2-го канала)
Макс. разрешение	2.5 мВ
Погрешность приведенная ①	Temperatura okr. среды 25 °C ±5 °C ±0.5 % (±20 цифр) ②
	Temperatura okr. среды 0 до 20 °C и 30 до 55 °C ±1.0 % (±20 цифр) ②
Способ изоляции	Без гальванической развязки между отдельными каналами и контроллером.
Кол-во используемых точек	0 точек (входные и выходные точки контроллера не задействуются)

① Погрешность максимального значения аналогового выхода.

Подключение сигналов выхода




№	Описание
1	2-жильный, экранированный и попарно скрученный провод
2	Заземление (класс D, сопротивление заземления 100 Ом)
3	Заземлите экран сигнальных проводов в одной точке вблизи потребителя.

Раскладка клемм

Клеммный блок	Сигнал	Описание
Аналог. вход	V1+	Аналоговый вход (+) 1-го канала
	V2+	Аналоговый вход (+) 2-го канала
	V-	Аналог. вход (-)*
	V+	Аналог. выход (+)
Аналог. выход	V-	Аналог. выход (-)*

* Клеммы "V-" подключаются внутри.

Подключение сигналов входа



"□" в "V□+" и "ch □" на рисунке выше означают номер канала.

№	Описание
1	2-жильный, экранированный и попарно скрученный провод
2	Заземление (класс D, сопротивление заземления 100 Ом)
3	Если канал не используется, следует подключать соответствующие клеммы "V□+" и "V-".

Встроенный интерфейс Ethernet

Характеристики связи

Показатель	Технические данные
Скорость передачи	100 Мбит/10 Мбит
Метод связи	дуплексный и полудуплексный ①
Метод передачи	Передача в основной полосе частот
Длина участка	макс. 100 м
Макс. количество узлов (подключений)	10BASE-T Каскадное подключение, макс. 4 каскада ②
	100BASE-TX Каскадное подключение, макс. 2 каскада ②
Тип протокола	Подключение к средствам MELSOFT, SLMP (кадры ЗЕ), сокетный интерфейс, поддержка предоставленного протокола
Способ изоляции	Импульсный преобразователь
Оконечные резисторы	RJ45
Способ подключения	Могут использоваться концентраторы с портами 100BASE-TX или 10BASE-T
IP-адрес	Заводская настройка: 192.168.3.250

① Управление потоком IEEE802.3x не поддерживается.

② Указывается количество подключаемых каскадов при использовании концентратора-повторителя. В случае использования концентратора-коммутатора количество подключаемых каскадов следует узнать у изготовителя концентратора.

Электропроводка

Сведения о подключении см. в описании аппаратуры модуля серии MELSEC IQ-F FX5.


Применимая проводка

Для подключения базового модуля FX5U к сети Ethernet используйте следующие кабели стандарта Ethernet:

Для 10BASE-T	Категория 3 или выше (кабель STP)
Для 100BASE-TX	Категория 5 или выше (кабель STP)

Следует использовать прямой кабель (с прямыми соединениями контактов). Для прямого подключения контроллера серии FX5U к персональному компьютеру можно использовать перекрестный кабель.

Разводка интерфейса



Гнездо RJ45

Контакт	Сигнал	Направление	Описание
1	TXD+	Выход	Передаваемые данные (+)
2	TXD-	Выход	Передаваемые данные (-)
3	RXD+	Вход	Передаваемые данные (+)
4	Не используется	—	—
5	Не используется	—	—
6	RXD-	Вход	Принимаемые данные (-)
7	Не используется	—	—
8	Не используется	—	—

Встроенный интерфейс RS485

Характеристики связи

Показатель	Технические данные
Стандарт передачи	Согласно RS485/RS422
Скорость передачи данных	Макс. 115.2 кбит/с
Метод связи	Дуплексный и полудуплексный
Суммарная длина кабелей	50 м
Тип протокола	Соединение MELSOFT, коммуникационный протокол MELSEC (кадры ЗС/4С), беспротокольное соединение, MODBUS RTU, связь с частотным преобразователем, сеть N:N, поддержка предоставленного протокола
Способ изоляции	Без гальванической развязки между контроллером
Оконечные резисторы	Встроенные (разомк./110 Ом/330 Ом)
Способ подключения	Клеммный блок

Электропроводка

Порядок подключения см. в следующих описаниях:

- описание аппаратной части MELSEC IQ-F серии FX5 [Serial Communication]
- описание аппаратной части MELSEC IQ-F серии FX5 [MODBUS Communication]

Раскладка клемм

Клеммный блок	Сигнал	Описание
SG SDB SDA RDB RDA	RDA	Принимаемые данные A
	RDB	Принимаемые данные B
	SDA	Передаваемые данные A
	SDB	Передаваемые данные B
SG	SG	Масса сигнала



Podręcznik instalacji jednostek centralnych z serii FX5U

Nr art.: 284018 PL, Wersja B, 12102016



Informacje związane z bezpieczeństwem

Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników elektryków, którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa właściwe dla technologii automatyki. Cała praca z opisanym sprzętem, włącznie z projektem systemu, instalacją, konfiguracją, konserwacją, serwisem i testowaniem wyposażenia, może być wykonywana wyłącznie przez wyszkolonych techników elektryków z potwierdzonymi kwalifikacjami, którzy są w pełni wprowadzeni we wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje właściwe dla technologii automatyki.

Prawidłowe używanie sprzętu

Sterowniki programowalne PLC z serii MELSEC FX5, przeznaczone są do zastosowań opisanych wyrównie w tym podręczniku lub w podręcznikach wymienionych poniżej. Prosimy dokładnie stosować się do wszystkich parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych wymienionych w tej instrukcji. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane, wyproducedane, przetestowane i udokumentowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Każda modyfikacja sprzętu lub oprogramowania, albo ignorowanie podanych w tej instrukcji, lub wydrukowanych na produkcie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem, może spowodować obrażenie osób albo uszkodzenie sprzętu czy innegoienia. Mogą zostać użyte tylko akcesoria i sprzęt perfyeryjny, specjalnie zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Każde inne użycie lub zastosowanie tych produktów uznawane jest za niewłaściwe.

Stosowne regułacje bezpieczeństwa

Wszystkie reguły bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i właściwe dla określonych zastosowań, muszą być przestrzegane przy projektowaniu systemu, instalacji, konfiguracji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych produktów. Specjalne ostrzeżenia, które są istotne przy właściwym i bezpiecznym użytkowaniu produktów, zostały poniżej w tej instrukcji wyrównie oznaczone:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:
*Ostrzeżenia związane ze zdrowiem i obrażeniami personelu.
 Niedbałe przestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może skutkować poważnym niebezpieczeństwem utraty zdrowia i obrażeń.*



UWAGA:
*Ostrzeżenia związane z uszkodzeniem sprzętu iienia.
 Niedbałe przestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może skutkować poważnym uszkodzeniem sprzętu lub innej własności.*

Dodatkowa informacja

Poniższy podręcznik zawiera więcej informacji na temat tego modułu:

- Podręcznik użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5U [Hardware]
- Podręcznik użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5 [Startup]
- Podręcznik użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Podręcznik użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS® Communication]
- Podręcznik użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5 [Ethernet Communication]

Niniejsza instrukcja dostępna jest bezpłatnie za pośrednictwem Internetu (<https://pl3a.MitsubishiElectric.com/fa/pl/>).

Jeśli powstaną jakiekolwiek pytania związane z programowaniem i działaniem sprzętu opisanego w tym podręczniku, prosimy o skontaktowanie się z właściwym biurem sprzedaży lub działem.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Pozycja	Opis
Temperatura otoczenia ^①	podczas pracy -20 °C do +55 °C (bez zamazania) ^② podczas przechowywania -25 °C do +75 °C
Względna wilgotność otoczenia	podczas pracy 5 do 95 % (bez skraplania) podczas przechowywania
Odporność na drgania	Zgodnie z IEC 61131-2 Liczba cykli pomiarowych: 10 razy w każdym z kierunków X, Y, Z (w każdym kierunku po 80 min.)
Zainstalowany na szynie DIN	Przyspieszenie (częstotliwość) 1,75 mm (5 do 8,4 Hz) Połowa amplitudy 4,9 m/s ² (8,4 do 150 Hz)
Bezpośrednio zainstalowany	Przyspieszenie (częstotliwość) 3,5 mm (5 do 8,4 Hz) Połowa amplitudy maks. 9,8 m/s ² (8,4 do 150 Hz)
Odporność na wstrząsy	Zgodnie z IEC 61131-2 (147 m/s ² , czas działania 11 ms, po trzy połowy impulsu sinusoidalnego w każdym kierunku X, Y, Z)
Odporność na zakłócenia	Testowane symulatorem szumów o napięciu zakłócien 1000 V p-p, szerokości impulsów 1 us i częstotliwości szumu 30 do 100 Hz
Wytrzymałość napięciowa izolacji	1,5 kV AC przez 1 minutę pomiędzy zaciskiem uziemienia oraz • zaciskiem zasilania AC • zaciskiem wyjściowym (przezkaźnik)
Rezystancja izolacji	500 V AC przez 1 minutę pomiędzy zaciskiem uziemienia oraz • zaciskiem zasilania DC • zaciskiem wyjściowym (tranzystor) • zasilaczem pomocniczym 24 V DC, podłączonym do zacisku wyjściowego
Uziemienie	10 MΩ lub wyższa, zmierzona miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 500 V DC (Pomiary każdym zaciskiem i zaciskiem uziemienia.)
Atmosfera w warunkach pracy	Wolna od żarzących lub palących gazów i nadmiernie ilości pyłów przewodzących
Wysokość nad poziomem morza ^④	0 do 2000 m
Umieszczenie instalacji	Wewnątrz pulpitu sterowniczego
Kategoria przepięciowa ^⑤	II lub mniejsza
Stopień zanieczyszczenia ^⑥	2 lub mniejsza
Klasa sprzętu	Klasa 2

Dane techniczne zasilania jednostek bazowych

Jednostki bazowe zasilane napięciem AC

Pozycja	Dane
Napięcie zasilania	100 do 240 V AC, 50/60 Hz
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania	85 do 264 V AC, 50/60 Hz
Dopuszczalny chwilowy czas zaniku napięcia zasilania	Działanie może być kontynuowane po wystąpieniu zaniku zasilania na 10 ms lub mniej.
Bezpiecznik zasilania	FX5U-32M□/E□ 250 V/3,15 A, bezpiecznik zwłoczny FX5U-64M□/E□ FX5U-80M□/E□ 250 V/5 A, bezpiecznik zwłoczny
Prąd rozruchu	FX5U-32M□/E□ Maks. 25 A ≤5 ms przy 100 V AC Maks. 50 A ≤5 ms przy 200 V AC FX5U-64M□/E□ FX5U-80M□/E□ Maks. 30 A ≤5 ms przy 100 V AC Maks. 60 A ≤5 ms przy 200 V AC
Pobór mocy ^①	FX5U-32M□/D□ 30 W FX5U-64M□/D□ 40 W FX5U-80M□/D□ 45 W
Zasilacz pomocniczy (24 V DC) ^②	FX5U-32M□/E□ 400 mA [300 mA] ^{③⑤} 480 mA [380 mA] ^{④⑤} FX5U-64M□/E□ 600 mA [300 mA] ^{③⑤} 740 mA [440 mA] ^{④⑤} FX5U-80M□/E□ 600 mA [300 mA] ^{③⑤} 770 mA [470 mA] ^{④⑤}
Obciążalność wbudowanego zasilacza 24 V DC ^⑥	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ^② FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②

Jednostki bazowe zasilane napięciem stałym

Pozycja	Dane
Napięcie zasilania	24 V DC
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania	16,8 do 28,8 V DC
Dopuszczalny chwilowy czas zaniku napięcia zasilania	Działanie może być kontynuowane po wystąpieniu zaniku zasilania na 5 ms lub mniej.
Bezpiecznik zasilania	250 V/3,15 A, bezpiecznik zwłoczny
Prąd rozruchu	FX5U-32M□/D□ Maks. 50 A ≤0,5 ms przy 24 V DC FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□ Maks. 65 A ≤2,0 ms przy 24 V DC
Pobór mocy ^①	FX5U-32M□/D□ 30 W FX5U-64M□/D□ 40 W FX5U-80M□/D□ 45 W
Obciążalność wbudowanego zasilacza 24 V DC	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ^② FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ^② FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ^②
Obciążalność wbudowanego zasilacza 5 V DC	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ^② FX5U-64M□/D□ FX5U-80M□/D□ 1100 mA (975 mA) ^②

^①

^②

^③

^④

^⑤

^⑥

① Pozycja ta pokazuje wartości w sytuacji, kiedy wszystkie zasilacze pomocnicze 24 V DC wykorzystywane są w maksymalnej konfiguracji, jaką można podłączyć do jednostki bazowej. (Wartość prądu obwodu wejściowego została uwzględniona)

② Napięcie pomocnicze dostarczane jest z zacisków "24V" oraz "0V" i może być użyte jako zasilanie wyłączników i czujników podłączonych do zacisków wejściowych PLC. Gdy moduły we/wy są podłączone, pobierają prąd z zasilacza pomocniczego 24 V DC.

③ Gdy obwód wejściowy zasilany jest przez zasilacz zewnętrzny.

④ Wartości podane w nawiasach oznaczają wydajność zasilacza 24 V DC w przypadku, gdy temperatura otoczenia podczas pracy jest niższa od 0 °C.

⑤ Zasilanie jest dostarczane do modułów we/wy, inteligentnych modułów funkcyjnych, adapterów rozszerzeń oraz kart rozszerzeń. Informacje nt. mocy (prądu) pobieranej przez te urządzenia dostępne są w Podręczniku Użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5U (opis techniczny sprzętu).

Dane obwodu wejściowego

Pozycja	Dane
Liczba punktów wejściowych	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Izolacja obwodu wejściowego	Złącze optoelektroniczne
Postać obwodu wejściowego	Wejście typu sink lub source
Napięcie sygnału wejściowego	24 V DC (+20 %/-15 %)
Impedancja wejściowa	X000 do X017 4,3 kΩ od X020 5,6 kΩ
Prąd sygnału wejściowego	X000 do X017 5,3 mA (przy 24 V DC) od X020 4 mA (przy 24 V DC)
Wartość prądu w stanie "Zał."	X000 do X017 ≥ 3,5 mA od X020 ≥ 3,0 mA
Wejściowa czułość prądowa wyłączania	≤ 1,5 mA
Czas odpowiedzi wejścia	Zapoznaj się z instrukcją użytkownika [Opis techniczny sprzętu] serii MELSEC IO-F FX5U
Możliwość podłączenia czujników	Bezpieczeniowy styk wejściowy • Wejście typu sink: Tranzystor NPN z otwartym kolektorem • Wejście typu source: Tranzystor PNP z otwartym kolektorem
Wskaźnik działania wejścia	Po wsterowaniu transzoptora świeci dioda LED
Rodzaj podłączenia wejścia	Listwa zaciskowa (śruby M3)

Dane obwodu wyjściowego

Typ wyjścia określony jest przez oznaczenie jednostki bazowej:
 - FX5U-□MR/□S = Wyjścia przekaźnikowe
 - FX5U-□MT/□S = Wyjścia tranzystorowe typu sink
 - FX5U-□MT/□SS = Wyjścia tranzystorowe typu source


Jednostki bazowe z wyjściami przekaźnikowymi

Pozycja	Dane
Liczba punktów wejściowych	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Izolacja obwodu	Izolacja mechaniczna
Postać obwodu wejściowego	Przekaźnik
Znamionowe napięcie przełączane	Maks. 30 V DC Maks. 240 V AC
Obciążenie maks.	8 A na grupę zawierającą 4 lub 8 wyjść
Obciążenie min.	5 V DC, 2 mA
Czas odpowiedzi	Wyl. → Zał. Zał. → Wyl. Okolo 10 ms
Wskaźnik działania wyjścia	LED świeci po wsterowaniu wyjścia
Rodzaj podłączenia do wyjścia	Listwa zaciskowa (śruby M3)
Liczba punktów wyjściowych podłączonych do wspólnego zacisku	FX5U-32M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia FX5U-64M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia 2 grupy, każda po 8 wyjścia FX5U-80M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia 3 grupy, każda po 8 wyjścia

Jednostki bazowe z wyjściami tranzystorowymi

Pozycja	Dane
Liczba punktów wejściowych	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Izolacja obwodu	Złącze optoelektroniczne
Postać obwodu wejściowego	FX5U-□MT/□S Tranzystor (sink) FX5U-□MT/□SS Tranzystor (source)
Znamionowe napięcie przełączane	5 do 30 V DC
Obciążenie maks.	0,5 A na wyjście 0,8 A na grupę zawierającą 4 wyjścia 1,6 A na grupę zawierającą 8 wyjścia
Obciążenie min.	—
Prąd upływu w obwodzie rozwartym	Maks. 0,1 mA/30 V DC
Spadek napięcia w stanie włączonym	Y000 do Y003 Maks. 0,1 mA od Y004 Maks. 1,0 V
Czas odpowiedzi Wyl. → Zał. i Zał. → Wyl.	Y000 do Y003 ≤ 2,5 µs obc. 10 mA lub więcej (5 do 24 V DC) od Y004 ≤ 0,2 ms, obc. 200 mA lub więcej (24 V DC)
Wskaźnik działania wyjścia	LED świeci po wsterowaniu wyjścia
Rodzaj podłączenia do wyjścia	Listwa zaciskowa (śruby M3)
Liczba punktów wyjściowych podłączonych do wspólnego zacisku	FX5U-32M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia FX5U-64M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia 2 grupy, każda po 8 wyjścia FX5U-80M□ 4 grupy, każda po 4 wyjścia 3 grupy, każda po 8 wyjścia

Wymiary zewnętrzne i waga




Nazwa modelu	Szerokość (W)	Rozstaw otworów (W1)	Waga
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Właściwe standardy

Moduły z serii MELSEC FX5UC spełniają normę EC (norma EMC) i wymagania UL (UL, cUL).

Nazwy i funkcje części składowych




Widok ze zdjętymi pokrywami



Nr.	Opis
1	Śruby montażowe bloku zacisków
2	Wbudowana lista zaciskowa komunikacji RS485
3	Przelącznik wyboru rezystora obciążenia RS485
4	Przelącznik RUN/STOP/RESET
5	Przelącznik wyłączanie karty pamięci SD
6	Wbudowana lista zaciskowa we/wy analogowych
7	Miejsce na kartę pamięci
8	Złącze karty rozszerzeń
9	Złącze rozszerzenia
10	Uchwyty baterii
11	Złącze baterii

Strony



Nr.	Opis
1	Etykieta autentyczności *
2	Tabliczka znamionowa *
3	Rowek montażowy szyny DIN
4	Pokrywa złącza specjalnego adaptera: W celu połączenia specjalnego adaptera z lewej strony, należy zdjąć tę pokrywę.

* Produkty, które nie mają prawdziwej etykiety potwierdzenia produktu lub tabliczki znamionowej, nie są objęte gwarancją.

Instalacja i okablowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Aby nie dopuścić do porażenia elektrycznego lub zniszczenia produktu, należy przed rozpoczęciem instalowania lub przed okablowaniem odłączyć wszystkie fazy zewnętrzne źródła zasilania.**
- Po instalacji lub wykonaniu okablowania należy upewnić się, czy przed włączeniem zasilania lub zainicjowaniem działania została założona pokrywa zacisków (dostarczana jako wyposażenie dodatkowe). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.**




UWAGA

- Produkt należy stosować w środowisku opisany na poprzedniej stronie w ogólnych danych technicznych. Nie wolno używać produktu w obszarach zapłonnych, oparach oleju, pyłach przewodzących, gazów powodujących korozję (aerozoli solnego, Cl_2 , H_2S , SO_2 , NO_2), gazów palnych, naraż na drgania lub uderzenia, albo wystawiać na działanie wysokiej temperatury, pary skroplonej lub wiatru i deszczu. Jeśli produkt używany jest w takich miejscach jak wyżej opisane, grozi to porażeniem prądem elektrycznym, może spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe działanie.**
- Nie dopuścić do tego, aby podczas wiercenia otworów pod wkręty lub okablowania, wiąry lub obcinanie końcówek przewodów dostały się szczelinom wentylacyjnym do środka urządzenia. Taki przypadek może spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe działanie.**
- Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że opaska przeciwpylowa została usunięta z otworów wentylacyjnych PLC. Niespełnienie tego warunku może spowodować pożar, uszkodzenie i wadliwe działanie sprzętu.**
- Bezpośrednio nie dotykać przewodzących części produktu.**
- Wykorzystując szynę DIN lub śruby, należy bezpiecznie zamontować produkt.**
- Aby nie dopuścić do skręcania, produkt należy zamontować na płaskim podłożu.**
- Klasa temperaturowa przewodu powinna wynosić 80 °C lub więcej.**
- Kable rozszerzające, kable urządzeń perfyeryjnych, kable wejść/wyjść oraz kabel baterii należy starannie podłączyć do dedykowanych złącz. Luźne połączenia mogą być przyczyną nieprawidłowego działania.**
- Przed podłączaniem i odłączaniem wymienionych poniżej urządzeń należy wyłączyć napięcie zasilania PLC. W przeciwnym razie te urządzenia mogą funkcjonować nieprawidłowo lub ulec awarii.**
 - Urządzenia sterujące, karta rozszerzeń, adapter rozszerzeń i adapter konwertera złącza
 - Moduły rozszerzeń, moduły do konwersji magistrali oraz baterie


Umieszczenie instalacji

Szafkę sterującą należy wybrać zgodnie z wymaganiami, a zamkana część przednia zapewni bezpośredni dostęp do jednostki bazowej. Szafka sterująca musi zostać dobrana i zainstalowana w zgodzie z lokalnymi i państwowymi przepisami. Aby nie dopuścić do wzrostu temperatury, nie wolno sterownika PLC instalować na podłodze, na suficie lub w pozycji pionowej. Urządzenie należy instalować na płyty montażowej w pozycji poziomej, jak pokazano poniżej.



Rozmieszczenie elementów w rozdzielnicy

Moduły rozszerzające mogą być podłączone zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki centralnej PLC. Jeśli w przyszłości planowana jest rozbudowa systemu, wówczas z lewej i z prawej strony urządzenia należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. W celu zabezpieczenia się przed wzrostem temperatury, pomiędzy obudową jednostki i innymi urządzeniami oraz konstrukcją należy zachować odstęp 50 mm.



Umieszczenie osłony przeciwpylewowej

Osłonę przeciwpylewową należy przyjmować do szczelin wentylacyjnych przed rozpoczęciem prac montażowych oraz związanych z instalacją elektryczną. Procedura mocowania znajduje się w instrukcji na osłonie przeciwpylewowej. Po zakończeniu prac montażowych oraz po wykonaniu instalacji elektrycznej należy zawsze zdejmować osłonę przeciwpylewową.



Montaż jednostki bazowej

Sterowniki PLC z rodziny MELSEC FX można zamontować na szynie DIN lub bezpośrednio na płaskim podłożu (np. na tyłnej płyce szafki sterującej).


Procedury montażu na szynie DIN

W tylnej części modułu znajduje się rowek do montażu na szynie DIN. Tak więc jednostka bazowa może zostać bezpiecznie zainstalowana na szynie DIN 46277 o szerokości 35 mm.


- ① Karty rozszerzeń i adaptery rozszerzeń należy podłączyć do jednostki bazowej.
- ② Wypchnąć wszystkie zaczepy do montażu na szynie DIN. ("A" na poniższym rysunku).



- ③ Umieść górną krawędź rowka do montażu szyny DIN na szynie DIN.




- ④ Wcisnąć PLC na szynę DIN i zablokować zaczep mocujący do szyny DIN.



Instalacja bezpieczeństwa

① Wykonanie otworów mocujących w płyce montażowej. Powyżej podano rozstawy otworów montażowych dla modułów bazowych. Rozstawy otworów montażowych w innych jednostkach można znaleźć w odpowiednich podręcznikach. Jeśli chcesz zainstalować kolejne produkty z serii FX, otwory należy umieścić tak, aby pomiędzy produktami pozostawać odstęp 1 do 2 mm.

- ② Nałożyć jednostkę bazową na otwory i przymocować wkrętami M4.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Z winy uszkodzonego modułu wyjściowego wyjście nie może być ustawione poprawnie. Zewnętrzne obwody i mechanizmy należy zaprojektować tak, żeby w takim przypadku zapewniły bezpieczne działanie maszyny.**
- Uszkodzenie zewnętrznego zasilania lub wadliwe działanie PLC, mogą spowodować powstanie niezdefiniowanych warunków. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, na zewnątrz PLC należy przewidzieć odpowiednie obwody (np. obwód awaryjnego zatrzymania, zabezpieczenie, blokadę itp.)**
- Prąd wyjściowy zasilacza pomocniczego 24 V DC zależy od modelu oraz braku lub obecności podłączonych modułów rozszerzeń. W przypadku wystąpienia przeciążenia, jego napięcie automatycznie spada, zostają zablokowane wejścia sterownika PLC, a wszystkie wyjścia są wyłączone. Obwody zewnętrzne i mechanizmy powinny być tak zaprojektowane, aby w takim przypadku zapewnić bezpieczną pracę maszyny.**

UWAGA

- Aby zapobiec uszkodzeniu maszyny lub wypadkom spowodowanym niewłaściwym działaniem PLC, którego przyczyną są zakłócenia i zapisywanie do sterownika nieprawidłowych danych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.**
 - Nie prowadzić linii zasilających AC razem z liniami zasilania obwodów DC.
 - Nie układać kabli sygnalowych blisko głównych obwodów, linii zasilających wysokiego napięcia lub linii żaglejących z obciążeniem. W przeciwnym wypadku, pojawią się efekty związane z zakłóceniami lub indukowanym przepięciem. Podczas kablowania, należy utrzymywać bezpieczną odległość od powyższych obwodów, lub wiele niż 100 mm.
 - Kable rozszerzające łatwo ulegają wpływom zakłóceń. Zasadą jest układanie linii sterujących w odległości przynajmniej 30 do 50 mm od obwodów wyjściowych PLC lub linii zasilających.
 - Do przesyłania sygnałów analogowych należy używać kabli ekranowanych.
 - Ekrany przewodów do przesyłania wejściowych i wyjściowych sygnałów analogowych należy uziemić w jednym punkcie, po stronie odbierającej sygnał. Niemniej jednak nie należy używać wspólnego uziemienia z systemami elektrycznymi dużej mocy.
 - Ekrany kabla ekranowanego należy uziemić w jednym punkcie na sterowniku PLC. Niemniej jednak nie należy używać wspólnego uziemienia z systemami elektrycznymi dużej mocy.
- Podczas łączenia przewodów do listwy zaciskowej, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Ignorowanie tych zasad może przyczynić się do porażenia elektrycznego, powstania usterek sprzętu, zwiarcia obwodu, rozłączenia, niewłaściwego działania lub uszkodzenia produktu.**
 - Zaciśki nielutowane powinny być zgodne z opisanymi niżej wymiarami.
 - Skręcić końce odizolowane linki i upewnić się, czy nie ma luźnych drutów.
 - Nie pokrywać cyną końców przewodów elektrycznych.
 - Nie podłączać większej liczby przewodów niż określona, lub przewodów elektrycznych o nieokreślonym przekroju.
 - Śruby w listwach zaciskowych należy dokręcać z podanym niżej momentem.
 - Przewody elektryczne należy mocować tak, aby zarówno listwy zaciskowe, jak i podłączone części nie były poddawane bezpośrednim naprężeniem.




UWAGA

- Podczas podłączania przewodów do bloku zacisków należy przestrzegać poniższych zaleceń. Ignorowanie tych zaleceń może przyczynić się do porażenia elektrycznego, powstania usterek sprzętu, zwiarcia obwodu, rozłączenia, niewłaściwego działania lub uszkodzenia produktu.**
 - Otrzymanym ostatecznie rozróżni końcowki kabla, powinien być zgodny z wymiarami podanymi w tej instrukcji.
 - Skręcić końce odizolowane linki i upewnić się, czy nie ma luźnych drutów.
 - Nie pokrywać cyną końców przewodów elektrycznych.
 - Podłączać tylko przewody elektryczne, mające przepisowe rozmiary.
 - Śruby w listwach zaciskowych należy dokręcać z podanym niżej momentem.
 - Przewody elektryczne należy układać tak, żeby listwy zaciskowe i podłączone części przewodów elektrycznych nie były bezpośrednio naprężone.

Podłączanie do zacisków śrubowych

Do podłączenia napięcia zasilania oraz wejść i wyjść należy użyć handlowych końcówek kablowych do montażu za pomocą śrub M3.



1: Śruba zaciskowa
2: Zaciśk nielutowany



Podłączenie dwóch przewodów do jednego zacisku

- Śruby w listwie zaciskowej należy dokręcać z momentem 0,5 do 0,8 Nm.
- UWAGA**
Zaciski "•" należy pozostawić niepodłączone.

Podłączanie do listwy blok

- Sosowane kable i moment dokręcania śrub w listwach**
Dopuszcza się stosowanie tylko przewodów o przekroju od 0,2 mm² do 0,5 mm². Jeśli do jednego zacisku podłączone są dwa przewody, używać przewodów o przekroju 0,2 mm².
Moment, z jakim dokręcane są śruby musi wynosić 0,22 do 0,25 Nm.


- Zakonczenie przewodu**

Ściągnąć izolację z linki i przed wykonaniem połączenia skręcić wiązkę drutów. W przypadku przewodu w postaci pojedynczego drutu, przed połączeniem należy ściągnąć izolację.

W przypadku zastosowania izolowanych końcówek kablowych wymiary zewnętrzne muszą być zgodne z wymiarami podanymi na poniższym rysunku.

Przewód typu linka/drut


Izolowana końcówka kablowa




Jednostka: mm

Podłączanie zasilania

Jednostki bazowe zasilane napięciem AC



Jednostki bazowe zasilane napięciem stałym



Uziemienie

- Wykonać uziemienie o rezystancji 100Ω lub mniejszej.
- Punkt uziemiający umieść możliwie blisko PLC, w celu zmniejszenia długości przewodu uziemiającego.
- Powierzchnia przekroju kabla uziemiającego powinna wynosić przynajmniej 2 mm^2 .
- Jeśli to możliwe, PLC należy uziemić niezależnie. Jeśli niezależne uziemienie nie jest możliwe, należy wspólnie uziemić tak, jak pokazano niżej.




Okablowanie wejściowe

Podłączanie urządzeń typu sink lub source

Jednostki bazowe z serii FX5U mogą być używane w połączeniu z urządzeniami typu sink lub source. Różne podłączenie zacisku "S/S" pozwala na wybór pomiędzy tymi dwoma rodzajami logiki.


W przypadku wejścia typu sink, zacisk S/S podłączany jest do zacisku 24 V zasilacza pomocniczego.

Wejście sink oznacza, że styk podłączony do wejścia (X), lub czujnik z tranzystorem NPN typu otwarty kolektor, łączy wejście PLC z ujemnym biegiem zasilania.




W przypadku wejścia typu source, zacisk S/S podłączany jest do zacisku 0 V zasilacza pomocniczego.

W przypadku wejścia typu source, zacisk S/S należy podłączyć do zacisku 0 V zasilacza pomocniczego. Wejście source oznacza, że styk podłączony do wejścia (X), lub czujnik z tranzystorem PNP typu otwarty kolektor, łączy wejście PLC z dodatnim biegiem zasilania.




Przykłady rodzin wejść

- Jednostki bazowe zasilane napięciem AC (jeśli używany jest zasilacz pomocniczy 24 V DC).



- Jednostki bazowe zasilane napięciem stałym




Instrukcja do podłączania urządzeń wejściowych


- Dobór styków

Prąd wejściowy tego PLC przy 24 V DC wynosi od 4 do 5,3 mA. Urządzenia wejściowe powinny być odpowiadające do małych prądów. Jeśli styki (wyłączniki) wysoko prądowe użyte zostaną jako beznapięciowe, może pojawić się błąd styku.

- Podłączanie urządzeń wejściowych z wbudowaną diodą szeregową
- W zależności od jednostki bazowej i wejścia, spadek napięcia na diodzie szeregowej powinien być mniejszy od 2,4 V lub mniejszy od 4,1 V. (Informacje na temat dopuszczalnego spadku napięcia znajdują się w Podręczniku Użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5U [Opis techniczny sprzęt]). Gdy używane są wyłączniki wiodące z szeregowymi dodanymi LED, można połączyć w szereg dwa takie wyłączniki. Należy się również upewnić, czy przy załączonych wyłącznikach prąd wejściowy przekracza poziom czułości wejścia.




- Urządzenie wejściowe z równolegle wbudowaną rezystancją
- W zależności od jednostki bazowej i wejścia, używaj urządzeń mających rezystancję równoległą RP większą od $13\text{ k}\Omega$ lub mniejszą od $15\text{ k}\Omega$. Jeśli rezystancja jest mniejsza, należy podłączyć rezystor upływny R, uzyskany za pomocą wzoru podanego w Instrukcji użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5U [Opis techniczny sprzęt].



- 2-przewodowe wyłączniki zbliżeniowe

Stosowane są dwuprzewodowe wyłączniki zbliżeniowe, których prąd upływu IL w stanie wyciągnięcia wynosi 1,5 mA lub mniej. Gdy wartość prądu wynosi 1,5 mA lub więcej, należy podłączyć rezystor upływny R, obliczany za pomocą wzoru podanego w Instrukcji użytkownika serii MELSEC iQ-F FX5UC [Opis techniczny sprzęt].




Okablowanie wyjściowe

- Wyjścia jednostek bazowych


Wyjścia jednostek bazowych serii FX5U łączone są w grupy składające się z 4 lub 8 wyjść. Każda grupa posiada wspólny zacisk do podłączenia napięcia obciążenia. W jednostkach bazowych z wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi typu sink, zaciski te oznaczone są jako "COM". W przypadku wyjść tranzystorowych typu source, oznaczone są "+V". "-" oznacza numer grupy wyjść, np. "COM1".

W jednostkach bazowych, grupy te oddzielone są szeroką linią. Takie rozdzielenie zacisków wyjściowych wskazuje zakres wyjść podłączonych do tego samego wspólnego zacisku (COM lub +V).




Przykłady okablowania wyjścia

Wyjście przekaźnikowe



Wyjście tranzystorowe (sink)



Wyjście tranzystorowe (source)



Uwaga przy podłączaniu obwodów wyjściowych

- Zasilanie zewnętrzne

– Wyjścia przekaźnikowe
Do zasilania obciążenia użyj zewnętrznego napięcia o wartości maks. 30 V DC lub maks. 240 V AC.

- Wyjścia tranzystorowe


Do zasilania obwodu obciążenia należy stosować zasilacz o napięciu od 5 do 30 V DC i wydajności prądowej przynajmniej dwa razy większej od znamionowej wartości prądu bezpieczeństwa, podłączonego do obwodu obciążenia.

- Spadek napięcia

W zależności od użytego wyjścia, spadek napięcia na włączonym tranzystorze wyjściowym wynosi ok. 1,0 do 1,5 V. Sterując elementem półprzewodnikowym, należy dokładnie sprawdzić charakterystykę wejściową podłączonego elementu.

Uwagi do zewnętrznego okablowania

- Obwód zabezpieczający przed zwarciem obciążenia
Gdy nastąpi zwarcie obciążenia podłączonego do zacisków wyjściowych, obwód drukowany może ulec przepaleniu.
Do obwodu wyjściowego należy złożyć dobrą odpowiadnie zabezpieczenie.
- Obwód zabezpieczający styki w przypadku użycia obciążenia indukcyjnego
Jeśli do **napięcia stałego** podłączone jest obciążenie indukcyjne (np. przekaźnik lub cewka), wówczas równolegle do obciążenia należy podłączyć diodę.



Do komutacji używana jest dioda, mająca następujące parametry:
– Dopuszczalne napięcie wstępne: ponad 5 razy większa od napięcia obciążenia

Bemeneti specifikációk

Tétel	Specifikáció
Bemeneti pontok száma	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Bemeneti áramkör szigetelése	Optikai leválasztás
Bemeneti típusa	NPN (sink) vagy PNP (source)
Bemeneti feszültségszint	24 V DC (+20%/-15%)
Bemeneti impedancia	X000-X017 4,3 kΩ
	X020 vagy több 5,6 kΩ
Bemeneti áram	X000-X017 5,3 mA (24 V DC mellett)
	X020 vagy több 4 mA (24 V DC mellett)
Bekapcsolási határérték (ON)	X000-X017 ≥ 3,5 mA
	X020 vagy több ≥ 3,0 mA
OFF bemeneti érzékenységi áram	≤ 1,5 mA
Bemeneti válaszidő	Lásd a MELSEC iQ-F FX5U sorozat (hardverre vonatkozó) felhasználói kézikönyvet
Bemeneti jel típusa	Feszültségmérés kontaktus vagy • NPN (sink) bemenet: NPN nyitott kollektorus tranzisztor • PNP (source) bemenet: PNP nyitott kollektorus tranzisztor
Bemeneti állapotának jelzése	Az optocsatoló készöbfeszültségének elérésekor a LED kigyullad
Bemeneti csatlakozás típusa	Sorkapocs (M3 csavar)

Kimeneti specifikációk

A kimenet típusa a PLC típusjelzéséről leolvasható:
 - FX5U-□IMR/□S = Relé kimenet
 - FX5U-□MT/□S = Tranzisztor kimenet (NPN)
 - FX5U-□MT/□SS = Tranzisztor kimenet (PNP)


Relé kimenettel rendelkező PLC-k

Tétel	Specifikáció
Kimeneti pontok száma	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Áramkör szigetelés	Relével
Kimenet típusa	Relés
Rated switching voltage	Max. 30 V DC Max. 240 V AC
Max. terhelés	2 A kimenet 8 A csoport 4 vagy 8 kimenettel
Min. terhelés	5 V DC, 2 mA
Válaszidő	OFF → ON Ca. 10 ms ON → OFF
Kimeneti állapotának jelzése	A panelen levő LED világít, ha a kimenet aktív
Kimeneti csatlakozás típusa	Sorkapocs (M3 csavar)
A kimenetek közös pontonként	FX5U-32M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel
	FX5U-64M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel 2 csoport egyenként 8 kimenettel
	FX5U-80M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel 3 csoport egyenként 8 kimenettel

Tranzisztoros kimenettel rendelkező PLC-k

Tétel	Specifikáció
Bemeneti pontok száma	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Áramkör szigetelés	Optikai leválasztás
Kimenet típusa	Tranzisztor (sink) Tranzisztor (source)
Külső tápellátás	5–30 V DC
Max. terhelés	0,5 A/kimenet 0,8 A csoport 4 kimenettel 1,6 A csoport 8 kimenettel
Min. terhelés	—
Hibaáram nyitott áramkör esetén	Max. 0,1 mA/30 V DC
Belső feszültségeses	Y000-Y003 Max. 1,0 V Y004 vagy több Max. 1,5 V
Válaszidő OFF → ON és ON → OFF	Y000-Y003 ≤ 2,5 μs vagy több 10 mA (5–24 V DC) Y004 vagy több ≤ 0,2 ms vagy több 200 mA (24 V DC)
Kimenet állapotának jelzése	A panelen levő LED világít, ha a kimenet aktív
Kimeneti csatlakozás típusa	Sorkapocs (M3 csavar)
A kimenetek közös pontonként	FX5U-32M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel
	FX5U-64M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel 2 csoport egyenként 8 kimenettel
	FX5U-80M□ 4 csoport egyenként 4 kimenettel 3 csoport egyenként 8 kimenettel

Külső méretek és súly




* Rögzítőfurat osztásköz (Az FX5U-32M□ modulok nem rendelkeznek a (*)-gal jelölt rögzítőfurekkal.)

Modellnév	Szélesség (W)	Osztásköz (W1)	Súly
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Vonatkozó szabvány

A MELSEC iQ-F FX5U sorozathoz tartozó modulok megfelelnek az EC irányelvnek (EMC irányelv) és az UL szabványoknak (UL, cUL).

A részek funkciói és elnevezései



Felülnézet eltávolított fedelekkel




Sz. Leírás

①	DIN sín rögzítő kampó
②	Bővítményadapter csatlakoztatását lehetővé tevő idomok
③	Sorkapocs fedél
④	Beépített ethernet csatlakozó
⑤	Fedél
⑥	Álla-pot-jelző LED-ek
⑦	Bővítménykártya csatlakozófedél
⑧	Bemeneti állapot jelző LED-ek
⑨	Bővítmegség-csatlakozó burkolat
⑩	Álla-pot-jelző LED-ek
⑪	Kimeneti állapot jelző LED-ek

Sz. Leírás

1	Sorkapocs rögzítőcsavarok
2	Beépített RS485 csatlakozó sorkapocs
3	RS485 lezáró ellenállást kiválasztó kapcsoló
4	RUN/STOP/RESET kapcsol
5	SD memoriakártyát letiltó kapcsoló
6	Beépített analóg bemeneti/kimeneti sorkapocs
7	SD memoriakártyá rekesz
8	Bővítménykártya csatlakozó
9	Bővítmegség-csatlakozó
10	Telepártató
11	Elem csatlakozó

Oldalsó nézet



Sz. Leírás

1	Hitelességet bizonyító címke*
2	Névtábla*
3	DIN sín rögzítő horony
4	Speciális adapter csatlakozófejle
4	Ezt a fedelmet el kell távoítanha a vezérlő bal oldalára speciális adaptort csatlakoztat.

* A hitelességet bizonyító eredeti címkével vagy tipustáblával nem rendelkező termékek esetében a jóta láss nem érvényes.

Telepítés és vezetékezés



VESZÉLY

- A beszerelési vagy huzalozási munkálatok megkezdése előtt szakitsa meg a különböző tápellátás összes fázisát, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a termék károsodását.**
- A beszerelési vagy huzalozási munkálatokat követően, a tápfeszültség bekapsolása vagy a működtetés megkezdése előtt feltétlenül helyezze fel a kiegészítő kellékkel mellékelt kapocsburkolatot. Ellenkező esetben a készülék villamos áramütést okozhat.**




VIGYÁZAT

- A terméket az előző oldalon bemutatott általános műszaki jellemzőknek megfelelő környezetben üzemeltesse. Soha ne használja a terméket porral, olajos füsttel, vezető porokkal, korrozióval (sós levegő, Cl_2 , H_2S , SO_2 vagy NO_x) vagy gyúlékony gázokkal szennyezett helyeken, ne tegye ki rezgésnek, ütéseknek vagy magas hőmérsékletnek, kondenzációnak vagy szélnek és esőnek. A terméknak a fent leírt környezetekben valú üzemeltetése áramütést, tüzet, bárás működést, károsodást vagy minőségiromlást okozhat.**
- Huzalózásor vagy a csavarok furatainak fúrásakor ügyeljen arra, hogy a levágott vezetékvégek vagy forgácsok ne juthassanak a szellőzonylásokba. Az ilyen esetek tüzet, meghibásodást vagy hibás működést okozhatnak.**
- Ügyeljen arra, hogy szerelés közben ne kerüljön semmi a PLC szellőzonylásiba. Ellenkező esetben rossz működés, tüz, vagy meghibásodás léphet fel.**
- A termék vezetőképes alkatrészeihez ne érjen hozzá közvetlenül.**
- Szerelje fel a terméket a DIN sínre vagy a csavarok segítségével.**
- A görbülések elkerülése érdekében a terméket sik felületre szerelje fel.**
- Legalább 80 °C névleges üzemi hőmérsékletű kábeleket használjon.**
- A hosszabbító kábeleket, a perifériás eszközök vezetékeit, a bemeneti/kimeneti vezetékeket és az elem-csatlakozató vezetéket csatlakoztassa szorosan a kijelölt csatlakozóhoz. A laza csatlakozások következtében hibás működésre kerülhet sor.**
- A következő eszközök csatlakoztatása illetve lecsatlalása előtt szüntesse a PLC feszültséggellettását. Ellenkező esetben a készülékek meghibásodására vagy hibás működésére kerülhet sor.**
 - perifériás eszközök, bővítkártya, bővítmódul és csatlakozó-átalakító adapter
 - bővítmódulok, busz átalakító modulok és tápelem


A beszerelés helye

Válasszon a követelménynek megfelelő zárt előlapossal rendelkező szkrényt, hogy megóvjá a főegységet a közvetlen érintéstől. A szkrénnyt a helyi és nemzeti rendelkezéseknek megfelelően kell kiválasztani és elhelyezni. Az üzemi hőmérséklet emelkedésének elkerülése érdekében a PLC készüléknak padlón, mennyezetre illetve függőleges irányban való felszerelése tilos. A készülék vízszintes irányban egy falra szerelendő lenti ábrán látható módon.



Villamosszékrenyben elfoglalt terület


Bővíti egységek a PLC bal és jobb oldalához csatlakoztathatók. Ha a jövőben bővíti egységekkel kívánta bővíteni a rendszert, akkor megfelelő teret kell biztosítani számukra a bal és a jobb oldalon. A hőmérséklet emelkedésének megelőzése céljából, tartson 50 mm távolságot az egység háza és egyéb eszközök vagy szerkezeti elemek között.



Közvetlen rögzítés

① Készítsen rögzítő furatokat a rögzítés felületén. A termék főegységén található rögzítő furatok kiosztása a lenti ábrán látható. Az egyéb termékek rögzítő furatainak kiosztásával kapcsolatban, lásd a vonatkozó kézikönyvet. Ha további FX sorozatú terméket kíván rögzíteni, akkor úgy helyezze el a furatot, hogy a termékek között 1–2 mm hézag legyen.

② Helyezze a főegységet a furatokra és rögzítse azt M4 csavarokkal.



Portól védő fólia felerősítése

A beszerelési és huzalozási munkálatok megkezdése előtt fedje le a szellőző nyílásokat a portól védő fólia felerősítésével. A felerősítés végrehajtásához kövesse a portól védő fólián található utasításokat. A beszerelési és huzalozási munkálatok befejezését követően minden esetben távolítsa el a portól védő fóliát.



A főegység rögzítése

A MELSEC FX családba tartozó PLC szerelhető DIN síre vagy közvetlenül sima felületre (például egy szkrény hátsó falára).


A DIN sínre szerelés menete

A főegység DIN sín rögzítő horonyval rendelkezik a modul hátlóján. Így a fő-egység biztonságosan elhelyezhető DIN 46277 sínen [35 mm széles].


- Csatlakoztassa a bővítkártyát és a speciális adaptereket a főegységez.
- Nyomja ki az összes DIN sín rögzítő kampót (A az alábbi ábrán).



- Illessze a DIN sín rögzítő horony felső részét a DIN sínrére.



- Zárja a DIN sín rögzítő kampókat, miközben a DIN sínnel nyomja a PLC-t.





VIGYÁZAT

- A sorkapocs huzalozásakor vegye figyelembe a következőket. Ezen irányelvben figyelmen kívül hagyása áramütést, rövidzárthat, szétkapcsolódást okozhat vagy a termék károsodását illetve a berendezések meghibásodását idézheti el.**
 - A kábelvezetők méreteit és azok elrendezéséit az útmutatóban leírtaknak megfelelően kell kialakítani.**
 - A vezetékvégeket sordorja össze és bizonyosodjon meg arról, hogy vezetékszálak nem maradtak szabadon.**
 - A csatlakozásoknál kizárolag az előírásoknak megfelelő villamos vezetékeket használjan.**
 - A sorkapcsolcs csavarjait a lenti meghúzónyomaték szerint kell megszorítani.**
 - A villamos vezetékeket oly módon rögzítse, hogy a sorkapocs és a csatlakoztatott vezetékvégek ne legyenek kitéve közvetlen erőhatásnak.**

Csatlakoztatás csavaros sorkapocshoz

A különböző tápellátás és a bemenetek/kimenetek csatlakoztatásához M3 csavarokhoz készített kereskedelmi forgalomban lévő csatlakozó csapokat kell felhasználni.



Egyetlen vezeték csatlakoztatása egy kapocsra
Kettő vezeték csatlakoztatása egy kapocsra

1: Sorkapocs csavar
2: Forrasztás nélküli kapocs

Az érintkezők csavarjait 0,5–0,8 Nm nyomtákkal húzza meg.

Vezetékezés



VESZÉLY

- Egy kimenet meghibásodása esetén elofordulhat, hogy a kimenet nem a kívánt állapotot veszi fel. Ennek elkerülése érdekében, tervezzen olyan különböző elektronikus és mechanikai védelmet, amely biztosítja a gép biztonságos működését.**
- Egy különböző tápellátási hiba vagy a PLC meghibásodásához határozottan állapothoz vezethet. Állításban ki egy biztonsági áramkör a PLC-n kívül (például vészledeállító áramkör, védőáramkör, megszakító áramkör stb.) a biztonságos működés biztosítása érdekében.**
- A 24 V DC üzemi tápegység által leadott áram értéke a rendszerbe épített illetve az oda be nem szerelt bővítmódulok számának függvényében változik. Túlterhelte áramkör esetén a feszültség automatikusan lecsökken, a PLC bemeneteket a rendszer letiltja és az összes kimenet kikapcsolódik.
A különböző áramkörök és mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy agépi berendezések ilyen esetekben is biztonságosan üzemelhetető legyen.**



VIGYÁZAT

- A gépi berendezések károsodása és a balesetek megelőzése érdekében, amelyekre azért kerülhet sor, mert a zavarjelek hatására a PLC beirányadó adatok módosulhatnak, feltehetően tartsa be a következő önvédekedéseket:**
 - Ne kötélje egybe az egyenáramú és váltóáramú tápevezetékeket.**
 - Ne veszesse kázel a jelvezetékeket a hálózati áramkörhöz, nagyfej-szűrt-ségű vezetékekethez vagy terhelő vezetékekhöz. Küllönben nagy valószínűséggel zavar és feszültségingadozás alakulhat ki. A vezetékezéskor, hagyjon a fentiekkel legalább 100 mm biztonsági távolságot.**
 - A hosszabbító kábelek kifejezetten zajérékenyek. Szabály szerint a vezetékezésekkel legalább 30–50 mm távolságra kell lennie a PLC kimeneti vagy erősáramú vezetéktől.**
 - Az analóg jelek továbbításához használjon árnyékolt vezetéket.**
 - Földelje le az analóg bemeneti/kimeneti kábel védőhálóját a jelforgadás felüli oldali egyik pontján. Ne használjon azonban közös földelést erősáramú villamos rendszerekkel.**
 - Az árnyékolt vezeték védőhálóját földelje le a PLC egyik pontján keresztül. Ne használjon azonban közös földelést erősáramú villamos rendszerekkel.**
- A csavaros sorkapcsok huzalozásakor vegye figyelembe a következőket. Ezen irányelvben figyelmen kívül hagyása áramütést, rövidzárthat, szétkapcsolódást okozhat vagy a termék károsodását illetve a berendezések meghibásodását idézheti el.**
 - SA forrasztás nélküli kapcsoknak igazodniuk kell a lent megadott méretekre.**
 - A vezetékvégeket sordorja össze és bizonyosodjon meg arról, hogy vezetékszálak nem maradtak szabadon.**
 - A vezetékvégeket ne vonja be forrasztóanyaggal.**
 - Egy kapcsorra ne veszesse a meghatározott számú több vezetéket illetve a megadott méretkötői eltérő keresztmetszetű vezetéket.**
 - A sorkapcsok csavarjainak meghúzásakor igazodjon a lent megadott meghúzási nyomatékkhoz.**
 - A villamos vezetékek rögzítésékor ügyeljen arra, hogy sem a sorkapocs sem az ahoz hozzákapcsolt alkatrészek ne feszüljenek meg.**


Csatlakoztatás sorkapcsokhoz

- Alkalmazható vezetékek és a sorkapcsok meghúzónyomatékaival Kizárolag 0,2 mm²–0,5 mm² keresztmetszetű vezetékeket használjon. Ha két vezetéket köt be egy kapcsba, akkor 0,2 mm² keresztmetszetű vezetékeket kell használni.**
- A megfelelő meghúzási nyomaték értéke: 0,22–0,25 Nm.**

• Vezetékvégek lezárása


Szedje le a sorkapocs szigetelőborítását majd a csatlakoztatás előtt sordorja nyálaiba a vezetékszálakat, vagy pedig tömör vezeték esetén, szedje le a szigetelőborítást és csatlakoztassa a vezetéket. Ha szigetelőcsővel ellátott vezetéket használ, akkor a befoglaló méreteknek egyezzenek kell a lenti ábrán megadott értékekkel.

Sodort vezeték/tömör vezeték



Egység: mm

Szigetelőcsővel ellátott vezeték



Érintkezési felület

Külső vezetékezés (tápellátás)

Váltóárammal táplált típusok



VESZÉLY

Csatlakoztassa az AC tápfeszültséget az L és az N kapcsokhoz. Ha AC tápfeszültséget csatlakoztat egy DC bemeneti/kimeneti kapcsra vagy az üzemi tápfeszültség kapcsára, akkor a PLC készülék károsodni fog.


S1: Nyomógomb a tápegység bekapsolásához

S2: VÉSZLÉÁLLÍTÓ

H1: "Tápegység bekapcsolva" kijelző

K1: Fő kontaktor

100-240 V AC (+10%/-15%), 50/60 Hz



Egyenáramú tápegység a PLC kimeneti kivezetéseihez csatlakoztatott terhelésekhez

Egyenárammal táplált típusok


S1: Nyomógomb a tápegység bekapsolásához

S2: VÉSZLÉÁLLÍTÓ

H1: "Tápegység bekapcsolva" kijelző


K1: Fő kontaktor

24 V DC



Földelés

- Alakíton ki 100 Ω ohmos vagy kisebb földelési ellenállást.
- Helyezze a földelési pontot olyan közél a PLC-hez, amennyire lehetséges,
- hogy csökkentse a földelő vezeték hosszát.
- A földelő kábel esetében legalább 2 mm² keresztmetszűt vezeték kell használni.
- Ha lehetséges, függetlenül földelje a PLC-t. Ha nem földelhető függetlenül, akkor földelje azt kapcsoltan az alábbi ábrán látható módon.




Bemeneti vezetékezés

Sink (NPN) vagy source (PNP) eszközök csatlakoztatása

Az FX5U sorozat főlegései NPN vagy PNP típusú kapcsolóeszközökkel használhatók. A választás az "S/S" kivezetés különböző csatlakoztatásaival végezhető el.


Nyolc kimenetekkel rendelkező típus esetén az S/S kapcsot a segéd vagy a külső tápellátásban található 24 V kapcsolóhoz kell csatlakoztatni.

A sink bemenet azt jelenti, hogy az (X) bemenetről nulla volt kötünk egy kontak-tus vagy egy NPN, nyitott kollektorsz tranzisztor kimenettel rendelkező érzékelővel.




Source kimenetekkel rendelkező típus esetén az S/S kapcsot a segéd vagy a külső tápellátásban található 0 V kapcsolóhoz kell csatlakoztatni.

A forrás (source) bemenet azt jelenti, hogy az (X) bemenetről 24 Voltot kötünk egy kontak-tus vagy egy PNP, nyitott kollektorsz tranzisztor kimenettel rendelkező érzékelővel.




Bemeneti bekötési példák

- Váltóárammal táplált típusok (24 V DC üzemi tápfeszültség használata esetén)



- Egyenárammal táplált típusok



A bemeneti eszközök csatlakoztatására vonatkozó utasítások


Az érintkezők kiválasztása

A PLC bemenő áramra 4–5 mA 24 V DC mellett. Használjon az ilyen kis áramnak megfelelő bemeneti eszközöket. Ha nagy áramnak megfelelő feszültségmentes érintkezőket (kapcsolókat) használ, akkor érintkezési hiba fordulhat elő.


Beépített soros diódaval rendelkező bemeneti eszközök esetén

A felhasznált alapegység típusától és a bemenettől függően, a soros diódnak keletkező feszültségesének 2,4 V-tól illetve 4,1 V-tól kisebbnek kell lennie. (A megengedett feszültségesére vonatkozó bővebb információk a MELSEC IQ-F FX5U sorozat (hardverre vonatkozó) felhasználói kézikönyvében találhatók.) Ha soros LED-del rendelkező kapcsolót használ, akkor legfeljebb két kapcsoló köthető sorba. Ezért gyöződön meg arról, hogy a bemeneti áram erősége meghaladjá a bemeneti-érzékelés szintjét olyankor, amikor a kapcsolók az ON állapotban vannak.

NPN




PNP




Beépített párhuzamos ellenállással rendelkező bemeneti eszközök esetében

Az alapegységtől és a bemenettől függően használjon olyan készüléket, amelynek a párhuzamos kapcsolt Rp ellenállása legalább 13 kΩ illetve 15 kΩ. Ha az ellenállás értéke ettől kisebb, akkor csatlakoztatson egy R feszültségszorító ellenállást, melynek értéke a MELSEC IQ-F FX5U sorozat (hardverre vonatkozó) felhasználói kézikönyvében megadott képlet alapján számolható ki.

NPN



PNP




2-vezetékes közelítéskapcsoló esetében

Használjon olyan kétvezetékes közelítéskapcsolót, amelynek IL hibaárama 1,5 mA vagy ennél kevesebb a kapcsoló kikapcsolt állapotában. Ha az áramerősség értéke legalább 1,5 mA, akkor csatlakoztasson egy R feszültségszorító ellenállást, melynek értéke a MELSEC IQ-F FX5U sorozat (hardverre vonatkozó) felhasználói kézikönyvében megadott képlet alapján számolható ki.

NPN

PNP




Kimeneti vezetékezés

Az FX5U sorozathoz tartozó PLC-k esetében a kimenetek 4 vagy 8 kimenetet tartalmazó csoporthoz vannak rendelve.


Az egyes csoporthoz egy közös ponttal rendelkeznek a terhelőfeszültségszámára. Ezek a kivezetések "COM□" jelöléssel vannak ellátva a relé vagy nyelő típusú tranzisztor kimenetekkel rendelkező fogyékonyok esetén, és a "+V□" jelöléssel a source típusú tranzisztor kimenetekkel rendelkező fogyékonyok esetén. Az "□" a kimeneti csoporthoz számít jeleni, például "COM1".

A sorkapcsalon a csoporthoz egy széles vonallal vannak egymástól elválasztva. A kimeneti kapcsok felosztása az azonos közös kapcsolócsatlakoztatt kimeneti csoporthoz vonatkozik (COM vagy +V).




Példák a kimeneti vezetékezésre


Relé kimenet



Tranzisztor kimenet (NPN)



Tranzisztor kimenet (PNP)



Birdalás

• Különböző földelési

– relé kimenetek

A terhelésök földeléséhez használja 30 V DC illetve 24 V AC vagy azoktól kisebb különböző földelést.

– tranzisztoros kimenetek

A terhelés törlesztésekor a földelés földeléséhez használjon olyan 5–30 V DC tartományban működő törlesztőt, amely minden áramkörben lévő biztosíték nevéleges áramának legalább kétszeresét képes biztosítani.

• Feszültséges

A felhasználó kimenettől függően a kimeneti tranzisztoron keletkező feszültségesének körülbelül 1,0–1,5 V. Egy felvezetés alkatrész meghajtásakor, figyelemesen vizsgálja meg a felhasznált elemek a bemeneti feszültségek karakterizációját.


A különböző vezetékezésre vonatkozó öntévékedések

• Védőáramkör a terhelés rövidre záráshoz

A kimenet rövidre zárása esetén, a nyomtatott áramköri kártya kiégett. Szereljen egy védőbiztosítékot a kimeneti áramkörre.

• Az érintkező védőáramkörre induktív terhelés használatakor

Egy induktív terhelésnek (például relé vagy mágneháromágú) DC tápfeszültségre történő bekötésekor, iktasson be egy diódát a terheléssel párhuzamosan.



Specifikace vstupů

Položka	Specifikace
Počet vstupních bodů	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Galvanické oddělení vstupního obvodu	Pomocí optických vazebních členů
Typ vstupu	Pozitivní/negativní
Napětí vstupního signálu	24 V DC (+20 %/-15 %)
Vstupní impedance	X000 až X017 4,3 kΩ X020 nebo více 5,6 kΩ
Proud vstupního signálu	X000 až X017 5,3 mA (při 24 V DC) X020 nebo více 4 mA (při 24 V DC)
Proud pro spínací stav "ZAP"	X000 až X017 ≥ 3,5 mA X020 nebo více ≥ 3,0 mA
Proud pro spínací stav VYP	≤ 1,5 mA
Doba odezvy vstupu	Viz MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [hardware]
Typ vstupního signálu	Beznapěťový vstupní kontakt • Negativní vstup: NPN s otevřeným kolektorem • Pozitivní vstup: PNP s otevřeným kolektorem
Indikace činnosti vstupu	Jedna LED pro každý vstup
Typ vstupního připojení	Svorkovnice (závit M3)

Specifikace výstupů

Druh výstupu je dán typovým označením základní jednotky:

- FX5U-□IMR/□S = Reléový výstup
- FX5U-□IMT/□S = Tranzistorový výstup (negativní)
- FX5U-□IMT/□SS = Tranzistorový výstup (pozitivní)


Základní jednotky s reléovými výstupy

Položka	Položka
Počet vstupních bodů	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Galvanické oddělení obvodů	Relé
Typ výstupu	Relé
Jmenovité spinané napěti	Max. 30 V DC Max. 240 V AC
Max. zatížení	2 A na výstup 8 A na skupinu se 4 nebo 8 výstupy
Min. zatížení	5 V DC, 2 mA
Doba odezvy	OFF → ON Ca. 10 ms ON → OFF
Zobrazení výstupní činnosti	Když je výstup aktivní, svítí LED
Typ vstupního připojení	Svorkovnice (šroub M3)
Počet vstupních bodů na společnou svorku	FX5U-32M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy FX5U-64M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy 2 skupiny, každá se 8 výstupy FX5U-80M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy 3 skupiny, každá se 8 výstupy

Základní jednotky s tranzistorovými výstupy

Položka	Specifikace
Počet výstupních bodů	FX5U-32M□ 16 FX5U-64M□ 32 FX5U-80M□ 40
Galvanické oddělení obvodů	Pomocí optických vazebních členů
Typ výstupu	FX5U-□IMT/□S Tranzistor (negativní) FX5U-□IMT/□SS Tranzistor (pozitivní)
Jmenovité spinané napěti	5–30 V DC
Max. zatížení	0,5 A na výstup 0,8 A na skupinu se 4 výstupy 1,6 A na skupinu se 8 výstupy
Min. zatížení	—
Svodový proud při rozepnutém výstupu	Max. 0,1 mA/30 V DC
Úbytek napětí při sepnutém výstupu	Y000 až Y003 Max. 1,0 V Y004 nebo více Max. 1,5 V
Doba odezvy VYP → ZAP a ZAP → VYP	Y000 až Y003 ≤ 2,5 µs s 10 mA nebo více (5 až 24 V DC) Y004 nebo více ≤ 0,2 ms s 200 mA nebo více (24 V DC)
Zobrazení výstupní činnosti	Když je výstup aktivní, svítí LED
Typ vstupního připojení	Svorkovnice (šroub M3)
Počet výstupních bodů na společnou svorku	FX5U-32M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy FX5U-64M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy 2 skupiny, každá se 8 výstupy FX5U-80M□ 4 skupiny, každa se 4 výstupy 3 skupiny, každá se 8 výstupy

Vnější rozměry a hmotnost




* Vzdálenost otvorů (Základní jednotky (FX5U-32M□) nemají otvory označené pomocí (*).)

Název modelu	Šířka (W)	Vzdálenost (W1)	Hmotnost
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


Shoda se standardy

Moduly řady MELSEC iQ-F FX5U splňují směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a normy UL (UL, cUL).

Název a funkce součástí



Zobrazení s otevřenými kryty




Č. Popis

1	Montážní úchyt pro DIN lištu
2	Aretace pro modul adaptér
3	Kryt svorek
4	Integrované rozhraní síti Ethernet (s krytkou)
5	Kryt
6	Stavové kontroly LED
7	Kryt rozšiřovací zasuvné pozice
8	Vstupní kontroly
9	Krytka pravého rozšiřovacího konektoru
10	Stavové kontroly LED
11	Výstupní kontroly

Č. Popis

1	Upevnovací šrouby svorkovnicových bloků
2	Svorkovnicový blok integrovaného rozhraní RS485
3	Spínač zakončovacího odporu rozhraní RS485
4	Spínač SPÚSTENÍ/ZASTAVENÍ/RESET
5	Spínač k blokování paměťové karty SD
6	Svorkovnicový blok pro integrované analogové vstupy a integrovaný analogový výstup
7	Zásuvná pozice pro paměťovou kartu SD
8	Rozšiřovací zásuvná pozice
9	Rozšiřovací konektor
10	Držák baterie
11	Konektor baterie

Strany



Č. Popis

1	Štítek ověření právosti*
2	Štítek s označením*
3	Vybrání pro montáž na DIN lištu
4	Krytka pro rozšiřovacího konektoru: Před připojením dalšího adaptéra je nutné krytku sejmout.

* Na výrobek bez štítku ověření právosti nebo typového štítku se nevztahuje záruka.

●: LED ZAP, ◆: LED bliká ○: LED VYP

Instalace a kabelové propojení



NEBEZPEČÍ

- Před instalací a připojováním kabelů vypněte napájecí napětí pro PLC a ostatní externí napětí.
- Před zapnutím napájení nebo dříve, než uvedete jednotku PLC do provozu, nasadte v každém případě opět dodanou krytku pro ochranu před dotykem svorkovicnic. Není-li krytka instalována, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.




UPOZORNĚNÍ

- Moduly provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám uvedeným v popisu technického vybavení na předešlé stránce. Moduly nesmí být vystaveny prachu, olejové mlze, leptavým plyňům (slaný vzduch, Cl_2 , H_2S , SO_2 nebo NO_2), hřívavým plyňům, silným vibracím nebo rázům, vysokým teplotám a kondenzačním účinkům nebo vlhkosti. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, chybné funkci nebo závadě PLC.
- Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes větrací štěrbiny otvary z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo vyvolat požár, poruchu nebo vést k výpadkům přístroje.
- Po instalaci odstraňte protiprachové překrytí větrací mřížky modulu. Nedodržení tohoto upozornění by mohlo způsobit požár, poruchu nebo vést k výpadku přístroje.
- Nedotýkejte se žádných částí modulů pod napětím jako jsou nap. připojuvající svorky nebo konektorová spojení.
- Moduly spolehlivě upevněte na DIN lištu nebo pomocí šroubů.
- Jednotku PLC instalujte na rovný podklad tak, abyste zabránili namáhání pnutím.
- Použitá kabelová vedení musí být dimenzována pro teploty nejméně $80^{\circ}C$.
- Rozširovací a komunikační kabely, vedení k vstupům a výstupům a také vedení pro připojení baterie spolehlivě připojte k odpovídajícím konektorem. Nespolehlivě spojené mohou způsobovat funkční poruchy.
- Před připojením nebo odpojením následujících přístrojů vypněte napájecí napětí jednotky PLC. Nedodržení tohoto upozornění by mohlo vést k výpadkům přístrojů nebo poruchám.
 - Periferní přístroje, rozširovací adaptéry, modulární adaptéry
 - Rozširovací přístroje, adaptéry rozhraní, baterie


Místo instalace

Vyberte v souladu s požadavky rozvaděče s uzavíratelným předním panelem, který zabrání přímému kontaktu se základní jednotkou. Rozvaděč musí být vybrán a instalován v souladu s místními a národními předpisy. Abyste předešli zvýšení teploty, neinstalujte řídící jednotku na dno, horní panel nebo ve svíšlé poloze. Instalujte jednotku PLC vždy vodorovně na stěnu (viz následující obrázek).



Uspořádání rozvaděče


Na pravou a levou stranu základní jednotky PLC se mohou připojit rozširovací moduly. Pro případné pozdější rozšíření systému si také ponechejte dostatečnou prostorovou rezervu vlevo a vpravo vedle základní jednotky. Pro zabránění vzniku teploty zachováte prostor 50 mm mezi základní jednotkou a ostatními zařízeními a konstrukcemi.



Přímá instalace

- Vyralte otvory v montážním povrchu. Rozteč montážních otvorů pro tyto základní jednotky jsou uvedeny výše. Rozteč montážních otvorů pro jiné jednotky jsou uvedeny v příslušných návodech. Chcete-li instalovat další produkty řady FX, umístěte otvory tak, aby byla mezi jednotlivými produktům mezera 1 až 2 mm.

- Nasadte základní jednotku na otvory a zajistěte šrouby M4.




UPOZORNĚNÍ

- Při připojování k svorkovicovému bloku dodržujte následující pokyny. Zanedbání uvedených pokynů může vést k úrazům elektrickým proudem, zkrátkám, uvolněním spojů nebo k poškození modulu.
 - Při odizolování drátů dodržujte níže uvedené měry.
 - Stočte konce slaněných vodičů (licna). Dbejte na spolehlivé upevnění vodičů.
 - Konce slaněných vodičů necinujte.
 - Používejte pouze vodiče se správným průřezem.
 - Šrouby svorek utahujte níže uvedenými momenty.
 - Kabely upevněte tak, aby nebyly na svorkách nebo v konektorech namáhány tahem.

Připojení k šroubovým svrkám

Při připojení napájecího zdroje a vstupů/výstupů použijte běžné dostupné kabelové koncovky pro šroubky M3.



Utahněte šrouby kontaktem momentem 0,5 až 0,8 Nm.

Kabeláž



NEBEZPEČÍ

- V případě poškozeného výstupního modulu nemusí být výstup nastaven správně. V takovém případě zajistěte bezpečný provoz stroje konstrukcí externích obvodů a mechanismů.**
- Selhání externího zdroje napájení nebo porucha PLC může způsobit nedefinované podmínky. Zajistěte bezpečnostní obvod nezávislý na PLC (např. nouzový vypínač obvod, ochranný obvod, blokovací obvod atd.), který zajistí bezpečnost.**
- Výstupní proud zdroje provozního napětí (24 V DC) závisí na typu základní jednotky a na tom, jestli jsou rozširovací přístroje připojeny. Při přetížení poklesne napětí, následkem toho nebude detekován vstup a dojde k odpojení všech výstupů. Zkontrolujte, jestli je kapacita zdroje provozního napětí postačující a navrhnete externí monitorovací vybavení a mechanické zajištění, která v případě poklesu napětí zajistí bezpečnost provozu.**



UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte prosím následující pokyny, aby nedošlo ke škodám na přístrojích nebo k úrazům způsobeným chybou funkcí jednotky PLC. Chybou funkce může být vyvolána vnějšími rušivými vlivy.**
 - Nespojte střídavé a stejnosmerné kabely do jednoho kabelového svazku.
 - Nevedte signální kabely v blízkosti silového napájení, vedení vysokého napětí nebo vedení připojeného k záťaze. V opačném případě může dojít k rušení nebo elektrickému výboji. Udržujte bezpečnou vzdálenost větší než 100 mm od výše uvedeného vedení.
 - Rozširovací kabely jsou citlivé na rušení. Pokládejte tyto kabely s odstupem 30 až 50 mm od silových vedení nebo vodičů s výstupními signály jednotek PLC.
 - Pro přenos analogových signálů používejte stíněné kabely.
 - Stínění signálních vodičů uzemněte v jednom bodě v blízkosti přijímace signálů, ale ne spojte je s vedeními, která pracují s vysokým napětím nebo vedou vysoké proudy.
 - Stínění signálních vodičů uzemněte v jednom bodě v blízkosti jednotky PLC, ale ne spojte je s vedeními, která pracují s vysokým napětím nebo vedou vysoké proudy.
- Při připojování k šroubovým svrkám dodržujte následující pokyny. Zanedbání uvedených pokynů může vést k úrazům elektrickým proudem, zkrátkám, uvolněním spojů nebo k poškození modulu.**
 - Používejte pouze kabelová oka a koncovky s níže uvedenými rozmerami.
 - Stočte konce slaněných vodičů (licna). Dbejte na spolehlivé upevnění vodičů.
 - Konce slaněných vodičů necinujte.
 - Nepřipojujte nikdy více vodičů, než je dovoleno, a používejte jen vodiče se správným průřezem.
 - Šrouby svorek utahujte níže uvedenými momenty.
 - Kabelová vedení upevněte tak, aby svorky a připojené vodiče nebyly namáhány tahem.


POZNÁMKA

Na svorky označené „*“ se nesmí nic připojovat.

Připojování k svorkovicovým blokům



- Použíte vodiče a utahovací momenty svorek. Používejte pouze vodiče s průřezem od $0,2 \text{ mm}^2$ do $0,5 \text{ mm}^2$. Pokud musíte na jednu svorku připojit dva vodiče, pak použijte vodiče s průřezem $0,2 \text{ mm}^2$. Utahovací moment šroubů činí 0,22 až 0,25 Nm.
- Ukončování vodičů
 - U slaněných vodičů odstraňte izolaci a stočte jednotlivé dráty. Vodiče s plným jádrem před připojením pouze odizolujte.
 - Pokud pro jednotlivé vodiče použijete lisovací koncovky s izolačními návlečkami, pak jejich velikost musí odpovídat rozměrům v následujícím vyobrazení.

Licna/vodiče s plným jádrem



Externí zapojení (zdroj napájení)

Základní jednotky se střídavým napájením



Uzemnění

- Zajistěte odpor uzemnění $100\ \Omega$ ohmů nebo méně.
- Umístejte uzemňovací bod co nejbližší k PLC pro snížení délky zemnicího kabelu.
- Průřez zemního vodiče musí být minimálně $2\ mm^2$.
- Pokud možno uzemněte PLC nezávisle. Není-li možné provést uzemnění nezávisle, provedte sdílené uzemnění, jak je znázorněno na obrázku.




Vstupní zapojení


Připojení zařízení s negativní nebo pozitivní logikou

Základní jednotky řady FX5U je možné použít společně se spínacím zařízením s pozitivní nebo negativní logikou. Rozhodující je různé připojení svorky "S/S".

Pro snímače spínající záporný pól se svorka "S/S" spojuje s kladným pólem zdroje provozního napájeti (svorka "24V"). Negativní vstup znamená, že vodič připojený ke vstupu (X), nebo senzor s tranzistorem PNP s otevřeným kolektorem na výstupu, spojí vstup PLC s kladným pólem zdroje napájení.




Pro snímače spínající kladný pól se svorka "S/S" spojuje se záporným pólem zdroje provozního napájeti (svorka "0V").




Příklady zapojení vstupů

- Základní jednotky se střídavým napájením (při použití zdroje provozního napájeti 100-240 V AC).



- Základní jednotky se stejnosměrným napájením




Instrukce pro připojení vstupních zařízení


Výběr kontaktů

Vstupní proud tohoto PLC je 4 až 5,3 mA pro 24 V DC. Použijte vstupní zařízení určené pro tento malý proud. Pokud se pro velké proudy nepoužijí beznapěťové kontakty (spínače), může dojít k poruše.


- V případě vstupního zařízení se zabudovanou sériovou diodou V závislosti na použité základní jednotce a vstupu smí úbytek napětí na zdroji činit maximálně 2,4 V až 4 V. (Informace k přípravnému úbytku napětí obsahuje příručka MELSEC IQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].) Když se přívody spínací zapojí do série s LED, mohou být zapojeny až dva spínače do série. Ověřte si, že při sepnutém spínači protéká vstupní proud, který je vyšší, než je práh rozlišení pro stavový signál "ZAP" (ON).



- V případě vstupního zařízení se zabudovaným paralelním odporem Používejte v závislosti na základní jednotce a vstupu jen zdroje s paralelním odporem Rp se ztrátovým výkonem minimálně 13 kΩ až 15 kΩ. U menších hodnot se musí připojit přídavný odpór R, jehož hodnota se může vypočítat podle vzorce uvedeného v příručce MELSEC IQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].



- V případě dvoudiodového bezdotykového spínače Použijte dva dvoudiodové bezdotykové spínače se svodovým proudem, IL, 1,5 mA nebo méně, když je spínač vypnutý. U vyšších hodnot proudu se musí připojit přídavný odpór ("R" na následujícím obrázku), jehož hodnota se může vypočítat podle vzorce uvedeného v příručce MELSEC IQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware].




Výstupní zapojení

U základních jednotek řady FX5U jsou výstupy sdruženy do skupin, které obsahují čtyři nebo osm výstupů.


Každá skupina má společnou svorku pro spínání napětí. Tyto svorky jsou u reléových výstupů a tranzistorových výstupů spínacími zápornými póly označeny jako "COM" □. □ pak znamená číslo skupiny výstupů, např. "COM1".

Jednotlivé skupiny jsou na základních jednotkách od sebe odděleny širokou linkou. Výstupy uvnitř takto označené oblasti patří k stejně společné zdrojové (COM nebo +V).




Příklady výstupního zapojení

Reléový výstup



Tranzistorový výstup (negativní)



Tranzistorový výstup (pozitivní)




Pokyn k připojování výstupů

- Externí napájecí napětí
 - reléové výstupy
Pro spínání zátěže připojte externí napětí max. 30 V DC nebo max. 240 V AC.
 - tranzistorové výstupy
Pro napájení zátěže používejte síťový zdroj s výstupním napětím DC 5 V až 30 V, který je schopen dodávat výstupní proud, který je alespoň dvakrát tak velký, jako je jmenovitý proud pojistky instalované v obvodu zátěže.
- Úbytek napětí
Napěťový úbytek u výstupního tranzistoru ve stavu "ZAP" závisí na použitém výstupu a číslu cca 1,0 až 1,5 V. Chcete-li přes tento výstup budit nějaký polovodičový prvek, zkонтrolujte si pro jistotu jeho minimální povolené vstupní napětí.

Upozornění pro externí zapojení


- Ochranný obvod proti zkratu při zatížení
Pokud dojde ke zkratu zařízení připojeného k výstupnímu zdroji, může dojít k propálení obvodové desky.
Připojte k výstupnímu obvodu ochrannou pojistku.
- Ochranný obvod kontaktu pro induktivní zátěž
U induktivních zátěží, jako např. stykačů nebo elektromagnetických ventilů, které jsou ovládány stejnosměrným napětím, je vždy nutné připojit ochranné diody (nulové diody).



Použijte diodu (pro komutaci) s následujícími specifikacemi:

- Dovolené závěrné napětí: Více než Snásobek napěťového zatížení
- Proud v propustném směru: Zátěžový proud nebo více

Při spínání induktivních zátěží střídavým napětím pomocí reléových výstupů je nutné připojit k zátěži paralelní RC člen.



Použijte obvod pro potlačení napěťových špiček podle následujících specifikací:

- Jmenovité napětí: 240 V AC
- Hodnota odporu: 100 až 200 Ω
- Kapacita kondenzátoru: přibližně 0,1 μ F


Integrované analogové vstupy a výstupy

Technické údaje – analogové vstupy

Položka	Specifikace
Vstupní kanály	2 (2 kanály)
Analogový vstup	0 až 10 V DC
Minimální vstupní hodnota, maximální vstupní hodnota	-0,5 V, +15 V
Vstupní odpor	115,7 $k\Omega$
Digitální výstup	12 bitů, binární (bez znaménka)
Digitální výstupní hodnota	0 až 4000
Přiřazené operandy	SD6020 (vstupní data, kanál 1) SD6060 (vstupní data, kanál 2)
Maximální rozlišení	2,5 mV
Přesnost ^①	Okolní teplota 25 °C ± 5 °C ±0,5 % (±20 Digit) ^② Okolní teplota 0–20 °C a 30–55 °C ±1,0 % (±20 Digit) ^②
Způsob oddělení	Bez oddělení mezi jednotlivými kanály a vzhledem k jednotce PLC
Počet obsazených vstupů a výstupů v základní jednotce	0 (Při výpočtu počtu obsazených vstupů a výstupů jednotky PLC není nutné brát ohled na analogové vstupy.)

^① Přesnost s ohledem na maximální hodnotu analogového výstupu

Připojení výstupních signálů



Č. Popis

- ① Stíněné 2vodičové vedení se stočenými páry
- ② Uzemnění (třída D, odpor uzemnění 100 Ω)
- ③ Stíněné vodiče uzemněté v jednom bodě v blízkosti zátěže/ přijímající strany.

Uspořádání svorek


Uspořádání svorek	Signál	Popis
Analogový vstup	V1+	Analogový vstup, kanál 1 (+)
	V2+	Analogový vstup, kanál 2 (+)
	V-	Analogový vstup (-)*
	V+	Analogový výstup (+)
	V-	Analogový výstup (-)*
Analogové výstupy		

* Svorky "V-" jsou interně vzájemně propojeny.

^① Přesnost s ohledem na maximální hodnotu digitálního výstupu.

^② Digit znamená digitální hodnotu (jeden číslicový krok u hodnoty na digitálním výstupu).

Připojení vstupních signálů



"□" v "V□+" a "ch □" v tomto obrázku udávají číslo kanálu.

Č.	Popis
①	Stíněné 2vodičové vedení se stočenými páry
②	Uzemnění (třída D, odpor uzemnění 100 Ω)
③	Když se kanál nepoužívá, musí se příslušná svorka "V□+" spojit se svorkou "V-".

Integrované rozhraní sítě Ethernet

Komunikační údaje

Položka	Specifikace
Přenosová rychlos	100 Mbit/s/10 Mbit/s
Druh přenosu	Plný duplex/poloviční duplex ^①
Druh přenosu	Základní pásmo
Délka segmentu	Max. 100 m
Maximální počet uzlů/spojení	10BASE-T Kaskádní spojení až se 4 rovinami ^② 100BASE-TX Kaskádní spojení až se 2 rovinami ^②
Protokoly	Spojení MELSOFT, SLMP (rámc 3E), komunikace ve bázi socketů (socket communication), podpora předdefinovaných protokolů
Počet současně otevřených spojení	Spojení MELSOFT + SLMP + komunikace ve bázi socketů + podpora předdefinovaných protokolů ≤ 8
Galvanické oddělení	Impulzní transformátor
Konektor	RJ45
Rozbočovač ^①	Mohou se použít rozbočovače s porty 100BASE-TX nebo 10BASE-T
IP adresa	Přednastavení: 192.168.3.250

^① Řízení toku podle IEEE 802.3x není podporováno.

^② Hodnota udává počet připojených rovin, je-li připojen opakovač. Při použití spínačů náboj, obratte se na výrobce spínačů náboje pro počet připojitelních etap.

Kabelové propojení

Další informace k tomuto připojení obsahuje příručka MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Ethernet Communication].


Doporučené vodiče

K připojení základní jednotky PLC série FX5U do datové sítě Ethernet použijte prosím následující kably, které odpovídají standardu Ethernet:

Pro 10BASE-T	Kategorie 3 nebo vyšší (kabel STP).
Pro 100BASE-TX	Kategorie 5 nebo vyšší (kabel STP).

Používají se přímé kably se zapojením svorek konektorů 1:1. K přímému připojení PC na PLC série FX5U je možné použít také vedení se zkříženým zapojením konektorů.

Uspořádání vývodů



Zásuvka RJ45

Kolík	Signál	Směr	Popis
1	TXD+	Výstup	Vysílaná data (+)
2	TXD-	Výstup	Vysílaná data (-)
3	RXD+	Vstup	Přijímaná data (+)
4	Nepoužito	—	—
5	Nepoužito	—	—
6	RXD-	Vstup	Přijímaná data (-)
7	Nepoužito	—	—
8	Nepoužito	—	—

Integrované rozhraní RS485

Komunikační údaje

Položka	Specifikace
Standard pro přenos	V souladu s RS485/RS422
Standard pro přenos	Max. 115,2 kbps
Druh přenosu	Plný duplex/poloviční duplex
Maximální přenosová vzdálenost	50 m
Protokoly	Spojení MELSOFT, komunikační protokol MELSEC (rámc 3C/4C), komunikace bez protokolu, MODBUS RTU, komunikace s frekvenčním měřením, sítí nn, podpora předdefinovaných protokolů
Galvanické oddělení	Bez oddělení vzhledem k jednotce PLC
Zakončovací odpory	Integrovány (OPEN/110 Ω /330 Ω)
Způsob připojení	Svorkovnicový blok

Kabelové propojení

Pokyny k připojení jsou obsazeny v následujících příručkách:

- Uživatelský návod pro řadu MELSEC iQ-F FX5 [Serial Communication]
- Uživatelský návod pro řadu MELSEC iQ-F FX5 [MODBUS Communication]

Uspořádání svorek

Svorkovnicový blok	Signál	Popis
RDA	Přijímaná data A	
RDB	Přijímaná data B	
SDA	Vysílaná data A	
SDB	Vysílaná data B	
SG	Zem signálu	


**FX5U Serisi Ana Modüller için
Kurulum Kılavuzu**

Ürün Kodu.: 284018 TR, Sürüm B, 12102016


Güvenlik Bilgileri
Yalnızca uzman personelin kullanımı içindir

Bu kılavuz, sadece otomasyon teknığının güvenlik standartları hakkında bilgi sahibi ve gerekli eğitimi almış, bu konuda uzman personel için hazırlanmıştır. Sistem anlatılan kurulumu, yapılandırılması, bakımı, onarımı ve testi de dahil burada anlatılan cihazlarla gerçekleştirilecek her türlü çalışma, sadece otomasyon teknığının güvenlik standartları bilgi sahibi ve gerekli eğitimi almış, bu konuda uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Amaca uygun kullanımı

MELSEC FX3X serisi programlanabilir lojik kontrolörler (PLC) sadece bu kılavuzda ve aşağıda listelenen kılavuzlarda belirtilen kullanım alanları için öngörülmektedir. Kılavuzda anlatılan tüm kurulum ve çalışma şartlarına uymaya dikkat ediniz. Tüm ürünler güvenlik düzenlemelerine uyumlu olacak şekilde tasarılmış, üretilmiş, test edilmiş ve belgelendirmiştir. Bu kılavuzda veya ürünün üzerindeki yazılı güvenlik uyarıları göz ardı edilerek gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik, kişilerin kaza geçirmesine, cihazın zarar görmesine veya başka hasarlarla neden olabilir. Yalnızca MITSUBISHI ELECTRIC tarafından özel olarak önerilen aksesuarlar ve ek cihazlar kullanılabilir. Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.

Güvenlik açısından önemli talimatlar

Bu ürünlerle ilgili sistem tasarımları, kurulum, yapılandırma, bakım, onarım ve test işlemleri sırasında uygulanması özgü tüm güvenlik ve kaza önleme direktiflerine uymanız gereklidir.

Bu kılavuzda ürünlerin doğru ve güvenli kullanıma ilişkin özel uyarılar açık bir şekilde aşağıdaki gibi belirtilmiştir


TEHLİKE:

Kullanıcı sağlığı ve yaralanma uyarıları.
Bu işaretle birlikte verilen güvenlik öneminin alınmaması
kullanıcı sağlığının ciddi şekilde tehditiye düşmesine ve
kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.


DİKKAT:

Ekipman ve diğer maddi hasar uyarıları.
Bu işaretle birlikte verilen güvenlik öneminin alınmaması
cihazın zarar görmesine veya başka hasarlarla neden olabilir.

Diğer Bilgiler

Aşağıdaki kılavuz, modüllere ilişkin detaylı bilgiler içermektedir:

- MELSEC iQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu [Hardware]
- MELSEC iQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [Startup]
- MELSEC iQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [Serial Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [MODBUS® Communication]
- MELSEC iQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [Ethernet Communication]

Bu kılavuz ücretsiz olarak internet üzerinden indirilebilir (<https://tr3a.MitsubishiElectric.com/fa/tr>).

Bu kılavuzda anlatılan cihazın kurulumu, yapılandırılması ya da çalıştırılması ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen ilgili satış ofisi ya da bölüm ile iletişime geçin.

Özellikler

Genel özellikler

Madde	Açıklama
Ortam sıcaklığı ①	Çalışma -20°C ile $+55^{\circ}\text{C}$ arası (dominasız) ② Depolama -25°C ile $+75^{\circ}\text{C}$ arası
Ortam bağlı nemi	Çalışma % 5 ve 90 arası (yoğunlaşma yok) Depolama
Titreşim direnci	IEC 61131-2 için uygunluk Süpürme sayısı: X, Y ve Z yönlerinin her birinde 10 kez (her yön için 80 dakika)
DIN rayına montaj	Hızlanma (Frekans) 1,75 mm (5–8,4 Hz arası) 4,9 m/s ² (8,4–150 Hz arası) Yarı genlik
Doğrudan montaj	— (5–8,4 Hz) maks. 9,8 m/s ² (8,4–150 Hz arası) —
Darbe direnci	IEC 61131-2 için uygunluk (147 m/s ² , eylemin süresi 11 msn; X, Y ve Z yönlerinin her birinde yarı sinus darbesi ile üç kez)
Gürültü dayanımı	1000 Vp-p tepeye gürültü gerilimine sahip gürültü simülatörü ile, 1 μs gürültü genişliği ve 30–100 Hz gürültü frekansı
Dielektrik karşı koyma gerilimi	1 dakika için 1,5 kV AC; toprak hattı terminali ile • AC güç kaynağı terminali • çıkış terminali (róle) 1 dakika için 500 V AC; toprak hattı terminali ile • DC güç kaynağı terminali • çıkış terminali (transistör) arasına • giriş terminaline bağlı dahili güç kaynağı (24 V DC) arasına
Yalıtım direnci	500 V DC yalıtım direnç test cihazı ile 10 M Ω veya üzeri (Her bir terminal ve toprak hattı terminali arasında)
Topraklama	D sınıfı topraklama (Topraklama direnci: 100Ω veya daha az) (Yönen güç çeken bir elektrik sistemi ile ortak topraklama izin verilmez.) ③
Çalışma hava ortamı	Aşındırıcı veya yanıcı gaz ve ışırı iletken tozlarından arındırılmış
Çalışma yüksekliği ④	0–2000 m
Montaj yeri	Kontrol panosunun içi
Aşırı gerilim kategorisi ⑤	II veya daha az
Kırılık derecesi ⑥	2 veya daha az
Ekipman sınıfı	Sınıf 2

Ana taşıyıcı ünitelerin güç kaynağı özellikleri

AC beslemeli ana taşıyıcı üniteler

Madde	Açıklama
Güç kaynağı gerilimi	100 ile 240 V AC arası, 50/60 Hz
İzin verilen besleme gerilimi aralığı	85 ile 264 V AC arası, 50/60 Hz
İzin verilen anlık elektrik kesintisi süresi	10 msn veya daha az anlık elektrik kesintisi olusması durumunda çalışma devam edilebilir.
Güç sigortası	250 V/3,15 A, gecikmeli sigorta
İlk akım	FX5U-32M□/E□ 250 V/3,15 A, gecikmeli sigorta FX5U-64M□/E□ 250 V/5 A, gecikmeli sigorta FX5U-80M□/E□ 250 V/10 A, gecikmeli sigorta
Güç tüketimi ①	FX5U-32M□/D□ 30 W FX5U-64M□/D□ 40 W FX5U-80M□/D□ 45 W
24 V DC dahili güç besleme kapasitesi	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ② FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ② FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ②
5 V DC dahili güç besleme kapasitesi ⑥	FX5U-32M□/D□ 900 mA FX5U-64M□/E□ 1100 mA (775 mA) ② FX5U-80M□/D□ 1100 mA (975 mA) ②

DC beslemeli ana taşıyıcı üniteler

Madde	Açıklama
Güç kaynağı gerilimi	24 V DC
İzin verilen besleme gerilimi aralığı	16,8 ile 28,8 V DC arası
İzin verilen anlık elektrik kesintisi süresi	5 msn veya daha az anlık elektrik kesintisi olusması durumunda çalışma devam edilebilir.
Güç sigortası	250 V/3,15 A, gecikmeli sigorta
İlk akım	FX5U-32M□/D□ Maks. 50 A \leq 0,5 msn, 24 V DC'de FX5U-64M□/D□ Maks. 65 A \leq 2,0 msn, 24 V DC'de FX5U-80M□/D□ Maks. 80 A \leq 2,0 msn, 24 V DC'de
Güç tüketimi ①	FX5U-32M□/D□ 30 W FX5U-64M□/D□ 40 W FX5U-80M□/D□ 45 W
24 V DC dahili güç besleme kapasitesi	FX5U-32M□/D□ 480 mA (360 mA) ② FX5U-64M□/D□ 740 mA (530 mA) ② FX5U-80M□/D□ 770 mA (560 mA) ②
5 V DC dahili güç besleme kapasitesi ⑥	FX5U-32M□/D□ 900 mA (775 mA) ② FX5U-64M□/D□ 1100 mA (975 mA) ② FX5U-80M□/D□ 1100 mA (975 mA) ②

① The value in parentheses is the output current when the supply voltage is 16.8 to 19.2 V DC.

- ① Kullanılabilir PLC giriş veya çıkışlarının eş zamanlı AÇIK oranı, ortam sıcaklığını göre değişir; ayrıntılı bilgi için bkz. MELSEC iQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu [Hardware].
- ② Haziran 2016 tarihinden önce üretilen ürünler için çalışma ortam sıcaklığı 0 ile 55 °C arasıdır. Çalışma ortam sıcaklığının 0 °C'dan daha düşük olduğu durumlar için MELSEC iQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu [Donanım] bakınız.
- ③ Ortak topraklama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. section "Topraklama".
- ④ PLC'yi 0 m yükseklik atmosfer basıncında ışın basıncında kullanmayın. Bu talimatı uyulmadığı takdirde hatalı çalışma ortaya çıkabilir.
- ⑤ Bu, cihazın elektrik şebekesi ile tesis dahilindeki makineler arasında başlangıç kabul edilen güç kaynağı bölümünde işaret eder. Kategori II, sabit tesisatlarından elektrik temin eden cihazlar için geçerlidir. 300 V nominal gerilime kadar dalgalanma gerilimi dayanma seviyesi 2500 V'dur.
- ⑥ Bu dizin, ekipmanın kullanıldığı ortamda ışın malzemelerin oluşturulduğu dereceyi göstermektedir. Kırılık düzeyi 2, yalnızca ışınlayan kırılık meydana geldiğinde ortaya çıkar. Zaman zaman yoğunlaşmadan kaynaklanan geçici ışınkenlik ortaya çıkabilir.

Giriş özellikler

Madde	Özellik
Giriş noktası sayısı	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Giriş devresi izolasyonu	Optokuplör yalıtımı
Giriş şekli	Pozitif veya negatif lojik
Giriş sinyali gerilimi	24 V DC (+20 %/-15 %)
Giriş empedansı	X000-X017 4,3 kΩ
	X020 veya üzeri 5,6 kΩ
Giriş sinyali akımı	X000-X017 5,3 mA (24 V DC'de)
	X020 veya üzeri 4 mA (24 V DC'de)
AÇIK giriş hassaslığı akımı	X000-X017 ≥ 3,5 mA
X020 veya üzeri	≥ 3,0 mA
KAPALI giriş hassaslığı akımı	≤ 1,5 mA
Çıkış yanıt süresi	Ayrıntılı bilgi için bkz. MELSEC iQ-F FX5U Serisi Kullanım Kilavuzu [Hardware]
Giriş sinyali	Gerilimsiz kontaklar <ul style="list-style-type: none"> Negatif giriş: NPN transistör açık kollektör Pozitif giriş: PNP transistör açık kollektör
	Fotokuplör sürüldüğünde LED ışıkları yanar
Giriş bağlantı tipi	Terminal bloğu (M3 vidalarla)

Cıktı özellikler

Cıktı tablosu aşağıdaki ana taşıyıcı ünite tanımları ile verilmektedir:

- FX5U-□IMR/□S = Röle çıkışları
- FX5U-□IMT/□S = Transistor çıkışları, negatif
- FX5U-□IMT/□SS = Transistor çıkışları, pozitif


Röle çıkışlı ana üniteler

Madde	Özellik
Çıkış noktası sayısı	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Devre izolasyonu	Mekanik izolasyon
Cıktı şekli	Röle
Nominal anahtarlama gerilimi	Maks. 30 V DC Maks. 240 V AC
Maks. yük	Cıktı başına 2 A 4 veya 8 çıkışla grup başına 8 A
Min. yük	5 V DC, 2 mA
Yanıt süresi	KAPALI → AÇIK AÇIK → KAPALI Yaklaşık 10 msn
Cıktı işlemi göstergesi	Cıktı sürüldüğünde LED ışıkları yanar
Cıktı bağlantı tipi	Terminal bloğu (M3 vidalarla)
Ortak terminal başına çıkış noktalarının sayısı	FX5U-32M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup
	FX5U-64M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup Her biri için 8 çıkışla 2 grup
	FX5U-80M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup Her biri için 8 çıkışla 3 grup

Transistör çıkışlı ana taşıyıcı üniteler

Madde	Özellik
Çıkış noktası sayısı	FX5U-32M□ 16
	FX5U-64M□ 32
	FX5U-80M□ 40
Devre izolasyonu	Optokuplör yalıtımı
Cıktı şekli	Transistör (negatif lojik) Transistör (pozitif lojik)
Nominal anahtarlama gerilimi	5 ile 30 V DC arası
Maks. yük	Cıktı başına 0,5 A 4 çıkışla grup başına 0,8 A 8 çıkışla grup başına 1,6 A
Min. yük	—
Açık devre kaçak akımı	Maks. 0,1 mA/30 V DC
AÇIK konumundan gerilim düşüşü	Y000-Y003 Maks. 1,0 V
Tepki süresi	Y000-Y003 ≤ 10 mA veya üzeri ile 2,5 msn (5 ve 24 V DC arası)
AÇIK → KAPALI veya KAPALI → AÇIK	Y004 veya üzeri ≤ 200 mA veya üzeri ile 0,2 msn (24 V DC)
	Cıktı işlemi göstergesi Cıktı sürüldüğünde LED ışıkları yanar
Cıktı bağlantı tipi	Terminal bloğu (M3 vidalarla)
Ortak terminal başına çıkış noktalarının sayısı	FX5U-32M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup
	FX5U-64M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup Her biri için 8 çıkışla 2 grup
	FX5U-80M□ Her biri için 4 çıkışla 4 grup Her biri için 8 çıkışla 3 grup

Dış boyutlar ve ağırlık




* Montaj deliği aralıkları (FX5U-32M□ modelinde (*) işaretli montaj delikleri bulunmaz)

Model tanımı	En (E)	Aralık (E1)	Ağırlık
FX5U-32M□	150 mm	123 mm	0,65 kg
FX5U-64M□	220 mm	193 mm	1,00 kg
FX5U-80M□	285 mm	258 mm	1,20 kg


İlgili Standart

MELSEC iQ-F FX5U serisi modüller EC Direktifine (EMC Direktifi) ve UL standartlarına (UL, cUL) uygundur.

Parçaların Adları ve Fonksiyonları



Kapaklar çıkartıldığında görünüm



No. Açıklama


①	DIN ray montaj kancaları
②	Genişletme adaptörü bağlama kancaları
③	Terminal blok kapakları
④	Dahili Ethernet haberleşme konnektörü (kapaklı)
⑤	Kapak
⑥ Durum LED'leri	CARD ● SD bellek kartı yerleştirilebilir ve çıkartılabilir ◆ Hazırlık aşamasında ○ SD bellek kartı yerleştirilemez veya çıkartılamaz
	RD ● Dahili RS485 arabirimini ile veri alınması ○ Dahili RS485 arabirimini ile veri alınamaması
	SD ● Dahili RS485 arabirimini ile veri gönderilmesi ○ Dahili RS485 arabirimini ile veri gönderilmemesi
	SD/RD ● Dahili Ethernet arabirimini ile veri gönderilir veya alınır ○ Dahili Ethernet arabirimini ile veri gönderilmez veya alınamaz
⑦	Genişletme kartı konnektör kapağı
⑧	Giriş göstergeleri
⑨	Uzatma konnektörü kapağı
⑩ Durum LED'leri	PWR ● Güç AÇIK. ○ Güç KAPALI veya donanım hatası
	ERR ● CPU hatalı veya donanım hatalı ◆ Hata, donanım hatalı veya sıfırlama ○ Hata yok
	P.RUN ● PLC çalışıyor. ◆ Duraklatıldı ○ PLC durduruldu veya durma hatalı
	BAT ◆ Plin gerilimi çok düşük ○ Plin gerilimi normal
⑪	Cıktı göstergeleri

●: LED AÇIK, ◆: LED yanıp sönüyor, ○: LED KAPALI

No. Açıklama

①	Terminal bloğu montaj vidaları
②	Dahili RS485 haberleşme terminal bloğu
③	RS485 terminal direnci seçim anahtarı
④	ÇALIŞTIRMA/DURDURMA/SİFİRLAMA anahtarı
⑤	SD bellek kartını devre dışı bırakma anahtarı
⑥	Dahili analog G/C terminal bloğu
⑦	SD bellek kartı yuvası
⑧	Genişletme kartı konnektörü
⑨	Uzatma konnektörü
⑩	Pil tutucusu
⑪	Pil konnektörü

Yan Taraflar



No. Açıklama

①	Orjinallik etiketi*
②	İsim plakası*
③	DIN ray montaj kanalı
④	Özel adaptör konnektör kapağı Sol tarafta özel bir adaptör bağlamak için bu kapağı çıkartın.

* Ürün orjinallik etiketi veya isim plakası olmayan ürünler garanti kapsamında değildir.

Kurulum ve Kablolama



TEHLIKE

- Tesisat veya kablo bağlantısı çalışmaları başlamadan önce tüm fazlara ait harici güç beslemelerini keserek elektrik çarpmasını veya ürünün zarar görmesini engelleyin.**
- Güç vermeden önce ya da kurulum veya kablolamadan sonra çalışmaya başlatmadan önce aksesuar olarak sağlanan terminal kapagini takin. Aksi takdirde elektrik çarparıbilir.**




DİKKAT

- Ürünü bir önceki sayfada belirtilen genel özelliklere sahip bir ortamda kullanın. Ürünü asla tozun, yağ bulutunun, iletken tozların, aşındırıcı (tuzlu hava, Cl_2 , H_2S , SO_2 veya NO_2) veya yanıcı gazların, titresimlerin veya darbelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın veya yüksek sıcaklığa, yoğunスマya, rüzgaraya veya yağmuraya maruz bırakmayın. Ürünün yukarıda bahsedilen bir ortamda kullanılması, elektrik çarpmasına, yanına, arızaya, hasara veya ürünün bozuk çalışmamasına neden olabilir.**
- Vida delikleri delerken ya da kablolama sırasında, delme işlemi ve kablo kırmızıları havalandırma aralıklarına girmemeli. Böyle bir kaza yanına, arızaya ya da yanlış çalışmaya yol açabilir.**
- Kurulum çalışmalarını tamamlandığında PLC'nin havalandırma portundan toz geçirmez örtüyü kaldırıldığınızdan emin olun. Bunun yapılmaması yanın, ekimanda arza ve hatalı çalışmaya neden olabilir.**
- Ürünün iletken kışımına doğrudan dokunmayın.**
- Ürünün montajını, DIN ray veya vidi kullanarak güvenli bir şekilde gerçekleştirin.**
- Ürünün montajını düz bir yüzeye gerçekleştirin.**
- Kablonun sıcaklık oranı $80^{\circ}C$ ya da üzerinde olmalıdır.**
- Genişleme ekipmanları, çevre ekipmanları, giriş/çıkış kabloları ve pil bağlantı kablosunu belirlenen konnektörlerine güvenli bir şekilde bağlayın. Gevşek bağlanıtlar arızalarına neden olabilir.**
- Aşağıdaki cihazları takmadan veya sökümeden önce PLC gücünü kapatın. Bunun yapılmaması cihaz arızaları veya hatalı çalışmaya neden olabilir.**
 - Çevresel aygıtlar, genişletme kartı ve konnektör dönüştürme adaptörü
 - Genişletme modülleri, bus dönüştürme modülü ve pil


Montaj yeri

Ana taşıyıcı üniteye doğrudan temas sağlanabilecek şekilde ön paneli açılabilen kapılı bir panoya uygun bir yer seçin. Pano yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak seçilmeli ve monte edilmeli. Sıcaklığı önlemek için, PLC'yi zemin veya tavana dikey yönde monte etmeyin. Aşağıda gösterildiği gibi duvar üzerinde yatay monte edin.



Pano alanı


Genişleme ekipmanları PLC ana taşıyıcı ünitesinin sol ve sağ tarafına bağlanırlar. Gelecekte genişleme ekipmanları eklemek istiyorsanız, sol ve sağ tarafa gerekli boşluklar bırakmanız gerekecektir. Sıcaklığı önlemek için, ünite ana gövdesi, diğer cihazlar ve yapı arasında 50 mm boşluk bırakmak gereklidir.



Doğrudan Montaj

- Montaj yüzeyine montaj delikleri açın. Ana taşıyıcı ünite için ürün montaj deliği aralıkları yukarıda verilmiştir. Diğer ünitelerin ürün montaj deliği uzaklıklar için ilgili kılavuzlara bakın. FX serisinin diğer ürünlerini de montaj etmek istiyorsanız delik konumlarını, ürünler arasında 1-2 mm'lik boşluk olacak şekilde belirleyin.

- Ana taşıyıcı ünitesi deliklere göre yerleştirin ve M4 vidalarla sabitleyin.




DİKKAT

- OTerminal bloklarının kablolamasında aşağıdaki hususları dikkate alın. Bu hususların göz ardı edilmesi elektrik çarpması, ekipmanda arza, kisa devre, kopukluk, hatalı çalışma ya da ürünün zarar görmesine neden olabilir.**
 - Kablo pabucu boyutları bir kılavuzda açıklanan boyutlara uymalıdır.
 - Çok damarlı kablolarnın uçlarını büyük ve sıkıca telle olmalıdır.
 - Elektrik kablo uçlarını lehim kaplamayı.
 - Sadece yönetimlerde belirtilen boyutlarda elektrik kablolari kullanın.
 - Klemens vidalarının sıkılığında aşağıda açıklanan tork değerlerine uyulmalıdır.
 - Elektrik kablolarnı klemensler ve elektrik kablolarnın bağlanı kışımı üzerinde doğrudan tansiyon oluşturmayacak şekilde sabitleyin.

Vidalı terminallere bağlantı

Güç kaynağı bağlantısı ve girişi/çıkışlar için piyasada bulunan M3 vidalarla uygun kablo pabuçları kullanın.



Klemens vidalarını $0,5\text{--}0,8 \text{Nm}$ tork ile sıkın.



NOT

"•" terminalerini bağlamadan bırakın.

Terminal bloklarına bağlantı

- Arızılı bir çıkış modülü nedeniyle çıkışlar doğru atanmayı bilir. Harici devreler ve sistemleri, böyle bir durumda makinede işlemlerin güvenli yürütmesini sağlayacak şekilde tasarlayın.**
- Harici bir güç kaynağı arızası veya PLC'nin hatalı çalışması tanımlanmamış durumlarda neden olabilir. Güvenliği sağlamak için PLC'nin dışında bir güvenlik sistemi (örneğin acil durdurma sistemi, koruma sistemi, kilitleme sistemi vb.) oluşturun.**

- 24 V DC dahili güç kaynağının çıkış akımı, genişletme modüllerinin mevcut olup olmamasına ve modelde bağlı olarak değişir. Aşırı yük söz konusu olursa gerilim otomatik olarak düşer, PLC'deki girişler devre dışı bırakılır ve tüm çıkışlar kapatılır.**
- Harici devreler ve mekanizmalar, böyle bir durumda makinenin güvenli olarak çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.**




DİKKAT

- Gürültü etkileri nedeniyle PLC'ye yazılan normal verilerden kaynaklanan herhangi bir arızadan dolayı ortaya çıkan kazaları veya makinelerde meydana gelen hasarları önlemek için aşağıdaki önlemleri dikkate alın.**
 - AC besleme hatlarının kablolarnı, DC besleme hatlarının kablolardan uzak tutun.
 - Sinyal kablolarnı şebekе elektriği, yüksek gerilim hatları ve yük hatlarının uzaklarından geçirin. Aksi durumda gürültü veya aşırı gerilim iletisyon etkileri oluşabilir. Kablolama yukarıdan en az 100mm güvenli mesafesi bırakın.
 - Genişleme kablolari kolayca gürültüden etkilenebilir. Bir kural olarak, kontrol hattı PLC çıkışından ve güç hattından en az 30 ile 50 mm arası uzaklıkta geçin.
 - Analog sinyallerin aktarımı için ekranlı kablo kullanın.
 - Analog giriş/çıkış kablosunun ekranını sinyal alma noktasında bir noktada topraklayın. Ancak, yoğun elektrik sistemleri ile ortak bir topraklama noktası kullanmayın.
 - Ekranlanmış kablonun ekranını PLC'de bir noktada toprak hattına bağlayın. Ancak, yoğun elektrik sistemleri ile ortak bir topraklama noktası kullanmayın.
- Vidalı terminalerle bağlantılarla ilişkili aşağıdaki hususları dikkate alın. Bu hususların göz ardı edilmesi elektrik çarpması, ekipmanda arza, kisa devre, kopukluk, hatalı çalışma ya da ürünün zarar görmesine neden olabilir.**
 - Lehimsiz terminaler için aşağıda açıklanan boyutlar kullanılmalıdır.
 - Çok damarlı kablolarnın uçlarını büyük ve sıkıca telle olmalıdır.
 - Elektrik kablo uçlarını lehim kaplamayı.
 - Belirsiz boyutlardaki kablolara veya elektrik kablolari için belirtilen sayıda fazla bağlantı kurmayın.
 - Terminal vidalarının sıkılığında aşağıda açıklanan tork değerlerine uyulmalıdır.
 - Elektrik kablolarnı terminal bloğuna veya bağlı parçalarına doğrudan basıksızlık yapacak şekilde yerleştirin.

Çok damarlı kablo/tek damarlı kablo




Birim: mm




Birim: mm

Güç Kaynağı Kablolaması

AC beslemeli ana taşıyıcı üniteler




DC beslemeli ana taşıyıcı üniteler



Topraklama

- Topraklama direnci 100Ω veya daha az olmalıdır.
- Topraklama kablosunun uzunluğunu azaltmak için topraklama noktasını mümkün olduğunda PLC'ye yakın yerleştirin.
- Topraklama kablosunun kesit alanı en az 2 mm^2 olmalıdır.
- Mümkinse PLC'yi bağımsız olarak topraklayın. Bağımsız topraklama yapılmadığında topraklamayı aşağıda gösterildiği gibi paylaşır.



Giriş kablolaması

Negatif veya pozitif lojik cihazların bağlanması

FX5U serisi ana modüller pozitif veya negatif lojik anahtarlarla yapısındaki cihazlar ile kullanılabilirler. Anahtarlar yapısı "S/S" terminaline yapılan farklı bağlantıları belirler.

Negatif lojik giriş tipi durumunda, S/S terminali dahili güç kaynağının 24 V terminaline bağlanır.


Negatif giriş; girişi (X) bir kontak bağlanması veya açık kollektörlü NPN transistör çıkışına sahip bir sensörün PLC girişi ile güç kaynağının negatif kutbu arasında anahtarlarla yapmasını ifade eder.

Pozitif lojik giriş tipi durumunda, S/S terminali dahili güç kaynağının 0V terminaline bağlanır.


Pozitif giriş; girişi (X) bir kontak bağlanması veya açık kollektörlü PNP transistör çıkışına sahip bir sensörün PLC girişi ile güç kaynağının pozitif kutbu arasında anahtarlarla yapmasını ifade eder.

Giriş kablolamaya yönelik örnekler

AC beslemeli ana taşıyıcı üniteler (24 V DC dahili güç kaynağı kullanılırken)



DC beslemeli ana taşıyıcı üniteler



Giriş aygıtlarının bağlanmasına yönelik bilgiler

Kontakların seçilmesi

PLC'nin giriş akımı 24 VDC için 4 ile 5,3 mA arasıdır. Bu anlık akıma uygun giriş aygıtları kullanın. Büyük akıma uygun gerilimsiz kontaklar (anahtarlar) kullanılması halinde kontak arızası olabilir.

Dahili seri diyonet giriş cihazlarının bağlantısı

Ana modulede kullanılan girişe bağlı olarak seri diyonet gerilim düşüşü, 2,4 V veya altı ile 4,1 V veya altı arasında olmalıdır. (İzin verilen gerilim düşüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. MELSEC IQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu [Donanım].) Seri LED'se sahip anahtarlar kullanıldığında, seri olarak en fazla iki anahtar bağlanabilir. Ayrıca anahtarlar AÇIK (1) olduğunda giriş akımının giriş algılama seviyesinin üzerinde olduğunu emin olun.



Negatif lojik

Pozitif lojik

Dahili paralel dirençli giriş cihazlarının bağlantısı

Ana modül ve girişe bağlı olarak Rp, $13 \text{ k}\Omega$ veya üzeri ile $15 \text{ k}\Omega$ veya üzeri arasında bir paralel dirence sahip bir cihaz kullanın. Direnç daha düşük olursa MELSEC IQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu'nda [Donanım] verilen formül ile elde edilen boşaltma direnci R'yi bağlayın.

Negatif lojik

Pozitif lojik

2 telli yaklaşım anahtarlarının bağlantısı

Anahtar kapalı (0) olduğunda kaçak akımı IL 1,5 mA veya daha az olan bir iki telli yaklaşım anahtar kullanın. Akım 1,5 mA veya üzerindeyse MELSEC IQ-F FX5U Serisi Kullanım Kılavuzu'nda [Donanım] belirtilen formül ile elde edilen boşaltma direnci R'yi bağlayın.

Negatif lojik


Pozitif lojik

Cıkış kablolaması

FX5U serisi ana modüllerin çıkışları, 1 çıkış ya da 2, 4 veya 8 çıkış kapsayan gruplar halinde toplanmıştır.


Her grupta yük gerilimi için ortak bir kontakt bulunur. Bu terminaler negatif tip rôle çıkışlara veya transistör çıkışlarına sahip ana ünitelerde "COM□", pozitif tip transistör çıkışlarına sahip ana ünitelerde "+V□" şeklinde işaretlenir. "□" çıkış grubu numarasına karşılık gelir, ör. "COM1".

Ana taşıyıcı ünitelerde grupların genis bir hat ile ayrılır. Çıkış terminalerinin bölgeleri, aynı ortak terminalle (COM veya +V) bağlı çıkış aralığını gösterir.




Cıkış kablolaması örneği

Röle çıkışı



Transistör çıkış (negatif)



Cıkış kablolaması için bilgiler


Harici güç kaynakı

Röle çıkışları
Yükler için yükle uygun harici 30 V DC veya daha az gerilimde bir güç kaynağı veya 240 V AC veya daha az gerilimde bir besleme kullanın.

Transistör çıkışları
Yükü sürebilmek için yük devresine bağlı sigortanın nominal akımından iki kat veya daha fazla çıkış akımı sağlayabilen 5-30 V DC aralığında bir güç kaynağı kullanın.

Gerilim düşümü

Kullanılan çıkışa bağlı olarak çıkış transistörünün AÇIK konumındaki gerilim düşüsü 1,0 ile 1,5 V arasında olmalıdır. Yan iletken bir bileşenin süreçten işlemin uygulandığı bilesinin gerilim özelliklerini dikkatli bir şekilde kontrol edin.




Cıkışların korunması

Yük kısa devre koruma devresi

Cıkış terminaline bağlanan yük kısa devre olduğunda baskılı devre kartı yanabilir. Çıkış devresine koruyucu bir sigorta takınız.


Endüktif yük kullanıldığında kontak koruma devresi
Endüktif bir yük (örneğin bir röle veya solenoid) DC gerilimine bağlandığında, yük paralel bir diyonet bağlayın.



Aşağıdaki özelliklere sahip bir diyonet (akım yönü değiştirme için) kullanın:

- Ters dielektrik gücü: Yük geriliminin 5 kat üzerinde
- İleri akımı: Yük akımı ya da daha fazlası

Endüktif bir yük, röle ile AC gerilimi anahtarlandığında, yük paralel bir şok emici eleman (CR kompozit parça, ör. aşırı akım giderici ve kırılcılık giderici) bağlayın.



Aşağıdaki özelliklere sahip bir şok emici kullanın:

- Nominal gerilim: 240 V AC
- Direnç değeri: 100–200 Ω
- Elektrostatik kapasite: yaklaşık 0,1 μF


Dahili Analog Giriş ve Analog Çıkış

Analog giriş özellikleri

Madde	Özellik				
Analog giriş noktası sayısı	2 (2 kanal)				
Analog giriş	0 ile 10 V DC arası				
Minimum giriş, maksimum giriş	-0,5 V, +15 V				
Giriş direnci	115,7 kΩ				
Dijital çıkış	12 bit işaretsız ikili				
Dijital çıkış değeri	0 ile 4000 arası				
Cihaz atama	SD6020 (kan. 1 çıkış verileri) SD6060 (kan. 2 çıkış verileri)				
Maksimum çözünürlük	2,5 mV				
Hassasiyet ^①	<table border="1"><tr><td>Ortam sıcaklığı 25 °C ± 5 °C</td><td>± 0,5 (% ± 20 basamak)^②</td></tr><tr><td>Ortam sıcaklığı 0–20 °C ve 30–55 °C</td><td>± % 1,0 (% ± 20 basamak)^②</td></tr></table>	Ortam sıcaklığı 25 °C ± 5 °C	± 0,5 (% ± 20 basamak) ^②	Ortam sıcaklığı 0–20 °C ve 30–55 °C	± % 1,0 (% ± 20 basamak) ^②
Ortam sıcaklığı 25 °C ± 5 °C	± 0,5 (% ± 20 basamak) ^②				
Ortam sıcaklığı 0–20 °C ve 30–55 °C	± % 1,0 (% ± 20 basamak) ^②				
Yalıtım yöntemi	PLC kanalları arasında hiçbir yalıtım yoktur.				
Kullanılan nokta sayısı	0 nokta (PLC giriş ve çıkış noktalarının yerini işaret etmez.)				

^① Maksimum analog çıkış değerine göre hassasiyet.

Çıkış Sinyallerinin Bağlantısı



No.	Açıklama
①	2 damarlı ekrani bükümülü tel çifti
②	Sınıf D Topraklama (100 Ω veya daha az)
③	Ekrani kabloyu sinyal alıcı tarafında bir noktada topraklayın.

Terminal Konfigürasyonu


Terminal bloğu	Sinyal	Açıklama
	V1+	Kanal 1 analog giriş (+)
	V2+	Kanal 2 analog giriş (+)
	V-	Analog giriş (-)*
	V+	Analog çıkış (+)
	V1+ V2+ V- Analog girişler	
	V+ V+ Analog çıkışlar	

* "V-" terminalleri, dahili olarak bağlanır.

^① Maksimum dijital çıkış değerine göre hassasiyet.

^② Basamak dijital değeri gösterir.

Giriş Sinyallerinin Bağlantısı



"V□+" kısmındaki "□" yukarıda görülen şekilde yer alan "kan. □", kanal numarasını temsil eder.

No.	Açıklama
①	2 damarlı ekrani bükümülü tel çifti
②	Sınıf D Topraklama (100 Ω veya daha az)
③	Bir kanal kullanılmıyorsa eşleşen "V□+" terminali ile "V-" terminali köprülenmelidir.

Dahili Ethernet Arabirimleri

Haberleşme Özellikleri

Madde	Açıklama
İletim hızı	100 Mbps/10 Mbps
Haberleşme yöntemi	Tam çift yönlü/Yarı çift yönlü ^①
İletim yöntemi	Temel bant
Segment uzunluğu	Maks. 100 m
Maksimum ağ/ bağlantı sayısı	10BASE-T Ardişık bağlantı maksimum 4 aşama ^② 100BASE-TX Ardişık bağlantı maksimum 2 aşama ^②
Protokol tipi	MELSOFT bağlantısı, SLMP (3E çerçeveleri), Soket haberleşmesi, Önceden tanımlı protokol desteği
Eş zamanlı olarak açılmasına izin verilen bağlantı sayısı	MELSOFT bağlantısı + SLMP + Soket haberleşmesi + Önceden tanımlı protokol desteği ≤8
Yalıtım yöntemi	Darbe transformatorü
Konnektör	RJ45
Hub ^①	100BASE-TX veya 10BASE-T portları olan Hub'lar kullanılabilir
IP adresi	Başlangıç değeri: 192.168.3.250

^① IEEE802.3x akış kontrolü desteklenmez.

^② Değer, bir tekrarlayıcı hub kullanıldığında bağlanabilen katların sayısı gösterir. Anahtarlama hub'ı kullanıldığında bağlanabilen katların sayısı için anahtarlama hub'ı üreticisi ile iletişim geçin.

Kablo bağlantıları

Kablolama ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kılavuzlara bakınız:
● MELSEC IQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [Serial Communication]

● MELSEC IQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [MODBUS Communication]

Dahili RS485 Arabirimleri

Haberleşme Özellikleri

Madde	Açıklama
İletim standarı	RS485/RS422 ile uyumlu
Veri iletim hızı	Maks. 115,2 kbps
Haberleşme yöntemi	Tam çift yönlü/Yarı çift yönlü
Toplam maksimum genişleştirme mesafesi	50 m
Protokol tipi	MELSOFT bağlantısı, MELSEC Haberleşme protokolü (3/C4C çerçeve), Protokolsüz haberleşme, MODBUS RTU, Inverter haberleşmesi, N:N network, Önceden tanımlı protokol desteği
Yalıtım yöntemi	PLC ile arasında yalıtım yoktur
Terminal direngleri	Dahili (OPEN/110 Ω/330 Ω)
Bağlantı yöntemi	Terminal bloğu

Kablo bağlantıları

Kablolama ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kılavuzlara bakınız:

● MELSEC IQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [Serial Communication]


● MELSEC IQ-F FX5 Serisi Kullanım Kılavuzu [MODBUS Communication]

Terminal Konfigürasyonu

Terminal bloğu	Sinal	Açıklama
SG SDB SDA RDB RDA	RDA	A verilerini al
	RDB	B verilerini al
	SDA	A verilerini gönder
	SDB	b verilerini gönder
SG	Sinyal toprak hattı	

Düz bir kablo kullanılır. Kişiye bilgisayar ile FX5U Serisi PLC arasında doğrudan bağlantı için çapraz kablo da kullanılabilir.

Pin Yapılandırması



RJ45 tipi modüler jack

Pin	Sinal	Direction (Yön)	Açıklama
1	TXD+	Çıkış	Veri İletimi (+)
2	TXD-	Çıkış	Veri İletimi (-)
3	RXD+	Giriş	Veri Alımı (+)
4	Kullanılmaz	—	—
5	Kullanılmaz	—	—
6	RXD-	Giriş	Veri Alımı (-)
7	Kullanılmaz	—	—
8	Kullanılmaz	—	—